أفضل طرق التحليل للزيوت والدهون والصابون ومشتقاتها الثانوية

مهندس/ مصطفى الحسيني يوسف طرباي



أفضل طرق التحليل للزيوت والدهون والصابون ومشقاتها الثانوية

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢١هــ ٢٠٠١م



" بسم الله الرحمن الرحيم " مقدمة الكتاب ومحتوياته

أحمده جلت قدرته وأشكره إذ وهبني التوفيق في إتمام هذا الكتاب الــــذي يشتمل على ستة أبواب في مجال تحليك الزيوت والدهون والصابون ومشتقاتها الثانوية الباب الأول خصص للتحاليل التي تجرى على الزيوت والدهون المستخدمة في الإستهلاك الآدمي لضمان وصولها للمستهلك وقد اجتازت جميع الإختبارات التي تجعلها صالحة للإستهلاك الغذائي للإنسان، أما الباب الثاني فيشمل تحاليل الصابون الذي تنحصر أساسيات تصنيعه فسي المادة الدهنية والقلوى المستخدم في التصبين فالصابون هو ملح الحامض الدهنى حيث يتحد أيدر وكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم مع الجليسريدات مكونة ملح الحامض الدهني والجليسرين وطبقاً لهذه القاعدة تختلف مواصفات الصابون تبعا لطبيعة الحامض الدهني والقلوى المستخدم فأيدر وكسيد الصوديوم يعطى صابون صلب أما أيدر وكسيد البوتاسيوم فيعطى صابون رخو أو صابون سائل. كذلك فإن الجليسريدات المحتوية على أحماض دهنية مشبعة تعطى صابون صلب مع أيدروكسيد الصوديسوم أما الأحماض الغير مشبعة فتعطى صابون رخو. وعموماً لاداعي لمقدمة طوبلة عن صناعة الصابون فهناك كتاب يعتبر بحق كمرجع شامل وجامع يشتاق إليه أى ذهن يريد الإلمام بهذه الصناعة قد كتبه السيد الكيميائي /فؤاد عبد العزيز رئيس القطاع عن كل ما يراود فكر أي دارس أو قساريء لمعرفة تفاصيل هذه الصناعة، أما الباب الثالث فيخص تحليل مياه الجليسرين والجلسرين الخام والمقطر سواء كان جليسرين مقطر طبى أو صناعى. أما الباب الرابع فيشمل على نبذة عن إنتاج الأحماض المقطرة الناتجة من الزيوت والدهون وألسوب ستوك بوحدات تشقق الأحماض الدهنية والتحاليل التى تجرى عليها. أما الباب الخامس فتم تخصيصه للتحاليل التى تجرى على الخامات الواردة. أما الباب السادس فقد خصص لطريقة تحضير المحاليل وكيفية ضبطها ولنا فى النهاية هدف واحد هو الإرتفاع بمستوى الأداء وتحقيق أفضل جودة تمكننا من المنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية.

و لا يفوتنى فى نهاية المقدمة أن أذكر كل من كان له أكبر الأثر فى إعـــداد وتقديم هذا الكتاب:

 ۱-السيد الأستاذ المحاسب / محمد محمود عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون والعضو المنتدب.

٢-السيد الدكتور. م /حسن جمعه خلف رئيس قطاعات الإنتاج والبحوث
 والتطوير بشركة مصر للزيوت والصابون.

٣-السيد الكيميائي / فؤاد عبد العزيز الشيخ رئيس قطاع مصانع سندوب
 بشركة مصر الزيوت والصابون.

٤ - السيد الكيميائي / عبد العزيز الشاعر مدير مراقبة الجودة بقطاع مصانع سندوب.

الفهرس

الفهرس		
الموضوع	رقم الصفحة	
الباب الأول		
تحاليل الزيوت والدهون	١٧	
تركيب الزيوت والدهون	14	
الصفات الطبيعية للدهون والأحماض الدهنية	۲٤	
منحنى خلطات الأستيارين وزيت النخيل	79	
منحنى خلطات الاستيارين وأولين النخيل	٣.	
رقم الحموضة	٣١	
رقم التصبن	٣٣	
الرقم اليودى وتأثير عملية الهدرجة عليه	٣٤	
استخدام الرافركتومترات في تقدير معامل الإنكسار	**	
معامل الإنكسار	٤٢	
نقطة تحبب الزيوت	٤٣	
تقدير نسبة الجلسرين	٤٤	
الحموضة وكيفية التخلص منها	٤٧	
تقدير اللون	٤٩	
اختبار تبييض الشحم والزيت	٤٩	
تقدير نسبة المواد الغير قابلة للتصبن	01	
تقدير نسبة الشوائب	٥٣	
اختبار كرايس للكشف عن التزنخ	0 £	
تقدير الرطوبة	٥٧	
تقدير رقم البيروكسيد وتأثير عمليتي التبيض وإزالة الرائحة عليه	٥٧	

اختبار النتر (الشحم والزيت)	٦.
تقدير درجة الإنصهار	71
اختبار التعكير وكيفية إزالة الإستيارين	٦٣
الكشف عن العامل المساعد في الزيوت المهدرجة ونبذة عن تحضير النيكل	٦٤
اختبار هالفن لزيت بذرة القطن	77
تقدير الصابون في الزيت والعامل المؤثر على وجوده	7.
تقدير رقم الإستيل	79
جدول مواصفات الجودة الواجب توافرها في المنتج النهائي	Y Y
الباب الثانى	
(التحاليل التي تجرى على الصابون)	٧٥
المواد الدهنية المستخدمة في صناعة الصابون.	Y A
تقدير الرطوبة–وطريقة التقطير لتقدير الرطوبة (دين واستارك)	9 🗸
تقدير المواد الدهنية الكلية ونبذة عن التصبن بالقلوى.	١
تقدير القلوى الحر والعامل المؤثر على وجوده.	1.4
تقدير الحموضة الحرة.	١٠٤
تقدير القلوى المتحد كصابون.	1.0
تقدير المواد غير القابلة للذوبان في الكحول.	١٠٦
تقدير المواد الغير متصبنة.	1.4
تقدير المواد الغير قابلة للتصبن.	1.9
تقدير المواد الغير قابلة للذوبان في الماء.	11.
تقدير كلوريد الصوديوم في الصابون	111
تقدير رقم الأستر.	١١٣
تقدير رقم التصبن.	117

۱۱٤ تقد	تقدير الرقم اليودى.
١١٦ الخ	اختبار التتر والجهاز الخاص به.
۱۱۸ تقد	تقدير رقم الحمض.
۱۱۹ تقد	تقدير الجليسرين.
١٢١ الك	الكشف عن وجود منظفات صناعية.
١٢١ تقد	تقدير لون محلول الصابون.
۱۲۳ اخ	اختبارات خاصة أخرى.
۱۲۰ تقد	تقدير حامض البوريك في صابون البوريك.
۱۲۰ تقد	تقدير حمض السالسليك في صابون السالسليك.
۱۲٦ تقد	تقدير حمض الكاربوليك في صابون الفنيك.
۱۲۸	جدول مواصفات المنتج النهائي في أنواع الصابون
الم	المختلفة.
الب	الباب الثالث
۱۳٥ اتد	تحاليل الجلسرين
۱۳۸ أو	أو لاً: تحاليل مياه الجلسرين
١٣٩ (تَقَ	(تقدير نسبة الجلسرين في مياه الجلسرين الناتجة من تصبين
الاز	الزيوت والشحوم)
ثث) ١٤٤	(تقدير نسبة القلوية الكلية كأكسييد صوديوم في مياه
الح	الجلسرين)
اثن) ۱٤٥	(تقدير نسبة كلوريد الصوديوم في مياه الجلسرين)
شَن) ۱ ٤ ٧	(تقدير نسبة الأحماض الدهنية في مياه الجلسرين)
۱٤۸ ثان	ثانياً: تحاليل الجلسرين الخام
۱٤۸ تقد	تقدير نسبة الجلسرين

تقدير نسبة الرماد	108
تقدير نسبة القلوية والملح.	108
تقدير الحموضة والقلوية كأكسيد صوديوم.	100
الكشف عن وجود السكريات.	107
تقدير الزرنيخ	107
تقدير النسبة المئوية للمواد العضوية غير المتطايرة	١٥٨
تحاليل الجلسرين المقطر	171
تقدير النسبة المئوية للجليسرول.	١٦٣
تقدير الكثافة	١٦٣
تقدير نسبة الرماد المكبرت.	177
تقدير كلوريد الصوديوم.	177
تقدير اللون.	177
تقدير الزرنيخ.	١٦٨
تقدير المواد المختزلة.	١٦٨
تقدير النسبة المئوية للأحماض الدهنية والأسترات	179
الكشف عن السكريات	١٧.
تقدير الكبريتات.	14.
الكشف عن وجود النحاس.	1 🗸 1
الجودة الواجب توافرها في الجلسرين الخام والمقطر.	١٧٢
الباب الرابع	
وحدات تشقق الأحماض الدهنية والتحاليل التي تجرى على	140
الخامات المستخدمه فيها .	
تقدير نسبة الرطوبة.	١٨٢

	١٨٢	تقدير درجة التتر.	
	١٨٣	تقدير نسبة الأحماض الدهنية الكلية.	
•	100	تقدير نسبة الأحماض المؤكسدة.	
	١٨٥	تقدير نسبة الزيت المتعادل.	
	١٨٧	تقدير نسبة الحامض المعدني.	
	١٨٧	تقدير الشوائب.	
	. 188	تقدير نسبة الفوسفاتيز ومنحنيات النفاذية والتركيز.	
	198	تقدير رقم الحموضة.	
	190	تقدير نسبة الرماد.	
		الباب الخامس	
	199	(التحاليل التي تجرى على المواد الخام الواردة)	
		أو لاً: التحاليل التي تجرى على الزيوت والشحوم.	
		تقدير نسبة الحموضة.	
		تقدير نسبة الرطوبة.	
		تقدير درجة الإنصهار.	
	:	تقدير نسبة الأحماض الدهنية الكلية.	
		تقدير رقم النصبن.	
		تقدير الرقم البودى.	
	۲.,	تقدير نسبة الشوائب.	
	۲.,	ثانياً: تحليل الصودا الكاوية.	
	۲.,	نبذة مختصرة عن طريقة الصناعة.	
	۲1 £	ثالثاً :تحليل سلفات الألمونيوم.	
	710	رابعاً: تحليل تراب التبيض.	

خامساً: تحاليل بذرة القطن وفول الصويا الوارد.	717
تقدير نسبة الزيت.	717
تقدير نسبة الرطوبة.	Y17
درجة النقاوة.	۲1 ∨
نسبة البروتين.	Y 1 9
سادساً: تحليل حامض الكبريتيك المدخن (الأوليوم).	771
سابعاً: تحليل حامض الفوسفوريك.	775
ثامناً: تحليل حامض الستريك.	77 £
الأيدرومترات وأنواعها ونظرية عملها.	770
تاسعاً: تحليل كلوريد الصوديوم.	777
عاشراً: تحليل سليكات الصوديوم.	777
حادى عشر: الفحم المنشط.	777
ثانى عشر: مكسبات الطعم والرائحة.	779
تقدير الوزن النوعى .	704
تقدير معامل الإنكسار.	
تجربة الرائحة على المسلى والصابون.	704
تقدير رقم الحموضة.	701
اختبار درجة الثبات.	700
التحليل الكروموتوجرافى وتحليك عينة رائحة ليمون	700
وأحماض دهنية.	
تقدير درجة الذوبان في الكحول المخفف.	777
تقدير راسب التبخير.	774
ثالث عشر: كبريتات الصوديوم.	770

، الأول	الباب
---------	-------

رابع عشر: مضادات الأكسدة.	777
خامس عشر: حامض السلفونيك.	774
المواصفات التي يتم على أساسها استلام الخامات الواردة.	791
الباب السادس	
(المحاليل العيارية والكواشف)	799
التقدير ات العملية في الكيمياء التحليلية.	799
المحلول العيارى لحامض الكبريتيك.	٣٠٥
محلول ٠,١-عيارى من حامض الكبريتيك.	٣.٧
محلول عيارى من حامض الأيدروكلوريك.	٣٠٩
محلول ٠,١-عياري من حامض الأيدروكلوريك.	٣.٩
محلول ۰,۱-عياري من أيدروكسيد الصوديوم.	711
محلول ۱۲۵ میباری من أیدروکسید الصودیوم.	717
مطول ۰,۱ - عيارى من ثيوكبريتات الصوديوم.	7718
محلول ۰,۰۰۲ عياري من ثيوكبريتات الصوديوم.	710
محلول حامض بير أيوديك.	٣١٦
محلول ۰٫۱-عیاری من نترات الفضة.	717
محلول ۰,۱ -عيارى من كلوريد الصوديوم.	717
محلول بيكرومات البوتاسيوم.	٣1 A
محلول حديد وكبريتات الأمونيوم.	٣1 A
محلول ويجز.	719
محلول صوديوم ميتابير ايودات.	٣٢.
محلول هالفن.	
محلول فلور وجليسينول.	441

محلول أيدروكسيد بوتاسيوم كحولى ٠,٥-عيارى.	771
الدلائل ومنحنيات التعادل.	771
محلول زرنيخ قياسى.	447
دليل فينولفثالين.	
دليل ميثيل أورانج.	
دليل كرومات البوتاسيوم.	
دليل أحمر الميثيل.	-
دليل النشا.	***
دليل فرى سيانيد البوتاسيوم.	
دليل أحمر الفينول.	
بعض التقديرات الكيميائية	
١-تقدير فوق أكسيد الهيدروجين.	
٢-تقدير الكلور.	847
٣-تقدير العسر في المياه.	844
٤ - تقدير حامض الخليك.	441
٥-تقدير نسبة كربونات البوتاسيوم وأيدروكسيد البوتاسيوم	777
في محاليل البوتاسا.	
٦-تقدير نسبة المواد الدهنية في المياه الناتجة من المعاملة	٣٣٢
القلوية للزيوت.	
٧-تقدير اليود.	٣٣٤
٨-تقدير الأزوت.	770
٩-جدول الأوزان الذرية(١٩٥٩).	***
١٠ - جدول كثافة الأحماض على درجة ٢٠م.	٣٣٩
١١ –جدول الثوابت الأساسية للزيوت النباتية.	





" بسم الله الرحمن الرحيم " الباب الأول تحاليل الزيوت والدهون

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بتوفيق من الله أبدأ هذا الكتاب بباب تحاليل الزيوت والدهون وأستهله بالتعرف على تركيب الزيوت والدهون.

تركيب الزيوت والدهون

الجليسريدات

الزيوت والدهون مواد من أصل نباتى أو حيوانى، وهمى تعتبر أسترات للكحول الثلاثى الأيدرات المسمى بالجليسيرول مع الأحماض الدهنية ويطلق على هذه الأسترات اسم الجليسيريدات. وعموما تطلق كلمة دهن fat على مركباتها الصلبة أوشبه الصلبة على درجات الحرارة العادية، بينما تطلق كلمة oil على المواد السائلة تحت نفس الظروف، ولذلك لايوجد حد فاصل بين الكلمتين إلا في حالة التفرقة بين المواد السائلة أو الصلبة الدهنية.

Glycerol

Triglyceride Water

جليسرول (٣جزىء حامض دهنى) الفا أوليو ثنائى البالميتين مامض دهنى الفا أوليو ثنائى البالميتين جامض أولييك] + [٢جزىء حامض بالمتيك]

ويتكون الدهن في الطبيعة من مزيج من جليسيرات متباينة بنسب مختلفة ومن أمثلة الجليسيريدات الشائعة البيوتيرين والكبروين والكبريلين والمرستين والبالمتين والإستيارين، ويعتبر الأوليين من أهم الجليسيريدات التي توجد بكمية وفيرة في زيت الزيتون فيكسبه صفة السيولة علاوه على إحتوائه على جزء من كل من البالمتين والإستيارين بينما يحتوى الدهن الحيواني على زيادة من البالمتين والإستيارين وقلة من الأوليين.

ويحتوى دهن اللبن على مزيج من مجموعة الدهون التي تبدأ بالبيوتيرين وتنتهى بالإستيارين علاوة على إحتوائه على الأوليين واللينولين.

ويتكون جزىء الدهن من اتحاد الحامض الدهنى مع الجليسيرول ويتكون الماء نتيجة لهذا التفاعل، وعلى ذلك فإن جزىء الدهن عند انحلاله مائيا بفعل الأحماض أو الإنزيمات يؤدى إلى إنفراد الحمض الدهنى المناظر وكذلك الجليسيرول. ولما كانت الدهون فى الطبيعة مزيجا من الجليسيريدات فإن الإنحلال المائى لها يؤدى إلى تكوين عدد كبير من الأحماض الدهنية إلى جانب الجليسيرول.


الأحماض الدهنية

ويبلغ الوزن الجزيئى لجزىء الجليسيرول في ثلاثى الجليسيريد 13 ويختلف وزن الجزىء الباقى من الجزىء المكون من الأحماض الدهنية بإختلاف الزيوت في تراوح بين ٦٥٠ إلى ٩٧٠، أى تبلغ نسبة وزن الأحماض الدهنية فى الجليسيريد من ٩٤إلى ٩٦% من الوزن الجزيئى للجليسيريد.

	يدا
أأك حامض دهنى ١	يد ك
——ألك حامض دهنى ٢	يد ك
—— أأك حامض دهني ٣	يد — ك
	ید

ونظرا لأن الأحماض الدهنية هي الجزء النشط بجانب أنها تكون معظم وزن الجليسيريد فإنها تؤثر على صفات الجليسيريدات، ويمكن فهم خواص الدهون والزيوت من دراسة الأحماض الدهنية الموجودة التي تدخل في تركيبها والأحماض الدهنية الموجودة في الطبيعة عموما مركبات أليفاتية أحادية القاعدية تحتوى بدون استثناء على مجموعة كربونيل (ك = 1) توجد في نهاية السلسلة الأيدروكربونية غير المنفرعة. والحامض الذي يشذ عن ذلك هو حامض الأيسوفاليرك. والأحماض الدهنية الموجودة في الطبيعة تحتوى على عدد زوجي من ذرات الكربون وتختلف هذه الأحماض عن بعضها في عدد ذرات الكربون في سلاسلها وفي عدد ومواقع الروابط المزدوجة بينها وتضع تسمية جنيف عسمية جنيف Geneve non enclature الكربون يمكن الدلالة عليه تركيبه الكيمياوي وتبعا لذلك فإن عدد ذرات الكربون يمكن الدلالة عليه واسطة مقدم كلمة يوناني Greek Prefix فمثلا الأحماض التي تحتوي على ١٢

Dodec العدد Tetradec، ۱۲، ۱۶، العدد Tetradec، ۱۲، ۱۶، العدد المقطع العدد الدهنية مشبعة بواسطة وضع المقطع في نهاية الإسم أما بالنسبة للأحماض الغير مشبعة فيوضع المقطع المقطع في نهاية الإسم ويسمى حامض البالمتيك تبعا لذلك باسم حامض هكساديسانويك الدهنية بواسطة مقطع يوضع قبل الإسم فيصبح حامض اللينولييك الدهنية بواسطة مقطع يوضع قبل الإسم فيصبح حامض اللينولييك المناوليك النبوليك المناوليك الكربون تعتبر ذرة الكربون المسلسلة بعد الكربوكسيل هي ذرة الكربون رقم واحد ثم ترقم ذرات الكربون المسلسلة بعد ذلك بالترتيب.



٩ : ١٠ ، ١٢ : ١٣ حامض أكتاديساداينوييك (لينولييك) .

9:10.12:13 octa deca dienoic وكتاديساداينويك (لينولييك)

والأحماض الدهنية التي تحتوى على أكثر من رابطتين مزدوجتين ويطلق عليها اسم nonconjugated تكون فيها الروابط المزدوجة في سلسلة الكربون منفصلة بواسطة رابطتين أحاديتين على الأقل، وهذه تفترق عن الأحماض ال conjugated التي تتبادل فيها الروابط المزدوجة الأحادية بين ذرات كربون معينة.

سلسلة حامض دهني Conjugated (الروابط المزدوجة متبادلة مع روابـــط أحادية)

سلسلة حامض دهنى noncoujngated (الروابط المزدوجة منفصلة بواسطة رابطتين أحاديتين).

ويقدر نشاط الحامض غير المشبع بموضع وعدد الروابط المزدوجة فوجود رابطتين مزدوجتين تفصلهما مجموعة مثيلين واحد (ك يد٢) يسبب نشاطا

فى التفاعلات عن وجود رابطتين مزدوجتين على مسافة بعيدة من بعضهما والأحماض الدهنية التى تتبادل فيها

الروابط المزدوجة مع رابطة أحادية (conjugated) وأستراتها تكون سويعة في تفاعلات خاصة مثل تفاعلات التجمع Polymerization.

والأحماض الدهنية ذات الرابطة المزدوجة الواحدة يمكن أن توجد فى الصورة السس cis أو فى الصورة الترانس trans وتسبب الرابطة السترانس عدم انتظام شكل السلسلة المستقيم كما أنها تسبب ارتفاع درجة الذوبان وتسبب تقليل النشاط فى التفاعلات.

وتزداد احتمالات عدد المتشابهات مسن trans cis بزيسادة عسدد الروابط المزدوجة. فالحامض ذو الرابطتين المزدوجتين يمكن أن يوجد فسى أربع صور ، في حين أن الحامض ذي الثلاث روابط المزدوجة يمكن أن يوجسد في ثماني صور: وعلى العموم يمكن تحويل الأحمساض السسس CIS إلى المتشابهة الترانس Trans خلال بعض المعاملات الصناعية.

ويقاس مقدار عدم التشبع للدهن أو الخليط الأحماض الدهنية بواسطة اختبار الرقم اليودى Iodine Value. كما يقدر متوسط الوزن الجزيئي بواسطة اختبار التصبن Saponification أو بما يتممه من اجراء اختبار التعادل Neutralization Value وتوجد أحماض دهنية أخرى بها روابط ثلاثية أو حلقات كربون مقفولة.

وتنقسم الأحماض إلى مجموعتين:-

(أ) الأحماض الدهنية المشبعة وهي الأحماض التي يحتوى الجرزىء منها على كل ما يلزم من الأيدروجين الذي يستطيع الإتحاد به والرمز العام لها: ك ن يدبن أب

(ب) الأحماض الدهنية غير المشبعة وهى التى يحتوى الجزىء منها علي أقل مما يلزمه من الأيدروجين وفيه تتصل ذرات مين الكربون ببعضها برابطة مزدوجة أو أكثر. وتسمى مجموعة الأحماض الدهنية غير المشبعة والتى تحتوى على رابطة واحدة مزدوجة بمجموعة الأولييك لأن حميض الأولييك هو أهم أحماض تلك المجموعة والرمز العام لها:

أما مجموعة الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تحتوى علي رابطتين مزدوجتين فتسمى بمجموعة اللينوليك ورمزها العام:

ك ن يد بن _ ١٤ ا

أما المجموعة الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تحتوى على ثلاث روابط مزدوجة فتسمى الليولينيك ورمزها العام:

ك ن يدىن _ ٦ أى

ونقطة الإنصهار للأحماض الدهنية المشبعة أعلى منها لغير المشبعة التى تحتوى على نفس العدد من ذرات الكربون، فحمض الإستياريك مشبع (يحتوى على ١٨ ذرة كربون) ويوجد في حالة صلبة ودرجة انصهاره على ١٨ ذرة كربون) وهو غير مشبع (يحتوى على ١٨ ذرة كربون)

كربون أيضاً) يوجد في حالة سائلة ودرجة انصهاره ١٤م. وهذه الصفات نتنقل إلى الجليسيريدات المناظره والدهون في الطبيعة تجمع بين جليسيريدات مشبعة وغير مشبعة، وتتفاوت نسب كل منها في الدهون فتؤشو على صفاته العامه. فالدهون الصلبة هي التي تحتوي على نسبة عالية من الجليسيريدات المشبعة ونسبة منخفضة من غير المشبعة. أما الدهون اللينه أو الزيت فتحتوي على نسبة عالية من الجليسيريدات غير المشبعة وتحتوي الدهون والزيوت الخام على مواد ضئيلة أخرى غير الجليسيريدات قد تسزال ماما خلال عملية التكرير وبذلك تختفي من المنتج النهائي.

الصفات الطبيعية للدهون والأحماض الدهنية:

١- الصفات الزيتية واللزوجة voiliness & Viscosity.

تعتبر مقدرة الزيوت والدهون على تكوين طبقات رقيقة للتزييت من أهم صفاتها وهي تشبه في ذلك الأيدروكربونات الطويلة السلسلة وبالرغم من استخدام منتجات البترول في تشحييم الماكينات بدلا من الزيوت إلا أن أهمية بعض الزيوت الغذائية في عملية التزييت لازالت تحتل مكانا مرموقا وعموما نقل لزوجة الزيوت قليلا بزيادة درجة عدم التشبع وانخفاض الوزن الجزئي لأحماضها والعكس صحيح.

Y-التوتر السطحي Surface Tension:

يزداد التوتر السطحى للأحماض الدهنية بزيادة طول السلسلة ويبلغ التوتر السطحى على درجة ٧٠م للأحماض التي عدد ذرات الكربون لها ك٤ 77.7 ، ك 7 = 3.77 ، ك 1 = 3.77 ، ك 1 = 7.77 ، ك 1 = 7.7

Density & Expansibility - ٣-الكثافة والتمدد

تزداد كثافة كل من الأحماض الدهنية والدهون كلما قل وزنها الجزيئي وكلما ازدادت درجة عدم تشبعها.

٤-درجة الإنصهار Melting Point.

تزداد درجة الإنصهار بازدياد طول السلسلة للحامض الدهنى وتقلل كلما زادت درجة عدم التشبع.

٥-درجات التدخين والإشتعال والإحتراق مقاييس لدرجة ثبات المواد تعتبر درجات التدخين والإشتعال والإحتراق مقاييس لدرجة ثبات المواد الدهنية عند تسخينها في وجود الهواء ودرجة التدخيان المجاردة. درجة الحراره التي تظهر عندها نواتج الهدم بكمية كافية للعيان المجاردة. ودرجة الإشتعال Flash Point هي درجة الحراره التي تتصاعد معها نواتج الهدم بدرجة تجعلها تحترق ولكن بدون أن تساعد على الإحتراق. ودرجاة الإحتراق المدارة التي عندها تساعد المواد السالفة المدروة على حدوث احتراق مستمر والأحماض الدهنياة أقال ثباتا من الجليسيريدات ولذلك فإن درجات التدخين والإشتعال والإحسازاق للزياوت العادية تتوقف على محتوياتها من الأحماض الدهنية المنفردة وتختلف درجاة التدخين لزيت بذرة القطن أو الفول السوداني من ٢٠٠ ف عندما تحتوي على

أحماض دهنية منفردة ١٠٠% إلى ٥٠٤ف إذا كانت نسبة الأحماض المنفردة بها ٢٠٠٠% وتختلف درجة الإشتعال لهذين الزيتين من ٣٨٠ إلى ١٠٥٠ كما تختلف درجة الإحتراق من ٤٣٠- ١٨٥ف والزيوت المحتويسة على أحماض دهنية ذات أوزان جزيئية صغيرة تتخفض درجات تدخينها واشتعالها واحتراقها مثل أحماض زيت جوز الهند.

٦-الذوبان و الإمتز اج Solubility and miscibility.

تمتزج الدهون والأحماض الدهنية على درجات حرارة أعلى من انصهارها مع مجموعة مختلفة من الأيدروكربونات و الأسترات والكيتونات بينما يتميز حامض ريسينولييك في زيت الخروع والذي يحتوى على مجموعة أيدروكسيل حره بإمتزاجه بالمذيبات العضوية مثل الأيدروكربونات ذات الساسلة المستقيمة امتزاجا غير تام على درجات الحراره العادية ولكن يزداد امتزاجه كلما ارتفعت درجة الحراره.

٧-الصفات الضوئية Optical properties.

ويعتبر قياس معامل الإنكسار الضوئى من الإختبارات الهامه السريعة فـــى تصنيف الزيوت غير المعروفة المصدر وكذلك في ملاحظة درجة الهدرجة.

" أهم الزيوت المستخدمة في الغذاء"

1-زيت بذرة القطن: له رائحة وطعم قويين ومميزين ولونه بني محمر لوجود مواد ملونه استخلصت من البذور وبعد تكرير الزيت الخام بالصودا الكاوية والتبييض وإزالة الرائحة نحصل على زيت مواصفاته جيدة من حيث الحموضة واللون ورقم البيروكسيد.

٢-زيت الفول السوداني: لونه أصفر فاتح وله طعم ورائحة مميزين للفول
 السوداني.

٣-زيت الزيتون: ويتميز بلونه الأصفر المخضر ورائحته وطعمه المقبولين ويستهلك بخلاف الزيوت الأخرى بدون تكرير أو إزالة رائحة أو أى معاملات أخرى.

٤-زيت النخيل: وهو الزيت المستخرج من لب ثمرة نخيل الزيت حيث يحتوى اللب على ٥٠% زيت ذو رائحة مقبولة ومتميزة.

٥-استيارين النخيل.

7-أولين النخيل وهناك خلطات بنسب متفاوتة قد تم خلطها للوصىول إلى درجات انصهار متباينة تستخدم في صناعة المسلى والشورتنج وذلك من استيارين النخيل وأولين النخيل وكذلك استيارين النخيل وزيت النخيل وقد تم توقيع هذه الخلطات على منحنى رقم ١ ، رقم ٢.

٧-زيت عباد الشمس ولون الزيت الخام كهرمانى فاتح يتحول إلى أصفر
 باهت بعد التكرير.

٨-زيت السمسم لونه يختلف من الكهرمانى إلى الأصفر ويتحول بعد التكرير
 إلى لون أصفر باهت.

٩-زيت الذرة لونه كهرمانى محمر وبعد تكريره يكون لونه أغمق من الخضروات الأخرى.

١٠ زيت بذرة الكتان والزيت الخام لونه أصفر غامق ولـــه رائحــة قويــة مميزة.

11-زيت فول الصويا لونه أصفر كهرمانى ويتحول إلى أصغر فاتح بعد التكرير، وكل هذه الزيوت التى تم ذكرها يتم عليها وهى فى حالتها الخام بعد العصير أو الإستخلاص عمليات صناعية حتى تجعلها صالحة للإستهلاك الغذائى وهذه العمليات هى التكرير والغسيل للتخلص من الصابون المتكون والتجفيف والتبييض وإزالة الرائحة باستثناء زيت الزيتون لايعامل هذه المعاملات.

وفيما يلى نسبه الخلطات المتباينه من زيت النخيل واستيارين النخيل وكذلك استيارين وأولين النخيل .

١- يلاحظ أن درجة انصهار استيارين النخيل المستخدم٥٣ م في المنحنى رقم (١)


٢-يلاحظ أن درجة انصهار زيت النخيل المستخدم ٣٨ م وأولين النخيل المستخدم ١٩ م انصهاره ١٩ م

٣- العينات مجففة قبل العمل ودرجة الحرارة عند سحب العينة المخلوطة
 تزيد ١٠ درجات عن درجة الانصهار المتوقعة .

نسب الخلط ودرجة الانصهار:

درجة الانصهار	زیت نخیل	استيارين نحيل
۲۵ م	١.	٩.
٥١،٥ م	۲.	۸.
٥٠,٥ م	٣.	٧.
٤٩,٢٥ م	٤٠	٦.
٤٩ م	٥.	٥.
٥٤ م	٦٠	٤٠
٤٢,٢٥ م	٧٠	۲.
٥,١٤م	٨٠	۲.
۳۹,۲٥ م	٩٠	١.


نسبه الخلطات المتباينه من زيت النخيل واستيارين النخيل من ١٠ الى ٩٠ % والعكس



١-يلاحظ أن درجة إنصهار استيارين النخيل المستخدم ...
 ٢-يلاحظ أن درجة انصهار زيت النخيل المستخدم ... ٣٨,٠٠٠ م .

٣-العينات مجففة قبل العمل ودرجات الحرارة عند سحب العينة المخلوطة تزيد ١٠ درجات عن درجة الإنصهار المتوقعة.

منحنی رقم ۲ خلیط مکون من استیارین نخیل سیولة ٥١,٥ م وأولین نخیل سیولة ۱۹ م




نسب الخلط ودرجات الانصهار

درجة الانصهار	أولين النخيل	استيارين النخيل
۱۹م	٧	صفر
۲۹ م	٩.	١.
ه م	۸۰	۲.
۴ ۳۷	٧.	٣٠
۸۳ م	٦٥	٣٥
٠٤ م	٦.	٤٠
٥١,٥ م	٥,	٥,
٤٣,٥	٤٠	٦.
٤٤ م	۳.	٧٠
ه٤ م	٧.	٨٠
۰ م	١.	٩.
٥١,٥ م	صفر	١

رقم الحموضة

هو عدد المليجر امات من أيدروكسيد البوتاسيوم، المستهلك في معادلية الأحماض الدهنية في وزن معين من الزيت أو الدهن (١ جرام دهن): الطريقة:

تجرى نفس الخطوات المتبعة في تقدير النسبة المئوية للحموضة. عدد سم القلوي × عيارية القلوي × ٦,١٥ طريقة الحساب = الموضة الوزنة



٢ - رقم التصبن

وهى عدد ملليجرامات أيدروكسيد البوتاسيوم اللازمة لتصبين جرام واحد من الزيت أو الدهن.

الطريقة:

١-تصهر العينة وترشح ثم أوزن وزنه تختلف باختلاف رقم التصبن للزيوت
 والدهون حسب الآتى:

إذا كان رقم التصبن للزيوت والدهون من ١٩٠ -٢١٠ أوزن ٣,٥جم.

من ۲۱۰ –۲۳۰ أوزن ۳٫۱جم.

من ۲۳۰ –۲۵۰ أوزن ۲٫۹جم.

من ۲۵۰ –۲۷۰ أوزن ۲٫۷جم.

من ۲۷۰ –۲۹۰ أوزن ٥,٢جم.

وفى جميع الحالات يجب أن تأخذ العينة 02-00 مما يأخذه البلانك ويجب ألا يقل مطلقا عن 03% من محلول يد كل $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ع.

Y-بعد وزن العينة حسب النظام السابق أضف ١٠سم كحول ايثايل ساخن ثم أضف ٥٠سم محلول بوتاسا كحولية ﴿ عيارى وغطى مباشرة شم اغلم لمدة ساعة يلاحظ بعد انتهاء المدة أن يكون المحلول النهائى رائسق تماما وهذا يدل على اكتمال عملية التصين.

٣-برد ثم اغسل القمع المستخدم بدل المكثف العاكس واغسل أيضا جدران الدورق بالإيثانول المتعادل وخفف حتى يصل الحجم ٧٥سم بالإيثانول ثم اضف ١سم دليل فينولفثالين اعمل بلانك في نفس الوقيت عاير بمحلول الحامض حتى اختفاء اللون القرمزي.


طريقة الحساب = [(ب - ع) × عيارية الحامض × ٥٦,١٥]

حيث أن ب =عدد سنتيمترات الحامض المستخدم في معايرة البلانك.

ع = عدد سنتيمترات الحامض المستخدم في معايرة العينة.

و = وزن العينة بالجرامات.

الرقم اليودى وكيفية تقديره



بإضافة ٥سم كلوروفورم.

٣-الرقم اليودى

هو عدد جرامات اليود التي تمتصها مائة جرام من الزيت أو الدهن.

الطريقة:

۱ – اصمهر العینة لدرجة ٥٠م ورشح ثم استبعد أول كمیة فی الترشیح وخذ الكمیـــــة
 التالیة لها ثم اوزن وزنه تتناسب والرقم الیودی كما هو موضح فیما یلی:

٣-أضف ٢٥ سم من محلول ويجز لكل من الدورق المحتوى على العينة والدورق المحتوى على البلانك.

٢-أضف ٥سم كلوروفورم على العينة الموزونه وجهز دورق للبلانك أيضـا

٤-ضع العينة والبلانك في مكان مظلم لمدة ٣٠ دقيقة.

٥-أخرج العينة ثم أضف ١٠ اسم ماء مقطر يستخدم جزء منها في غسيل الغطاء وجدران الدورق ثم عاير بعد إضافة ١٠سم يوديد بوتاسيوم ١٠% واستخدم ١سم من دليل النشا ١% واستمر في المعايرة حتى زوال اللون الأزرق.

كرر نفس طريقة المعايرة مع البلانك ودون القراءة ثم اطرح القرائتين. طريقة الحساب = $[(ب-3) \times a]$


و

حيث أن ب =عدد سم محلول ثيوكبريتات الصوديوم المستخدم في معايرة البلانك.

ع = عدد سم محلول ثيوكبريتات الصوديوم المستخدم في معايرة العينة. و = وزن العينة بالجرامات

(استخدام الرافركتوميترات في تقدير معامل الإنكسار)

العمود المقام



لكل مادة غذائية معامل إنكسار ثابت ومميز لها ويدل تغيره على انحــراف هذه المادة عن خواصها الطبيعية والكيماوية المميزة لها ولذلك فإن معـامل الإنكسار له أهمية كبيرة في تحديد درجة نقاوة وجودة هذه المواد. وأيضـا في معرفة نسبة المواد الصلبة الذائبة بهذه المواد وكـــذا كثافتـها النوعيـة وتستعمل أجهزة الرافركتوميترات بكثرة في مجال تحليل الأغذية.

الأساس العلمى لنظرية استخدام الرافركتوميترات

بنى عمل هذا الجهاز على أساس أنه إذا مر شعاع ضوئى من وسط إلى آخر ذو كثافة مختلفة فإن هذا الشعاع يعانى انكسار أى ينحرف عن اتجاهها الأصلى وهذا الإنحراف أو الإنكسار يختلف مقداره وإتجاهه بإختلاف كثافة الوسطين.

فإذا مر شعاع ضوئى خلال وسطين مختلفى الكثافة فإن الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام على سطح الإنفصال بين الوسطين المختلفى الكثافة تسمى بزاوية السقوط (أ) وهذا خلاف زاوية الإنكسار (ب) التى تعرف بأنها الزاوية المحصورة بين الشعاع المنكسر والعمود المقام على سطح الإنفصال شكل (١) كما يبدو فى الرسم .

من الرسوم السابقة يتضح أن هناك أربعة حالات لإنكسار الشعاع المار خلال وسطين وهذه الحالات هي:

١-زاوية السقوط أكبر من زاوية الإنكسار (شكل ٢):

وهذه الحالة تنشأ في حالة مرور شعاع من وسط أقل كثافة إلى وسط أكـــثر كثافة مما ينتج عنه أن الشعاع المنكسر يمر مقتربا من العمود المقام علـــى سطح الإنفصال.


٢-زاوية السقوط أقل من زاوية الإنكسار (شكل ٣):

وينشأ ذلك نتيجة مرور شعاع من وسط أكثر كثافة إلى وسط أقل كثافة مما يؤدى إلى أن ينكسر الشعاع المار بعيدا عن العمود المقام على سطح الإنفصال.

٣-يمر الشعاع الساقط عموديا على سطح الإنفصال دون أن يعانى إنكسارا خلال الوسطين (شكل ٤).

٤ - الزاوية الحرجة Critical angle:

وهي زاوية السقوط التي يقابلها زاوية انكسار مقدارها ٩٠ م درجة (شكل ٥).



وتنتج هذه الحاله عند مرور شعاع من وسط أكثر كثافة إلى وسط أقل كثافــة السقوط تزداد تبعا لذلك زاوية الإنكسار حتى يصل مقدارها إلى ٩٠. وفي هذه الحالة ينطبق الشعاع المنكسر على سطح الإنفصال.

أما إذا زادت زاوية السقوط عن هذه الدرجة (أي زادت عن الزاوية الحرجة) فإن الشعاع ينعكس كلية و لاينكسر.

وفى حالة الزاوية الحرجة فإن :

معامل الإنكسار = جيب زاوية السقوط /جيب زاوية الإنكسار = جا زاويـــة السقوط /جا زاوية الإنكسار = جا زاوية السقوط /جا زاوية ٩٠.

وبما أن جيب الزاوية التي مقدارها ٩٠ = واحد صحيح = فعلى ذلك يكون معامل الإنكسار في حالة الزاوية الحرجة = جا زاوية السقوط /١ إذن معامل الإنكسار = جا زاوية السقوط.

وعلى هذا الأساس يتم بناء تصميم أجهزة الرفركتومترات وذلك بإستخدام

الزاوية الحرجة في تقدير معامل الإنكسار.

ومعامل الإنكسار يكون دائما ذو قيمة ثابته بالنسبة لأى وسطين عند نفسس درجة الحرارة ونفس طول موجة الضوء - حيث يقـــل معـــامل الإنكســـار للسوائل والمواد الصلبة كلما ارتفعت درجة الحرارة ويزداد بإنخفاضها. كما يزداد الإنكسار في اتجاه اللون البنفسجي من ألوان الطيف أي يختلف بإختلاف طول الموجة الضوئية ويزداد معامل الإنكسار كلما قل طول الموجة الضوئية.

وعادة ينسب معامل الإنكسار لأى مادة إلى الهواء فإن لم يكن الهواء هو أحد الوسطين (كما في حالة الرفركتومتر والذي يمر به الضوء من خلال الزجاج إلى السائل) فإنه في هذه الحاله يجب أن تحول هذه القيمة لمعامل الإنكسار بحيث تعطى معامل الإنكسار منسوبا للهواء وذلك عن طريق استخدام المعادلة التالية.

معامل الإنكسار السائل منسوبا للهواء = معامل انكسار الزجاج بالنسبة للهواء \times معامل انكسار السائل بالنسبة للزجاج.

إلا أنه يلاحظ أن التدريج الموجود بالرفركتومتر يوفر هذه العملية الحسابية حيث من خلالها يتم قراءة معامل الإنكسار للسائل منسوبا للهواء مباشرة. وأهم أنواع الرفركتومترات المستخدمة في تحليل الأغذية ومجال الصناعات الغذائية عموما رفراكتومتر آبي Abbe ورفراكتومتر زايس Zciss.

مجال استخدام الرافركتومترات في الزيوت والدهون:

يعتبر معامل الإنكسار للمواد النقية من الصفات الطبيعية المميزة لها كما أنه يتميز بالثبات وعلى ذلك فهو يستخدم بكثرة في مجالات عديدة منها التعرف على المادة نفسها وكذا تركيزها بالإضافة إلى الكشف عن مدى نقاوتها وجودتها وعموما تستخدم الرفركتومترات في المجالات التالية وذلك فيمنا في صناعة الزيوت والدهون:

(أ) فى مجال الزيوت والدهون: حيث تتميز الزيوت والدهون بمعامل إنكسار لكل منها ذو قيمة ثابته لا تتغير –وعلى ذلك فلكل زيت نقى معامل انكسار

خاص به وتغيره يدل على انحراف هذا الزيت عن خواصة الطبيعية والكيميائية نتيجة تعرضه للفساد أو غشه بزيت آخر.

(ب)كما يستخدم معامل الإنكسار كمقياس سريع لتتبع عملية هدرجة الزيوت الغذائية وتحديد وقت انتهاء عملية الهدرجة حيث يرزداد معامل الإنكسار للزيوت بزيادة الرقم اليودى أى بزيادة عدم التشبع، كما يقل الإنكسار بزيلدة تشبع الزيت بالهيدروجين أى أن الرقم اليودى ينخفض نتيجة التشبع ويمكن من جداول خاصة معرفة الرقم اليودى المقابل لمعامل الإنكسار وعادة يجرى قياس الإنكسار للزيوت على درجة ٢٠ أو ٢٥ أو في حالة الدهون على ٤٠ وذلك بإمرار تيار من الماء على الدرجية المرغوبية حيول المنشورين الزجاجين أثناء إجراء الإختبار فمثلا معامل إنكسار زيت بذرة القطن عند ٢٥م يتراوح بين ١١٤٧٨ إلى ١١٤٧٢ .

٤ - معامل الإنكسار

الطريقة: نظف الشريحة الزجاجية الخاصة بالجهاز ثم أضف عليها نقطة من الشحم وارفع درجة الحرارة حتى ٤٠ ثم مرك بريمة الجهاز حتى تقع المنطقة المظلمة والمضيئة في المنتصف عند ذلك تؤخذ القراءة وتدل على معامل الإنكسار وتدون، وفي حالة إنخفاض درجة الحرارة عن الدرجة المعيارية يطرح الفرق بين الدرجة المعيارية والدرجة التي تم عليها القياس ثم يضرب في ١٣٠٥،٠٠٠ ويطرح من القراءة الناتجة على الجهاز وفي حالة إرتفاع درجة الحرارة عن المعيارية يضرب فرق درجة الحرارة في عليها على الجهاز وفي معامل

الإنكسار والأرقام الناتجة من إضافة وطرح ما هـى إلا معامل تصحيح للقراءة ولكل نوع من الزيوت والشحوم معامل إنكسار معين يختلف باختلاف درجة تشبع الزيوت والدهون ويلاحظ قياس معامل انكسار الزيوت السائلة على درجة ٢٥م.

ملاحظات:

١-يضبط الجهاز على الماء المقطر على درجة ٢٠م.

Y-معامل الإنكسار = القراءة \pm (معامل التصحيح) \times الفرق في درجة الحرارة.

٥<u>-نقطة تحبب الزيوت</u>

وهى الدرجة الباردة القصوى الثابتة (وذلك لفترة قصيرة).

الطريقة:

۱-نضع عشرة سنتيمترات مكعبة من العينة السائلة داخل أنبوبة اختبار جافة يتراوح قطرها الداخلى ما بين ۱۸ -۲۰ ملليمترات ثم يوضع به ترمومـــتر مقسم لأقرب ۲۰٫۲م.

Y-تبرد العينة بالماء أو بمخلوط مجمد تتناسب درجة حرارته مـع درجـة تجمد السائل المختبر بحيث تقل درجة تجمد الأخير عن الأول بنحو خمسـة درجات مئوية.

٣-تسجل درجة الحرارة عندما يتم تحبب السائل فتكون هي نقطة التحبب للزيوت.

ملاحظات: -

Y-يجرى اختبار أولى لمعرفة درجة تجمد الزيت أولا حتى يمكن تبريد الماء إلى أقل من درجة تجمد الزيت بخمس درجات مئوية.

٦ - تقدير نسبة الجلسرين

يتم وزن ٢جرام شحم بالضبط ثم يجرى تصبينها بمحلول بوتاسا كحولية ٥,٠ عيارى ثم يبخر الكحول بعد تمام التصبين وتذاب فى ١٠٠ سم ماء مقطر وتجرى عملية تكسير الأحماض الدهنية بحامض كبريتيك٤:١ أو يد كل١:١ وذلك بعد إضافة ٢-٣ نقطة ميثيل أورانج حيث يضاف الحامض حتى يتحول اللون إلى أحمر وتضاف زيادة من الحامض اسم وبعد تمام إنفصال الأحماض الدهنية يرشح المحلول خلال ورقة ترشيح مبتلة بالماء ويستقبل الترشيح فى دورق مخروطى سعة ١٠٠ سم شم يبرد المحلول ويعادل بواسطة محلول صودا تركيز ٥٠% حتى إصفرار اللون ويحضر دورق مثيل أورانج ويحمض بحامض كبريتيك ثم تضاف صودا حتى لون التعادل ميثيل أورانج ويحمض بحامض كبريتيك ثم تضاف صودا حتى لون التعادل عند ذلك يكون البلائك والعينة جاهز لتقدير نسبة الجلسرين.




Fig. II, 25, 4.

حسب الخطوات التالية:

١-يضاف ٥٠سم من محلول بير ايوديك لكل من العينة والبلانك.

٢-توضع العينة والبلانك في الظلام لمدة نصف ساعة.

٣-يضاف ١٠سم من محلول يوديد البوتاسيوم ١٠% للعينة ثم اتبعهم بحوالى ١١٠ ماء مقطر تستخدم لغسيل جدران الدورق والغطاء وتعاير بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم ٢٠١ عيارى مع استخدام ١سم من محلول النشا ١% كدليل وتستمر في المعايرة حتى اختفاء اللون الأزرق.

٤-تجرى الخطوات السابقة بالنسبة للبلانك وتؤخذ القراءة.

يجب أن تأخذ العينة ٨٠% أو أكثر مما يأخذه البلانك وإذا قلت عن ذلك تعاد العينة بأخذ وزنه أقل. $-1 \cdot (y-3) \times 3$ الحساب = -3×3 عيارية ثيوكبريتات الصوديوم

حيث أن ب = عدد سم ثيوكبريتات الصوديوم المستخدمة في معايرة البلانك. ع = عدد سم ثيوكبريتات الصوديوم المستخدمة في معايرة العينة. و = وزن العينة.

طريقة أخرى لتقدير الجلسرين

تزن ٥ جم من الشحم أو الزيت ويتم تصبينها بمحلول أيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي ٠,٥ عياري بإضافة كمية كافية للتصبين وأغلى لمدة ساعة علـــــى حمام مائى ثم بخر الكحول وأنب في ١٠٠ سم ماء مقطر ثم أضف حامض كبريتيك ١: ٤ بزيادة ١ سم في وجود دليل فينول رد للتكسير رشح المحلول واستقبل الماء في دورق معياري سعة ٢٥٠ سم واغسل الكأس وورقة الترشيح عدة مرات واستقبل الترشيح في الدورق المعياري وأكمل للعلامـــة بالماء المقطر .خذ من الترشيح ٥٧سم بماصة وانقلها لدورق مخروطي سعة ٠٠٠ سم و عاير بمحلول ص أيد مركز ٥٠% حتى ظهور لون أحمر. استخدم دورق آخر به ٥٠سم ماء مقطر وأضف ٧نقط دليل فينول رد وعاير

بالصودا حتى ظهور لون أحمر ويستخدم هذا الدورق كبلانك.

أضف محلول صوديوم ميتابير ايوديت بمقدار ٢٥سم (تركيز المحلول ٦%) واستخدم نفس الكمية مع البلانك.

ضع العينة والبلانك في الظلام لمدة نصف ساعة.

ِ اخرج العينة والبلانك وأضف ١٠سم ايثيلين جليكول مخفف بنسبة ١:١ شـم ضعها في الظلام مره أخرى لمدة ٢٠ دقيقة.

أخرج العينة وأضف إليها ٢٥٠سم ماء مقطر وعساير بمحلول ص أيد ١,٠عيارى بعد إضافة ٥ نقطة من دليل فينول رد (نقطسة النهاية اللون الأحمر) وعند الوصول إلى نقطة النهاية دون القراءة كسرر العملية في الدورق المستخدم كبلانك ودون القراءة.

$$|\text{Lemlit}| = \frac{(-3) \times \text{axl(xis } m) |\text{i.e.} \times 97,09 \times 70.}{(-0.01 \times 6 \times 70)}$$

حيث أن ب =عدد سم ص أيد المستخدم في معايرة البلانك.

ع = عدد سم ص أيد المستخدم في معايرة العينة.

و = وزن عينة الشحم أو الزيت المستخدم في التصبين فــــ بدايــة
 التجربة.

(النسبة المنوية للحموضة وكيفية تقديرها)

يعصر الزيت أو يستخلص وبه نسبة من الحموضة المنفردة قد تقل أو تزيد حسب عوامل كثيرة منها نوع المحصول - العوامل الجوية - مدة تخزيدن البذور - التعالمات التي تنتج من التحليل المائي للبذور - التحلل الإنزيمي ولما كانت البذور تستخدم في إنتاج الزيت سواء بالعصر أو الإستخلاص بالمذيبات حيث يعد الزيت بعد ذلك إعدادا يستخدمه الإنسان في الغذاء فقد نصت مواصفات الزيوت والدهون المستخدمة في الإستهلاك الغذائي على ألا تزيد نسبة الحموضة به عن حد معين عادة ٢٠٠٠ كحد أقصى لذلك تعامل

الزيوت معاملة كيميائية باستخدام محاليل قلوية ذات تركيز معين لمعادلة الزائد من هذه الحموضة ويطلق على عملية معادلة الحموضة الزائدة بعملية النكرير وفى هذه العملية تزال أيضا الفوسفاتيدات والمواد الصمغية اللزجة وفى عملية التكرير تزال الأحماض الدهنية المنفردة التى تتحول إلى صابون يتم التخلص منه بعملية الغسيل بالماء الساخن والشطف أكثر من مره للتخلص منه بالفصل عقب كل غسله على أن يعقب كل عملية غسيل راحة لفترة من الوقت قبل الفصل لتقليل فاقد الزيت فى مياه الفصل وانتهاء الغسيل يتم تقدير الحموضة حتى إذا وصلنا للحدود المسموحة يتم الإنتقال للخطوة فى الإختبار رقم ٧ والخاص بذلك. كما أن الحموضة الزائدة يمكن التخليص منها بالتكرير الطبيعى عن طريق التقطير بالبخار وهذه الطريقة نقلل الفقد فى الزيت بنسبة كبيرة.

٧-الحموضة

وهى عدد ملليلترات محلول أيدروكسيد الصوديوم ٠,١ عيارى اللازمة لمعادلة الأحماض الدهنية الحرة الموجودة في وزن معين من الزيت أو الدهن.

الطريقة:

اصهر ورشح العينة ثم اوزن حسب ما يأتى:

إذا كانت الحموضة من 1, -1% تكون الوزنه 1, 1 جم +0 سم ايثانول. اذا كانت الحموضة من 1-0% تكون الوزنه 1, 1 جم +0 سم إيثانول.

ثم يضاف ٣ نقط دليل فينولفتالين ويغلى الخليط ثم تعاير بمحلول أيدروكسيد الصوديوم ويجب أن يستمر اللون الوردى وهو لون التعادل لمدة ٣٠ ثانية مع الرج المستمر شم تحسب النسبة المئوية للحموضة مقدرة كحامض أوليك ويجب أن يكون الكحول متعادل قبل بداية التجربة.

وتختلف المعادلة بإختلاف الوزن المكافىء.

۸ – قياس اللون

تصهر العينة إلى درجة حرارة تزيد عن درجة الانصهار بـ ١٠ درجات وتملاء الخليـة الخاصة بجهاز الليفوبوند بالعينة ثم تقاس العينة بتحريك ألوان الجهاز الأحمــر والأزرق مع ملاحظة تثبيت اللون الأصفر على ٣٥ ثم يقرأ اللون ويسجل.

ويجب أن يراعى ما يلى عند قياس اللون بالخلية مقاس _ على ويجب

١-إذا كان اللون الأحمر أقل من ٣,٥ تكون نسبة الأصفر للأحمر ١٠ أصفر ١٠ أحمر.

٢-إذا كان اللون الأحمر أقل من ٣,٥ -٥ يكون الأصفر ثابت على ٣٥.

٣-إذا كان اللون الأحمر فوق ٥ يكون الأصفر ثابت على ٧٠

٩ - اختبار تبيض الشحم


يجرى هذا الإختبار على الشحم الخام لمعرفة مدى قابليته وتأثير التبييض عليه للحصول على منتج جيد من الصابون يرتقى إلى مرتبة الجودة.

الطريقة:

١ - نزن ١٠٠ جم من الشحم ثم يسخن حتى درجة ٩٠/٨٥ م .

أزبلت الرائحه منه

يضاف هجم من تراب النبييض ويستمر في التقليب تحت تغريغ وفي جو من ثاني أكسيد الكربون لمدة ١٥ دقيقة بحيث لاتزيد الحرارة عن ١٠٥ م.



تغطيط لغطوات التكرير والتبييض وإزالة الرائحة

٣-يبرد الشحم ويرشح ثم يقاس اللون ويقارن بلون الشحم الخام قبل بدايـــة التجربة.

١٠ - تقدير المواد الغير قابلة للتصبن

على الرغم من كثرة الطرق التي تتبع في هذا الإختبار فإن أدق وأنسب هذه الطرق جميعها هي التي سيتم شرحها فيما يلي:

المحاليل المستخدمة: محلول أيدروكسيد بوتاسيوم ٤٨ -٥٠ يومية -كحـول إيثايل -محلول كحولى للغسيل ١٠% بالحجم (كحول +ماء) مع إضافة اسم من دليل فينولفثالين لكل لتر من محلول الغسيل الكحولى -أيدروكسيد صوديوم ٠,٠٢ عيارى- دليل فينولفثالين ٥,٠% - بتروليم ايثير.

الأدوات المستخدمة: قمع فصل ٥٠٠ سم - قابلة سوكسلت ٢٥٠سم - أقماع مخروطية صم ذات ساق طولها ٤سم تستخدم كمكثف.

الطريقة:

1-iن 0جم + 1, 0جم من العينة المنصهرة في دورق 00 سم. 1-i اضف 02 - 0 سم كحول ساخن 0 سم أيدروكسيد بوتاسيوم مائية 03 -

٣-اخلط العينة جيدا وضع قمع على الفلاسكة وضع العينة على حمام مائى
 وأغلى لمدة ساعة بالضبط مع إضافة كحول للمحافظة على نفس الحجم.

3-انقل العينة إلى قمع فصل أو مخبار باستخدام · اسم كحول ساخن شم أضف ماء مقطر وكحول للمخبار ليصل الحجم الكلى · ٨سـم · ٥% منهم كحول وعندما تبرد المحتويات اغسل الفلاسكة بالبتروليم اثير وانقل لقمع الفصل مع ملاحظة استخدام أقل من ٥٠سم بتروليم اثير في العملية ويرد المحتويات لحرارة الغرفة ورج بشدة واستمرار لمدة دقيقة ثم ارفع الغطاء بإحتراس واغسله بالبتروليم اثير واترك الخليط حتى تتكون طبقتين بوضوح ٥-إذا تكون املشن يمكن كسره بالجلسرين أو الكحول واسحب طبقة المذيب بواسطة سيفون إلى قمع فصل آخر يحتوى على ٢٥سم كحول ١٠% وإضافة بضع قطرات من الدليل.

7-كرر عملية الإستخلاص ٤مرات مستخدما في كل مرة ٥٠سم مذيب. ٧-جمع مرات الإستخلاص الأربعة وضعهم في قمع فصل شم رج لمدة ٥٣ثانية وارفع الغطاء واغسل داخل القمع بالمذيب ثم اترك الطبقات لتنفصل واسحب طبقة الكحول لوعاء آخر وترمى.

A-استمر في الغسيل باستخدام ٢٥سم كحول ١٠% حتى تكون آخر غسله متعادلة عند استخدام دليل فينولفثالين وانقل المستخلص المغسول الذي يمكن ترشيحه إلى فلاسكة موزونة واغسل القمع وورقة الترشيح عدة مرات بالبيتروليم اثير ثم يبخر المذيب في تيار هواء جاف على حمام مائى وجف الفلاسكة على درجة ١٠٥م لمدة ربع ساعة في الفرن وبرد في مجف واوزن وكرر العملية حتى ثبات الوزن.

9-أضف ٥٠سم كحول متعادل ساخن للباقى بعد الوزن ثــم يــترك حتــى الذوبان ثم أضف فينولفثالين كدليل وعاير بمحلــول أيدروكســيد صوديــوم ٢٠٠٠عيارى.

الحساب: -

أ-وزن الأحماض الدهنية في المستخلص =عدد سم ص أيد $1.07.9 \times 0.07.$ ب-النسبة المئوية للمواد الغير قابلة للتصبن = 1.00×0.00 الأحماض الدهنية في المستخلص أ).

ملاحظات: –

ا - المنع أى تحليل مائى يجب أن يكون حجم الكحول والماء متساويين ١:١ ٢ - البتروليم اثير يذيب الصابون إلى حد معين لذلك يغسل جيدا بمحلول الغسيل الكحولى للتخلص من الصابون.

٣-يمكن كسر طبقة الإملشن المتكونة بإضافة الكحول أو الجلسرين أو الصودا الكاوية.

٤-الإزالة الكاملة للمواد الغير قابلة للتصبن تعتمد على الرج وأحسن طريقة
 هى الرأسية لفترة تزيد عن دقيقة.

٥-المعلق الموجود بالمستخلص لايدخل في الحساب فهي أحماض دهنية وزنها الجزئي عالى.

١١ - تقدير نسبة الشوائب

١-وزن ٥ - ١٠ جرام من العينة في كأس سعة ٢٥٠سم ثم أذب العينة في الهكسان أو البتروليم أثير.

٢-جفف ورقة ترشيح على درجة ١٠٥م ثم برد الورقة وإوزنها فارغة رشح
 العينة خلال ورقة الترشيح واستقبل الرشيح الذى يمكن التخلص منه.

 ورقة الترشيح في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة ١٠٥م. ثم أخرجها من الفرن وضعها في المجفف لتبرد ثم إوزنها دون الوزن.

 $1_{\cdots} \times (\underline{y} - \underline{y}) = (\underline{y} - \underline{y})$

و = وزن العينة.

و

حيث أن ع = وزن ورقة الترشيح + المتبقى عليها ب = وزن ورقة الترشيح فارغة



Fig.II, 35,1.

١٢ - اختبار كرايس للكشف عن التزنخ

<u>الطريقة:</u>

١-أوزن ١٠ جرام من العينة ثم سخن لدرجة الدفيان.

٢-أضف ١٠سم من محلول الفلوروجليسينول ٠٠١% في الأثير الإيثيلي.

٣-انقل الجميع إلى قمع فصل سعة ١٠٠ اسم.

٤-أضف لقمع الفصل ١٠سم حامض أيدروكلوريك (كثافة ١,١٨) ورج باحتراس ثم اترك العينة للراحة حتى تنفصل لطبقتين.

٥-خذ الطيقة السفلية ورشحها واستقبل الراشح في خلية مقاسها بوصة تـــم قس اللون في جهاز الليفوبوند.

التعبير عن النتيجة

(معامل الزناخة = وحدات حمراء بتدريج الليفوبوند)

١-بالنسبة للون الأحمر الشاحب جدا لايشير بالضرورة إلى زناخة.

٢-إذا زاد اللون الأحمر على ٣وحدات بشير ذلك إلى زناخة أولية.

 7 -إذا كان اللون الأحمر بين 8 - 8 وحدات يشير إلى نهاية مرحلة التحضين Induction ergo وتكون الزناخة بسرعة خصوصا أن فترة التحضين Induction stage قد بدأت.

٤-إذا كان اللون الأحمر فوق ٨ وحدات يشير ذلك إلى زناخة محددة واضحة.

<u>ملاحظات</u>

- يجب توخى الحذر عند استخدام ورج الإيثير الساخن.
- عند إجراء الزناخة على الصابون يتم الحصول على الأحماض الدهنية من الصابون وتكملة التجربة بنفس الأسلوب الموضح عاليه.
- إجراء عملية المعالجة بحامض الفوسفوريك لكل من الزيوت الخام والشحوم يؤدى إلى تحسين صفات هذه الزيوت وزيادة مقاومتها للتزنخ كذلك عمليات التكرير بالقلوى والتبييض لها تأثير جيد نحو تثبيط عملية التزنخ.
- تخزين الزيوت والشحوم في تنكات من الحديد الغير معزول من الأسباب المؤثرة على النزنخ كذلك استخدام صودا كاوية معبأة في براميل حديـــد

واستخدام هذه الصودا في تصنيع الصابون بعد تسييحها وإذابتها من العوامل المؤدية إلى حدوث تزنخ ولتلافى ذلك يجب استعمال تتكات تخزين الشحوم والزيوت المصنوعة من الأستناستيل أو الحديد المغطى بطبقة عازلة لاتتفاعل مع الأحماض الدهنية واستخدام صودا سائلة أو قشور معبأة في شكاير.

• عمليات المعالجة بحامض الفوسفوريك والتكرير بمحلول صودا كاويـــة يتركيز ٤- ٥% للشحوم والزيوت الخام وكذلك التبييض بعــد عمليــات المعالجة السابقة يعطى نتائج جيدة بالنسبة لنقليل الزناخة.

ولمعرفة تأثير هذه العمليات الصناعية أجريت بعض التجارب على الشحم الحيواني وزيت نوى النخيل وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالى:

زيت نوى النخيل				الشحم الحيواني				
زيت	زبت	زيت معالج	زیت نوی	شحم	شحم معادل	شحم معالج	شحم خام	
مبيض	معادل	يحامض	نخرل خام	مبيض	بالصودا	<i>پ</i> حا <i>مض</i>		المواصعة
	بالصودا	الغوسفوريك				القوسقوريك		
%Y,0	% V,££	% л,о	% ላ, ٤ ٤	%٠,٣٥	%٠,٣	%Y,79	%Y,£A	الحموضه
۲,٦	۳٫۳امتر	۳,۳احد	۷ احمر	۰,۸	١,٥	٣ أحمر	۲,۶احمر	اللون مقاس بخليه
أحمر				احمر	أحمر			0 +
۰,٥٨	١ , ١ م لليمكافئ	٠,٦	۱,۱ مالیمکائ	٠,٢	۲	۲,٤٨	٤,١٢	رقم البيروكسيد
ملليمكافئ		ملليمكافئ		ملليمكافىء	ملليمكافئ	ملليمكافيء	ماليمكافيء	
ه احسر	۰,۳ احمر	۷ أحمر	١٠.١ أحمر	١,٦ أحمر	۲ احمر	ر ۳,۲ أحمر	٣,٤ أحمر	الزناخه بخليه ١

تعتمد كل الاختبارات الكيماويه لكشف التزنخ على وجود الالدهايد فمثلا هذا الاختبار Kreis test يعتمد على وجود ابيهيدرن الدهايد epihydrin aldehyde

١٣ - تقدير الرطوبة

١ - تقلب العينة جيدا.

٢-يوزن طبق من الألمونيوم ذو غطاء سبق تجفيفه وتــبريده فـــ مجفف وتــون الوزنه.

٣-نزن بالطبق هجرام من العينة ثم توضع في فرن على درجـــة حـرارة ٥٠ ام لمدة ثلاث ساعات.

٤-تخرج العينة ثم توضع في مجفف لتبرد ويدون الوزن.

٥-تكرر عملية التجفيف والتبريد والوزن حتى ثبات الوزن.

 $1...\times (ع ب ب × ١٠٠٠)$

حيث أن ع = وزن الطبق e العينة قبل التجفيف.

ب = وزن الطبق + العينة بعد التجفيف.

و = وزن العينة.

٤ ١-تقدير رقم البيروكسيد

وهو مقياس للبيروكسيدات المحتواه في الزيت أو الدهن ويعبر عنه بعدد المليلترات من محلول ٠,٠٠٢ عيارى من ثيوكبريتات الصوديوم لكل جرام من الزيت أو الدهن.

الطريقة:

١ –نزن ٥جرام من الزيت أو الدهن.

٢-نضع ٣٠سم من مخلوط الإذابة المكون من حامض الخليك الثاجي + الكلوروفورم بنسبة ٢: ٢ بالحجم.

٣-نضع ب سم من محلول مشبع من يوديد البوتاسيوم.

٤-نرج العينة لمدة دقيقة بعد ذلك نضف ٣٠سم ماء مقطر.

٥-تعاير العينة بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم ٠,٠٠٢ عيارى حتى قـرب اختفاء اللون الأصفر فيضاف اسم من دليل النشا ١% ويستمر في المعايرة حتى اختفاء اللون الأزرق.


٦-يجرى اختبار بلانك للتأكيد من سلامة المحاليل والكواشف.

 $\frac{4}{4} \left(\frac{3 - y}{2} \right) = \frac{4}{4}$

حيث أن ع = عدد سم ثيوكبريتات الصوديوم ٠,٠٠٢ عيارى المستخدم في

ب = عدد سم ثيوكبريتات الصوديوم ٠,٠٠٢ عيارى المستخدم "البلانك". و = وزن العينة.

ومن العمليات الأساسية في صناعة الزيوت والدهون المؤشرة على رقم البيروكسيد هي عملية التبييض حيث يقوم تراب التبييض بادمصاص منتجات الأكسدة الثانوية بعد تكسير البيروكسيدات وفي عملية إزالة الرائحة وعند تعريض الزيت لدرجة حسرارة أعلى من ١٧٠م يحدث هدم لباقي



تخطيط لحلة إزالة الرائحة بالطريقة المستمرة البيروكسيدات والألدهيدات لدرجة يصل معها رقم البيروكسيد إلى صفرويكون معدل الزيادة بطىء نسبيا إذا توافرت عمليات التبريد بعد إزالـــة الرائحــة لدرجة ٥٠م والتعبئة بعد تمريره فى أجهزة التبريد ثم التغطية والتعبئة فـــى جو خامل من غاز النتروجين.

١٥- اختبار النتر (للشحم أوالزيت)

ويقصد به تعيين درجة الحرارة التي يبدأ عندها تجمد الأحماض الدهنية أو هي أقصى درجة حرارة يتجمد عندها الحامض الدهني.

الطريقة

٢-يتم تسخين ال١١٠ جم جلسرين بوتاس لدرجة ١٣٠م.

٣-يضاف • ٥جم من الشحم أو الزيت بعد التجفيف والترشيح ثم التقليب حتى يتم التصبين بشم رائحة الصابون وظهور طبقة رائقة.

3-بعد تمام التصبن يذاب الصابون فى الماء الساخن ثم يتم فصل الأحملض الدهنية بإضافة حامض يد كل ١:١ أو حامض كبريتيك ١:٤ ثم يتم الغسيل وسحب الماء عدة مرات حتى تمام التخلص من آثار الحامض.

٥-بعد ذلك تجفف عينة الأحماض الدهنية وترشح ثم يقاس لها درجة تجمد الحامض الدهني.

7-ارتفاع الحامض الدهني في الأنبوبة الخاصة بالجهاز ٥,٧مسم.

٧-يوضع ترمومتر مقسم لأقرب ٢,٠٨ وتغطى الأنبوبة ويتم التقليب بمقلب خاص من أسفل إلى أعلى فى اتجاه رأسى وتكون درجة حرارة الأحماض الدهنية عند بداية التجربة أعلى من انصهارها بعشر درجات مئوية يستمر فى التقليب حتى ثبوت درجة الحرارة لمدة ٣٠ثانية أو ارتفاعها عند هذا الحد تؤخذ قراءة الترمومتر أى أن القراءة تؤخذ عند ثبوت درجة الحرارة فإذا

ارتفعت تؤخذ القراءة بعد الإرتفاع أما إذا انخفضت بعد الثبوت فينتظر وتراقب درجة الحرارة التي عندها ترتفع مرة أخرى وتكون هي أقصى درجة حرارة يتجمد عندها الحامض الدهني.

• هذا وقد تم تصميم جهاز مبسط لإجراء هذا الإختبار بمعامل الشركة.

طريقة تقدير درجة إنصهار الدهون

الأجهزة المستخدمة:

-ترمومتر مدرج إلى أقسام كل منها ٢٠٠٨.


-كأس زجاجي سعة ٥٠٠ملليمتر.

-قلاب میکانیکی.

* طريقة العمل:

يصهر الدهن في أقل وقت ممكن عند درجة حرارة لاتزيد على عشر درجات مئوية فوق نقطة الإنصهار الكلى للدهن ويمزج جيدا بطريق الدرجة ويبعد الكأس عن مصدر الحرارة قبل وصول الدهن المنصهر إلى الدرجة المشار إليها. وإذا تبين أن الدهن المنصهر غير رائق فيسخن عند درجة حرارة لاتزيد على ١٠ درجات مئوية فوق الإنصهار الكلى للدهن ويرشح وهو لايزال سائلا خلال ورقة ترشيح مفتوح المسام وسبق تجفيف مع استعمال قمع زجاجي مسخن من الخارج بغلف بخاري يمكن إضافة كبريتات الصوديوم اللامائية إلى الدهن المسال قبل عملية الترشيح لإزالة آثار الرطوبة منه.

يسخن الدهن وعند وصول درجة حرارته إلى حوالى ١٠درجات مئوية فوق درجة انصهاره تغمس الأنبوبة الشعرية فيه حتى يصعد عمود طوله ١ ± ٢,٠سنتيمتر يجمد عمود الدهن فى الأنبوبة بخفض درجة حرارته بسرعة إلى درجة الصفر المئوى وتحفظ العينة عند هذه الدرجة لمدة ثلاثين دقيقة مع احتساب الفارق المترتب على ذلك فى درجة الإنصهار تلصق الأنبوبة بالترمومتر بواسطة قطعة رقيقة من المطاط بحيث يكون الدهن فى محاذاة زئبق الترمومتر يعلق الترمومتر فى وسط كأس يحتوى على ٥٠٠ماليمتر من الماء ويسخن الكأس برفق مع تقليب الماء جيداً بحيث ترتفع حرارته بمعدل ٢م فى الدقيقة وتلاحظ درجة حرارة الماء التى يبدأ عندها الدهن فى الصعود فى الأنبوبة وتسجل هذه الدرجة على أنها درجة انصهار الدهن.



جهاز تقدير درجة الانصهار

١٧ - اختبار التعكير وكيفية إزالة الإستيارين

يطلق على عملية إزالة نسبة من الجليسريدات المشبعة في الزيت ليظل لونه لامعا على درجات الحرارة المنخفضة

(درجة حرارة الثلاجة اسم إزالة الإستيارين Winterization "ويتصلب زيت بذرة القطن عند درجات حرارة أقل من ٣٢ف عند إزالة الجليسريدات المشبعة ويمكن معرفة نسبة الجليسريدات المشبعة (أو الإستيارين) بعد معرفة الرقم اليودى للزيت. وتوضع أحواض إزالة الإستيارين في حجرات معزولة مجهزة بوسائل التبريد وتملأ هذه الأحواض بالزيت الجاف على درجة وعادة تضبط درجات الحرارة بحيث يمكن خفض درجــة حــرارة حوالــى • ٢ طن زيت إلى درجة ٣٧ - ٠٤ف بدرجة متجانسة خلال ثلاثة أيام ويجب ملاحظة إنخفاض درجة الحرارة كل ساعة لأنه عند تبلــور الجليسريدات المشبعة من الزيت تنطلق حرارة كامنة تسبب ارتفاع درجة محتويات الحلة حوالى ٢-٢ف وعند امتصاص هذه الحرارة تبدأ درجة الحرارة في الإنخفاض ويمكن تحديد ابتداء ترشيح الزيت من الحله عند ملاحظة ان انخفاض درجات الحرارة لايكون متبوعا بارتفاع في درجة الحرارة الناتج عن بلورة الجليسريدات وعند الترشيح تكون المرشحات في حجرات مـــبردة على درجة ٣٦ -٣٨ف ويكون الضغط خلال المرشحات ثابتا ثم ناتى لكيفية إجراء اختبار التعكير:

الأجهزة المستخدمة:

زجاجة عديمة اللون جافة نظيفة سعة ١٠٠ أو ١١٥ملليمتر -حمام به ثلبج وماء.

طريقة العمل:-

قبل اجراء هذا الإختبار يراعى أن تكون العينة خالية تماما مسن الرطوبة وذلك بتجفيفها لمدة ألى ساعة عند درجة حرارة لاتقل عن ١٣٠ م ثم ترشح كمية منها باستخدام ورق ترشيح تام الجفاف ويجب أن يكون الزيست بعد ترشيحه رائقا تماما تملأ الزجاجة بالزيت المرشح وتغلق بسدادة من الفلين ويحكم الغلق بالبرافين ثم تغمر تماما في حمام يحتوى على ثلج مجروش ويراعى أن يظل الحمام ممتلئا بالثلج بإزالة الماء الزائد وإضافة ثلج جديد حسب الحاجة وبعد مضى ساعتين ترفع الزجاجة من الحمام وبفحص الزيت يدل ظهور أي عكارة (تغبيش) فيه على وجود الإستيارين.

١٨ - طريقة الكشف عن العامل المساعد (النيكل) في الزيوت المهدرجة

يوزن بالضبط حوالى ١٠٠ جرام من عينة الزيت المهدرج فى دورق مخروطى سعة ١٠٠ ملليمتر ويضاف إليها ١٠٠ ملليمتر حامض أيدروكلوريك كثافة ١,١٢ ويوضع على حمام مائى لمدة ٣ساعات مع التقليب المستمر كل ١٠ دقائق ويترك الخليط ليبرد حتى يتجمد الزيت المهدرج شم تفصل الطبقة الحمضية وترشح على ورقة ترشيح مبللة ويستقبل الترشيح في طبق صينى . يبخر الترشيح على حمام مائى إلى حجم حوالى ٥٠ ملليمتر ويضاف إليه ٢ ملليمتر حمض نتريك ويستمر في التبخير حتى الجفاف. يذاب المتبقى

فى مملليمتر من الماء المقطر ويضاف إليه بضع نقط من أيدروكسيد الأمونيوم المخفف ثم يضاف إليه املليمتر من محلول كحولى من ثنائى ميثيل جلايكوزيم (تركيز ۱%) يدل ظهور لون أحمر أو راسب أحمر على وجود النيكل.

ملاحظات:

ا-يجرى اختبار ضابط على زيت عادى غير مهدرج من نفس فصيلة زيت العينة للتأكد من عدم وجود آثار نيكل في الكواشف.

Y-ولايفوتنا أن نذكر كيفية تحضير النيكل كعامل مساعد في الهدرجة حيث يتم خلط نسبة من ملح فورمات النيكل مع وزن معلوم من الزيت وتسخين الخليط تحت تفريغ حيث ترفع الحرارة إلى ١٥٠ م لمدة ساعتين حيث يتم التخلص من الماء أولا وهي ماء التبلور الموجودة بفورمات النيكل ثم ترفع الحرارة إلى درجة ١٥٠ م للتخلص من الهيدروجين وذلك لمدة ساعتين أيضا ثم ترفع الحرارة الدرجة ١٥٠ م فيحدث فوران لمستحلب النيكل والمساعدة على تكبير حبيبات العامل المساعد فيسهل فصله من الزيت وتستغرق هذه العملية حوالي ٢٠ساعة وتعتبر من أدق العمليات ويلزمها خبرة خاصة وعليها يتوقف نوع الناتج وبالتالي عملية الهدرجة والإخترال فورمات النيكل أي تحويلها إلى معدن النيكل النقي نجد أنه يتركب فورمات النيكل من :

١٩ - اختبار هالفن لزيت القطن

اختبار هالفن للكشف عن زيت بذرة القطن وتتلخص هذه الطريقة في استخدام محلول هالفن الذي يتركب من محلول الكبريت في ثاني كبريتيد الكربون تركيز ١% مضاف إليه حجم مساو من الكحول الإميلي.

طريقة العمل:

يوضع مملليمتر من العينة في أنبوبة اختبار ثم يضاف إليها مملليمتر من محلول هالفن وتسد الأنبوبة بمكثف هوائي ويغلى الخليط لمدة المساعة على الأقل في حمام محلول ملحى يدل ظهور لون أحمر على وجود زيت بنزة القطن.


ملاحظات:-

۱- لايستجيب زيت بذرة القطن الذي يكون قد سخن أصلا إلى حوالى
 ۲٥٠م لمدة ١٠دقائق لهذا الإختبار.

٢-يستعمل اختبار هالفن عادة للكشف عن غش الزبد والشحم باستيارين بذرة القطن ومع ذلك فإن الزبد والشحم الناتجين عن أبقار وخنازير مغذاة بكسب بذرة القطن يعطيان نتيجة ايجابية وعلى ذلك يجب مراعاة الدقة عند تفسير النتائج.

٣-تعتبر الصبغات الموجودة في زيت بذرة القطن من المكونات التي تؤشر في تصنيع الزيت ويعتبر الجوسيبول الصبغة الرئيسية الموجودة فــــى لــب البذرة حوالي ٢% من لب البذرة وتختلف نسبة تبعا لعوامل كشـــيرة مشـل الصنف والمنطقة ودرجة النضج وطول فترة التخزين والجوسيبول غير ثابت

على درجات الحرارة العالية كما أن الصبغات الأخرى التى تنتمى للجوسيبول أقل منه ثباتا وإن من الأغراض الأساسية لطبخ بذرة القطن هدم أو تثبيت التأثير السام لمثل هذه المركبات الفينولية المعقدة.



٢٠ - تقدير الصابون في الزيت

هو تقدير محتوى الزيوت بعد عملية التعادل والتكرير من أوليات الصوديوم. المحاليل المستخدمة:

١-أسيتون يصل محتواه من الماء ٢%.

۲-محلول ۰,۰۱عیاری من حامض ید کل.

٣-دليل البروموفينول بلو (ويحضر بإذابة اجرام منه في كحــول الإيثـايل ٥٩%.

<u>الطريقة:</u>

1-نأخذ ٥٠سم من الأسيتون (٢% ماء) أى ٤٩سم أسيتون + ١ســـم مـاء مقطر ويضاف إليه نصف سم من الدليــل ويعـاير بالحـامض أو القلــوى ١٠٠٠ عيارى حتى يصير اللون أصفر.

٢-نزن ٤٠ جم من العينة ثم يضاف إليها الأسيتون المتعادل وتسخن على حمام مائى وترج العينة بمحتوياتها حتى ذوبان الصابون ثم تترك لتنفصل إلى طبقتين مع المحافظة على الماء المضاف من فقدانه لتأثير ذلك على التقدير.

٣-تعاير العينة بحامض يد كل ٠,٠١ عيارى حتى زوال اللون الأزرق شم يسخن المحلول مرة أخرى للتأكد من أن الطبقة العليا صفراء بصفة مستديمة وإذا حدث أى تغيير تستمر فى إضافة الحامض حتى ثبات اللون وعدم تغيره ثم تؤخذ القراءة.

النسبة المئوية للصابون الذائب محسوبة كأولويات صوديوم.

= [عدد سم حامض ید کل \times عیاریة ید کل \times ۳۲.0 \times 0.1. وزن العینة \times 0.7. \times 0.1.

ملاحظات

1-تعطى الوزنه المأخوذة في هذا الإختبار نتيجة إيجابية في التقدير بسهولة تامة. وتعتبر هذه الطريقة مناسبة إذا كانت نسبة الصابون لاتريد عن ٥٠٠٠٠.

٢-يستحسن عند زيادة نسبة الصابون تقليل الوزنة إلى عشر (٠,١) المذكورة
 فى التجربة.
 ويجب أن ننوه إلى أننا قد تكلمنا عن عملية التكرير بالقلوى للتخلص من الأحماض الدهنية المنفردة الموجودة بالزيوت والدهون لتصل إلى ٠,٢%

كحد أقصى حتى يمكن استخدام الزيوت والدهون فى الإسستهلاك الغذائسى للإنسان ويترتب على استخدام القلوى تكوين صابون بالزيت يجب التخلص منه بعملية الغسيل بالماء الساخن والشطف أكثر من مرة حتى يصل محتوى الزيت من الصابون إلى ٥٠جزء /مليون كحد أقصى محسوب كأوليات الصوديوم ويجرى تقدير الصابون كما وضحنا بعالية

٢١ - رقم الأسيتيل Acetyl Value

وهو بعدد ملليجرامات أيدروكسيد البوتاسيوم اللازمة لمعادلة حامض الخليك الناتج عن تصبن جرام واحد من المواد الدهنية الأسيتيلية. ويدل هذا الرقاعادة على الأحماض الأيدروكسيلية الموجودة غير أن قيمته كثير ما تتاثر بالكحوليات المنفردة كالفيتوسيترول والكوليسترول وهيم مركبات توجد بمقادير ضئيلة بالمواد الدهنية الغذائية وتتراوح قيمة أرقام الأسيتيل للزيوت والدهون الرئيسية مابين ٣-١٥ ويستثنى من ذلك زيت الخروع الذي تبليغ قيمته ١٥٠، وتتأثر قيمة هذا الرقم بالأحماض العضوية الذائبة ولذلك يجب تقديرها على حده ثم تصحح القيمة.

وتتلخص طريقة الإختبار فيما يلى:

السؤخذ • اجم من المادة الدهنية ثم يضاف إليها أكثر من ضعف مقدار ها من انهيدريد حامض الخليك وتغلى فى دورق مستدير القاع مرود بمكثف عاكس ويستمر الغليان لمدة ساعتين.

٢-ينقل المخلوط الناتج في كأس سعة لتر تحتوى على ٥٠٠ سم٣ ماء مقطو ساخن ويغلى لمدة نصف ساعة ويجب امرار تيار مستمر من غاز شانى أكسيد الكربون في المزيج خلال أنبوبة تعلو قاع الكأس بقليل شم يترك المخلوط حتى ينفصل إلى طبقتين فيفصل الماء بالسيفون وتغلى الطبقة الدهنية مع مقادير متجددة من الماء حتى يتم فصل جميع الأحماض المنفردة.

ويختبر الماء في هذه الحالة بالدليل ويكفى عادة الغليان ثلاث مرات ويجب الحذر دون الغسيل لمدة طويلة من الوقت منعا لإنحلال المادة الأسيتيلية وانخفاض رقم الأسيتيل بالتالى.

٣-بعد أن يتم الفصل (فصل الأحماض الدهنية بالغسيل المتكرر) تفصل المادة الدهنية الأسيتيلية بعناية من الماء بواسطة قمع فصل ثم تجفف المادة الناتجة.

3-يوزن ٢ --٥جم من المادة الدهنية الأسيتيلية الجافة وتصبن بواسطة مقدار معروف من البوتاسا الكحولية المعيارية ثم يبخر الكحول فوق حمام مائى ويذاب الصابون في ماء دافىء ويضاف إليه قدر من حامض الأيدروكلوريك يعادل المقدار المضاف من البوتاسا الكحولية ويسخن المزيج تسخينا هينا على الحمام المائى حتى تتكون طبقة من الأحماض الدهنية على السطح. ٥-تنقل الأحماض الدهنية إلى ورقة ترشيح وترشح خلال ورقة مبللة بالماء وتغسل الأحماض الدهنية بالماء الذي سبق غليه ويكرر الغسيل حتى يصبح ماء الغسيل متعادلا للتأكد من استخلاص المادة الحمضية وتقدر الحموضة في مجموع السائل المترشح وماء الغسيل بواسطة محلول أيدروكسيد الصوديوم عشر (١٠٠)عيارى في وجود دليل فينولفثالين.

7-تؤخذ عينة يتراوح وزنها من ٢ -٥جم (تعتبر كبلانك) من المادة الدهنية الأصلية وتصبن فقط (بدون معاملة بأنهيدريد الخليك) وتتبع في ذلك الخطوات (٤،٥) ثم تطرح عدد السنتيمترات المكعبة من المادة القاوية المستعملة في معادلة الأحماض الدهنية الذائبة في السائل المترشح وماء الغسيل من العدد المقابل له في حالة الأحماض الدهنية الأسيتيلية ويضرب الرقم الناتج في المعامل ٥٦١، ويقسم على عدد الجرامات من الدهن فيكون الناتج هو الرقم الأسيتيلي.

الباب الأول

<u>ملاحظات:</u>

* يجب أن يدرك القارىء أن هذا الإختبار موضع أخطاء كشيرة خصوصاً عند ارتفاع تركيز الأحماض الطيارة والأحماض الذائبة الدهنية.

• نظراً لتطاير حامض الخليك مع بخار الماء فإنه يمكن إتمام فصله بواسطة التقطير وفي هذه الحالة يفضل استعمال حامض الكبريتيك بدلاً من الأيدروكلوريك لإطلاق الأحماض الدهنية.

مواصفات الجودة الواحب توافرها فى المنتج النهائى للزيوت والدهن

واصفات البولات الوالية المن المن المن المن المن المن المن المن										
المرحقيات			زيــت فـــول	t	زيست أولسين	المسلى النباتي	نوع الزيـــت			
	القطن	الشمس	الصويا	الكتان	النخيل	1	أو الدهـــن			
						1	/المواصفة			
باقى المواصفيات	حسالی مسمن أی	خسال مسن ای	حسالي مسن أى	حسالي مسن أي	خالي من المسواد	خالي من الرئحــة	١ - المواصفات			
مثل الرقم اليــودى	زيوت أخبوى	زيوتـــاخرى	زيوت احــوى	زيوت أو دهـــون	الغريبة والسنتزنح	الغريبة والتغيير ف	العامة ٠			
ورقم التصدن	خالي من الزناخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	خالى من الزناخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	رائق خالی مسسن	اخری خسالی	وأى زيــــوت	الطعم وحالى من	}			
ومعامل الإنحسسار	ورائق وخالی مین	وبغايسا المسواد	الستزنخ وبقايسا	من التزنخ ورائــق	أخرى	شسحم الخسترير	J			
والورناللوعلى وعير دلك موجهودة	بقايا المواد الأولية	الأولية المستخرج	المواد الأولية .	وبقايسا المسسواد	[والشـــوالب				
عدول الثوابيت	المستخرج منسها	منها ورائق	ĺ	الأولية المستخرج	1	ومتجانس القموام	ĺ			
الأساسية للزيسوت	ويعطى نتيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		i	منها ويضاف لـــه	ļ	مرهمياوعب				
النباتية في أمايــــة	إنجابية لهالفن .		l	مضادات أكسدة		İ]			
الكتاب		ł	ļ		İ					
	لاتزيــد عـــــن	لاتزيــد عـــــن	<u></u>							
1	۲۰۰۰	لائزىك كىسىن ۲.۰۲	لاتزیــد عـــــن ۲۰۰۲	لاتزيــد عـــــن	لاتزيــد عـــــن	لاتزيد نسسبة	۲ - نســـــــــــة			
j [-	, .	///,	70.,1	%.,٣	۰٫۲% شاملة	الرطوبة والمسواد	الرطوبة			
1 1					الشـــــوالب	المتطايرة عسن	ļ			
	لانزيعد عــــن	لاتزيــد عـــــن	لاتزيــد عـــــن		+الرطوبة	%.,1				
	٠٠,٢%مقـــدره	۲.۰%مقـــدره	لانزیک حسس ۲٫۰۰%مفسدره	لاتزید عـــن ۲٫۳%مقـــدره	لاتزيــد عــــن	لاتزيــد عـــــن	٣- نئـــــبة			
	كحامض أوليبك	كحامض أوليبك	کحامض أولييك	کحامض أولييك	۲٫۰%مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۲,۰%مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الحموضة			
			ريان الميان	فحامض أولييت	كحامض أوليبك	كحامض أولبيك				
1	i				لاتزيـــد عــــن	بین ۳٦–٤٠م	£ - در حــــة			
	لايزيــد عــــــن				٥٢٩	-	الإنصهار			
I I	لایزید حستن ۱۰مللیمکافئ	لايزىــد عـــــن	لايزيــد عـــــن	لايزيــد عـــــن	لايزيــد عـــــن	لايزيـــد عــــــن	ه- رقــــم			
	من الأكسحين	۱۰ مللیمکسافئ من الأکسسحين	١٠ ملليمكسافئ	١٠ ملليمكـــافئ	١٠ ملليمكـــافئ	ەمللىمكافئ مسن	البيرو كسيد			
1 1	الفعال/كحم	من الا كسسحين الفعال/كجم	من الأكســـحين	من الأكسسحين	من الأكســـحين	الأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				
	۱۳۵۰ اصفر،۷ احم	الفعال/ تجم	الفعال/كجم	الفعال/كحم	الفعال/كجم	الفعال/كجم				
l r	ر ۱۹۰۵ اصفر، ۱۹۰۷ احمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ا ۱۳۵ صفر، ۱۷ احمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ه۲اصفر،۷ احمــــ	ŀ	۵۰اصفر،۷ احس	۲۰ اصفر ۷۰ احمـــــ	٦ - اللون			
	معاس بحبیه ۱ <u>۱</u> هبوصه	ا معاس بعنیه ا دبوصة	مقاس بخلية ١	1	مقاس بخلية	مقاس بخلية	1			
	1	ا قبوضه	ا دبوصة		يْ دوصة	ا دبوصة				
	لاتزيــد عــــــن	لاتزيــد عـــــن				خالي من النيكل	٧- النيكل			
	ا اربید حسن	لازید عـــن	لاتزید عـــن ه%	لاتزيــد عـــــن ده	لاتزيــد عـــــن	لاتزيــد عـــــن	٨- الشسوائب			
	لاتزيــد عـــن			%.,1	ه% بالوزن	ه٠٠, % بالوزن	غير الذائبة			
,	لانزیب عسن	لاتزيــد عـــن	لاتزید عــن		لاتزيد عسن	لاتزيــد عـــن	۹ – الصابون			
ļ		%.,	%.,		%.,	%.,	• 1			
	بالوزن	بالوزن	بالوزن		بالوزن	بالوزن				



الباب الثاني

التحاليل التي تجرى على الصابون

قبل الحديث عن التحاليل التي تجرى على الصابون سوف نتكلم باختصار عن المواد الدهنية المستخدمة في صناعة الصابون وأساسيات تصنيعه ويمكن تصنيف المواد الدهنية إلى الآتي:

١- المواد الدهنية الصلبة وهي ــ استيارين النخيل ــ زيت جوز الــهند ــ زيت نواة النخيل .

٢- المواد الدهنية اللينة ؛ زيت ثمر النخيل .

٣- المواد الدهنية السائلة سهلة الجفاف وهي ؛ زيت الجوز زيـــت بــذر
 الكتان ــ الصويا ــ عباد الشمس .

٤- مواد دهنية سائلة متوسطة الجفاف . زيت جنين الـــذرة ــ السمسـم ــ
 جرمة الارز ــ رجيع الكون ــ بذرة القطن .

٥- مواد دهنية سائلة عسرة الجفاف . زيت الفول السودانى . زيت الزيتون ـ زيت الزيتون ـ زيت الخروع ـ زيت اللوز . وسوف يتطرق الحديث عن معظـم هـذه المواد الدهنية باختصار مع وجود جدول رقم ٤ لدرجة التصبـن ورقـم ٥ لكمية الجلسرين ويطلق على هذه المواد الدهنية (زيـوت وشـحوم) باسـم الدهون المتعادلة أو الجليسيريدات أى التى ليسـت بالحمضيـة أو القلويـه للتفريق بينها وبين الاحماض الدهنية التى تتفاعل تفاعل الاحماض . وهـذه الاحماض الدهنية لا توجد في المواد الدهنية مطلقة الا إذا خزنـت البـذور الزيتية أو الشحوم لمدة طويلة في جو غير ملائم فيعتريها الفساد فتتولد بـها الاحماض الدهنية المطلقة (وتصير) زنخة هذه المواد الدهنيـة المتعادلـة (الجليسريدات) مركبة تركيباً كيميائياً من أحماض دهنية وجليسيرين بنسـب مختلفة في كل زيت وفي كل شحم فإذا تشقق الجليسـرين أو انفصـل عـن

المواد الدهنية المتعادلة (الجليسيريدات) نحصل على الأحماض الدهنية المختلفة الموجودة في كل زيت أو شحم .

وينشق الجليسرين عن المواد الدهنية المتعادلة بطرق عديدة منها معاملة الدهن المتعادل بالصودا الكاويه فينفصل الجلسرين وتتكون أحماض دهنيه هذه الاحماض الدهنيه إذا اتحدت باحدى القلويات كونت ملحاً يسمى بالصابون وعلى هذا الاساس الكميائي قامت صناعة الصابون.

هذا التفاعل الكميائي يحصل مثلة في كثير من المركبات مثال ذلك ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) فاسم ملح يطلق في الكمياء على الاجسام المركبة من قاعدة وحمض وليس لها صفات أحدهما فهي لا حمضية ولا قلويه لاننا لا نجد في كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) ظواهر الكلور ولا ظواهر الصوديوم.

والصابون اذا هو في العرف الكميائي كغيره من الاملاح أي انه عبارة عن ملح تكون من اتحاد الاحماض الدهنية التي انفصلت من الدهن المتعادل مع القاعدة الصوديوم أو البوتاسيوم او من الاثنين أو مع الامونيا . والاحماض الدهنية كثيرة مثل حمض الاستياريك وحمض البالمتيك (النخلي) أوحمض الاوليك (الزيتي) النخ إذا اتحدت بالقلوي تسمى ملح الاستياريك او مع ملح الاساتيانيك او ملح الاوليك او صابون الاستياريك او صابون البالمتيك او صابون الاوليك والخلاصة ان التفاعل الكميائي الذي يحصل للمواد الدهنية عند تعرضها للصودا الكاوية نتيجة انفصال الجلسرين عن المواد الدهنية وتكون الاحماض الدهنية وقي الوقت نفسه تباعا تتحد هذه الاحماض الدهنية مع الصودا الكاوية أو البوتاسا (القلوي) وتكون ملح الصابون . وهذه العملية اصطلح على تسميتها (التصبن) .

مواد دهنية متعادلة + بوتاسا كاوية = صابون بوتاسا + جلسرين

وفي الحالتين نحصل على جليسرين بجانب الصابون الذي يمكن فصله (عزله) عن الصابون إلا في حالة الصابون الرخو فيبقى الجليسرين دائماً مندمجاً مع الصابون على البارد.

الجليسرين كيميائياً عبارة عن كحول ثلاثي التكافؤ أي أنه يحتوي على ثلاث أيدروكسيدات الجليسرين حمض الاستياريك نحصل على الاستياريك الأحادي أو مونو استياريك + ماء . وإذا حل محل اثنين من الأيدروكسيدات الثلاثة للجليسرين جزئين مسن حمض الاستياريك فنحصل على ستياريك الثنائي أو داي سستياريك + ماء . وإذا حل محل الثلاث أيدروكسيدات الجليسرين جميعها مع ثلاثة ماء . وإذا حل محل الثلاث أيدروكسيدات الجليسرين جميعها مع ثلاثة جزيئات من حمض الاستياريك الثلاثي ينتج تراي ستياريك (جليسريد الاستيارين) + ماء أو بتفسير أو بمعنى آخر إذا سميت بالنسبة للجليسرين فتكون جليسريد الأحادي سجليسريد ثنائي سجليسريد المحض الدهني فإذا كان الحمض الدهني ستياريك وهكذا .

الأحماض الدهنية

المواد الدهنية المتعادلة تتركب من جملة أحماض دهنية مختلفة في صفاتها وخواصها مثل حمض الاستياريك حمض البالميتيك (النخلي) حمض الأوليك (الزيتي) حمض اللينول حمصض اللينوليين حمض الميرستيك (الطيبي) حمض اللوريك (الرندي) ٠٠٠ السخ . هذه الأحماض الدهنية الموجودة في المواد الدهنية المتعادلة تتقسم إلى المماض دهنية مشبعة أي المشبعة بالأيدروجين أو التي يعد قبولها للأيدروجين بلغ الحد الأعظم وأحماض دهنية غير مشبعة وهي التي تقل في احتوائها على الأيدروجين عن الأحماض الدهنية المشبعة .

الأحماض الدهنية المشبعة

هي تريستياريك وتربيالتيك (الحمض النخلي) وهي أحماض صلبة ونسبة ووسبة وجودها في الشحوم أكثر والتريبالمتيك متوسط الصلابة .

الأحماض الدهنية الغير مشبعة ؛ هي حمض الأوليك (الحمض الزيتي) حمض الينول حمض اللينولين وغير ها أحماض النوع السائل وتوجد في الزيوت هذه الأحماض المختلفة هي أساس كل المصواد الدهنية المتعادلة الموجودة في الطبيعة وهي تتركب منها جميعاً أوبعضها مع بعض المصواد الاخرى الزلالية بنسب مختلفة ولذلك فأوصاف كل مادة دهنية تتوقف على نسبة ما بها من هذه الاحماض المشبعة وغير المشبعة وبواسطة التحاليل الكميائية المختلفة يمكن معرفة وتفرقة المواد الدهنية بسهوله .

أنواع المواد الدهنيه الاساسية لصناعة الصابون

- ١ المواد الدهنيه الغروية
- ٢-المواد الدهنيه الحبيبيه
- المواد الدهنية الغروية :-
- يتبع هذه المواد زيت جوز الهند وزيت نواه النخيل والتي درجة تصبنها ما بين ٢٥٠ ــ ٢٦٠ وزيت الخروع له بعض صفات هذه المواد :-
- 1-وهي تلك المواد الدهنية التي يكون صابونها ثابتاً بالنسبة للايونات فلا يتأثر بها إلا في محاليل مركزة .
 - ٢- هي التي تكون مستحلباً بمحلول الصودا الكاوية الخفيف.
- ٣- هى التى تتصبن بسهولة فى محلول الصودا الكاوية المركز فى درجة
 ٣٨ ـ ٠٤ يومى فى درجة الحرارة العادية بدون تسخين وتسمى هذه
 العملية بالتصبن على البارد . والتصبن يحصل بتكوين حرارة زاتيــــة
 تصل الى ٩٥ م للصابون النقى بدون تسخين خارجى . وهذه الدرجــة

__ الباب الثاني _

كافية لتصبنها تصبنا كاملا نتيجة تفاعل هذه المواد الدهنية مع محلول الصودا الكاويه المركز ومزجهما مزجا جيدا .

- ٤- صابون هذه المواد الدهنية بمفردها لا يمكن تمليحة بسهولة الا اذا
 اضيف إلية مقدار ٢٠% مواد دهنية حبيبية .
- صابون هذه المواد الدهنية يذوب في الماء اليسر والعسر وفي الماء الملحي (ماء البحر) بسهولة مع حصول رغوة جيدا.
- ٦- يقبل الصابون المصنوع من هذه المواد الدهنية الاضافات (المواد المائنة) بكميات و افرة .
- ٧- هذه المواد الدهنية تنتج أنواع الصابون الغروى او الصابون المصنوع على البارد في درجة الحرارة العادية أو على درجة التصبن (النصف ساخن) في درجة حرارة ٧٠ م إما بمفردها أو مخلوطة مع المسواد الدهنية الحبيبية بنسبة مقبولة .
- $-\Lambda$ الصابون الناتج من هذه المواد الدهنية عباره عن مادة جلاتينية اذا كان بمفردة ولم يملح .

" المواد الدهنية الغروية وصفاتها وصفات صابونها بالنسبة لصناع الصابون "

۱-دهن أو زيت جوز الهند هو دهن متوسط الصلابة يسيل في درجـــة حرارة نحو ٣٥ ــ ٠٤ م أبيض اللون الى الاصفر لذيذ الطعم حلــو ويستخرج من نواة جوز الهند ولة رائحة خاصة به وتحتــوى نــواة الجوز المجففة على ٢٠ ــ ٧٠ % زيت وهو من الزيوت التي يعــد تركيبها الكميائي معقد و لا يفوقة في ذلك إلا الزبـــد . والاحمـاض الدهنيــة الاساســية التــي يــتركب منــها الزيــت هــى حمــض اللوريك(الرندي) حمض الميرستيك (الطيبي) حمض كــابروئيك حمض كابريك وكذلك احماض الاســتياريك و البــالمتيك (النخلــي) و الاوليك . بعض هذه الاحماض تذوب بسهولة في المــاء وبعضــها يتبخر بسهولة فوق درجة ٢٠ م وترتب على هذه الاحماض الســهلة

الذوبان في الماء إحتياجها عند عملية التصبن إلى كمية كبيره من محلول الصودا الكاوية والتي من خواصها أيضا ذوبان صابونه في الماء اليسر والماء العسر . والصابون المصنوع منه صلب ناشـف جدا أبيض اللون غير شفاف وله رائحة حادة والصابون الحبيب المصنوع منه الذي يملح هش ويحتوى على كمية قليلة من الماء. والصابون المصنوع منه على الطريقة الباردة من مميزاتة انه يقبل الاضافات (المواد المالئة) بكميات عظيمة من الماء ومن الماء الملحي وغير ذلك من المواد المالئة دون ان يؤثر هذا على صلابنـــة وقوامة او شكله ويسمى صابونة عند العامة الصابون العفاريتي . لانه مع الوقت تجف المحاليل التي به وتصغر القطعـــة باســتمرار وصابونه حتى لو كان متعادلا يؤثر على الجلد ويحدث التهابات كما انه عرضة للزناخه بمضى الوقت وتصير رائحته كريهه ولذلك يجب تزيد نسبته بالنسبة للدهون الاخرى عن أكثر من ١٠ ـــ ١٥ %وهذه النسبة كافية لحصول ميزاته في الصابون ولايجوز ان يحتوى على اكثر من ٣ % احماض مطلقة والازادت عيوبة أكثر وأكثرويضاف للمواد الدهنية الاخرى الحبيبية لانتاج صابون وفير الرغوه وليسهل قابلية الصابون للاضافات والصلابة ويستعمل هذا الزيت بكثرة في الانواع التى تصنع بالطريقة النصف حبيبي لسهولة تصبينة في درجة ٧٠ م ولا يستعمل زيت جوز الهند في صناعة الصابون الرخو وكل مائة جزء من زيت جوز الهند إذا صنعت بالطريقة على الساخن تنتج ١٤٨ جزء صابون وإذا صنعت بالطريقة على البارد تنتج مع الاضافات المائية الى ٥٠٠ جزء وأكثر من ذلك ويسمى حينكذ بالصابون العفاريتي

دهن نواة النخيل

- هذا الدهن يشابة دهن جوز الهند في قوامة وتنمو أشجار هذا النخيل الزيتى على سواحل افريقيا الغربية وفي امريكا الجنوبية وفي جزائر الفلبين وغيرها والنواة تحتوى على ٥٠% من الزيت بواسطة العصر

وعملية عصره تتم في الغالب في البلدان الاوروبيه لعدم استعداد تلك البلاد التي ينبت فيها لمثل هذه الصناعه . لونة ابيض ورائحته وطعمه مقبولان والنوع الجيد يصلح كدهن للغذاء كزيت جوز المسهند وهمو دهنى متوسط الصلابة في درجة الحرارة العادية . يتركب هذا الدهن او الزيت كزيت جوز الهند من الاحماض الدهنيـــه الاتيــة :- مـع الجلسرين حمض اللوريك (الرندى) ومن كميات قليله من الميرستيك (الطيبي) الاستياريك البالمتيك (النخلي) الاوليك (الزيتكي) ومن كميات جزئية من كبريت _ كابريليك _ كابروئيك ولو ان زيت نواة النخيل يشبه في حالة تصبنه كثيرا زيت جوز الهند لاحتوائــة ايضــا على كمية كبيرة من حمض اللوريك المشخص لهذين الزيتين الا انهما لا يتشابهان تمام التشابه فزيت نواة البلح (النخيل) يحتوى على كمية ويتصبن في محلول صودا كاوية في درجة ٢٦ ــ ٣٠ بومي وصابونة يمكن تمليحة بسهولة عن زيت جوز السهند وكذلك فيأن صابونه لا يقبل الاضافات (المواد المالئة بالنسبه الكبيرة كزيت جوز الهند اذا صنع بنفس الطرق التي يصنع بها صابون جــوز الهند . صابونه صلب ذو رائحه قوية يذوب في الماء بسهولة ولـــه رغـوة كثيره جيده ثابتة ويستعمل غالبا مخلوطا مع الزيوت النباتية الاخرى بمقدار الثلث الى النصف على الطريقتين الساخنة والبارده كما يستعمل بمفرده أومخلوطا مع زيت بذرة القطن أو زيت جنين الــــذره في الصابون الرخو . المائه جزء زيت نواة النخيل تنتج نحــو مـن ١٦٠ جزء صابون.

المواد الدهنية الحبيبيه وصفاتها وصفات صابونها بالنسبة لصناع الصابون

المواد الدهنية الحبيبيه هي جميع انواع الزيوت النباتيه من البذور أو الثمار وكذلك الشحوم الحيوانية والتي تكون درجة أو رقم تصبنها ما بين ١٩٠ ـ ١٩٥ درجة أوبعباره أخرى جميع المواد الدهنية الزيوت والدهون والشحوم ما عدا زيت جوز الهند وزيت نواة النخيل

__ الباب الثاني _____

صفات وخواص هذه المواد ١- المه اد الدهنية الحسيبه هي تلك المو

١- المواد الدهنية الحبيبيه هي تلك المواد الدهنية التي يكون صابونها له خاصية الحساسية الشديدة بالنسبة للايونات .

٢- هي التي تتصبن تدريجيا بمحلول الصودا الكاوية الخفيف مع التسخين لان المحلول الخفيف لا يولد حرارة ذاتيه كالمحلول المركز للحصول على درجة الحرارة المطلوبة للتصبن .

٣- تتصبن هذه المواد في المحلول الصودي المركز مع الغلبان بصعوبة أو
 لا تتصبن .

- ٤ في المحلول الصودي المركز يمكن تصبنها في درجة حرارة أقصاها ٧٠ م
 - ٥- صابون هذه المواد الدهنية لا يذوب في المحلول الملحي الخفيف .
 - ٦- صابون هذه المواد الدهنية يمكن تمليحه بسهولة .
- ٧- صابون هذه المواد الدهنية لا يقبل الاضافات بسهولة بكميات كبيرة .
 - ٨- هذه المواد الدهنية تنتج أحسن أنواع الصابون المتعادل .
 - ٩- الصابون الناتج من هذه المواد الدهنية عبارة عن حبيبات متجمعة الشحوم ؟

الشحوم المستعملة في صناعة الصابون هي

شحم البقر والجاموس والضأن (الغنم) والماعز والخيل الخسنزير دهن العظام والأسماك ودهن السقط ودهن الجيف والدهن المتخلف من المطاعم وغيرها وهذه الشحوم بعضها صلب وينصهر في درجة حرارة مابين ٣٠ ــ ٤٠ م وبعضها سائل كزيت الأسماك والحيتان والدلفين وهذه الشحوم تستخرج من النسيج الشحمي الحيواني .

شحم الأبقار والماعز والضأن

هذه الشحوم من أهم المواد الدهنية لصناعة الصابون فشحم الغنم ويسمى عند التعوام بالدهن لونه أبيض وأكثر صلابة من غيره إذا برد ورائحته ضعيفة قابلة للزناخة وإذا تعرض للهواء اكتسب الرائحة المعروفة للدهن وأما شحم الأبقار فلونه مائل للاصفرار ورائحته خفيفة جدا ويتركب الشحم غالبا مسن

الاستياريك والأولئيك أما البالميتيك فموجود في بعض الشحوم وحمض الاستياريك يكون ٦٠ % إلى ٨٠ % منه وشحم الأبقار به الأولئيك أكثر من شحم الضأن ويتصبن الشحم في محلول القلوي الخفيف والمركز ويستلزم بعض العناية والدقة من عامل الصابون عند إجراء عملية التصبن والصابون المصنوع منه لونه أبيض ناشف صلب يذوب في الماء قليلا ورغوته ضعيفة مكتنزة ثابتة ولذلك فإنه اقتصادي جدا في الاستعمال أما قوة تأثيره في الغسل به فعظيمة وجيدة والمائة جزء من الشحم الجيد المتعادل التصبن ليس به ماء تنتج ١٥٠ ــ ١٦٠ جزء صابون.

شحم الخنزير

هذا الشحم يسمى بالشحم الحلو وهو أبيض لين ناعم الملمس ورائحت الصعيفة تكاد تكون معدومة ويتركب شحم الخنزير من ٢٠ - ٦٥ في المائة من حمض الأوليك و ٣٤ - ١٠ من حمض الاستياريك ويحتوي على كمية قليلة من حمض البالميتيك وهو لا يدخل إلا في صناعة أجود أنواع الصابون وخصوصا صابون الزينة (التواليت) إما بمفرده أو مع خليط من دهن جوز الهند وغيره عندما يكون سعره معتدلا ومن خواص الصابون المصنوع من هذا الدهن أن لونه أبيض ورغوته كثيرة جيدة ثابتة وليس لصابونه أي رائحة وهو غير قابل للزنخ بمرور الزمن وبهذه الميزة يفوق الشحوم جميعها والمائة جزء من هذا الدهن الجيد تنتج ١٥٠٠ إلى ١٥٦ جزء صابون.

دهن العظام

ويستخرج من العظام فالعظام الجديدة تحتوي على ١٥ فـــي المائــة دهنـا والعظام التي تبقى بعد الاستعمال المنزلي بها نحو ٧٠٥ ــ ١٠ فــي المائــة دهن وله رائحة مختصة به ليست ذكية خصوصا إذا زنخ ويختلف الــتركيب واللون بالنسبة لنوع العظام وحمض الأوليك هو المادة الغالبة فيه ويســتعمل بكثرة جدا في الصابون المنزلي الرخيص إذ أن الصابون المصنوع منه صلبا

ويحتفظ على شئ من رائحته الخاصة به كما أنه لا يكون نساصع البياض ويستعمل بكثرة مخلوطا مع الشحوم والزيوت الأخسرى أو مخلوطا مع القلفونية في صناعة الصابون الصلب لتغلب رائحة القلفونية على رائحت وبكثرة استعماله أيضا في الصابون الرخو والمائة جزء من الدهن الجيد الذي لا يحتوي على أوساخ وماء ينتج ١٥٠ جزء صابون .

شحم الخيل

من طبيعتها تحتوي على مواد دهنية بكمية قليلة لأن معظم الدهن عند العنق وجهة المشط كما مصطلح على تسميته وهو أصغر اللوون دهني كالذبد ويحتوي في الغالب على ٧٥ في المائة مواد دهنية صلبة و ٢٥ في المائة أولئيك والشحم الذي يستعمل للصابون يؤخذ في العادة من الخيل النافقة ولذلك فرائحته رديئة ويتصبن بسهولة في محلول الصودا من ١٥ - ٢٠ درجة بومي والنوع الجيد يصنع منه صابون أبيض كالصابون الذي يصنع من شحم البقر صلب مثله ودهن الخيل يستعمل دائما مع المواد الدهنية الغروية إذ الصابون المصنوع منه بمفرده ليس جيدا والمائة جزء من هذا الشحم الجيد تنتج ١٤٦ جزء صابون .

زيت الأسماك

ويحصل عليه من شحم الأسماك الكبيرة أو من الزيت الموجود في كبد الحيتان وكيفية ذلك إما أن يؤخذ الشحم أو الزيت ويسلط عليه البخار لاذابت أو يعصر الكبد وما حوله مما فيه من الزيت في أكياس من الصوف ثم يفصل منها ما بقى عالقا بها من الزيت بواسطة طرق عديدة وزيت السمك لونه بني أصفر ليموني وأصفر غامق ورائحته كرائحة السمك . والأسماك المشهورة بزيتها هي الدلفين (الدرفيل) . الحوت الكشلوت الخنازير البحرية والحوت أكبر الأسماك المعروفة إذ أن طوله أكثر من مائة قدم وسمكه موافق نسبيا لطوله ويسكن البحار الشمالية وهذا النوع تتكون تحت جلده طبقة من الشحم يبلغ سمكها نحو ثمانية أقدام وتزن تلك الحيتان نحو

• ٢٠٠ قنطار ويحتوي زيت السمك على ٧٠ % من حمض الأوليك و ٢٥ % من حمض البالميتيك و ٥ % من الأحماض الدهنية الأخرى . أما رائحته الكريهة فسببها وجود حمض قوي غير مشبع وهو حمض كلوبانودون وقد اكتشف وسائل كثيرة لتخليص هذا الزيت من تلك الرائحة الكريهة ومن أهم هذه الوسائل تشقق الزيت إلى جليسرين وأحماض دهنية لأن المواد ذات الروائح الكريهة تتحل بواسطة حامض الكبريتيك وتتحول رائحة تلك المواد بالعكس إلى رائحة بنزينية مقبولة . وأما طريقة الهدرجة فهي أهم وأنجح في إبعاد تلك الرائحة ويستعمل زيت السمك بكثرة في البلاد الشامالية صناعة الصابون المنزلي بإضافة بعض الزيوت العطرية إليه دفعا لرائحتة الكريهة على انه يستعمل بكثره في الصابون الرخو المخلوط بالقلفونيه ويتصبن هذا الزيت بسهولة في محلول الصودا في درجة ١٢ بومي وصابون هسنجابي اللون ومائة جزء زيت السمك الجيد تنتج ١٣٠ جزء صابون حبيبي .

زيت البلح أو زيت النخيل

نحصل على زيت البلح المسمى (بدهن النارجيل) إما من لب اللحم أو الثمر الذي حول نواة البلح الزيتي " النخيل الزيتي " وذلك بأن يخمر اللحم " اللب " الناضح في حفر واسعة ثم تغلى تلك المادة المتخمرة في ماء فيطفو الزيست على سطح الآنية فيفصل عن الماء وينمو هذا النخل على ساحل افريقيا الغربية وفي أمريكا الجنوبية وفي جزائر فلبين ونظرا لأنه يستحضر دائما في بلاده بطريقة أولية فإن زيت النخيل الموجود في الأسواق يحتوي دائما على ٤٠٠ % من الأحماض الدهنية المطلقة وتختلف أنواعه بالنسبة لجودة تحضيره ونوع شجرته أما لونه الأحمر البرتقالي فهو لون ثابت ولذلك فإنه يستعمل كثيرا في تلوين الصابون . قوامه دهني يشبه قوام الزبد طعمه حلو ورائحته ذكية تشبه رائحة البنفسج والصابون الذي يصنع منه يتأثر أيضا بنلك الرائحة الذكية ويتكون من حمض البالميتيك وحمض الأولئيك وحمض

اللينول يتصبن بسهولة في محلول صودا ضعيف في درجة ٨ بومسي وفسي الغالب في محلول درجته ١٢ إلى ١٥ بومي والصابون المصنوع من الزيت الطبيعي الأحمر لونه أحمر أو برتقالي والصابون المصنوع مسن الزيت المبيض " الذي أزيلت منه المادة الملونة سكري أو أصفر فاتح ويستعمل بكثرة في الصابون وصابونة صلب ناشف يعد من أحسن الأنواع لا ينوب في الماء بسهولة ورغوته جيدة ثابتة ولا تفسد رائحته وقوة تأثيره في الغسيل عظيمة ولا يمكن تبييض الزيت واستعماله في الصابون الأبيض إلا أنه يفقد بذلك رائحته الذكيةالتي هي كرائحة البنفسج وهذا الزيت يستعمل في مصرح مخلوطا بزيوت اخرى ذات اللون البرتقالي ولكن هذا النوع إذاتعرض مخلوطا بزيوت اخرى ذات اللون البرتقالي ولكن هذا النوع إذاتعرض الشمس تغير لونه وأهم الطرق المستعمله لتبيضه ثلاثة طرق:

۱-التسخین لدرجة ۲۲۰ ـ ۲٤۰ فی إناء حدیدی ساعة من الزمان بدون أی تحریك فبعد هذه المدة یتحول اللون الی أصفر ثـم سـنجابی کـدر وحینئذ یرفع عن النار ویترك حتی یطفو الزیت الابیض السكری علـی سطح الاناء و هذه العملیه تسبب نقص الزیت بمقدار ۲٫۰ %

٢- معاملة الزيت بتمرير تيار هوائي فيه درجته ١٠٠ إلى ١٥٠ م

٣- التبييض الكيميائي بواسطة بيكرومات البوتاسيوم وحامض الكيبريتيك
 وحامض الايدروكلوريك بالطريقة الآتية :

يسخن الزيت الأحمر إلى درجة ٣٥ ـ ٠٠ م ويترك حتى ترسب الأوساخ والمواد الغريبة إلى قاع الاناء ثم يصفي الزيت النقي في إناء آخر ويضاف لكل ١٠٠ جزء زيت نخيال أحمار مخلوط من " ٣ أجزاء حامض ايدروكلوريك ٢٥و٠ جزء حامض كبريتيك ٥٧و٠ جزء بيكرومات البوتاسيوم مذابة في ١,٥ جزء ماء في درجة الغليان ويحرك تحريكا مستمرا مدة مع استمرار التسخين في درجة ٣٠ ـ ٠٠ م فالزيت يتحول لونه إلى

لون أصفر غامق ثم لون أخضر وحينئذ تعلوه رغوة بيضاء ولا يلبث أن يميل إلى الاخضرار فيغسل مرارا بالماء في درجة الغليان لابعاد الأحماض عنه "حامض الايدروكلوريك وحامض الكبريتيك " ثم يترك بالماء مدة فيطفو الزيت الأبيض على سطح الحلة .

زيت نواة النخيل

يحصل عليه من النواة التي تحتوي على ٥٠ % من الزيت وذلك بواسطة العصر وعملية عصره في الغالب تحصل في البلدان الأوروبية لعدم استعداد تلك البلاد التي ينبت فيها شجر النخيل لمثل هذه الصناعة لونه أبيض ورائحته وطعمه مقبولان والنوع الجيد يؤخذ كدهن ويستعمل في المواد الغذائية وهو صلب في درجة الحرارة العادية . ويركب هذا الدهن أو الزيت كزيت جوز الهند من جلسريد حامض اللوريك lauric acid ومن كميات قليله من جلسريد حامض الميريستيك أو تريميرستيك وتريستارين وتريبالميتيك ثم من كميات جزئيه من تريكابريك Tri Kapric وتريكابرئيك Tri Kaproic ولو ان زيت النخيل يشبه في حالة التصبن كثيرا زيت جوز الهند لاحتوائة ايضا على كميه كبيرة من حامض اللوريك المشخص لـهذين الزيتين الاانهما لا يتشابهان تمام التشابه فزيت نواة البلح " النخيل " يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية المطلقة التي تتراوح بين (٥_٥) % ثم انه يتطلب محلولا قلويا من الصودا الكاوية ويتصبن بسهولة بمحلول درجتة ٢٦ ــ ٣٠ بومي وأما بالنسبة للتمليح فإن صابون زيت نواة البلـــح " النخيل " يمكن تمليحه بسهوله عن صابون زيت جوز الهند ثم ان زيت جوز الهند يقبل اضافة ماء الملح الية بنسبة لغاية ٧٠٠ % من غير أن يغير هذا في صلابه الصابون ولكن صابون زيت نواة البلح "النخيل " لا يمكن أن يقبل اذا صنع بنفس الطريقة والكيفية أكثر من ٤٠٠ ــ ٥٠٠ في المائة والصابون

المصنوع منه صلب وذو رائحة قويه والمائة جزء زيت نواة النخيل تنتج ١٦٠ جزء صابون وصابونه يذوب في الماء بسهولة وله رغوه كثيرة جيدة ثابتة ويستعمل في الغالب مخلوطا مع الزيوت النباتية بمقددار الثلث الى النصف على الطريقتين الباردة والساخنة وكما ذكر سابقا فإنه يستعمل فصص صناعة الصابون الغروى ذو الاضافات بكميات وافرة على الطريقة الباردة ويستعمل بمفردة أو مخلوطا مع زيت بذرة القطن أو زيت الذرة في الصابون الرخو.

زيت جوز الهند

أودهن الجوز الهندى هو دهن جامد "صلب " أبيض ضارب إلى الصفرة لذيذ الطعم حلوة وكيفية استخراجه أن يحمص الجوز ليخفف ما فيه من المادة الغروية الرابطة للغلاف مع الجوزة ويستدل على تمام التحميص (بانقطاع التكتكة) ثم تدق القشرة وتنزع منها الجذيرات الصلبة التي هي كالحجارة ومتى جرد الجوز من القشرة والجنيرات يسحق الجوز الذي في باطنه شم يوضع في منخل معرض لبخار الماء حتى ينتفخ ثم يلف وهو ساخن في قماش ويعصر ويرشح ويجفف ويحفظ في أوان محكمة السداد .

و هو على ثلاثة أنواع:

۱ – زیت سیلان Ceylon .

٢- زيت الكوشين Cochin وهو المصنوع في سواحل مالا براو هو أجود هذه
 الأنه اع.

٣- زيت كوبرا Kohpra وهو المصنوع في اوروبا من الجنوز المجفف الوارد لها .

ويحتوى الجوز المجفف على ٦٠ ـ ٧٠ % زيت وزيت جوز الهند هو من الزيوت التى يعد تركيبها الكميائي معقدا ولا يفوقـــه فــى ذلــك الا الزبــد فالاحماض الدهنية الاساسيه الموجودة به هي حـــامض اللوريــك Lauric

وحامض الميريستيك Myristic وحامض كابروئيك Kaproic وحامض كابريليك كابريليك Kaprylic وخامض تنوب بسهوله في الماء وتتطاير بسهوله بعد درجة ٦٠ م وكذلك يحتوى على الاحماض الاستياريك والبالمتيك والاوليك.

وترتب على وجود هذه الاحماض السهلة الذوبان فى الماء فى زيت جور الهند احتياجة فى عملية التصبن لكمية كبيرة من محلول الصودا الكاويه التى جعلت صابونة يذوب ويرغى فى الماء ولهذا فإنه يحتاج لكميه مضاعفه من الملح للتمليح بالنسبه لما تحتاجه المواد الدهنية الاخرى ولكثرة وجود الاحماض الدهنية المشبعة به فإنه يتصبن بسهولة وبسرعة حتى فى درجة البروده "الحرارة العادية" أى عند درجة الانصهار وبمحلول مركز فى درجة بحراكم وصابونه صلب ناشف جدا أبيض اللون غير شفاف وله رائحه حاده والصابون الحبيبى المصنوع منه هش ويحتوى على كميه قليله من الماء .

ويصعب جدا تمليح صابون زيت جوز الهند . والصابون المصنوع منه على الطريقه البارده من مميزاته انه يقبل الاضافات بكميات عظيمه مسن المساء ومن الماء الملح وغير ذلك دون أن يؤثر هذا في صلابته وقوامسه وشكله والصابون المصنوع منه ولو كلن لا يحتوى على مواد قلويه مطلقسة الا أن من خواص الزيت الرديئه انه يؤثر على الجلد الرقيق فيحدث التهابات وربما سبب الحمره وكذلك هو يزنخ بسرعة بمضى الزمن فتصير رائحته كريهسة وشكله غير جيد ولذلك فإنه يتحتم استعمال أحسن أنواع زيت جوز الهند فسي الصابون وخصوصا ما يصنع منه على الطريقة البارده و لا يجب ان تكون درجة حموضته اكثر من ثلاثه في المائة ثم انه يستعمل في الصابون الحبيبي

__ الباب الثانى _

ليسهل قابليته للاضافات التي يراد اضافتها اليه ويستعمل بكثرة في الصلبون النصف حبيبي بنسبة ٥٠ % من الزيوت والشحوم الاخرى .

وهذا الزيت من الزيوت الهامه الضروريه لصناعة صابون الزينة لرغوت المرغوبه وقد دلت التجارب الحديثة بعدم فائدة زيادة نسبته لخلطة زيوت صابون الزينه باكثر من ١٠ ــ ١٥ % حتى لا يسبب وجوده بنسبه كبيرة متاعب وصعوبات وعيوب عند تصنيع صابون الزينه فــى جـهاز العجبن وجهاز الكبس فضلا عن قابليته للزناخه . وله رائحه خاصــة تؤثر على العطر المضاف للصابون .

و لا يستحسن إضافة كميات كبيرة من احماضه في خلطة زيوت صابون الزينة و لا تضاف هذه الاحماض الا بكميه صغيرة جدا لتعادل القلوى المطلق فقط.

وكل مائة جزء من زيت جوز الهند تنتج بالطريقة على الساخن ١٤٨ جـزء صابون صلب حاد أما إذا صنعت على الطريقه البـارده فيمكن أن تنتـج بالاضافات ٥٠٠ أو ٧٠٠ جزء .

زيت الزيتون

زيت الزيتون كماده أوليه للصابون من أغلى انواع الزيوت . ولذلك لا يستعمل بكثره لصناعة الصابون الا في البلاد التي يزرع فيها الزيتون أو في الانواع الجيدة التي تتحمل سعره والتي تعود بعض جماعة المستهلكين عليها كالصابون النابلسي في مصر . والمصنوع بالطريقة الشرقيه واشتهر عنه صدق أو دعايه أنه مفيد جدا لغسل الشعر ولأن اسمه مذكور في الكتب المقدسه .

ويستخرج من لب ونواة ثمر شجر الزيتون المعروف وهو من الاشتجار الخشبيه المثمرة الدائمه الخضره المعروفة من قديم الزمان وهي تزرع على الخصوص على سواحل البلاد الموجودة على البحر الابيض المتوسطفي اسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا وإيطاليا وبلاد الدولميت (آسيا الصغرى) واليونان وفي سواحل مراكش وبلاد تونس والجزائر ثم في القرم بروسيا

وفى سوريا ومنذ مئات السنين كان يزرع الزيتون أيضا فى امريكا وعلى الخصوص فى بيرو وبلاد المكسيك ويزرع الزيتون فى الممالك السابقة الذكر لأكل ثمره وإستعمل زيته فى المواد الغذائية وزيت الزيتون هو مسن أقدم الزيوت المعروفه المستعملة فى الغذاء وفى صناعة الصابون وغيره.

ويزرع الزيتون أيضا في مصر . وزادت زراعته في عهد الجمهوريه العربيه المتحده في جهات متعدده . وزاد محصوله عما كان عليه بنسبه اكثر ليفي ببعض الحاجة اللازمه للتخليل (التمليح وإنتاج الزيت بعكسس البلدان الاخرى المشهوره بزراعتة فإنه يزرع بكثره رغبة في الثمر والزيت معا). وأثبتت التجارب التي أجريت ان زيت الزيتون يمتصه الجلد لدرجة عظيمه عند التدليك به لمدة . بحيث لا يمكن إزالته حتى بالمذيبات وبذلك يكون مفعوله أقوى واعمق كذلك مفعوله ومستخرج أوراقه في مستحضرات التجميل للجلد الجاف والجلد الدهني .

بهذا الكشف الجديد يمكن أن نفهم الان تمسك اهالى البسلاد التى تىزرع الزيتون بالصابون المصنوع من زيت الزيتون من حيث فوائده المذكوره عمليا لغسل الرأس والجسم دون سابق معرفه خبايا ما يحتويه عمليا من عناصر علاجية هامه . وهذا البحث قيم جدا للذين يريدون معرفة المزيد من مزايا الزيتون وثمره ومستخرج أوراقه .

وانه اذا اغتبط صناع الصابون باهتمام وزارة الزراعة بزراعـــة الزيتــون لماينشاً عن هذا من نشر صناعة الصابون في مصر وتحسين نوعه وقد دلت التجارب على ان هذا الزيت خير ما يصلح لهذه الصناعة ولهذا فإنا نرجــو من القائمين بهذه المهمه في وزارة الزراعة أن يزيدوا اهتمامـــهم بزراعــة الزيتون .

طربقة استخراج الزيت

أن عصر زيت الزيتون لا يزال في الغالب من الصناعات التهي يتولاها المزار عون بانفسهم إذ ان ثمر الزيتون لا يتحمل النقل ولا التخزين لمدة طويله .

ويستخرج من الزيتون ثلاثة انواع من الزيوت أحسنها ما كان من لبه ويسمى بالزيت العروس أو البكر وهو أول قطفه من عصر الزيتون الناضج الذى لم يتخمر ويليه الزيت المستخرج من اللب والنوى معا وهو اقل جودة من الاول وهو الزيت العادى ويليها الزيت المستخرج من الكسب وإذا اختمر الزيتون أمكن الحصول منه على كميه أوفر من الزيت الا انه أقل جودة والزيت العروس أو البكر ما كان لونه أصفر ضاربا للخضره لذيذ الطعم والرائحة والثانى أصفر أيضا لكنه اكثر اخضرارا من الاول وطعمه اقوى من طعم الزيت البكر والثالث غير صاف بل أخضر اللون خفيف الطعم كريهه ويغش في زيت الزيتون الجيد بزيت الخشخاش وزيت الشلجم .

كمية الزيت المستخرجة من الزيتون

أما كمية الزيت المستخرجة من اللب فتختلف باختلاف نوع الشجرة وما يحتويه من كمية الماء (الرطوبه) وما علية من النضج وفي الغالب تتراوح بين ٤٠ و ٢٠ في المائة من الزيت وتنزل هذه النسبه في بعض الاحيان الي ١٠ % والاشجار التي تحتوى ثمارها زيتا كثيرا هي غنية الثمر جدا ومن الاشجار ما تحمل كل عام كميه معلومه من الثمر ومنها ما تجود كلل ٤-٥ مرة بمحصول وفير جدا ويتراوح وزن الثمرة ما بين ١,٣ جم الي ٢٠ جم وهذا الاختلاف ناتج من كبر اللب وصغره لا من النواه فالنواه تزن في الزيتون نحو ٥٠ % من وزن الثمر أما الكبير فعشرة في المائة فقط.

__ الباب الثانى __

كذلك سن الشجرة له تأثير كبير على نوع الزيت وكميته ومن أكبر العوامل التي نؤثر في المحصول التربه والعناية بالرى والزراعة .

(متوسط مقدار الرطوبه والمواد الاخرى في الزيتون)

النواه	القشرة	اللب	
% ٦,٢	% ٤,٢٠	% 7£,77	ماء " رطوبه "
% ١٢,٢٦	% 0,40	% 07,5	الزيت الخام
الباقى	الباقى	الباقى	المواد الاخرى
بت الجفت أو	الداكن المســـمى بزيا	يتون هو الاخضر	وأقل انواع زيت الز
ئساني كسبريتور	الزيتون بواســـطة ث	رج من کسب ثمر ا	السفور وهو المستخ
الدهنية تريبالمتيك	٢ % من الاحماض ا	یت الزیتون علی ۸	الكربون ويحتوى ز
	(ولئىك .	س الدهنيه السائلة الا	٧٢ % من الاحماط

ويختلف الصابون المصنوع من زيت الزيتون باختلاف نوع الزيت فالزيت الجيد ينتج صابونا سكرى اللون مائلا للاصفرار والمصنوع من زيت السلفور ينتج صابونا أخضر وبينما الزيت الجيد الدى لا يحتوى على أحماض دهنية مطلقة يتصبن في محلول درجته ١٠ بومي بصعوبة فإن الأنواع الاخرى تتصبن بسهولة لاحتوائها على الاحماض الدهنيه المطلقة . وهذا الزيت عرضه لزيادة الاحماض الدهنيه المطلقة حتى ولو كان معبا في صفائح مقفلة والصابون المصنوع منه على الطريقة الاساسيه ناعم أملس أبيض . أما المصنوع على الطريقة الشرقيه فهو هش بعد الجفاف ويحتوى على كميه من الملح زائد عن الحد المطلوب ذو رائحه .

مقبولة يختلف لونه بإختلاف لون الزيت وقوة تأثيرة في الغسيل جيدة . يذوب في الماء بسهولة وله رغوه جيدة ثابتة والمائة جزء زيت من النوع الجيد تتتج ١٧٥ جزء صابون ويستعمل زيت الزيتون نادرا في الصابون الرخو .

__ الباب الثاني ___

هذا وتوجد زيوت ودهون أحرى تدخل فى صناعة الصابون مثل زيت بذرة القطن وزيت بذرة الكتان وزيت السمسم وزيت الخروع وزيت الفول السودانى كما يوجد دهن الصوف يسمى باللانولين وكذلك زيت القنب أبو النوم وزيت عباد الشمس جدول (٤)

درجات التصبن لبعض الزيوت والشحوم محسوبة بالنسبة لايدروكسيد الصوديوم بالكيلوجرام

1	1,020 - 2-00-2	•
كمية الجرامات من	درجـــة التصبــن أوكميـــة	اسم الماده الدهنيه
ايدروكسيد الصوديوم التى	الجرامات من ايدروكسييد	
تصبن كيلوجر امــــا مــن	البوتاسيوم التي تصبن	
الماده الدهنية	كيلوجرام من المادة الدهنية	
188 - 188	۱۹۳ الی ۲۰۰	الشحم
١٣٩,٨	190,1	دهن الخنزير
179,7 - 177,8	۱۹۱ الی ۱۹۰	دهن العظام
184,4 - 188,94	191,71- 124,04	زيت السمك
144,71 - 141,8.	777,0 - 701	زيت جوز الهند
104,.٧ - 104,1 &	771,7 - 712,2	الشمع الياباني
157,4 - 15.	T.O.O - 197, W	زيت النخيل
144,0 - 140,4	70 757	" نواة النخيل
12 180	197 - 189	" الزيتون
174,00 - 177,10	149 - 141	" اللفت
12,47 - 122,41	198 - 187,0	" السمسم
180,41 - 184,0	194 - 180,7	" الفول السوداني
187,0 - 180	197,0 - 189	" اللوز

			الباب الثاني _
ſ	189,74 - 188,04	190-144	زيت بذرة الكتان
	189,71 - 187,18	191,9 - 197	" القنب
	181,88 - 180,41	191 - 19.	" حب أبى النوم
	۱۳۷,۸٦	191	" عباد الشمس
	12.,70 - 187,2	197,0 - 191	" بذرة القطن
	18.,41 - 170,44	144 - 147	" الخروع
	124,4 - 125,5	107 — 077	الاحماض الدهنيه
			لزيت نواة النخيل
			الاحماض الدهنيه
	1 & A , . V - 1 & 0 , V 1	7.7.4 - 7.1	الزيت النخيل
			الاحماض الدهنيه
	150,75	7.4,9	الزيت بذرة القطن
			حامض الاوليــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	1 £ 7 , • ٧	194,9	النقى
	14.71 - 129,24	144,4 - 141,4	زيت نواة الزيتون

جدول (٥)

هذا الجدول يرينا كمية الجلسرين الموجوده بالمواد الدهنية المختلفة حسابا نظريا وكذلك كمية الجليسرين التي نحصل عليها من الدهن عند الصناعة عمليا ثم كمية الأحماض الدهنية الموجودة في المواد الدهنية المتعادلة ثم كمية الأحماض الدهنية المطلقة في المواد الدهنية في المائة .

		الموات الماسي عي	ي	الاحماص الدملي
متوسط كمية	كمية الأحماض	كمية متوسط	كمية متوسط	
الأحماض	الدهنية فـــي	الجليسرين فـــي	الجليســرين	
الدهنية المطلقة	المائة الموجودة	المائة في درجة	النقــي فـــي	اسم المادة
في المائة فــي	فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٣٨ يومي التــي	المائة نظريا	الدهنية
المواد الدهنية	الدهنية المتعادلة	تنتج عمليا	بالنسبة للملدة	
			الدهنية	
من ۱۰-۱	90,07	١.	١٠,٨٤	الشحم
	90,70		١٠,٧٠	دهن الخنزير
من ۱۰- ۳۰	90,71	٧,٥	1 • , ٤ ٦	دهن العظام
من ۱-٥	90,78	٦,٥	١٠,٣٠	زيت السمك
من ۲-۲	9 8, 7 7	١٢	۱۳,۸٦	زيت جوز الهند
من ۱۲ – ۲۰	90,0	۸,٥	١٠,٩٠	زيت النخيل
من ۲-۱۰	9 £,٣9	17,1	14,01	زيت نواة النخيل
من ۳–۸	90,77	١.	1.,01	زيت الزيتون
	90,90		٩,٨	زيت اللفت
۱۷,۷	90,79	٨	1.,28	زيت السمسم
70-7	90,77	٧,٥	١٠,٦٠	" الفول السوداني
۳-۱	90,75	9,0	1.,04	" بذر الكتان
	90,70		1.,08	" القنب

			ي	الباب التائم
	90,77		١٠,٦٠	' زيت حب ابي النوم
	90,77		۱۰,٦٠	" عباد الشمس
۲-۰	90,71	9,9	۱۰,٦٣	" بذرة القطن
7-7	90,19	٦,٥	٩,٩٤	" زيت الخروع
Y -,0 "	90,71	٧,٥	١٠,٤٦	" الذرة
L				

١ - تقدير الرطوبة

لا تختلف طريقة تقدير الرطوبة عن تقديرها في الجرزء الأول سوى في عملية تجهيز العينة بالبشر ثم خلطها جيدا وأخذ وزنة في طبق الرطوبة وتكملة باقي الخطوات ثم حساب النسبة إلا أننا سوف نتعرض لطريقة أخرى في التقدير تختلف في درجة الحرار والمدة الزمنية المستخدمة في التطاير وتفاصيلها


١- تؤخذ العينة على هيئة قشور رقيقة في طبق ألمونيوم موزون حيث يوزن بالطبق المعلوم الوزن ٥ جم بالضبط.

Y - يوضع الطبق المحتوي على العينة في فرن هوائي يضبط قبل الاستعمال على درجة حرارة 00 م ثم تراعى درجة الحرارة وتراقب بحيث 01 تزيد عن 01 م حفاظا على العينة من الاحتراق (02 وعموما أنسب درجة 04 م 05 م 06 م 07 م 09 .

٣- تترك هذه العينة معرضة لهذه الدرجة مدة ٤٥ دقيقة بعدها تخرج العينة
 من الفرن ثم توضع في مجفف لتبرد ثم توزن .

3- توضع العينة مرة أخرى بعد سحق العينة بساق زجاجي نظيف وجاف مع مراعاة عدم فقد أي جزء من العينة على الساق ثم تبرد العينة وتوزن حيث يكون الوزن قد ثبت تماما في حدود 1, 0% من آخر مرتين يجري فيها اختبار ثبات الوزن الحساب = $\frac{(3-\nu)\times 10^{-4}}{2}$ حيث أن

__ الباب الثاني -



جهاز تقدير الرطوبة

طريقة التقطير لتقدير الرطوبة (دين واستارك)

١- يتم تنظيف الجهاز بخليط من حمض الكبريتيك وبيكرومات البوتاسيوم ثم
 يغسل جيدا بالماء ويجفف أو يستخدم المنظف الصناعي في التنظيف .

٢-يوزن من ١٠ ـ ٢٠ جرام في دورق التقطير ويملأ حتى منتصفه بمذيب التلوين أو الزيلين ثم يضاف قليل من الخزف لتنظيم الغليان وعدم الفوران ثم يفتح ماء التبريد الذي يملأ المكثف ثم تسخن العينة بمصدر مناسب ويستمر الغليان حتى يكون معدل التقطير والتكثيف مناسب وعندما يتقطر معظم الماء يزداد مدى التقطير حيث يثبت حجم الماء في المستقبل لمدة نصف ساعة على الأقل


د = 20 ــ 00 مم

هـ = ۲۲ ـ ۲۲ مم

و = ٩ ـ ١١ مم

س = ۲۳۰ ـ ۲٤٠ مم

ح = ۱٤٦ - ۲۵۱ مم



جهاز تقدير نسبة الماء (دين ستارك)

٣- يزال مصدر التسخين ويغسل جدران المكثف بالزيلين أو التلوين حتيى ينفصل كل الماء الموجودعلى جدران المكثف ويترك الجهاز ليبرد ويستعان بالماء الذي حرارته ٢٥ م لمدة ربع ساعه على الاقل في التبريد حتى تصير طبقة المذيب رائقه ويقرأ حجم الماء . نسبة الرطوبه - $\cdot \cdot \cdot$

حيث ح = حجم الماء بالملليمترات ، ث الكثافة النوعيه للماء عند قراءة حجم الماء ، و = وزن العينه

صور الماء:

١- الماء الحر

٢- ماء التبلور ويوجد في صوره هيدرات مثل هيدرات الاملاح والسكريات. ٣-الماء المرتبط مع المواد العضويه وهو من الصعب تبخيرة من المادة الغذائية .

٤- الماء المدمص ويدمص على السطح ويسمى باسم الماء الهيجروسكوبي أحيانا .

التصبن بالقلوى وتقدير المواد الدهنيه الكلية

يمكن أعتبار أن التصبن بالقلوى يحدث بتفاعلين (أولا) تشقق (انفصال) الجليسريدات إلى أحماض دهنيه وجلسرين (ثانيا تعادل هذه الاحماض الدهنيه التي أصبحت مطلقه بالقلوى وتكوين ملح الصابون.

ويمكن القول بان هذين التفاعلين لا يحدثان على التوالى بل دفعة واحدة ، فمجرد وجود الاحماض الدهنيه مطلقه تتحد بالقلوى إذا ليس لديها متسع من الوقت يسمح بوجودها مطلقه .

وإذا قارنا بين التشقق الذي يحصل بواسطة البخار المسخن فوق العاده والتشقق بالقلوى فإننا نجد انه في الحاله الاولى تلزمنا درجة حرارة الاعتيادية لا ٢٧٥ مع انه في الحاله الثانية لا تحتاج الا الى الحرارة الاعتيادية لغليان الماء وأنه لبعض المواد لاتلزمنا الا درجة حرارة خفيفه ومن هنتج أن التشقق بالقلوى أسهل بكثير من التشقق بالطرق الاخرى ففي حالة التشقق بواسطة البخار نحصل على الاحماض الدهنية والجليسرين أما في الحالة الثانية فيحدث التصبن ونحصل على مادة غرويه (غراء الصابون) مع الجلسرين .

والتصبن أو (تحويل الدهن الىصابون) لا يحدث دفعه واحدة وأنما تدريجيا عند مزج الصودا بالمواد الدهنية نحصل على سائل لبنى "مستحلب" يتحول بالتدريج الى غراء الصابون إلى أن يتم اتحاد كل المواد الدهنيه بالصودا . وحيث ان النسبه محفوظه بين الجلسرين والاحماض الدهنيه فكذلك النسبه بين الاحماض الدهنيه والقلوى لا تتغير وعليه فالتصبن بواسطة القلوى يحلل التركيب الكميائى الذى بين الجلسرين والاحماض الدهنيه فى المواد الدهنية المتعادله . ولهذه العمليه تلزم كميه معلومه من القلوى لتفصل كل الاحماض الدهنيه التى كانت مركبه من الجلسريد وتتحد بها ومن أهم

عوامل التصبن إيجاد تماس (تلاصق تام) بين المواد الدهنيه والقلوى وهذا العمل الميكانيكي يحصل عادة بواسطة الغلى والتقليب بالطماسه . ومتى تمت عملية التصبن وتكون الصابون نأتي لعملية تقدير المواد الدهنيه الكلية حيث الاساس فيها عملية تكسير الصابون بواسطة حامض معدني لاعدادة تكون الاحماض الدهنيه وتقديرها كما في خطوات الاختبار التالية :

٢ - تقدير المواد الدهنية الكليه

وهى إجمالى المواد الدهنيه الكليه الناتجة بعد معاملة وزن معين من الصابون المذاب فى قدر مناسب من الماء الساخن بواسطة حامض معدنى مخفف يد كل ١:١ أو كبريتيك ١:٤ شاملة بالطبع ما قد يحتويه الصابون من جلسريدات متعادلة غير متصبنة وغير قابلة للتصبن وتجرى كما يلي: ١- يؤخذ وزنه ٥ جم بالضبط في كأس سعة ٢٥٠ سم ويضاف إليهما ١٠٠ سم ماء ساخن للإسراع في الذوبان ثم توضع على ساخان وتقلب بساق زجاجي حتى تمام الذوبان .

Y-يضاف Y _ T نقط من دليل ميثيل أورانج بعد تمام ذوبان الصابون ثـم يضاف حامض يد كل مخفف بنسبة I : I حتى بداية ظهور لون أحمر ثـم يضاف o سم زيادة من الحامض ويستمر في التسخين حتى تمـام انفصـال الأحماض الدهنية وتكون طبقة زيتية على السطح دليل علـى تمـام عمليـة الفصل والاستواء .

٣- تنقل العينة إلى قمع فصل سعة ٥٠٠ سم يحتوي على ٥٠ سم من مذيب البتروليم إيثير أو الهكسان ويغسل الكأس مرتين بالمذيب مستخدما في كلل مرة ٢٠ سم من المذيب وينقل ناتج الغسيل إلى قمع الفصل ثم يترك القمل للراحة .

__ الباب الثاني _____

٤- تفصل طبقة الماء ثم يغسل محتويات القمع بالماء الساخن مرتين بعد كل غسلة يترك القمع للراحة وتفصل مياه الغسيل بعد ذلك .

٥-تؤخذ طبقة الأحماض الدهنية ثم ترشح إذا كان بها شوائب أو تستقبل مباشرة داخل دورق مخروطي سعة ٢٥٠ سم موزون من قبل ثم يغسل القمع من آشار الأحماض المتبقية به بواسطة ٢٥٠ سم من المذيب مرتين ويستقبل المذيب الناتج بعد الغسل داخل الدورق ثم يوضع الدورق على حمام مائي حتى تمام التبخير ويوضع بعد ذلك في الفرن على درجة ١٠٥ م لمدة ساعة ويبرد في مجفف ويوزن وتعاد عملية التجفيف والتبريد والوزن لمدة ١٥ دقيقة اخرى حتى يثبت الوزن .

وتحسب النسبه كما يلى = $\frac{(3-v)^{(3-v)}}{v}$ حيث أن ع = وزن الدورق + العينه v ب = وزن الدورق فارغ v و = وزن عينة الصابون

۱- لتجنب الفوران أو فقد العينه أثناء التكسير بالحامض يضاف للكاس قطع صغيره من الخزف وتوضع فوق شبك حرارى لتنظيم التسخين والغليان .

ملاحظات :-

٢- عند استخدام ورق ترشيح لترشيح العينه إذا كانت الاحماض الدهنية محتويه على شوائب يراعى غسل ورقة الترشيح بالمذيب الساخن حتى تمام التأكد من عدم تشرب الورقة بالاحماض الدهنية فيحدث خطأ في تقدير نسبة الاحماض الدهنية ويراغى بالطبع استقبال ناتج الغسيل داخل الدورق المحتوى على الاحماض.

استخدام حامض مركز في التكسير يعرض الاحماض الدهنيه
 للاحتراق كما أنه يطيل من الفترة التي تستخدم في تمام فصل الاحماض
 الدهنيه واستوائها .

(القلويه وتقدير القلوى الحر)

يحتوى الصابون بعد تمام عملية التمليح على كمية من القلوى المطلق تقدر بنحو ٤, % في الحلة . وهذه القلويه الزائده ستسقط معظمها مع المحلول السفلي بعد راحة الحلة ونحصل على الصابون المتعادل أو الذي يحتوى على قدر مقبول من القلوى المطلق علما بأن وجود هذا القدر مطلوب حتى لا يكون الصابون عرضة للزناخة والتزيت خاصة ولو كان التصبن غير تام وغير كامل ويختلف القلوى الحر أو المطلق عن القلويه المتحدة التي تفاعلت مع الاحماض الدهنيه وكونت الصابون (ملح الحامض الدهني) ويتم تقدير القلوى الحر كما يلى :-

٣-تقدير القلوى الحر

وهى القلوية الطليقة الموجودة بالصابون في صورة حرة والتي يمكن حسابها على هيئة أكسيد صوديوم.

ويمكن إجرائها كما يلى :-

١- نزن وزنة من الصابون تتراوح بين ٣,١ - ٦,٢ جنرام في دورق مخروطي ٢٥٠ سم .

٢- يضاف للوزنة ٥٠ سم كحولي إيثلي متعادل بالصودا الكاوية في وجود دليل فينولفثالين .

٣- يذاب الصابون في الكحول المضاف له على الساخن وبعد تمام الذوبان
 يعاير باستخدام حامض يد كل ١,٠ عياري حتى اختفاء اللون القرمزي .

___ الباب الثاني ____

وتحسب النسبة المئوية للقلوية الحرة كأكسيد صوديوم كما يلي :

حيث أن ع = عدد سم الحامض المستخدم في معايرة العينة .

ن = عيارية الحامض

و = وزن العينة

٤ - تقدير الحموضة الحرة

هي النسبة المئوية للحموضة الطليقة في الصابون والتي يمكن حسابها على صورة حامض أوليك ما لم ينص على ذلك في حالة ما إذا كان الصابون حامضى وتقدر كما يلى:

١- تزن وزنة من الصابون نتراوح بين ٢,٨٢ ــ ٥,٦٤ جم في دورق سعة ۲۵۰ سم .

٢- يضاف ٥٠ سم كحول متعادل في وجود دليل فينولفثالين وتذاب العينـــة على السخان وبعد تمام الذوبان تعاير باستخدام أيدروكســــيد صوديـــوم ١٫٠ عياري حتى ظهور لون وردي وتحسب النسبة المئوية للحموضة كحامض أوليك كما يلي : ع × ن × ۲۸۲ × ۲۰۰۰ =

 \times ۱۰۰۰ \times وحيث أن ع = عدد سم ص أيد المستخدم في المعايرة .

ن = عيارية محلول ص أيد المستخدم في المعايرة .

و = وزن عينة الصابون.

*ملحوظة : تسرى هذه الطريقة في الحساب على جميع الصابون ذو التأثير الحامضي مع تغير الرقم ٢٨٢ حسب الوزن المكافئ للحامض الدهني والذي يعزي إليه التأثير الحمض للصابون فقد يكون حمض لوريك أو استياريك أو غيرها .

٥-تقدير القلوي المتحد كصابون

وهو مقدار أيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم الذي يتحد بالأحماض الدهنية مكونا ملح الحامض الدهني (الصابون) محسوبة كأكسيد صوديوم . ويمكن تقديره كما يلى :

- ١-تقدير النسبة المئوية للأحماض الدهنية كما بالتجربة رقم ٢ مــن هـذا الجزء.
- ٢-يؤخذ من الاحماض الناتجة من التقدير السابق وزنه تعـــادل ١ جـرام
- ٣- تذاب الوزنه في ٢٥ سم كحول ايثايل متعادل في وجود دليل فينولفثالين وبعد تمام الذوبان تعاير بمحلول ص أيد ٠,١ عيارى .
- ٤- تنسب كمية المحلول القلوى المستخدم في المعايرة للوزنــه الماخوذة (١جم) لوزن الاحماض الدهنية الكلية الناتجة في التجربه لنحصل على إجمالى السنتيمترات المستخدم في معايرة الاحماض الكلية المقدرة فيي التجربه رقم ٢ ومنها يمكن حساب النسبه المئوية للقلوى المتحدكصابون محسوبه كأكسيد صوديوم . $\frac{1^{3} \times 3^{3} \times \cdots}{4^{3} \times 10^{3}}$ طريقة الحساب= $\frac{1^{3} \times 3^{3} \times \cdots}{1^{3} \times 10^{3}}$

حيث أن ع = عيارية محلول ص أيد

ب = عدد سم ص أيد

و = وزن عينة الصبون المأخوذة لإجراء اختبار تقدير الاحماض الدهنية الكليه كما في التجربة رقم ٢

٦- تقدير المواد غير القالبة للذوبان في الكحول

وتشمل هذه المواد الكربونات والفوسفات والسليكات والكبرينات والمواد المالئة مثل الدقيق والنشا وبودرة النلك .

طريقة التقدير:-

١-نزن ٢ جم بالضبط من عينة الصابون ثم تجفف في الفرن على درجة ١٥٠ م لمدة نصف ساعة .

٢-تبرد العينه ثم تنقل إلى ورقة ترشيح سبق تجفيفها ووزنها فارغة
 مع ملاحظة عدم فقد أى جزء من العينه حيث انه يدخل فى
 الحساب .

٣- توضع ورقة الترشيح بعد قفلها جيدا داخل جزء وسطى لجهاز استخلاص ويركب المكثف ثم يوضع فى القابله الخاصة بجهاز الاستخلاص ١٥٠ سم من كحول الايثابل المتعادل مع الفينولفثالين ثم يوضع الجهاز بالكامل على حمام مائى ويستمر فى استخلاص الصابون حتى يتبقى بورقة الترشيح المواد الغير قابلة للذوبان في الكحول فقط ويجب أن تستمر عملية الاستخلاص حوالى ٤ ساعات على الاقل مع ملاحظة عمل سيفون كل ١٠ دقائق على الاكثر وتتوقف دقة الاستخلاص على سرعة تكثيف الكحول على العينه .

٤- نتقل ورقة الترشيح ومحتوياتها بعد التأكد من عدم وجود صابون بها (وذلك بأخذ كمية من الكحول المتساقط من ورقة الترشيح وووضع ٢ سم حامض يد كل مخفف ١ : ١ ويجب ألا تظهر عكارة في الكحول إذا كانت العينه قد تم استخلاصها بالكامل .

بعد إجراء هذا الاختبار تنقل العينه إلى فرن كهربائي علي درجة ۱۰۰ م لمدة ساعة ثم تخرج وتبرد في مجفف ثم توزن . $\frac{3-n\times 1}{1}$ طريقة الحساب = $\frac{1}{1}$

حيث أن ع = وزن المنبقى على ورقة الترشيح + وزن ورقة الترشيح س = وزن ورقة الترشيح فارغة

و = وزن عينة الصابون (٢ جرام)

٧- تقدير المواد الغير متصبنة

يدل هذا الاختبار على مدى وجود جليسريدات الأحماض البيوتريكيـــة فــي الزيوت والدهون التي استخدمت في تصنيع الصابون ووجود هذه المواد يؤثر الظروف تخزين المنتج لفترة من الوقت.

وإذا لم يكن التصبن تام كامل للمواد الدهنية فإن المواد المتبقية بدون تصبن سوف تؤثر بلاشك على صفات المنتج بعد التصنيع بفترة بسيطة وتجعله غير قابل للتخزين حيث ستظهر بقع على سطح الصابون ورائحه زنخه عير مقبولة كما أنه يؤثر على الرائحة المضافه لصابون التوليت وهناك دلائل عملية على اكتمال عملية التصبن منها .

١-أنه إذا وضع جزء من غراء الصابون على سلطح زجاجة مسلحة وإحتفظ الغراء بشفافيته مدة يتعكر تدريجيا بعد ذلك يسبرد مبتدأ مسن الجوانب وينتهي في مركز الدائرة ثم أن العينة تلتصق علي الزجاج وعند لمسها بالاصبع يكون لها ضغط وتبقى جافة ولاتعرق فهذه كلــها أدلة على أن الغراء جيد كامل التصبن وكمية قلويته مضبوطه .

٢-إذا تعكرت العينة على الزجاج بسرعة وتكونت دائرة سنجابية (غامقة) على الجوانب أو عليها بقعا غمقاء ويظهر أنها لينة شـــحمية ولايثبـت وضغطها تحت الاصبع بسيط وهذا يدل على وجود زيت غير متصبن فيلزم إضافة صودا ليتصبن الزيت المطلق ، وإذا كسى العينة جلد رفيــع بسرعة فهذا دليل على زيادة القلوى ونقص في الزيت.

٣-وإذا ما عرقت العينة وظهر حول الجوانب آثار محلول منفصل فهذا يدل على أن الغراء يحتوى على صودا كاوية أكثر من اللازم وأن الحلة في حالة عزل وتعالج إما بإضافة ماء أو إضافة زيت للحلة وعامة تقدر المواد الغير متصبة كما يلى:

1- نزن ٥ جرام من الصابون الذي يتم بشره وخلطه جيدا ويستحسن أن يكون التقطيع على هيئة قشور رقيقة للاسراع في عملية الذوبان في مخلوط الاذابة الذي يتكون من الماء المقطر وكحول الايثايل بنسبة ٢ : ١ بالحجم مع مراعاة التسخين على لهب منخفض الحرارة ثم تترك العينة بعد الذوبان لتبرد لحرارة الغرفة .

٢- تنقل العينة إلى قمع فصل يحتوي على ٥٠ سم من الايثير ويغسل الكأس المحتوي على العينة بعد نقلها لقمع الفصل بـ ٢٥ سم من مخلوط الاذابـة وتنقل لقمع الفصل وترج العينة بطريقة رأسية بعد قفل القمع بالغطاء وتنزك العينة للراحة حتى تتكون طبقتين .

٣- يفصل طبقة الصابون السفاية وتستقبل في الكأس الأول الذي تـم إذابـة
 الصابون فيه ثم تستقبل طبقة الاثير في كأس آخر .

3- يوضع في قمع الفصل ٥٠ سم إيثير ثم تنقل إليه محتويات الكاس المحتوي على مخلوط الاذابة والصابون ويغطى القمع ثم يرج بطريقة رأسية ويترك للراحة ثم يفصل بنفس الأسلوب السابق وتكرر عملية الاستخلاص مرة ثالثة ورابعة .

٥- بعد ذلك تجمع مرات الاستخلاص الأربعة وتوضع في قمع الفصل الذي يحتوي على ٢٠ سم ماء مقطر ويرج بنفس الطريقة ويترك للراحة وتفصل طبقة المياه ثم يضاف ٢٠ سم من محلول مائي لأيدروكسيد البوتاسيوم نصف عياري وترج بطريقة رأسية وتترك للراحة ثم تفصل طبقة القلوي .

٦- تكرر عملية الغسيل بالماء والقلوي عدة مرات ثم يغسل بالماء فقط عدة
 مرات حتى يكون تأثير المياه متعادل مع الفينولفثالين ثم ترشح طبقة الاثـــير

-- الباب الثاني

بعد التخلص من الماء خلال ورقة ترشيح داخــــل دورق مخروطـــي ســعة . ٢٥ سم سبق وزنه ويبخر المذيب على حمام مائى ثم توضع في فرن على درجة ١٠٥ م لمدة ربع ساعة وتبرد في مجفف وتوزن . طريقة الحساب = $\frac{3---}{100}$

حيث أن ع = وزن الدورق + محتوياته من العينة

ب = وزن الدورق فارغ

و = وزن عينة الصابون

٨- تقدير المواد الغير قابلة للتصبن

بعد تقدير المواد الغير متصبنة يمكن تقدير المواد الغير قابلة للتصبن على نفس الدورق المحتوي على المواد الغير متصبنة بعد وزنه والحصول علسي النتيجة السابقة ثم يضاف إليه ٢٥ سم ً من محلول أيدروكسيد بوتاسيوم كحولي نصف عياري وتغلى لمدة نصف ساعة ثم تجرى نفسس الخطوات السابقة في التقدير رقم ٧ (المواد الغير متصبنة) .

ثم يجفف الدورق ويوزن كما سبق وبعد الوزن يذاب المتبقي فـــي ٢٥ ســم كحول إيثايل متعادل في وجود دليل فينولفثالين ثم يعاير بمحلــول ص أ يــد ٠٠٢, عياري وتؤخذ قراءة السحاحة .

طريقة الحساب:

- ١- وزن الأحماض الدهنية في المستخلص = عدد سم ص أيد , ..o7×e,.7
- ٢- النسبه المئويه للمواد الغير قابله للتصبن = ٢٠ (وزن الباقي في القابلــه - وزن الاحماض الدهنيه في المستخلص أ).

هناك مجموعة من الملاحظات ذكرت في الباب الخاص بالزيوت والدهون يجب مراعاتها وللتذكرة نعددها فيما يلى :- ١- لمنع أى تحليل مائى يكون حجم الكحول والماء متساويين ١: ١

٢-تجرى عملية الغسيل بالقلوى للتحلص من أى احماض دهنية نتجت عن التحليل المائى إذا زادت نسبة الماء عن الكحول أو إختاف ت النسبة المذكورة في (١).

٤- أحسن طريقة للرج هي الرأسية لفترة كافية وعليها تتوقف الازالة الكاملة للمواد الغير قابلة للتصبن .

٩-تقدير المواد الغير قابلة للذوبان في الماء

خطوات التجربة:

١- نزن العينة ٢ جم بالضبط وتجفف كما سبق في المواد الغير قابلة للذوبان في الكحول .

٢- تنقل العينة إلى ورقة ترشيح مجففة وموزنه ثم يجري استخلاصها بالكحول .

٣- لايتم تجفيف العينة بعد الاستخلاص بالكحول ولكن يتم غسيل ورقة الترشيح بماء مقطر عدة مرات من ٤_ مرات على درجة حرارة
 ٢ م وذلك حتى يتم استخلاص المواد القابلة للذوبان بالاضافة للتأكد من التخلص من أي آثار للمواد القابلة للذوبان في الماء والموجودة على سطح ورقة الترشيح .

٤-بعد اتمام عملية الغسيل توضع ورقة الترشيح في الفرن التجفيف على درجة حرارة ١٠٥ م لمدة ساعة ثم تنقل للمجفف لتبرد ثـــم تـوزن

وتحسب النسبةع · _ س × ۱۰۰ | الحساب = |

(عملية التمليح وتقدير كلوريد الصوديوم)

تجرى عملية التمليح للحصول على صابون نقى خالى مما هو عالق به مسن أوساخ ومواد غريبه فضلاً عن عزل الماء الزائد الموجود بالغراء وكذلك الجاسرين الذى كان موجوداً بالمواد الدهنيه قبل عملية التعسيل والتسويه وعموماً سوف يأتى الكلام عن عملية التمليح فيما بعد ويجب أن نذكر بأني كما ذكرنا بأن عملية العزل تتم بعملية التمليح الأأنه يوجد عزل بالصودا الكاويه وله نفس القوه والفاعلية كالملح وبنفس الشروط وحالة التركيز ويستعمل على الخصوص للانواع التي تحتوى على صابون جوز الهند والذى يذوب بدرجة كبيرة في المحلول الملحى ولكنه يتكلف أكثر لارتفاع ثمنه ثم خطورته في إحتمال تعليق كمية من الصودا بالصابون ولذلك يجب الانتباه التام عند استعماله ونظراً لما لزيادة الملح عند عملية التمليح من تأثير على قوام الصابون حيث أن زيادته تؤدى لتفكك الصابون عند الضغط عليه ويجعل القوام هش لذلك يجب العنايه التامه عند هذه العمليه بحيث تكون كميته معقوله وفي حدود المواصفة المطلوبه ويقدر كلوريد الصوديوم في

١٠ - تقدير كلوريد الصوديوم في الصابون

الخطوات: -

١-نزن ٥ جم من الصابون ثم تذاب في ١٠٠ سم ماء مقطر .

۲-بعد تمام ذوبان الصابون تضاف ۲: ۳ نقطة من دلیــــــــ میثیـــ ل اورانج ثم یضاف حامض نیتریك تركیزه ۲۰%حتی ظهور لـــون أحمر ویضاف ۵ سم زیادة من الحامض لضمـــان تكســیر عینـــة الصابون .

__ الباب الثاني _

٣- بعد تكوين طبقة زيتيه على سطح العينه وإنفصال الاحماض
 الدهنيه وروقان طبقة الماء ترشح العينه خلال ورقة ترشيح مباله بالماء المقطر ويستقبل الترشيح داخل دورق مخروطى سعة ٢٥٠ سم ثم تغسل ورقة الترشيح بالماء المقطر عدة مرات .

٤- تعادل العينه بعد إضافة ٢ نقطه من دليل ميثيل اورانج مرة أخرى باستخدام محلول ص أيد تركيزه ٥٠% حتى ظهور لون أصفر ثم يضاف نقطه أو اكثر من حامض النيتريك المخفف حتى يكون اللون حمضى ضعيف .

٥-يضاف ١ سم من دليل بوتاسيوم كروميت ٥% لكل سم من المحلول المستخدم في العينه ثم تعاير بواسطة محلول ١٠٠ عيلرى من نترات الفضة وتستمر في المعايرة حتى ظهور لون أحمر طوبي ثم تؤخذ القراءة

 $\frac{1}{\text{deg}}$ طريقة الحساب = $\frac{\sqrt{3} \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3 \times 3}$

حيث أن س = عدد سم محلول نترات الفضة المستخدم في معايرة العينة . ع = عيارية محلول نترات الفضة .

و = وزن العينة .

ملاحظات:

1-4 تستخدم في التكسير حامض يد كل بل يستخدم حامض النيتريك حتى 4 لا يدخل الكلوريد في التقدير إذا استخدم حامض يد كل .

٢-زيادة نسبة الحامض قبل المعايرة بنترات الفضة لا يظهر نقطة النهايـــة
 لذلك يجب أن يكون المحلول أما متعادل أو حمضـــي ضعيـف بنقطــة
 واحدة .

١١ - تقدير رقم الاستر

وهو عدد ملليجر امات القلوي المستخدم فعلا في تصبين إسترات الجليسريدات ويمكن الحصول عليه بطرح الرقم الحمضي من رقم التصبن لنفس المادة .

١٢ – تقدير رقم التصبن

وهو عدد ملليجر امات أيدروكسيد البوتاسيوم اللازمة لتصبين جرام من الزيت أو الدهن .

ويجرى الاختبار كما سبق أن ذكرنا في الجزء الأول إلا أنه يزاد عليه عند تقديره في الصابون الخطوة الأولى التي يمكن بها الحصول على المادة الدهنية من الصابون والتي سوف نذكرها فيما يلى:

1- نزن ١٠ جم صابون في كأس زجاجي سعة ٢٥٠ سم ثم تــذاب في ١٠٠ سم من الماء المقطر الساخن ثم يضاف حامض يد كــل ١٠١ بمقدار ٢٠ سم ويستمر في التسخين حتــى تمــام انفصــال الأحماض الدهنية وتنقل إلى قمع فصل وتغسل بالماء المقطر عـدة مرات حتى يتم التخلص من آثار الحــامض المعدنــي وترشــح الأحماض وتجفف ثم يؤخذ منها وزنــة ٢,٢ جــرام فــي دورق ويجري عليها نفس الخطوات التي ذكرت فــي الجــزء الأول ولا داعي لتكرار الخطوات فمن المفيد أن نستعرض بدلا من التكــرار طريقة تحضير محلول أيدروكسيد البوتاسيوم .

• تحضير محلول أيدروكسيد البوتاسيوم

أ- أذب ٣٢ جرام من أيدروكسيد البوتاسيوم في ٢٠ سم ماء مقطر في دورق معياري سعة لتر ثم أكمل للعلامة باستخدام كحول الايثايل النقى

__ الباب الثانى __

ب- رشح المحلول بعد تخزينه لمدة ٢٤ ساعة .

ج _ قدر قلوية المحلول بواسطة حامض يد كل نصف عياري .

تحضير كحول نقى

۱ أنب ۲ ــ ۳ جرام من نترات الفضة في ٥ سم ماء مقطر ثــم أضـف
 المحلول إلى ١٢٠٠ سم من الكحول

٢- أذب ٥ جرام أيدروكسيد بوتاسيوم في ٢٥ سم٣ من الكحول الدافئ وبعد أن يبرد أضف ببطء وبدون تحريك إلى المحلول الكحولي لنترات الفضة ثم يخزن في مكان هادئ بدون تحريك .

٣-عدم تحريك المحلول يؤدى الى رسوب أكسيد الفضة فيرشح بعد ذلك المحلول ثم يقطر ويستخدم بعد ذلك في التحضير .

١٣ - تقدير الرقم اليودى

وهو عدد جرامات اليود التي تتحد بمائة جرام من الزيت أو الدهن وهو اكثر الاختبارات أهميه للتميز بين الزيوت وتعين نوعها بالنسبة لسرعة تحديد المجموعة التي تنتمي إليها وكذلك لعدم تأثير التغيرات البسيطة بتركيب الزيت على دقة الطريقة بسهولة كبعض الاختبارات الاخرى .. ويتوقف هذا الاختبار على امتصاص الاحماض الغير مشبعة واسترات جلسريداتها للهالوجينات لتكوين مركبات اخرى . فيتحد مثلا على سبيل المثال حامض الاوليك (ك ١٧ يد ٣٣ ك أ أيد) مع ذرتين من اليود لتكوين المركب ثاني أيود وحامض الاستاريك (ك ١٧ يسد ٣٣ ي ٢ ك أ أيد) ويتميز امتصاص الدهن أو الزيت لليود بالبطء الشديد. ولذلك تتم الاضافة عن سبيل عامل كلوريد اليود أو بروميد اليود .

__ الباب الثاني طريقة التقدير:

١-نزن ٥ جرام من الصابون في كأس وتذاب في الماء المقطر ثم يضاف حامض يد كل ١:١ حتى يتم تكسير وانفصـــال الاحمــاض الدهنيــه وتكوين طبقه زيتيه رائقة نتقل الاحماض لقمع فصل وتغسل جيدا بالماء المقطر والساخن حتى تمام التأكد من التخلص من الحمض المعدني (يد كل) ثم تفصل طبقة مياة الغسيل السفلية وتنقل الاحماض الدهنيه من قمع الفصل الى ورقة ترشيح حيث ترشح في كاس زجاجي سعة ٥٠ سم وتجفف في الفرن ويأخذ منها وزنه تعادل نصـــــف جـــم بـــالضبط ٠,٠٠٠٢ ويجرى عليها باقى الخطوات التاليه :-

٢-يضاف للوزنه الموزونه في دورق مخروطي سمعة ٥٠٠ سم ٥ سم كلوروفورم ويجهز دورق آخر يستخدم كبلانك توضع به نفس الحجم مـــن الكلوروفورم ٥ سم

٣-يوضع لكل من العينه والبلانك ٢٥ سم من محلول ويجز ثم توضع فـــى الظلام لمدة نصف ساعة ثم تخرج العينه ويضاف اليها ١٠ سم يوديد بوتاسيوم ١٠ % لكل من العينه والبلانك ثم يضاف ١١٠ سم ماء مقطر لكل من العينه والبلانك يستخدم جزء منها لغسيل الغطاء وجدران السدورق ثـم تعاير العينه بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم ٠,١ عيارى حتى قرب إختفاء اللون البنى فيضاف ١ سم من دليل النشا ١% ويستمر في المعايرة حتى زوال اللون الازرق وتكرر نفس العمليه بالنسبه للبلانك وتؤخسذ القرائتين للعينه و البلانك و تطرح و تحسب النسبه : $\frac{(\nu-3)\times \nu\times 17.74}{4}$ طريقة الحساب

حيث أن ب = عدد سم ثيوكبريتات الصوديوم المستخدمه في معايرة البلانك

__ الباب الثاني _

وهي الدرجة الباردة القصوى الثابتة لفترة قصيرة من الوقت التي يتم فيها تحبب أو تجمد الحامض الدهني .. أو هي أقصى درجة حرارة يتجمد عندها الحامض الدهني ..

طريقة التقدير


-1يتم وزن +1 جم صابون إذا كانت نسبة الأحماض الدهنية +1% أو يوزن +1 جم صابون إذا كانت نسبة الأحماض الدهنية +1% .

٢-توضع الوزنة في كأس سعة ١٠٠٠ سم ((واحد لتر)) ويضاف إليها
 ٣٥٠ سم ماء مقطر ثم تقلب على السخان حتى تمام الذوبان للصابون .

٣- يضاف ١٠٠ سم حامض كبريتيك ١: ٤ بعد إضافة ٤: ٥ نقط من دليل ميثيل أورانج حتى يتغير لون المحلول إلى اللون الأحمر .. وإذا لم يتغير اللون نستمر في إضافة الحامض حتى ظهور اللون الأحمر .

3-يستمر التسخين مع إضافة بعض قطع من الخزف لتنظيم الغليان مع وضع شبكة من السلك الحراري تحت الكأس لتنظيم عملية الغليان وفصل الأحماض الدهنية وبعد تكوين طبقة زيتية رائقة على السطح ينقل محتويات الكأس إلى قمع فصل سعة واحد لتر ويفصل الماء ويغسل محتويات القمع بالماء الساخن عدة مرات للتخلص من آثار الحامض .

٥-ترشح طبقة الأحماض الدهنية خلال ورقة ترشيح ويوضع ناتج الترشيح في كأس سعة ١٠٠ سم ويوضع الكأس داخل فرن كهربائي للتجفيف على درجة ١١٠ م لمدة نصف ساعة .



جهاز تقدير درجة تجمد الاحماض الدهنية (إختبار التتر)

7- تنقل الأحماض الدهنية بعد جفافها تماما إلى أنبوبة اختبار قطرها ٥,٧سم حتى ارتفاع ٧,٥ سم على أن يكون درجة حرارة الأحماض أكثر من درجة التجمد بحوالي ١٠ درجات مئوية ويوضع بداخلها ترمومت مئوية مقسم لأقرب ٢,٠ م ثم تقلب بطريقة رأسية . مع ملاحظة أن تكون درجة حرارة الماء حول الجهاز من ١٠ _ ٥١ م ثم يلاحظ ثبات درجة حرارة الترمومتر لمدة ٣٠ ثانية فإذا ثبت لهذه المدة أو ارتفعت درجة الحرارة تؤخذ درجة الحرارة بعد الارتفاع وإذا انخفضت بعد ثبات ٣٠ ثانية تؤخذ درجة الحرارة التي ثبت عندها الحرارة بعد الارتفاع الثاني

ه ١ - تقدير الرقم الحمضي

ويعرف الرقم الحمضي بأنه عدد المليجرامات من أيدروكسيد البوتاسيوم اللازمة لمعادلة الأحماض الدهنية المنفردة الموجودة بجرام واحد من الملدة الدهنية .

وتتلخص طريقة التقدير فيما يلي:

- ۱-نزن من ٥-٠١ جرام من الصابون في كأس سعة ٢٥٠ سم ثم تذاب في ١٠٠ سم ماء مقطر ساخن وبعد تمام ذوبان الصابون على السخان يضاف من ١٠ سم حامض يد كل ١: ١ ويستمر في التسخين حتى تمام انفصال الاحماض الدهنيه وتكون طبقة زيتيه رائقه .
- ۲- تنقل طبقة الاحماض الدهنيه الى قمع فصل سعة ٥٠٠ سم شم تغسل الاحماض الدهنيه عدة مرات بماء مقطر ساخن حتى التخلص تماما من آثار الحامض المعدنى (ويمكن إجراء اختبار على ذلك بأخذ كميه من مياة الغسيل وتختبر باضافة بعض نقط من دليل الميثيل اورانج اليها يجب أن يكون لون المياة أصفر وإذا ظهر لون بصليى أو أحمر تغسل مرة أخرى حتى يكون ماء الغسيل أصفر دليل على عدم وجود آثار من الحامض المعدنى)..
- ٣- تنقل الاحماض الدهنيه من قمع الفصل الى ورقة ترشيح ويستقبل رشيح الاحماض الدهنيه في كأس سعة ٥٠ سم وبعد تمام الترشيح تنقل الي فرن كهربائي للتجفيف من آثار الرطوبه وبعد ذلك تكون العينه جاهزة للعمل .

__ الباب الثاني _

3- نزن من الاحماض الناتجة من Y: Y جم ثم تذاب في 0 سم X- ول أيثايل متعادل وتوضع على السخان حتى تمام الذوبان ثم تعاير بمحلول بو أيد 1.0 عيارى حتى ظهور لون وردى في وجود دليل الفينولفثالين طريقة الحساب = $\frac{v \times 3 \times 1.70^{\circ}}{1.00}$

حيث أن س = عدد سم بو أيد المستخدم في المعايرة

ع = عيارية محلول بو أيد

و = وزن العينه (عينة الاحماض)

ويستفاد من تقدير الرقم الحمضي في الصابون في الحصول على رقم الاستر بعد طرح الرقم الحمضي من رقم التصبن .

١٦ - تقدير الجليسرين

يتم تقطيع الصابون إلى قطع على هيئة قشور رقيقة ثم أوزن وزنة بحيث لا يقل المأخوذ في البلانك ويتم الوزن على الأساس التالى:

١- ا-إذا كانت النسبة ١ ــ ٢% يكون وزن العينة ١ جم .

ب-إذا كانت النسبة $\frac{1}{2}$ _ 1 % يكون وزن العينة 7 جم .

جــ ــ إذا كانت النسبة أقل من % يكون وزن العينة ٥ جم.

بعد عملية الوزن يكون ذلك في كأس سعة ٢٥٠ سم ثم أضف ٥٠ سم ماء مقطر ساخن وأذب العينة .

٢- أضف ٢ نقطة من دليل ميثيل أورانج ثم حمض بحامض كبريتيك ١: ٤
 مع التقليب أثناء الاضافة ثم أضف ٥ سم زيادة من الحامض وغطي الكأس بزجاجة ساعة وسخن على حمام مائي إلى تمام روقان الأحماض الدهنية .
 ٣-رشح خلال ورقة ترشيح مبللة بالماء في دورق مخروطي بغطاء سيعة
 ٥٠٠٠ سم .

٤-اغسل ورقة الترشيح ثلاث مرات بماء مقطر ساخن مستخدما في كل مرة
 ١٠ سم بحيث لا يزيد الحجم النهائي عن ١٠٠ سم واتركه إلى أن يبرد
 لدرجة حرارة الغرفة

ه اضف من ١ _ ٢ نقطة من دليل ميثيل أور ان ج و إذا كان المحلول حامضي عادلة بمحلول ص أيد ٥٠% إلى أن يكون قلوى ضعيف.

٦- أضف ٥٠ سم من محلول حامض بيرايوديك باستخدام ماصة أو
 سحاحة و غطي الدورق بالغطاء وفي نفس الوقت اعمل بلانك على ١٠٠ سم
 ماء مقطر ثم ضع العينة والبلانك في الظلام لمدة نصف ساعة .

٧-بعد انتهاء الوقت أضف ١٠ سم من محلول يود يد البوتاسيوم ١٠ % تم انبعهم بـ ١١٠ سم ماء مقطر مستخدما جزء من هذا الماء في غسيل الغطاء وجدر ان الدورق وذلك في كل من العينة والبلانك ويجب أن تبدأ المعايرة خلال فترة قصيرة لا تزيد عن ١٥ دقيقة من وقت إضافة الماء ويستخدم اسم من النشا تركيز ١% كدليل ـ المعايرة بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم ١٠. ع حتى اختفاء اللون الأزرق الذي يظهر بعد إضافة محلول النشا .

 $\frac{(--3)\times m\times 77.7\times \dots}{4$ طريقة الحساب = (

و حيث أن ب = عدد سم محلول ثيوكبريتات الصوديوم المستخدم في معايرة البلانك .

ع = عدد سم محلول ثيوكبريتات الصوديوم المستخدم في معايرة العينه .

س = عيارية محلول ثيوكبريتات الصوديوم .

و = وزن عينة الصابون .

ملاحظات:-

١-إضافة ٥ سم من بتروليم إثير يساعد على روقان الأحماض الدهنية ودقة التحليل .

٢-إذا أخذت العينة أقل من ٨٠% مما أخذه البلانك في عملية المعايرة تعاد
 التجربة مرة أخرى باستخدام وزنة أقل من الصابون .

٣-ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية فصل الأحماض الدهنية يعرض العينة
 للفقد وخطأ في تقدير نسبة الجليسرين ..

١٧ - الكشف عن وجود منظفات صناعية

يتم هذا الاختبار عن طريق التخلص من الصابون الصوديومي أو البوتاسي أو لا ثم الكشف عن وجود منظف صناعي ثانيا عن طريق الرج .. طريقة الاختبار :

١٠ ـــ دالي ٥ ـــ ١٠ جرام من العينة في حوالي ١٥٠ سم ماء مقطر ساخن .

٢-يضاف ٣٥ سم من محلول ١٥% من خالت الرصاص أو نترات الماغنسيوم .

٣-يقلب المحلول جيدا ويرشح خلال ورقة ترشيح مبللة بالماء المقطر ..

٤-يؤخذ من الرشيح ٧٥ سم وتوضع في مخبار مدرج ذو غطاء محكم لا تقل سعته عن ربع لنر ثم يرج بشدة لمدة بسيطة تقل عن نصف دقيقة .

إذا تكونت رغوة لمدة دقيقة على الأقل وحجمها لا يقل عن ١٢ سم يــــدل ذلك على وجود منظف صناعي .

١٨ - قياس لون الصابون

۱- إذا كانت نسبة الأحماض الدهنية ٨٠% أو أكثر يذاب ١١,٥ جم صابون في ١١٠٠ سم من محلول مكون من (٥٠ سم كحول ايثايل + ٥٠ سم ماء مقطر) . وإذا قلت الأحماض الدهنية عن ذلك تحسب الوزنة كنسبة متناسبة مع الوزن الأول

__ الباب الثاني __

٢-تملأ الخلية بـــ ٧٥ سم من المحلول السابق ويقاس اللــون بخليـة مقاسها بـ ٥ بوصة بواسطة جهاز ليفوبوند .

وصول اللون الأحمر إلى واحد فأقل دليل على كفاءة التبييض .

اختبار يبين الفرق في تغير الرائحة واللون في حبيبات أو عقد الصابون عند تعرضها لحرارة مرتفعة كعامل مسرع .

١- اطحن حوالي ٢٠ جم من عقد الصابون في هون ٠٠

٢-ضع الكمية السابقة في زجاجة سعة ١٠٠ _ ٢٠٠ سم ذات غطاء بسن.

٣-أعد عينة مشابهة كمرجع .

٤- اربط جيدا وضع العينات في فرن تسخين على درجة حــرارة ٩٥ م لمدة ١٦ ساعة . ٢٠

٥-قارن اللون بعينة البلانك ..

٦-قارن الرائحة بعينة البلانك .

اختبار عقد الصابون بجهاز اللون

أ- أنب ١٠ جم من مسحوق الصابون في ٢٠ سم ايثانول ٩٦% + ٨٠ سم ماء مقطر .

ب- سخن المحلول على لوح ساخن و لا تغلي وفي حالة حدوث عكارة رشح العينة

ج _ سخن خلية الليفوبوند لدرجة 0 - 0 < 0 م(مقاس الخلية $\frac{1}{4}$ 0 بوصة) ثم عبأ الخلية بالمحلول الساخن والرائق في نفس الوقت وقس قيمـــة اللــون الأحمر والأصفر ثم كرر نفس العمل مع العينة المرجــع وقــارن عينــات كيرفيلد في جهاز الليفيبوند تعطي 0, أحمر 0, 0 أصفر بينمــا عقــد الصابون الخاصة بصابون 0 0 يجب ألا تتجاوز 0, 0 _ أحمر 0 أصفر


__ الباب الثاني

بعض الاختبارات الخاصة التي تجرى على الصابون ١- اختبار التشقق

طريقة اجراؤه:

١-تبرد عينة الصابون في الثلاجة لمدة ساعة .

Water ABsorption



٤- يرفع الطبق ويصفى من الماء ويوضع فى الثلاجة بعد تجفيف الصابون من أسفل بورقه ترشيح ثم نترك فى الثلاجة لمدة ١٦ ساعة على درجة ٢١ م .

___ الباب الثاني _____

تدهن الصابونه بالكربون ثم يغسل لازالة أثاره من على السطح حيث تشاهد الشقوق على سطح الصابونه وفي الجوانب بلون الكربون وعسن طريق الاستعانه بنماذج تعطى الصابونه درجات تدل على الجودة أوالردائة .

٢ - إختبار الملمس

وفيها توضع الصابونه فى الماء بالكامل ثم تدلك لفترة بسيطة بواسطة أصابع اليد لملاحظة وجود خشونه فى ملمس الصابون حيث يمكن عن طريق الاحساس بالملمس عد البروزات الخشنه وإعطائها درجات .

٣- اختبار الامتصاص

ويكون ذلك بوزن الصابونه قبل التجربة وبعد التبريد إذا كانت من على خط الانتاج ثم وضعها في كأس سعته لتر ومملوء بـ ٨٠٠ سم ماء مقطـر شم تغمر فيها الصابونه حيث تدلى بواسطة خيط يتصل بالصابونه عن طريـق خطاف معلوم الوزن ويستمر ذلك لمدة ساعتين على درجة حرارة ٢١٦٣١ م ثم ترفع الصابونه من الماء وتصفى لمدة دقيقة ثم توزن ويحسب الفرق بيـن وزن الصابونه قبل التجربه وتنسب لوزن الصابونه قبل بداية الاختبـار شم تحسب كنسيه منه به .

تحسب كنسبه مئويه . $\frac{3-v \times 10^{-4}}{100}$ الحساب = $\frac{3-v \times 10^{-4}}{000}$

حيث أن ع = وزن الصابونه ومقدار تشربها بالماء بعد التجربه .

ب = وزن الصابونه قبل التجربه .

و = وزن الصابونه قبل التجربه بدون غلاف .

1 N S معامل - ٤

من غير المشكوك فيه أن تطبيق قاعدة INS من أهم العوامل التي تساعد على الختبار نوع الدهون والزيوت ونسبها حتى يمكن الحصول على صابون صلب .

ومعامل INS هو رقم تصبن الدهن ــ الرقم اليودى .

وقد علمنا في هذا الباب أوالباب الاول كيف يمكن إجراء التقديرين السابقين الرقم اليودي ورقم التصبن .

وكلما كبر هذا المعامل يتحول الزيت من سائل الى صلب ونتــــج صــابون صلب الا أن خاصية التنظيف وكمية الرغوه نقل كذلك تقل ســرعة ذوبـان الصابون والى هنا نكتفى بهذه النبذه المختصرة لمعامل INS

أ)تقدير حمض البوريك في صابون ٣ % لحامض البوريك

- ۱ اذب ٥ جم من الصابون بدقة في خليط من ٢٥ سم ماء مقطر + ٢٥سم على المسابون الصابون بدقة في خليط من ٢٥ سم ماء مقطر + ٢٥سم
- Y- عادل الخليط بهيدروكسيد صوديوم مستخدما الفينولفثالين كدليل . الحساب كل V سم V من هيدروكسيد صوديوم V عيارى = V من البوريك .

ب) تقدير حامض السالسيلك في صابون ٢ % للحمض

أذب ° جم من الصابون في ٢٥ سم كحول دافيء عادل بمحلول ١،١ عيارى هيدروكسيد صوديوم مستعملا أحمر الفينول كدليل ويسبق المعايرة إضافـــة ١٠ سم ماء مقطر .

كل ١ سم " من محلول هيدروكسيد صوديوم ١,٠ عياري = ١,٠١٣٨ جم من السالسيلك

- ۱ أذب ٥ جم من الصابون في ٥٠ سم ماء ثم خفف اللي ٥٠٠ سم المياة
- ۲- انقل ۲۰ سم من هذا المحلول الى دورق مخروطى مغطى سعة ٠٠٠ سم اضف بسرعه٠٥ سم من برومين ١٠٠ عيارى + ٥ سم من حامض يد كل وبسرعة غطى الزجاجة واترك لمدة ٢٠ دقيقة فى الظلام مع الهزعلى فترات نضيف بسرعة ٥ سم من محلول ١ : ٥ يوديد بوتاسيوم وماء وقلب جيدا.
 - ۳-عاير بمحلول ثيوسلفات ۱,۱ عيارى حتى يظهر لون أصفر شاحب ثـم أضف قطرات قليله من محلول النشا للاختبار و ۱۰ سم مـن معامل الكلوروفورم ثم أكمل المعايرة مع التقليب الشديد .
 - ٤- اعمل بلانك في نفس الوقت ويكون الفرق بين القراءتين يمثــل الكميــه المطلوبه من البروم المكافئة للفينول (حمض الكاربوليك)

كل ١ سم من البروم ﴿ ﴿ عيارى تكافىء ١٥٦٩ ، • مم من الفينول

عدد سم ً من البروم ... عيارى × ١٠٠٠ .٠٠٠ = نسبة الكاربوليك في الصابون الوزنة

د _ تقدير الكبريت في صابون كبريت ١٠ %

١- اوزن ١ جرام من صابون الكبريت بدقة في دورق مخروطي ثم أضف
 ٢ جم من كبريتيت الصوديوم + ٠٥ سم من المياه + ١ جرام من السبرافين
 الناعم ثم اغلي تحت مكثف عاكس حتى ذوبان الصابون برد ثم رشح اغسل
 البرافين مرتين أو ثلاثة بماء دافئ ثم برد كل مرة قبل الترشيح

__ الباب الثاني _______

Y- اضف ۱۰ سم من معامل الفور مالدهید و أتبعهم بـ ۱۰ سم من حـامض الخلیك ۲۰ % ثم خفف إلی ۱۰۰ سم بالمیاة و عایر مع محلول یود ناحیاری عیاری مستخدما النشا كدلیل كل ۱ سم من محلول الیـود ناحیاری = عیاری مستخدما الکبریت = نسبة الکبریت فی الصابون .

مو اصفات الجودة الواجب تو افرها في المنتج النهائي للصابون

مواصفات الجودة الواجب لوادرها في المنتج النهائي للصابول				
مسحوق الصابون	صابون غســــيل	صابون غسیل رقم ۱	نوع الصابون	
	رقم ۲		المو اصفة	
المسحوق يكون خاليا من المنظفات الصناعية العضوية والرائحة الغيير	القطع متجانسة خـــالي مـن الرائحــة الغـير مقولة	القطع متجانسة خالية مـــن الرائحة الغير مقبولة ويمكن تعطيره	١- الوصف	
مقبولة ويجوز عطره				
لايقل عن ٤٠ <u>+</u> ٢%	لانقل عن ٥٠٠+٢%	لائقل عن ٦٢ % <u>+</u> ٢ %	٢- المـــواد	
			الدهنية الكلية	
لانزید عن ۱۰ %	لانزید عن ۳٦ %	لا تزید عن ۳۰%	٣- الرطوبة	
	لانزید عن ۰٫۳ %	لاتزيد عن ۰٫۳%	٤ – المواد الغير	
			قابلة للتصبن	
لا تزید عن ۳%	لاتزید ع <i>ن</i> ۱%	لانزید ع <i>ن</i> ۱%	٥- مواد غـــبر	
			ذائبه في الماء	
لا تزید عن ۳۰%	لاتزید عن ۱۰%	لاتزيد عن ٢%	٦- موادغــــير	
			ذائبه في الكحول	
لاتزيد عـن ٠٠,٧%	لاتزيد عـــن ٠,٣	لا تزيد عن ٠٠,٣ على	٧- القلويه الحرة	
علـــى هيئـــة اكســــيد صوديوم	%على هيئـــة اكســيد صوديوم	هيئة اكسيد صىوديوم	غير المتحدة	
يعبا في أكياس أو	يعباً فــــي كراتيـــن أو	يجوز تغليف النوع المعطـــو	التغليف	
عبوات مناسبة وتوضح	عبوات مناسبة ويوضح	ويوضح نـــوع الصـــابون	•	
البيانات من اسم المنتج	الــوزن علـــى قطـــع	و اسم الشركة المنتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
ونوع الصابون علىك	الصابون	علامتها المميزة على قطع		
العبوات .		الصابون وعلى الغلاف		
		الخارجي أو العبوات كذلك		
		يوضح الوزن على الغــــلاف الخارجي		
		4. 3		

تابع مواصفات الجودة الواجب توافرها في المنتج النهائي للصابون

تابع مواصفات الجودة الواجب توافر ها في المنتج النهائي للصابون				
الصابون السائل	صــــابون الزينـــــة	صــــابون الزينـــــــة	نوع الصابون	
	عالي الدهن	(النواليت)	المو اصفة	
يكون محلول رانق فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مثل صـــــــابون الزينـــــة (الصابون قطعة متجانسة	١- الوصف	
الجو العادي خـــالي مـــن	التواليت) وليس له تــــأثير	ومتماسكة خالية من الرائحة		
الرائحة الغـــير مقبولـــة	ضار على الجلد أو العين	الغير مقبولة ويكون نــــاعم		
ويجوز تعطيره وتلوينه		الملمــس ويكــون معطـــر		
		ورغوته وفيرة		
لا تقل عن ١٥%	لا تقل عن ٧٩ % +٢%	لا تقل عن ۷۸% <u>+</u> ۲ %	٢- المواد الدهنيـــــة	
			الكلية	
لا تزيد عن ٨٠ %	لانتزيد عن ١٢ %	لاتزید عن ۱۲%	٣-الرطوبة	
	مـــن ٥,٥ – ٩,٥ %	لاتزيد عن ٢ % محسوبة	٤- المواد الدهنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	محسوبة كحامض	كحامض استياريك عند	الطليقـــة فــــي (
	استياريك عند التقدير	التقدير	الصابون الحامضي)	
لانزيد عن 👉 %	لاتزيد عن 🕌 %	لا تزید عن %	٥- المــواد الغـــير	
,	·		ذائبة في الماء	
لا تزيد عن ٥٠٠ %	لا تزيد عن ٢ %	لا تزيد عن ٢ %	٦- المــواد الغـــير	
			ذائبة في الكحول	
لا تزید عن ۱, % علی		لا تزید عن ۱, % علی	٧- القلوية الغير متحدة (
هيئة اكسيد بوتاسيوم		هيئة أكسيد صوديوم	الحرة) فـــي الصــابون	
7 1 1	. 1 11	يغلف بغلاف مناسب	القلوي ٨- التغليف	
يعبأ في عبوات مناسبة	يوضح نوع الصابون	يعلف بعدف مناسب	۸ التعلیت	
غير منفذة يوضح عليها	واسم الشركة المنتجــة أو			
نــوع الصـــابون واســـم ا الشــركة أو العلامـــــة	العلامة المميزة على قطع الصابون أو الغسلاف أو			
السركة أو العلامية	العبوات ويوضح السوزن			
المميرة والورن	على الغلاف بغلاف واحد			
	على الأقل .			
		<u> </u>	<u> </u>	

___ الباب الثاني _

تابع مواصفات الجودة الواجب توافرها في المنتج النهائي للصابون

تابع مو اصفات الجودة الواجب تو افر ها في المنتج النهائي للصابون				
صابون المطبخ	صابون الكربوليك (الصابون الرخو	نوع الصابون	
	الفينيك)		المو اصفة	
القطع متجانسة ومتماسكة	خالي من الرائحة الغيير	هو لامي مرن خالي من	١- الوصف	
خالية من الرائحة الغيير	مقبولة ويجوز تعطيره	الرائحة الغير مقبولة		
مقبولة		ومتجانس القوام		
لا تقل عن ٥٥ %	لا تقل عن ٦٢ % +٢%	لا نقل عن ٣٨ % + ٢ %	٣- المواد الدهنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
			الكلية	
لا تزید عن ۳۳ %	لا تزید عن ۳۰ %	لاتزید عن ٥٥ %	٣- الرطوبة	
لا تزید عن ۲٫۰ %	لانزید عن ۱ %	لاتزيد عن ١ %	 ٤ - المواد الغير ذائبـــة فـــي الماء 	
	لا نزید عن ۲ %	لا تزید عن ۲ %	 المــواد الغــير ذائبة في الكحول 	
لا تزید عن ۳, % علمی	لا تزيد عن ٣, % علي	لا تزید عن 🕆 % علی	٦- القلويات الغيير	
هيئة أكسيد صوديوم	هيئة أكسيد صوديوم	هيئة أكسيد بوتاسيوم	متحدة	
يعباً في عبوات مناسسبة يوضح عليها اسم المنتسج وعلامته المميزة ونسوع المنتج والوزن والسعر	يوضح نوع الصابون واسم المنتج أو العلامة الممسيزة على القطع والعبوات أو الغلاف الخارجي ويوضسح الوزن على القطع	يعباً في صفائح أو براميــــل لا نتأثر بالصابون ويوضــــح نوع الصابون واسم المنتـــج أو العلامة المميزة	٧- التعبئة	
لا تزید ع <i>ن ۳.</i> %	لاتزيد عن ٣, %		٨- المــواد الغـــير	
			قابلة للتصبن	
	من ۱ – ۳ %		٩- المواد الفينولية	
لا تزيد عن ١٠% من اجمالي الأحماض الدهنية			١٠ - الأحمـــاض	
الكلية			الراتنجية	

___ الباب الثاني _____

تابع مواصفات الجودة الواجب توافرها في المنتج النهائي للصابون

		
صابون التواليت مع الماء	اصابع وقوالب الحلاقة	نوع الصابون
العسر		المو اصفة
يكون متجانس ومتماسك	يكون متجانس ومتماسك	١- الوصف
ومعطر ناعم الملمس وخالى	ومعطر ناعم الملمس وخالى	
من الرائحه غير المقبوليه	من الرائحه غير المقبوله	
وذو رغوة وفيرة مع الماء		
العسر		
لا تقل عن ٧٠ %	لا تقل عن ۷۸ % + ۲%	٢- المواد الدهنيه الكليه
لاتزيد عن ٢٠ %	لانزید عن ۱۲ %	٣- الرطوبه
لا تزيد عن نصف %	لاتزيد عن ١%	٤- المواد الغير ذائبه فـــــى
		الماء
لا تزید ع <i>ن</i> ٦ %	لا تزید ع <i>ن</i> ۲%	٥- المواد الغير ذائبة فـــــى
		الكحول
لا تزيد عن نصف %	لا تزيد عن ٣% محسوبه	٦- الحموضه الطليقة
	كحامض استياريك ويجوز اضافة	
	محسنات للرغسوة ومطسهرات	
	وجلسرين بعد الرجوع للجـــهات	
	الصحيه لتحديد نسب هذه المواد	
يغلف الصابون بغلاف غير	تغلف بورق غير منفذ ويغطي الجزء	٧- التغليف
منفذ كذلك غلاف خارجى .	السفلى بورق من الالمونيوم ولها قــــاعدة	
ويوضح اسم المنتسج	صلبة وتوضع في كرتون يوضح عليــــــه	
والعلامه الممسيزه ونسوع	البيانات ويوضح نوع الصـــــابون واســـم	
الصابون على الغلف	المنتج أو العلامه المميزه على الغــــلاف او	
الخارجي او العبوات	العبوات ويوضح الوزن علمسى الغملاف	
	الخارجى	
لا تزید عن ۰۰٫۳%		٨- المسواد الغسير قابلسة
		للتصبن
لاتزيد عــن ٠,١ %		٩- القلويه غير متحدة
محسوبه على هيئة اكســـيد		
صوديوم		
لا تزید عن ۱۱ فی محلول		١٠ – الرقم الهيدروجيني
١ % في الماء المقطر الذي		
رقمه الهيدروجيني ٧		

اختبار طول وثبات عمود الرغوة:

1) يحضر محلول العينه بإذابة ٢٠ جم صابون في ٨٠٠ سم ماء مقطر ويكمل المحلول الى لتر

۲) يتم عمل ماء عسر صناعى مضاعف التركيز (كلوريد ماغنسيوم ٥,٠جـم +٥،١ جم كلوريد كالسيوم + ٤٤جم كبريتات صوديوم +١٠٠ جم كلوريد صوديوم) يضاف كلوريد الكالسيوم الى ٤٠ سم ماء ثم تضاف باقى المواد وتخفف الى نصف لتر

٣) يؤخذ ٢٥ سم من ماء العسر الصناعى +٢٥ سم مــن محلول العينه المحضر فى مخبار مدرج بغطاء ٢٥٠ سم وتضبط الحرارة على ٢٥ م ويرج المخبار لمدة نصف دقيقة وتؤخذ القراءة حجم الرغوة الصافى = الحجم الكلى - حجم السائل



الباب الثالث

تحاليل الجلسرين

كيفية الحصول على مياه الجلسرين من عملية تصبين الزيوت والدهون أو من عملية التشقق في وحدة تشقق الزيوت للحصول على شقي الجلسريدات (الأحماض الدهنية والجلسرين)

أولاً: ننوه أننا تكلمنا عن كيفية الحصول على مياه الجلسرين من وحدة تشقق الأحماض الدهنية والتي سيأتي ذكرها فيما بعد

ثانياً: الحصول على مياه الجلسرين من عملية التصبين للزيوت والشحوم:

توضع خلطة المواد الدهنية في الحلة بحالة سائلة بكمية معلومة إما على دفعة واحدة أو على دفعات وفي الوقت نفسه يبدأ بتسخين الحلة بما فيها من المواد الدهنية بالبخار الغير مباشر وعندما ترتفع درجـــة حـرارة المواد الدهنية في الحلة إلى ٧٠ ــ٨، م يضاف تدريجيا (ربع) كمية محلول الصودا الكاوية اللازمة لكمية الدهن بالدرجة التي تتطلبها نــوع الخلطة إذ أن بعض الدهون لا تتصبن إلا في محلول خفيف كدرجة ١٥ بومية والبعض في درجــة ٢٥ بومية وأخرى في درجــة ٢٥ بوميـة وهكذا والشائع لمعظم الشحوم تركـيز ٣٧ ــ ٤٠ بوميـة وبعـض الصناع يفضلون وضع كمية الدهن كلها دفعة واحدة والبعـض يفضل إضافتها على دفعات وعلى كل حال فلا ضرر مطلقا من الابتداء فــي العمليــة العمليــة العمليــة العمل عند وجود كمية كافية من الدهن في الحلة تسمح بابتداء العمليــة العمل عند وجود كمية كافية من الدهن في الحلة تسمح بابتداء العمليــة الحدة قصيرة من إضافة الصودا يتكون مستحلب فيصبـــن محتــوى الحلة على شكل سائل لبني فإذا ما وصلت الحلة لهذه المرحلة فإن هــذا

يدل على ابتداء التفاعل بين الدهن والصودا أو بعبارة أخرى ابتداء عملية التصبن وإذا كان بالحلة صابون على أي شكل فهذا يسهل ويسرع في تكوين المستحلب لأن هذا الصابون يذوب فيه الدهن أيضاً بالتدريج ويندمج معه وبذلك يتعرض لمحلول الصودا بسهولة فيتصبن الدهن بسرعة وإذا كانت المواد الدهنية (الخلطة) تحتوي على كمية مــن الأحماض الدهنية المطلقة أو المضافة فهذه الأحماض تتحد بمجرد وجودها مع محلول الصودا ويتكون المستحلب فالغراء بخلاف الدهسن المتعادل الذي يحتاج أو لا إلى عملية التشقق (فصل الجلسرين) شم الاتحاد بالصودا والغلي المتواصل يفتح الدهن الموجود على سطح الحلة ويتكون منه حبيبات صغيرة تكون قابلة لمقابلة القلوي والتعسرض لسه بسهولة فيحصل تكوين المستحلب بأسرع مما لو كان الغلي هادئا وبعض الصناع يرون أن شدة الغلي يمكن أن تسبب عدم التفاعل لأن أجزاء الصودا والدهن تتحرك بسرعة وبشدة فلا تسنح الفرصة للمساس بعضها ببعض وبذلك يتأخر التفاعل كما يجوز أن شدة الغلسى تسبب فصل ما أتحد أو عزل في المستحلب بعد أن يكون قدد تكون ومن الواجب أن نقول أن لكل حالة ما يبررها وهي تتوقف لحد كبير على قوة نظر الصانع وتكييفه للموقف من حيث نوع الدهن وقصوة محلول الصودا ودرجة التسخين . وعامة يضاف محلول الصودا الكاوية عند الابتداء في العملية بكميات قليلة وعلى دفعات ولا تضاف كمية أخرى من محلول الصودا حتى يتم التحقق من أن الكمية التي سبقتها قد اتحدت مع الزيت وتحولت إلى مستحلب ثم إلى غراء بالتالي لأن الصابون لا يذوب في محلول الصودا الكاوية بأكثر مما يحتاج أو بعبارة أخرى أن

الصابون يذوب في كمية معلومة من الصودا الكاوية فإذا زادت عن هذا الحد سواء كان في الكمية أو في درجة التركيز انفصل أو انعزل عـن المحلول ويلتف هذا الصابون المعزول الحبيبات حول الزيت الذي لهم يتصبن بعد ويعوقه من الاتصال والاختلاط بمحلول الصودا ويبقى غير متصبناً ويتسبب عن ذلك تعطيل تكوين الغراء واصلاح هدده الحالة اضافة كمية من الملح تدريجياً بالرش فهذا الماء سيذيب الصابون الملتف حول الصابون المتحبب أولأثم يخفف تركيز محلول الصكودا الموجود بالحلة فيذوب فيه الصابون وبذلك يعود الاتحاد ثانية وقد يجدث أن يكون التفاعل بطيئاً في أول العملية أو اثنائها وتتكون كمية زائدة من الصودا الكاوية لا تلبث أن تبدأ بالتفاعل بغتة ويتكون الصابون بسرعة فتحدث حرارة داخلية (ذاتية) نتيجة هذا التفاعل السريع وهذا يسبب تجمع البخار على شكل فقاقيع وسط أكوام الصهابون وهذه الفقاقيع الصغيرة لا يمكنها أن تنفذ وسط الصابون الكثيف فتسبب انتفاخ هذه الأكوام وتفور ويرتفع كل ما في الحلة وربما أدى الفوران أن لم يعالج في الحال إلى خروج الصابون من الحلة وينسكب على الأرض ويتسبب عنه خسارة مادية ويتم التغلب على ذلك بايقاف البخار وعدم اضافة صودا ثم تهوية سطح الحلة برش ماء بارد عليه وتمويجه بــالكوريك . ويجب أن يكون الصابون (الغراء) محتوياً على ٤, : ٦, % صـودا كاوية لمدة ساعة على الأقل دون أن تتغير نسبته ولا يجبب أن تزيد كمية الصودا المطلقة عن هذه النسبة في الغراء والا فإنها تسبب صعوبات عند التمليح فإذا ما وصلت العملية إلى هذا الحد تؤخذ عينــة من الغراء (الصابون) المخفف في وعاء صغير ثم يضاف إليه كمية

من الملح فينعزل الصابون عن الماء والجلسرين ويختبر هذا السائل فإذا كانت قلويته متعادلة تضاف كمية قليلة من الصودا وتغلى لمدة نصف ساعة ثم يجرى الاختبار مرة ثانية فإذا كانت قلويه يستمر في الغلي ثانية ثم يختبر فإذا بقيت القلوية كما هي يكون هذا دليلاً على أن كل الدهن الموجود في الحلة قد تصبن ثم يعقب هذه العملية عملية التمليح او عزل الماء والصودا والجلسرين عن هذا الغراء حيث يتم بعد عملية العزل سحب المحلول السفلى المحتوى على مياة الجلسرين الى وحدات الجلسرين لانتاج الجلسرين الخام .

أولاً: - تحاليل مياة الجلسرين الناتجة من تصبن الزيوت والشحوم .

هناك عدة تحاليل تجرى على مياة الجلسرين المعدة لانتاج الجلسرين الخام للوقوف على مواصفات هذه المياه من حيث نسبة الجلسرين والقلوية والملح والاحماض الدهنية لامكان حساب معدل الجلسرين الناتج وحساب معدل استهلاك حامض الايدروكلوريك والكبريتيك وبقدر انخفاض نسبة القلوية والاحماض الدهنية تتخفض معدلات الاستهلاك من الحامض . كذلك تتحسن مواصفات الجلسرين الناتج طالما انخفض محتوى هذه المياة من الصابون الذي يتحول الى احماض دهنية بعد المعادلة بإضافة الحامض المعدني ايدروكلوريك أو كبريتيك.

كما ان انخفاض نسبة الملح فى المياة المسلمة من شأنه ان يسرع ف عملية التبخير وبتركيز مرتفع لنسبة الجلسرين الناتج بالاضافة لتوفيير مجهود العاملين بوحدات تبخير الجلسرين من حيث قلة عدد صناديق الملح التى تترسب نتيجة عملية التبخير وقلة الفاقد من الجلسرين فى

الملح الامر الذي يعود في النهاية لصالح إرتفاع معدلات الانتاج نتيجة لقلة الفاقد .

ومن التحاليل التي سنتعرض لها في مياة الجلسرين الاتي:-

- ١- تقدير نسبة الجلسرين في المياة .
- ٧- تقدير القلوية الكلية كأكسيد صوديوم.
 - ۳- تقدير نسبة كلوريد الصوديوم.
 - ٤- تقدير نسبة الاحماض الدهنية

١ -تقدير نسبة الجلسرين في مياة الجلسرين باستخدام محلول صوديوم ميتابيرايوديت

1-قلب العينة جيداً ثم اوزن في كأس سعة ٥٠ سم معلوم الوزن ١٠ جم بالضبط من العينة ثم انقل محتويات الكأس الى دورق معيارى سعة ١٠٠ سم و اغسل الكأس بالماء المقطر و انقل ناتج الغسيل الى السدورق المعيارى ثم اكمل الدورق للعلامة بالماء المقطر شم غطمي الدورق بغطائة ورج جيداً حتى تمتزج محتوياتة .

٢-رشح محتويات الدورق المعيارى خلال ورقة ترشيح مبللة بالمساء واستقبل الرشيح داخل كاس نظيف وجاف ثم اشطف الكاس بأول كمية تسقط فية بعد الترشيح واستبعدها ثم استمر في الترشيح وخذ بواسطة ماصة مدرجة ١٠ سم من الرشيح بعد غسيل الماصة بكمية من المرشح / ١٠ انقل محتويات الماصة (١٠سم) الى دورق مخروطي سسعة ٢٠٠ أو ٥٠٠ سم ذو غطاء مصنفر ثم أضف ١٠٠ سم ماء مقطر ثم يضسساف دورق آخر يستخدم كبلانك يوضع به ١٠٠ سم ماء مقطر ثم يضسساف

لكل دورق على حدة ٧ نقط من دليل فينول رد حيث يتحول اللون في الدورق المحتوى على العينة إلى احمر إذا كانت العينة قلويه .

3-اضف محلول حامض الايدروكلوريك او الكبريتيك المخفف الى الدورق المحتوى على العينة حتى يتحول اللون إلي أصفر شم أضف محلول ص أ يد باحتراس حتى يتغير اللون الى احمر مره أخرى بنقطة واحدة ويعامل الدورق المحتوى على البلانك بإضافة محلول ص أ يدحق عتى يتحول الى لون احمر ثابت بنقطة واحدة أيضاً.

٥-أضف ٥٠ سم من محلول صوديوم ميتابير ايوديت تركيزة (٦%) لكل من العينة والبلانك في الظلام لمدة نصف ساعة .

٦- أخرج العينه وأضف لها ١٠ سم من محلول ايثلين جليكول بنسبة
 ١:١ وقلب ثم اضف للبلانك أيضا ١٠ سم من نفس المحلول ثم ضسع
 العينة والبلانك في الظلام مرة أخرى لمدة ٢٠ دقيقة .

٧-اخرج العينة وأضف لها ١١٠ سم ماء مقطر يستخدم جـــزء منها لغسيل الغطاء وجدران الدورق ثم عاير العينة باستخدام محلول ص أيد ١٠٠ عيارى ودون القراءة عندما يتحول اللون الى أحمر ثابت كــرر العملية مع البلانك بعد إضافة ١١٠ سم ماء مقطرو عايربمحلول ص أيد ١,عيارى حتى يتحول اللون إلى احمر ثابت ودون القراءة ثم احسب نسبة الجلسرين .

الدورق .

نسبة الجلسرين = $\frac{3 - y \times 97,9 \times \cdots \times y}{1 + y \times y}$ نسبة الجلسرين

حيث أن ع = عدد سم محلول ص أيد المستخدم في معايرة العينة

ب = عدد سم محلول ص أيد المستخدم في البلانك

ن = عيارية محلول ص أيد

و = وزن العينة .

تقدير نسبة الجلسرين باستخدام بيكرومات البوتاسيوم (بوم كرم أم) ١- يتم مزج العينة جيداً ثم يوزن منها ١٠ جم بالضبط في كاس شم ينقل محتوياتة الى دروق معيارى سعته ٢٥٠ سم ويغسل الكأس عدة مرات بالماء المقطر وينقل ناتج الغسيل الي الدورق المعياري ويضاف ١٠ سم من محلول خلات الرصاص ١٠ % ويكمـــل بالمــاء المقطر حتى العلامةثم يقفل بالغطاء ويرج جيداً حتى تمتزج محتويات

٢- يرشح المحلول خلال ورقة ترشيح مبلله بالماء ويستقبل الرشيح في كأس سعة ٥٠ سم ويغسل الكأس بأول كمية مرشحة تسقط به ثم يؤخذ ٢٥ سم من المحلول المرشح باستخدام ماصة بعد غسيلها بالمحلول ثـم تتقل محتويات الماصة الى دورق مخروطي سعة ٥٠٠ سم يحتوي على ٥٠ سم ماء مقطر + ٣٠ سم من محلول حامض الكبريتيك ١:١ ثـم يضاف ١٥ سم من محلول بيكرومات البوتاسيوم (k2 cr2 07) وبعد ذلك توضع على حمام مائي يغلى لمدة ساعتين ثم تمبرد العينم وتعماير باستخدام محلول حديدو كبريتات الامونيوم حيث يستخدم خلال المعايرة قصاصات من ورق الترشيح مبللة بدليل فرى سيانيد البوتاسيوم ويكون ذلك بغمس ورقه الترشيح من جزئها السفلي في العينه لارتفاع اسم ثم يوضع عليها باستخدام ساق زجاجى دليل فرى سيانيد البوتاسيوم نقطة التعادل هى ظهور لون ازرق بروسيا على هيئة خط يفصل بين العينة والدليل على ورقة الترشيح ثم تؤخذ قراءة السحاحة وتحسب النسبة.

حيث أن و = عدد سم محلول حديدو كبريتات الأمونيوم المستخدم في المعايرة .

ف = رقم ثابت ناتج من معايرة ١٠ سم بيكرومات البوتاسيوم ÷ ما يعادلها من سنتيمترات حديدو وكبريتات الأمونيوم .

ملاحظات:

1- عند وضع العينة في الدورق المحتوي على ٣٠ سم حامض مخفف + ٠٠ سم ماء يجب أن يظهر راسب أبيض على الفور دليل على زيادة خلات الرصاص . وإذا لم يظهر الراسب تعاد التجربة بأخذ وزنة جديدة وتزداد فيها كمية خلات الرصاص . حيث يؤخذ ٢٠ سم بدل ١٠ ســــــم، من محلول خلات الرصاص .

Y-لتوضيح كيفية الحصول على المعامل (ف) تؤخذ ١٠ ســـم مــن محلول بيكرومات البوتاسيوم وتوضع في كأس سعة ٢٥٠ سم ويضلف اليها ٩٠ سم ماء مقطر ثم تعاير بمحلول حديدو كبريتـــات الأمونيــوم ويستخدم للوصول إلى نقطة النهاية دليل فري سيانيد البوتاسيوم بتركيز

۱,۰% وقصاصات ورق الترشيح حيث تؤخذ القراءة عند ظهور (خط أزرق بروسيا) بين المنطقة الفاصلة بين بقعة المحلول والدليل المضاف للورقة باستخدام ساق زجاجي ولنفرض أن ۱۰ ســم مــن بيكرومــات البوتاسيوم تعادلت مع ۲۰ سم من حديدو كبريتات الأمونيوم فيكون قيمة (ف) أو المعــامل = ۱۰ ÷ ۲۰ = ۶۰ أي أن قيمــة (ف) = ۶۰ بمعنى أن كل ۱ سم من محلول حديد وكبريتــات الأمونيــوم تكــافئ أو بتعادل مع ۶۰ سم من محلول بيكرومات البوتاسيوم .

القلوية الكلية وكيفة تقديرها

سبق أن ذكرنا بأن المحلول السفلى الذى يتم سحبه لوحدات تبخير الجليسرين تحتوى بالاضافة لمياه الجليسرين على القلوى الزائد الذى يتم عزله بعد عملية التمليح وكذلك كلوريد الصوديوم وبعض من آثار صابون معلقة في المحلول.

وكذلك الشوائب التي كانت عالقة بالمواد الدهنية التي تم تصبنها هذا القلوي الزائد يتم معادلته في حلل التعادل الخشبية بوحدات التبخير حيث يتم تقدير القلوية الكلية كأكسيد صوديوم لمعرفة كمية الحامض المعدني سواء كان حامض أيدروكلوريك أو كبريتيك اللازمة لمعادلة هذا القلوي وحتى رقم Ph —٤ وبعد الوصول إلى هذا الرقم يتم إضافة سلفات الألمونيوم (الشبة) لتحويل الصابون الذائب في المياه إلى صابون المونيوم يترسب في قاع الحلل فضلاً على أن عملية التعادل ينتج عنها أيضاً تكسير جزيئات الصابون الذائبة وتحويلها إلى أحمىاض دهنية أيضاً تكسير جزيئات الصابون الذائبة وتحويلها إلى أحمىاض دهنية

تتجمع على سطح الحلل الخشبية يتم كشطها بعد ذلك حيث يصل رقــم Ph بعد إضافة الشبة إلى ٣ نظراً لأن محلول الشبة في الماء حــامض حسب المعادلة الآتية:

لو ، (كب أ ،) ، + ٦ يد ، أ = ٢ لو (أيد) ، + ٣ يد ، كب أ ، . وهيدروكسيد الألمونيوم راسب جيلاتيني وينتج من تميــو كبريتـات الألمونيوم أو تفاعل الشبة مع الماء حسب المعادلة السابقة ويستخدم في تنقية المياه من الشوائب المذابة والعالقة فيها إذا تمتص هذه الشوائب على سطحها وتأخذها معها إلى قاع حلل المعالجة أو المعادلة المصنوعة من الخشب ما سبق يعتبر بداية لمعالجة المياه الخاصة بالجليسرين قبل عملية الترشيح والمعالجة القلوية أما كيفية تقدير القلوية فسوف نوضحها كما يلى:

٢ - تقدير القلوية الكلية كأكسيد صوديوم .

الطريقة:

١- تمزج العينة جيدا ثم يوزن منها ١ جم بالضبط داخل دورق مخروطي سعة ٢٥٠ سم معلوم الوزن .

٢- تغسل جدران الدورق بحوالي ٥٠ سم ماء مقطر ثم تضاف ٢ نقطة من دليل ميثيل أورانج .

٣- تعاير العينة باستخدام حامض يد كـــل أو كـبريتيك ١ وعياري ويستمر في المعايرة حتى ظهور لون بصلي (تغير اللون من الأصفر للأحمر) ثم تدون القراءة وتحسب القلوية الكلية كأكسيد صوديوم = ع × ن × ۳۱ × ۲۰۰۰

حيث أن ع = عدد سم الحامض المستخدم في معايرة العينة . ن = عيارية محلول يد كل .

- الباب الثالث

و = وزن العينة

ملاحظات:

١ قد يستدعي الأمر ترشيح العينة إذا كانت نسبة الصابون بالمياه
 مرتفعة .

٢-يجب أن تكون المياه متعادلة حتى لا تكون حامضية فتؤثــر علــى
 التقدير

كلوريد الصوديوم وكيفية تقديره

المياه التي يتم سحبها من المصابن إلى وحدات تبخير الجلسرين تحتوي على نسبة من كلوريد الصوديوم الذائب والمتخلف عن عملية العزل في قيز انات التصبن وهذه النسبة تصل عادة إلى حوالي ٧ % ويتوقف على نسبتها عدد صناديق الملح التي تنتج عند عملية التبخير وتركيز الجلسرين فعندما تقل هذه النسبة يكون ذلك أحسن حيث يقل فاقد الجلسرين في الملح الناتج ويؤثر على ذلك أيضاً كفاءة عملية تجفيف الملح فكلما تمت عملية التجفيف بكفاءة قل تشرب الملح للجليسرين وبالتالي يقل الفاقد ويقدر كلوريد الصوديوم كما يلي:

٣- تقدير نسبة كلوريد الصوديوم

الطريقة:

1 - بعد خلط العينة جيداً يوزن كأس فارغ سعة ١٠٠ سم ثم يوزن به ٢ جم بالضبط من العينة ويضاف إليها ٢٥ سم ماء مقطر وتسخن علي سخان كهربائي وتضاف إلى العينة ٢ _ ٣ نقطة من دليل ميثيل أورانج حتى ظهور لون أحمر وتترك العينة لتنفصل طبقة الأحماض الدهنية إذا كان بالعينة صابون .

۲- ترشيح العينة داخل دورق مخروطي سعة ٢٥٠ سم باستخدام قمع مخروطي وورقة ترشيح مبللة بالماء ويغسل الكأس وورقة الترشيح عدة مرات باستخدام ١٠ سم ماء مقطر في كل مرة ويستقبل ناتج الغسيل بعد ترشيحه داخل الدورق المخروطي .

٣- تعاير العينة باستخدام محلول ص أيد مخفف حتى يكون الوسط حمض خفيف ويعرف ذلك بتحويل لون العينة إلى لون أصفر بعد إضافة محلول ص أيد وعند هذا الحد تضاف نقطة من حامض النيتريك المخفف حتى يتغير اللون إلى أحمر خفيف أو بصلي عند هذا الوضع يضاف دليل كرومات البوتاسيوم (١ سم لكل ٥٠ سمم من المحلول الموجود بالدورق) .

٤- تعاير العينة باستخدام محلول نترات الفضة ١,٠ عياري حتى يتغير اللون من الأصفر إلى الأحمر الطوبي عند هذا تدون القراءة ويجرى بلانك على كمية مياه مقطرة تعادل الكمية المستخدمة في العينة .

 $\frac{1 \cdot \sqrt{3 - 4 \cdot 2} \times \sqrt{3 - 4 \cdot 4}}{\sqrt{3 - 4 \cdot 4} \times \sqrt{3 - 4 \cdot 4}} = \frac{1 \cdot \sqrt{3 - 4 \cdot 4}}{\sqrt{3 - 4 \cdot 4}}$

حيث أن ع = عدد سم نترات الفضة المستخدم في معايرة العينة .

ب= عدد سم نترات الفضة المستخدمة في معايرة البلانك .

ن = عيارية محلول نترات الفضية .

و = وزن العينة .

الأحماض الدهنية المتخلفة من معاملة المياه وكيفية تقديرها في مياه الجليسرين كصابون ذائب

أثناء عملية المعادلة الحامضية للمياه يحدث تكسير للصابون الذائب عند إضافة الحامض المعدني وتتكون أحماض دهنية تصعد إلى سطح حلل التعادل وهذه الأحماض إذا لم يتم كشطها والتخلص منها بكفاءة فإن المتبقي مع المياه يتم تركيزه مع الجليسرين الخسام مما يزيد من الأحماض الدهنية ويؤثر ذلك على نقاوة الجلسرين المنتج حيث تزيد نسبة المواد العضوية التي تعتبر من أهم المواصفات الناتجة بعد درجة التركيز التي يتم الحصول عليها بعد التبخير وتؤثر فيما بعد على مواصفات الجليسرين المقطر وكمية الناتج منه حيث يزيد الفاقد ويجرى تقدير الأحماض الدهنية كما هو في الاختبار التالى:

٤ - تقدير نسبة الأحماض الدهنية

الطريقة:

1 - تؤخذ وزنة من العينة المخلوطة جيداً تعادل $1 \cdot$ جم بالضبط داخل كأس معلوم الوزن سعة $0 \cdot$ سم ثم يضاف إليها $0 \cdot$ سم مساء مقطر ونسخن على سخان حتى تمام روقان المحلول ثم يضاف 1 - $0 \cdot$ نقطمن دليل الميثيل أور انح و $0 \cdot$ سم من حامض الكبريتيك $0 \cdot$ ويستمر في التسخين حتى انفصال الأحماض الدهنية .

٢- تنقل العينة لقمع فصل سعته ٢٥٠ سم يحتوي على ٢٥ سـم مـن البتروليم أثير وتترك للراحة بعد الرج ثم تفصل طبقة المياه وتكرر عملية الغسيل مرة أخرى وتفصل طبقة المياه بعد الراحة .

ينقل محتويات القمع من المذيب المحتوي على الأحماض الدهنية إلـــى دورق مخروطي بسعة ٢٥٠ سم معلوم الوزن وببخر المذيب على حمام

____ الباب الثالث

مائي ويوضع الدورق في فرن كهربائي لمدة ربع ساعة على درجة ١٠٥ م ثم يوضع في مجفف ليبرد ثم يوزن .

الحساب = ع_ب × ١٠٠٠

حيث ان ع = وزن الدورق المخروطي ومحتويات من الأحماض الدهنية بعد التجفيف .

ب = وزن الدورق المخروطي فارغ

و = وزن العينة .

ثانياً: تحاليل الجلسرين الخام

۱ - تقدير النسبه المئوية للجلسرين بطريقة الصوديوم ميتابير أيودات طريقة التقدير: -

1- تمزج العينه جيداً ثم يوزن في كأس سعة ٥٠ سم معلوم الوزن ١٠ جم من الجلسرين ثم تذاب في ١٠ سم ماء مقطر وتنقل الي دورق معياري سعة ٥٠٠ سم ويغسل الكأس عدة مرات بالماء المقطر وينقل محتوياته بالكامل الى الدورق المعياري ثم يكمل بالماء المقطر حتى العلامة ويغطى الدورق ويرج جيداً بمحتوياته حتى تمام الذوبان ٠

Y- يجهز عدد Y دورق مخروطى بغطاء مصنفر سعة الدورق Y- سم وينقل للدورق الاول Y- سم من محلول الجلسرين الموجود بالدورق المعيارى باستخدام ماصة سعة Y- سم ويغسل جدران الدورق بـ Y- سم ماء مقطر ثم يضاف Y- نقط من دليل فينول رد ويعاير بمحلول حامض كبريتيك Y- عيارى حتى يتحول اللون الى اصفر ثم يضاف نقطة واحدة أو أكثر من محلول ص أ يد Y- عيارى حتى يتحول لون المحلول بالدورق من اصفر الى أحمر ثابت بنقطة واحدة أما الـدورق

الثانی فیستعمل کبلانك حیث یضاف له ۰۰ سم ماء مقطر و ۷۰۰۱ نقطه من دلیل فینول رد و تضاف نقطة من حامض کربریتیك ۱۰۰ عیاری حتی یتحول عیاری حتی یتحول لون المحلول إلى احمر ثابت بنقطه واحدة.

۳- باستخدام ماصة سعة ٥٠ سم يؤخذ ٥٠ سم من محلول بير أيودات الصوديوم وتوضع في الدورق المحتوى على العينه ويغطي الدورق ويرج برفق وتكرر العملية مع الدورق المستخدم كبلانك حيث يضاف له ٥٠ سم من محلول بير ايودات الصوديوم ثم يوضع الدورق المحتوى على العينه والبلانك في الظلام لمدة نصف ساعة.

3- يخرج الدورق المحتوى على العينة ويضاف له ١٠ سم من محلول إيثلين جليكول ١: ١ ويرج الدورق بهدوء ويعاد لمكانــة ثـم يخـرج دورق البلانك ويضاف له ١٠ سم أيضا من محلول إيثلين جليكول ويعاد لمكانة أيضا حيث يترك كلاهما في الظلام لمدة ٢٠ دقيقة .

٥- بعد انتهاء فترة الـ ٢٠ دقيقة يخرج الدورق المحتوى على العينـه ويضاف له ١٥٠ سم ماء مقطر ثم يعاير بمحلـول ص أ يـد ١٢٥,٠ عيارى حتى ظهور لون أحمر وتدون قراءة السحاحة . ثم يخرج دورق البلانك ويضاف له ١٥٠ سم ماء مقطر حيث يستخدم جزء مـن هـذا الماء لغسيل جدران الدورق والغطاء ويحدث هذا أيضا في دورق العينة عند إضافة الماء له . ثم تعاير محتويات دورق البلانك حتى ظهور لون أحمر وتدون قراءة السحاحة .

طریقة الحساب = $\frac{(w - w) \times 3 \times 97,09 \times 0.01 \times 0.00}{1.00}$

____ الباب الثالث ____

حيث ان س = عدد سم محلول ص أ يد المستخدم فـــى معــايرة العينة

ملحوظه

يحضر محلول الصوديوم ميتابير ايودات بإذابة ٢٠ جم من الملح فى ٥٠٠ سم ماء مقطر وبعد تمام الذوبان ويكون ذلك فى دورق معيارى سعة واحد لتر يضاف للمحلول ١٢٠ سم حامض كبريتيك ٢٠٠ عيارى ثم يكمل الدورق بالماء المقطر حتى العلامة ويرج جيدا شم يستخدم المحلول بعد ذلك فى العمل حيث يحفظ فى زجاجات بنية اللون وفى الظلام.

تقدير النسبة المنوية للجلسرين بطريقة بيكرومات البوتاسيوم (42 cr₂ O₇₎ الطريقة :-

۱ - نزن ۲۰ جم جليسرين وتوضع في دورق معياري ۲۵۰ سم وتكمل للعلامة بالماء المقطر وترج جيدا .

٢- نأخذ ٢٥ سم بماصة وتنقل لدورق معيارى سعة ١٠٠ سـم شم
 تضاف إليهم كربونات الفضة تحضر كما يلي :

(٧,٠ جم كبريتات فضة + ١٤٠ سـم ماء مقطر + ٤,٩ سـم كربونات صوديوم (١ عياري) تترك هذه الكمية المحضرة حتى ترسب كربونات الفضة ويفصل منها الماء بعد ذلك حيث ينقل الراسب بواسطة قليل من الماء المقطر ثم يرج الدورق لمدة ١٠ دقائق ثم يضاف

١٠ سم خلات رصاص تركيز
 ١٠ % وترج لمدة ٥ دقائق أخرى شم
 يكمل الدورق للعلامة .

7 يؤخذ 7 سم بعد ترشيح محتويات الدورق خلال ورقة ترشيح مبللة بالماء حيث يستقبل الرشيح في كأس سعة 1.0 سم وتنقل الرسم مم الى دورق مخروطي بغطاء سيعة 0.0 سيم 1.1 نقطة حامض كبريتيك مخفف 1.1 1.2 + 1.3 + 1.4 بيكرومات البوتاسيوم حيث تنقل هذه الوزنة من البيكرومات .

بواسطة ٢٥ سم ماء مقطر + ٥٠ سم حامض كبريتيك ١ : ١ ثم يوضع الدورق بمحتوياته على حمام مائى لمدة ساعتين .

3 - تبرد العينة ويضاف إليها ٦ جرام حديد وكبريتات الأمونيوم وتوج حتى تذوب ثم يختبر زيادة هذه المادة بواسطة قصاصة ورق ترشيح مبللة بالكاشف (فري سيانيد البوتاسيوم) فيتكون خط أزرق وإذا لم يتكون يضاف ١ جرام أخرى من حديد وكبريتات الأمونيوم حتى يتكون لون أزرق .

يعاير المحلول مع بيكرومات البوتاسيوم ويختبر كــل مــرة حتــى يختفي اللون الأزرق دليل على تعادل كل الزيادة من حديد وكبريتـــات الأمونيوم .

طريقة الحساب = (7,777) + س × 3037... = عدد جرامات بيكرومات البوتاسيوم المستخدم س 1×371 , = عدد جرامات حديد و كبريتات الأمونيوم المضافة .

الفرق بين عدد جرامات البيكرومات وحديد وكبريتات الأمونيوم هـــي كمية البيكرومات المستخدم في معادلة الجليسرين الموجود بالعينة .

الرقم الناتج من الطرح يضرب × ٢

ثم يضرب الناتج من الضرب السابق \times ١٣,٤١٥ حيث أن w=2 سم البيكرومات المستخدم في العينة .

١ ، ٠٠٧٤٥٤٣ الكمية المذابة في ١ سمم من محلول بيكرومات البوتاسيوم بالجرام .

س ١ = عدد جرامات حديد وكبريتات الأمونيوم .

رقم Y = a هي وزن الجليسرين الموجود في Y سم من المحلول المأخوذ .

١٢٤, = معامل تحويل حديد وكبريتات الأمونيوم إلى بيكرومات البوتاسيوم .

۱۳٤۱٥ = وزن الجليسرين الذي يكافئ ١ جرام بيكرومات البوتاسيوم ملحظات على طريقة تقدير الجليسرين بالبيكرومات البوتاسيوم

۱- زيادة كمية الكربونات عن ٤,٩ سم تؤدي إلى بطئ عملية الترسيب
 ٢- لايجاد معامل تحويل حديد وكبريتات الأمونيوم إلـــــى بيكرومـــات
 البوتاسيوم يجرى الآتي .

أذب 7,777 بيكرومات بوتاسيوم في ٥٠ سم ماء مقطر + ٥٠ سـم حامض كبريتيك 1:1+7 جم حديد وكبريتات الأمونيوم ثم عـاير الزيادة من حديد وكبريتات الأمونيوم ببيكرومات البوتاسيوم وتحسب كما يلي $\frac{7}{2}$ حيث أن س = عدد سم بيكرومات البوتاسيوم المستخدمة في المعابرة .

٣- يمكن تحضير بيكرومات البوتاسيوم المستخدمة في المعايرة عن طريق إذابة ٧,٤٥٤٣ جرام من بيكرومات البوتاسيوم في ١٠٠٠ سماء مقطر .

وهناك طريقة أخرى لتقدير الجليسرين عن طريق حامض بيرايوديك إلا أن التحليل باستخدام هذه المادة يحتاج إلى دقة وحرص شديد في التقدير لأن مجال الخطأ فيها يكون كبير بحيث يصل إلى ١ % وقد يزيد . لذلك سنكتفي بما تم ذكرة وذلك لتوافر الكيماويات السابقة في التحليل بالطريقتين التى تم ذكرهما فضلا عن أن طريقة التحليل باستخدام البيرايودات الصوديوم هي الشائعة على مستوى معامل شركات الجمهورية.

٢ - تقدير النسبة النوية للرماد

طريقة التقدير:-

١- يتم حرق طبق بلاتين على درجة ٦٥٠ م ثم يوضع فـــى مجفف ليبرد ويوزن .

٢-بعد وزن الطبق فارغ يوزن به ٢ جم من الجلسرين بالضبط بعد خلط العينه جيدا .

٣-تحرق العينه على لهب أو سخان عادى حتى تمام التخلص من الرطوبه وتحول العينه الى لون اسود متفحم .

3-ينقل الطبق بمحتوياته من العينه المتفحمة الى فرن احتراق مضبوط على درجة ٢٥٠ ـ ٧٠٠ م وهذه الدرجة تكافئ وجود منطقة مضيئة وأخرى مظلمة داخل فرن الاحتراق وتترك العينة داخل الفرن لمدة ساعة حيث يتم إخراجها وتبريدها في مجفف ووزنها .

____ الباب الثالث

طريقة الحساب = ع<u>ع ع ع ع ١٠٠</u>٠

حيث أن 3 = e وزن الطبق فارغ + العينة بعد الاحتراق .

حع = وزن الطبق فارغ .

و = وزن العينة .

ملاحظات:

١- تعرض العينة لدرجة حرارة ٦٠٠ ـ ٧٠٠ م دون تفحم يؤدي إلى حدوث غليان وفوران وتفقد العينة .

٢- يستدل على استواء العينة بتحويلها إلى لون أبيض بالكامل .

٣- تقدير النسبة المئوية للقلوية والملح في الرماد الناتج بعد تقديره في الجليسرين .

الطريقة:

تذاب عينة الرماد إذابة تامة في ٢٥ سم ماء مقطر ثم يضاف دليل ميثيل أورانج بمعدل ٢ _ ٣ نقطة فيتحول اللون إلى أصفر يعاير المذاب ٠,١ عياري حتى ظهور اللون البرتقالي طريقــــة بحامض كبريتيك

المعايرة .

ن = عيارية محلول حامض الكبريتيك .

و = وزن عينة الجليسرين (٢ جم) .

التقدير السابق لحساب القلوية . أما تقدير الملح (كلوريد صوديوم) فيتم كما يلي على نفس العينة يضاف ١ سم من دليل كرومات

____ الباب الثالث

البوناسيوم طبعا بعد تقدير القلوية ثم تتم المعايرة بمحلول نترات الفضية 1, عياري حتى ظهور اللون الأحمر الطوبي وهذا اللون هو بداية تغير العينة للون الأحمر .

حيث أن س = عدد سم محلول نترات الفضة المستخدم في المعايرة

ن= عيارية محلول نترات الفضية

و = وزن العينة (٢ جم)

٤ - تقدير الحموضة والقلوية كأكسيد صوديوم

الطريقة :-

ا-نزن ۱۰۰ جم من عينة الجلسرين المخلوطة جيدا والمتجانسة وذلك في دورق مخروطي سعة ٥٠٠ سـم ثم يضاف ١٥٠ سم ماء مقطر متعادل ثم تعادل الحموضة بواسطة محلول ص أيد ١٠٠ عياري وإذا كان المفروض تقدير القلوية نقدر بنفس الطريقة مع استخدام محلول حامض الايدروكلوريك ١٠٠ ويستخدم دليل الفينول فثرالين للوصول لنقطه التعادل.

طريقة الحساب بالنسبة للحموضة كأكسيد صوديوم = $\frac{r \times r \times w \times w}{r \times w}$

طريقة الحساب بالنسبة للقلوية كاكسيد صوديوم $= \frac{17 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1}{1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1}$ حيث أن س = عدد ســم محلول ص أ يد المستخدم في المعايرة 0 = -1 ن = عيارية محلول ص أ يد المستخدم في المعايرة .

الباب الثالث

m = 3 عدد سم محلول حامض الايدروكلوريك المستخدم في المعايرة .

ن ١ = عيارية محلول حامض الايدروكلوريك المستخدم فـــى المعايرة .

و = وزن العينة المستخدمة .

ه-الكشف عن وجود السكريات

طريقة التحضير:-

١- نحضر ٢ أنبوبة اختبار طولها ١٥ سم وقطرها ١,٥ سم .

٢- نضع في كل انبوبة ٤ نقط من الجلسرين بعد خلطة ومزجه جيدا .
 ٣-نضع في الانبوبة الأولى ١ سم من الماء المقطر وتستخدم للمقارنة بينها وبين الأنبوبة الثانية التي يضاف لها ١ سم من الكاشف الذي يتكون من الآتي :-

(٤ جم يوريا + ٢,٠ جم من كلوريد القصديروز حيث تذاب بتسخينها مع ١٠ سم من حامض الكبريتيك الذي يحضر بتركيز ٤٠ % بالحجم ٤-بعد تجهيز كل من الأنبوبتين على النظام السابق توضع كلاهما في حمام مائي يغلى لمدة ربع ساعة حتى ظهور لون أخضر زيتي أو تغير لون أنبوبة العينة التي بها الكاشف عن انبوبة المقارنة يدل على وجود سكريات بالجلسرين بنسبة لا تقل عن ربع % .

٦- تقدير الزرنيخ

الطريقة :-

١- نزن ٥ جم من الجلسرين الخام وتوضع في زجاجة الجهاز ٠

٢-نضع ٥٠ سم من الماء المقطر على العينة ومن نفس الماء ٥٠ سـم أخرى تستخدم للضابط.


٣-ضع ١ جم من بروميد البوتاسيوم و ١٠ جم من الزنك تضاف هـذه الوزنة للعينة ومثلها تضاف للضابط.

٤-نضع ورقة مشبعة بكلوريد الزئبقيك وذلك بغمسها فية وتجفيفها فيي الظلام على درجة ٦٠ م .

٥- يضاف ١ سم من محلول الزرنيخ للضابط في هذه الحالـــة تكـون النسبة الناتجة ٢ جزء في المليون .

٦-يضاف ١٠ سم من محلول ١٠% كلوريد القصديروز لكل من العينة والضابط ثم يترك لمدة ٤٠ دقيقة على درجة ٤٠ م .

تتلون الورقة باللون الاصفر دليل على وجود الزرنيخ وتقارن بلــون ورقة البلانك لتقدير الزرنيخ بالجزء في المليون .



٧- تقدير النسبة المئوية للمواد العضويه غير المتطايرة

من خطوات تقدير المواد العضوية نجد أن هذا التقدير يرتبط مباشرة بتقدير نسبة الرماد في الجلسرين كذلك يرتبط الى حدد كبير بتقدير القلوية في الرماد وحتى لا تدخل هذه المقدمة ضمن الخطوات دون ان ندرى فسوف نرتب خطوات هذه التجربة فيما يلى :-

١- بعد معرفة نسبة القلوية في الجلسرين يتم تخفيض هذه النسبة إلى ٠,٢ % وذلك بإضافة سنتيمترات معينة من حامض يد كل نصف عيارى وذلك بعد أن نزن ١٠ جم بالضبط من الجلسرين المخلوط والممزوج والمتجانس في كأس سعة ١٠٠ سم ويذاب في ٢٥ سم مـاء مقطر ثم يضاف إلية كمية الحامض الناتجة بعد الحساب بحيث لا تزيد القلوية بعد التعديل عن ٠,٢ % و لا تقل أيضا عن هذا الرقم ويكون ذلك بالمعادلة الاتية:-

إذا كانت قلوية الجلسرين أكبر من ٠,٢ % تستخدم المعادلة الاتية :-قانون القلوية = $\frac{\sqrt{x+3} \times 71 \times 11}{x}$

عدد سم الحامض الواجب إضافتها للوصول الى قلوية 0.7×0.00 عدد سم الحامض 0.00×0.000 = سم

حيث أن س = عدد سم الحامض .

ع = عيارية الحامض .

س ١ = القلوية الزائدة عن ٠,٢

و = وزن العينة بالجرام .

مثال ذلك نفرض ان القلوية الزائدة عن ٠,٢ هي ٠,٣ % فتكون عـــدد سم الحامض اللازم إضافتها الى ١٠ جم جلسرين كما يلى :-

1,97 = 1,97 سم هذا في حالة زيادة القلوية عن 1,97 هذا في حالة زيادة القلوية عن 1,97 أما اذا قلت القلوية عن 1,97 فلابد من تعديل القلوية حتى تصل العلم 1,97 ويكون ذلك بإضافة كربونات صوديوم 1 عيارى .

ويتبع القانون السابق في تقدير السنتيمترات اللازم إضافتها بوصول القلوية الى 7.0% مع تغيير عيارية الحامض بعيارية القلوى المستخدم في الاضافة والقانون في حالة نقصان القلوية على افتراض ان القلوية هي 7.0% هي ملكون الفرق في القلوية للوصول إلى 7.0% هي حالية نقصان القانون المستخدم في حالية نقصان القانون المستخدم في حالية نقصان القانون المستخدم في حالية نقول القانون المستخدم في حالية نقول القانون المستخدم في حالية نقول القانون المستخدم في حالية نقول القانون المستخدم في حالية نقول القانون المستخدم في حالية نقول القانون المستخدم في حالية نقول القانون المستخدم في حالية نقول القانون المستخدم في حالية نقول القانون المستخدم في حالية نقول القانون المستخدم في حالية المحدد المستخدم في حالية المحدد المحدد المحدد القانون المستخدم في حالية المحدد ا

نقصان القلوية للوصول إلى قلوية ٠,٢ % هو = فرق القلوية أقل من ٢٠٠٤(٠,٠٤) ×١٠٠٠ × ١٠

عيارية كربونات الصوديوم × ٣١ × ١٠٠٠ ملية كربونات الصوديوم × ٣١ × ١٠٠٠ الحالة الثالثة إذا كانت العينة حامضية ففي هذا الجزء وتحسب كمية الحموضة في هذا الجزء وتحسب كمية كربونات الصوديوم الواجب إضافتها للوصول إلى قلوية ٢,٠ %.

بالقانون التالى : الحموضة + ٠,٠٠٠

أما إذا كانت العينه متعادلة لا هي حامضية ولا قلوية فيضاف ٦٠,٠ سمن محلول كربونات الصوديوم ١ عيارى للوصول الى قلوية ٢,٠ %. ٢ - بعد ذلك يتم نقل الملك ١٠ جم الذي أضيف لهم حامض نصف عيارى أو قلوى لتعديل القلوية إلى ٢,٠ كما سبق في جميع الحالات السابقة حسب حالة الجلسرين . من حيث الحموضة أو القلوية أو وجودة في حالة متعادلة يتم نقل الملك ١٠٠ جرام إلى دورق معيارى سلعة ١٠٠ سم ويكمل للعلامة بالماء المقطر ثم ترج العينة بالدورق جيدا .

٣- يسحب بالماصة ١٠ سم من المحلول في جفنتين لكل جفنة ١٠ سـم
 من المحلول على أن تكون الجفنة معلومة الوزن ٠

٤- توضع الجفنتان على حمام مائي حتى جفاف الماء وبقاء الجليسرين ثم توضع بعد ذلك في الفرن العادي على درجة حــرارة ١٤٠ م لمــدة ربع ساعة ثم ترفع الحرارة إلى ١٥٠ لمدة ربع ساعة أخرى ثم ترفع الحرارة إلى ١٦٠ م ومن حين لآخر تخرج الجفنة وتحــرك دائريا لتعريض الجلسرين لأكبر مساحة على سطح الجفنة وتكرر هذه الحركة بالنسبة للجفنة الأخرى . ومن حين لآخر يضاف للعينة بالجفنة قليل من الماء ونفس الحركة تكرر ثم توضع في الفرن والغرض من ذلك تبخير الماء ومعه الجليسرين وتبقى المواد العضوية فقط .

٥- بعد تكرار هذه العملية أكثر من مرة تترك في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة ١٦٠ م بعد ذلك تبرد وتوزن وتوضع في الفرن موة أخرى لمدة ٥ دقائق ثم تخرج ويضاف إليها الماء بنفس الطريقة السابقة عدة مرات مع نفس الحركة إلى أن تثبت الوزنة بعد ثبات الوزن تكون المواد العضوية قد كونت فيلم على جوانب الجفنة ويطلق عليها اصطلاح (استوت).

تابع تقدير المواد العضوية

ملاحظات:

1- قد تجرى عملية تقدير للجليسرين للمواد العضوية المتبقيـــة عنـد درجة حرارة ١٦٠ م باذابتها في الماء المقطر وتقدر بالطريقة العاديــة عن طريق مادة الصوديوم ميتابير ايودات وتقسم النسبة ÷ ١ .

٣-إذا زادت القلوية عن ٢,% تحدث عملية بلمرة للجليسرين مع المواد العضوية فلا يحدث تبخير للجليسرين فتؤدي إلى زيادة المواد العضوية عن الواقع . وهذا هو السبب في إضافة حامض نصف عيارى للجليسرين للوصول إلى قلوية ٢, % وعدم زيادتها .

((الجليسرين المقطر))

قبل الحديث عن تحاليل الجليسرين المقطر نبدأ بنبذة عن عملية التقطير نعلم وتمام العلم لمن علم الانسان ما لم يعلم بأن عملية التقطير تجرى على الجليسرين الخام والذي يتكون مسن (جليسرين خسام تركيز 0.000 + كلوريد صوديوم + ماء + أحمساض دهنية + شوائب أخرى) و لإجراء عملية التقطير على الجليسرين الخام يتم سحب كمية معلومة في تنك خاص ثم يضاف إلى هذه الكمية محلول صودا بنسبة تركيز 0.000 وذلك للتخلص من الأحماض مع التقليب ثم تغذية جهاز التقطير بالجليسرين وتجهيزه في السخان الأولى للتخلص مسن

الماء حيث تصل درجة الحسرارة به إلى ١١٠ م وينزل الجليسرين الخالي تقريبا من المياه إلى برج التقطير الذي يعمل تحست تفريغ هواء كامل لا يزيد الضغط الجوي عن ٥ مم زئبق ورفع درجة الجليسرين لرفع درجة الحرارة إلى ما بين ١٥٠ ـ ١٧٠ م فيتبخر الجليسرين ويتم اعتراض البخار بمكثفات خاصة ذات دورة تبريد مغلقة يتكثف عليها الجليسرول ويتم تجميعه في صناديق خاصة بذلك للحصول على الجليسرين النقي وتجميع الجليسرين بعد ذلك في تنك خاص حتى امتلاؤه ويتم نقله إلى تنك الفحم وحساب كمية الفحم المنشط المطلوبة له بدون زيادة أو نقص وتكون في العادة ١,٥ ـ ٢ ك للطن مـع إضافة تراب تبييض بمعدل نصف كجم للطن أيضا ويقلب لمدة نصف ساعة وذلك للتخلص من الرائحة الغير مرغوبة وتحسين درجة اللون . ثم يتم الترشيح على فلتر خاص للتخلص من الفحم وتراب التبييض فيتم الحصول على الجليسرين النقي ويكون بعد ذلك معد للتعبئة في عبوات خاصة بعد إجراء الاختبارات التأكيدية لمطابقته على المواصفات الخاصة بالجليسرين المقطر وتوجيهه للغرض المطلوب له حيث يتم تصنيفه إلى الجليسرين الطبي والصناعي والحربي والجليسرين المقطر عامة شرابي القوام خاليا من الشوائب الظاهرة ويمتزج بالماء بأي نسبة ولا يذوب في الاثير والكلوروفورم . وتتم تعبئته في عبــوات خاصة مع مراعاة أن تكون جميع العبوات نظيفة تماما وخالية من آثــار الروائح وتكون البراميل معزولة بطبقة مـن الورنيـش أو مجلفنــة أو براميل بلاستك .

الباب الثالث

ثالثًا: التحاليل التي تجرى على الجليسرين المقطر

۱ - تقدير النسبة المئوية للجلسرول في الجلسرين المقطر باستخدام محلول الصوديوم ميتابير أيودات .

طريقة التقدير:-

لا تختلف هذه الطريقة في التقدير عن الجلسرين الخام سوى في الوزنة المأخوذة حيث يتم خلط الجلسرين ومزجة جيدا ثم تؤخذ وزنية في كأس معلوم الوزنة سعة ٥٠ سم ومقدار الوزنة ٨ جم بالضبط تنقل الى دورق معيارى سعة ٥٠٠ سم ويغسل الكأس المحتوى على العينة بالماء المقطر عدة مرات وينقل ناتج الغسيل الى السدورق المعيارى حتى تمام التأكد من غسيل كل محتويات الكأس ونقل كل ما به من جلسرين الى الدورق المعيارى ثم يكمل الدورق بالماء المقطر حتى العلامة ويغطى الدورق بغطائه ويرج محتوياته جيدا ثم يؤخذ من المحلول ٢٥ سم بماصة تنقل الى دورق مخروطى سعة ٥٠٠ سم بغطاء وتكمل نفس الخطوات كما في الجلسرين الخام .

٢ - تقدير الكثافة

خطوات التقدير:-

۱ - تبرد العینه حتی درجة حرارة ۲۰ م ثم توضع فی مخبار مدرج مع ملاحظة عدم وجود فقاعات هواء.

٢-يوضع ميزان الكثافة في المخبار لمدة ١٥ دقيقة بعيدا عن الجدران وذلك
 حتى ثبات التدريج ثم تقرأ درجة الحرارة .

٣-فى حالة زيادة درجة الحرارة عن ٢٠ م أو نقصانها عن ٢٠ م يتم ضرب فرق درجة الحرارة × (٠,٠٠٠٦٤) ثم يضاف الناتج على قراءة ____ الباب الثالث

الايدرومتر في حالة زيادة درجة الحرارة ويطرح في حالة نقصان الحرارة عن ٢٠ م.

٤- بعد الحصول على الوزن النوعى يمكن استخراج ما يقابلها من تركيز % من جداول التركيز بمعلومية الكثافة أو الوزن النوعى .

الوزن النوعى الحقيقى: هى النسبة بين حجم معين من المادة عند درجة حرارة معينة وبين نفس الحجم من الماء المقطر عند درجة حرارة ٤ م ونظرا لصعوبة التقدير على درجة حرارة ٤ م فإنه يتسم التقدير على درجة حرارة الغرفة ويعرف الناتج فى هذه الحالة بالوزن النوعى النسبى أو الكثافة النسبية الظاهرية

الوزن النوعى الظاهرى: هو النسبة بين وزن حجم معين من المادة على درجة حرارة معينة الى وزن نفس الحجم من الماء عند نفس درجة الحرارة.

5 .	الوزن النوعى عند درجة		الكثافه عند	7 .	الوزن النوعي عند درجة		الكثافة عند
الجلسرين	۲۰/۲۰ م		۲۰ م	الجلسرين	۲۰/۲۰		۲۰م
ن %	الظاهرية	الحقيقية		? %	الظاهرية	الحقيقية	
٧٥	1,1977.	1.197	1,1989	١	1,77777	1,777771	1,77.1
٧٤	1,1920.		1,1917	99	1,771.0	1,77.70	1,7077
٧٣	1,19140		١,١٨٦٦	٩٨	1,70120	1,70110	1,700.
٧٢	1,114		1,1404	٩٧	1,70010	1,70000	1,7072
٧١	١,١٨٦٣٠		1,1481	97	1,7077.	1,707	1,7591
٧.	1,11500	١،١٨٣٣٠	١,١٨٠٣	90	1,70.70	1,70.20	1,757
٦٩	1,14.4.		1,1777	9 £	1,7881.	1,7 £ 7 Å +	1,7557
٦٨	1,174.0		1,1754	98	1,72020	1,72010	1,7571
٦٧	1,1708.		1,177.	97	1,727.	1,7270.	1,789 £
77	1,17700		1,1798	91	1,72.7.	1,78910	۱,۲۳٦٨
٦٥	1,1794.	1,1797.	1,1777	٩,	1,77700	1,77770	1,781
٦٤	1,177.0		ነ,ነጚኖለ	٨٩	1,7729.	1,7827.	1,7710
74	1,1758.		1,1717	٨٨	1,7477.	1,77190	1,7744
٦٢	1,17100		1,1015	۸٧	1,77900	1,7798.	1,7771
٦١	1,10440		1,1000	۸٦	1,7779.	1,777	1,7770
٦.	1,107.	1,1040	1,1071	٨٥	1,7727.	1,77790	1,77.1
٥٩	1,10770		1,10.1	٨٤	1,77100	1,7717.	1,7121
٥٨	1,10.0.		1,1 £ 7 7	۸۳	1,7119.	٥٢٨١٢,١	1,7100
٥٧	1,1577.		1,1557	٨٢	1,7177.	1,71090	1,7174
٥٦	1,120		1,1519	۸١	1,71700	١,٢١٣٣٠	1.77.1
00	1,1277.	1,127.0	1,1891	۸۰	1,71.9.	1,71.70	1,7.40
0 5	1,18920		1,1871	٧٩	١,٢٠٨١٥		1,7.27
٥٣	1,1877.		1,1887	٧٨	1,7.08.		1,7.71
۲٥	1,17790		1,18.4	٧٧	1,7.77.		1,199£
١٥	1,1817.		١,١٢٨١	٧٦	1,19990		1,1977

الباب الثالث

٣-تقدير نسبه الرماد المكبرت في الجلسرين النقى

الطريقة : -

١- يوزن بدقة من ٢٥ _ ٥٠ جم من العينه في طبق بلاتيني ســــبق حرقة وتبريده ووزنة ثم يسخن الطبق تدريجيا وبإحتراس منعا للفوران وذلك على لهب هادئ الحرارة حتى يبدأ الجلسرين في التبخير عند ذلك تشعل الابخرة المتصاعدة وتترك العينه لتحترق ذاتيا دون استمرارية التسخين بعيدا عن أي تيارات هوائية ويترك الطبق ليبرد .

يبلل المتبقى في الطبق بـ نصف سم حامض كبريتيك مركز ثم يسخن مـرة أخرى على لهب ويوضع في فرن كهربائي (فرن احتراق) علي درجة ٧٥٠ _ ٨٥٠ م حتى يتم التخلص من الحامض وتحترق أي مواد أخــرى بالطبق ثم يخرج الطبق ويبرد ويوزن وتكرر عملية إضافة الحامض والحرق حتى ثبات الوزن مع مراعاة تفادى خاصية امتصـــاص الرمــاد للرطوبــة بسرعه لتبرد في مجفف والوزن في ميزان يحتوي على طبق به مادة كلوريد الكالسيوم أو حامض الكبريتيك لامتصاص الرطوبة . $\frac{3-3}{2}$ الحساب $\frac{3-3}{2}$

حيث أن ع = وزن الطبق البلاتيني + الرماد

ع- = وزن الطبق فارغ

و = وزن عينة الجليسرين .

٤-تقدير كلوريد الصوديوم في الجليسرين المقطر.

الطريقة:

١- يؤخذ في كأس سعة ٢٥٠ سم (٥٠ سـم مـاء مقطر + ١ سـم كرومات بوتاسيوم ٥ %) . ٢- تعادل المحتويات بمحلول نترات فضه ١, _ عياري حتى ظهور لون التعادل (أحمر طوبي).

يوزن على محتويات الكأس بعد معادلته بنترات الفضة ٦٠ جرام من الجليسرين النقي ونقلب في الماء حيث يتحول اللون إلى أصفر فـــى حالة وجود كلوريد صوديوم حيث تعادل بمحلول نــــترات الفضـــة ١, عياري حتى ظهور لون أحمر طوبي مرة أخرى . $\frac{z \times v \times 0,0 \times 0,0}{v \times v}$ طريقة الحساب = $\frac{z \times v \times v \times 0,0}{v \times v \times v}$

ح = عدد سم محلول نــترات الفضــة المسـتخدمة فــي حيث أن المعايرة.

> ن = عيارية محلول نتر ات الفضة و = وزن عينة الجليسرين المقطر

٥ – تقدير اللون

يمكن تقدير لون الجليسرين المقطر باستخدام جهاز اللوفيبوند باستخدام خلية زجاجية مقاسها ٥٠ بوصة مصنوعة من زجاج شــفاف عديـم اللون وزجاجها معامل تمدده بسيط . لذلك يجب أن تكون العينة حرارتها بين ٤٠ _ ٥٠ م ولا تزيد عن ذلك حفاظا عليها .

طريقة التقدير:

تنحصر في ملأ الخلية بالعينة الممزوجة والمتجانسة جيدا ثم توضع في مكانها بالجهاز حيث تحرك شرائح اللون الصفراء والحمراء والزرقاء حتى تتطابق ألوان الشرائح مع لون العينة بالخلية عند ذلك تؤخذ القراءة وتدون .

الباب الثالث	
--------------	--

٦-تقدير الزرنيخ

ولا داعي لتكرر التجربة حيث أنها قد ذكرت ضمن هذا الكتاب في تحاليل الجليسرين الخام .

٧- تقدير المواد المختزلة .

طريقة التقدير.

1- نحضر أنبوبتين نسلر يوضع في كل منهما ٥ سم من الجليسوين + ٥ سم من أيدروكسيد الأمونيوم ١ : ١ ثم ترج المحتويات التجانس وتوضع في حمام مائي على درجة ١٠ م لمدة ٥ دقائق وباستخدام ماصة ١ سم يضاف على أحد الأنبوبتين نصف سم نترات فضة ٥ % ثم ترج مرة أخرى أما الأنبوبة الثانية فلا يضاف لها نترات فضة حيث أنها تستخدم كبلانك .

٢- ترج الأنبوبتين ثم توضع على حامل خاص في الظلام لمدة ٥ دقائق
 وترفع الأنبوبتين ثم يقارن اللون في الأنبوبة المضاف لها نترات فضة
 والأخرى الغير مضاف لها نترات فضة

٣- إذا تساوى لون كل من الأنبوبتين وتطابقا لونيا تكون النتيجة سلبة لعدم وجود مواد مختزلة (مثل الأكرولين) أما إذا حدث اختلاف في اللون لعدم تطابقهما تكون النتيجة موجبة لحدوث اختزال . فيدل ذليك على وجود مواد مختزلة بالجليسرين .

٨- تقدير النسبة المئوية للأحماض الدهنية والاسترات محسوبة كأكسيد صوديوم (مكافئ التصبن)

طريق التقدير:

۱- يحضر محلول أيدروكسيد صوديوم ت عياري ويحضر محلول حامض كبريتيك ت عياري ثم يعمل بلانك بين المحلولين كما يلي :

يؤخذ دورق ٢٥٠ سم ويركب له مكثف هوائي ويحتوي الدورق على . ١٤٠ سم ماء مقطر + ١٥ سم من محلول ص أيد عيري . يوضع الدورق على السخان لمدة ٥ دقائق من بداية الغليان ثم يوضع اسم فينول فثالين وتعادل باستخدام حامض كبريتيك عياري حتى الختفاء اللون نفرض أن

10 سم ص أيد تعادلت مع 1٤,٥ سم حامض كبريتيك يكون هذا الرقم بلانك ثابت ولكن من المستحسن عمل بلانك مع كل عينة لتفادي أخطاء تغير عيارية المحاليل المستخدمة في العمل.

۲- بعد تحضير وتجهيز المحاليل يوزن ٥٠ جرام جليسرين مقطر في دورق بفتحة مصنفرة معلوم الوزن + ١٠٠ سم ماء مقطر ويوضع ١ سم فينولفثالين كدليل + ١٠٠ سم محلول ص أيد عيارى ونضع المكثف العاكس على الدورق ثم توضع على السخان لمدة ٥ دقائق من بداية الغليان وفي نفس الوقت يجرى عمل بلانك باستخدام دورق آخر كما هو موضح بالبند رقم ١ ويستمر في الغليان ٥ دقائق شم يرفع الدورق المحتوى على العينه والبلانك بعد انتهاء فترة الغليان وتبرد

. الباب الثالث

بالماء من الخارج وبعد ذلك تجرى معايرة كل على حدة باستخدام محلول حامض الكبريتيك ك عيارى حتى أختفاء اللون القرمزى

طريقة الحساب = $\frac{z-z\times 3\times 71\times \cdots}{\cdots \times 0}$ حيث أن z=z عدد سم الحامض المستخدم في معايرة البلانك .

ح = عدد سم الحامض المستخدم في معايرة العينه.

ع = عيارية محلول حامض الكبريتيك .

و = وزن عينة الجليسرين .

٩- الكشف عن السكريات وقد سبق إجراء هذا التقدير في تحاليل الجليسرين الخام .

١٠ – تقدير الكبريتات .

طريقة التقدير:

١- يوزن ١٠ جرام من الجليسرين بالضبط في أنبوبة نسلر سعة ٥٠ سم ويضاف لها ١ سم من محلول حامض الأيدروكلوريك ١ : ١ + ٢ سمَّ من محلول كلوريد الباريوم ١٠ % ثم يخفف الحجم إلى ٢٥ سمًّ بالماء المقطر ويترك لمدة نصف ساعة في حالة وجود كبريتات تتكون عكارة بيضاء .

٢- يحضر محلول قياسي من كبريتات الصوديــوم اللامائيـة بإذابـة ٩٧٩ جم من كبريتات الصوديوم اللامائية في الماء المقطر وتنقل إلى دورق معياري سعة لتر ويكمل للعلامة ثم يرج جيدا بعد قفل الدورق بغطائه وهذا المحلول يخفف قبل الاستعمال بنسبة ١٠:١٠ أي عشرة أضعاف بحيث يكون (كل ١ سم من المحلول = ١٠٠٠ و . جم كبريتات) .

T من المحلول السابق أنقل 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 سم على التوالي من المحلول القياسي كل كمية توضع في أنبوبة نسلر تحتوي علي مين سم من محلول حامض الأيدروكلوريك المخفف 1:1+7 سم مين محلول كلوريد الباريوم 0.1 % ويخفف الحجم إلي 0.1 سيم بالماء المقطر وتترك الأنابيب لمدة نصف ساعة ويختار التركيز الذي يطابق عكارة العينة التي أجريت قبل هذه التخفيفات مباشرة نسبة الكبريت الميون 0.1

حيث أن س = عدد سم محلول كبريتات الصوديوم القياسي

و = وزن العينة بالجرام .

رقم ١٠٠ = يفسر بأنه أجزاء المليون الموجودة في ١ ســـم محلول الكبريتات القياسى .

١١- الكشف عن وجود النحاس

طريقة التقدير:

نأخذ ١٠ سم من الجليسرين الممزوج جيدا في أنبوبة نسلر ثم يضاف اليها ٣٠ سم من الماء المقطر + ١ سم من حامض الأيدروكلوريك المخفف ١٠ % + ١٠ سم من محلول كبريتور الأيدروجين المشبع والمحضر حديثا . يجب أن يظل لون الأنبوبة ثابت بدون تغيير في اللون وإذا حدث تغير في اللون يكون الجليسرين ملوث ويحتوي على نحاس .

___ الباب الثالث ___

مواصفات الجودة الواجب توافرها في الجلسرين الخام والمقطر كمنتج نهائي

• • •					
جلسرین مقطر	جلسرين مقطر	جلسرين	جلسرین خام	نوع الجلسرين	
صناعي	حربي	مقطر طبي	جسرین عام	المواصفة	
لايقل عن ٩٨ %	لا تقل عن ٩٨,٧ %	لا تقل عن ٩٨ %	لا تقل عن ٨٠ %	١-النسبة المنويــــة	
				للجلسرين	
% ,•1	%,.٢٥	% ,•1	لايزيد عن ١٠ %	٢- النسبة المنوية للرماد	
-	-	_	لاتزيد عن ٣%	٣- النسبة المئويسة	
				للمواد العضوية	
_	-	۲ جزء / مليون	لايزيد عــن ٢٠	٤- الزرنيخ	
			جزء / مليون		
سالب	سالب	سالب	سالب	٥- كشف السكريات	
1,7012	١,٢٦٠٢	لاتقل عن	_	٦- الوزن النوعي عند	
		1,7018		۲۰م	
-		جزء في المليون		٧- الحديد	
-		تجتاز الاختبار		۸ – النحاس	
-	_	لايزيد عن ١		٩- الرصاص	
		جزء / مليون			
٦٠ جزء / مليون	آثار	لايزيد عــن ١٠		١٠- الكلوريـــــدات	
		جزء / مليون		محسوبة على هيئة كل ٢	
- [-	لاتزيد عــن ١٠		١١- الكبريتات على	
		جزء / مليون		هیئة کب أ،	
	تجتاز الاختبار	تجتاز الاختبار		١٢ – المواد المختزلة	
%,٠١	%,٠١	لا شئ		١٣- الحموضــــة	
				والقلوية علم هيئمة	
				أكسيد صوديوم	
احمر أزرق أصفر	احمر ازرق أصفر	احمر ازرق اصفر - ه. ه		١٤- اللــون علـــى جــهاز	
0,01,7	۷ ,٥ ١			اللوفيبوندبخليه ٢٥, ٥ بوصة	
لاتزيد عن ٠٠٠ %	لايزيد عن ٠٢٠, %	لا تزید عن ۰۲۰, %		١٥- النسبة المنويسة	
	1			بالوزن للأحماض الدهنية	
	ı			والاسترات محسوبة على	
				ا هيئة ص، أ	

____ الباب الثالث

ملحوظة

1-يستخدم الجليسرين كعائق للتجمد حيث يخلط بالماء فى أجهزة تبريد العربات لتقليل احتمال تحول الماء إلى ثلج عندد درجات الحرارة المنخفضة هذا بالإضافة لاستخداماته السابقة .

Y-عند معالجة مياه الجليسرين المستخدمة في إنتاج الجليسرين أو عند معالجة الجليسرين ببعض المواد الماصة للماء مثل حامض الكبريتيك أوبيكبريتات البوتاسيوم يتكون الألدهايد غير المشبع المسمى (الأكرولين) والذي يعرف برائحته القوية النفاذة .

 $C H_2 = CH. CHo$

ويكشف عن ذلك بتسخين بضع قطرات من الجليسرين مع نصف جرام من بيكبريتات البوتاسيوم (أو اسم من حمض الكبريتيك المركز) تلاحظ رائحة الأكرولين القوية النفاذة.



الباب الرابع

وحدات تشقق الأحماض الدهنية

يختص هذا الباب من الكتاب بنبذة عن طريقة عمل وحدات تشقق الأحماض الدهنية والتحاليل التي يتم إجرائها على المنتج الذي يتم الحصول عليه .

1- فطريقة عمل هذه الوحدات تتم على المواد الدهنية المتصبنة وكذلك الدهون الناتجة من عمليات التنظيف التي تجري على الآلات والأرضيات والفلاتر وكذلك كسحات صهاريج الزيوت حيث تؤخذ هذه المخلفات ويتم تصبينها بوحدات المصابن ثم تنقل لصلهاريج خاصة بوحدات التشقق الملحقة بشركات الزيوت والصابون وهذه المواد المتصبنة يتم التعامل معها عن طريق سحبها من هذه التنكات لخلط خاص يتم فيه دفع حامض كبريتك مركز ٩٨ % حيث يتم مزج وخلط الصابون بالحامض المعدني فينفرد الحامض الدهني الذي ينقل إلى تنك فصل حيث يتجمع على سطح التنك بينما يكون باقي المحلول في الطبقة السفلى ويتم التخلص منه في تنك النفايات

٢- تنقل المواد الدهنية بعد فصلها إلى تنك الغسيل حيث يتم تعريض هذه الأحماض للغسيل بالماء الساخن المتخلص من بقايا الحامض المعدني المستخدم في الفصل ويتم معادلة رقم الـ Ph إلى ٢.

٣- بعد فصل المحلول السفلى قد يتم دفعة مرة أخرى للخلاط لمزجه بالحامض لاستخلاص ما قد يكون بالمياه المفصولة من صابون أو مواد دهنية لتقليل الفاقد في الأحماض الدهنية ثم ينقل ناتج الأحماض إلى تنك الفصل ومنه لتنك الغسيل للاستفادة منه مع الوجبة التي يتم غسلها ويعدل رقم PH.

٤- بعد ذلك يتم تخزين الأحماض الدهنية الخام المتحصل عليها إلى
 تتك الأحماض الخام حيث يتم سحبها بعد ذلك لتقطيرها بجهاز التقطير

o- في حالة استخدام زيوت ودهون خالية من الصابون يتم سحبها من تتك التخزين إلى برج التشقق من أسفله وفي نفس الوقت نغذي البرج بالمياه الغير معدنية والناتجة من وحدة معالجة المياه من الأملاح ولنسا مع هذه الوحدة الخاصة بمعالجة المياه وقفة حيث يتم التغذية للبرج بهذه المياه من أعلى البرج بضغط 0,1 بار وعند 0° م وبقوة توازي 1 طن مساعة بواسطة 105 وبداخل البرج يحدث التفاعل بين الزيوت أو الدهون المستخدمه والمياه الغير معدنيسة السى أن نحصل على الأحماض الدهنية الخام من قمة البرج ونحصل على مياه الجلسرين من قاع البرج .

٦- نأخذ الأحماض الدهنية للتخزين بننك الأحماض الخام استعداداً
 لسحبها إلى وحدات النقطير

٧- مياه الجلسرين المتحصل عليها يتم تخزينها في تنك خاص ثم يتــم سحبها بعد ذلك الى وحدة تبخير الجلسرين ويلاحظ أنه يتم إمداد الــبرج بالبخار من غلاية بخارية تعمل بالسولار حتى تصل درجة حرارته الى ٢٧٥ م وهذه الغلاية تغذى بالمياه البلدية " مياه الشرب " مــا ســبق خاص بعملية الحصول على الاحماض الدهنية الخام سواء من عمليــة تحميض السوب ستوك بالحامض المعدني أو من عملية التحلل المــائي للزيوت والدهون باستخدام برج التشــقق لفصــل الاحمـاض الدهنيــة و الجلسرين .

٨- ثم نأتى فى الخطوة التالية الى عملية تقطير الأحماض الدهنية الخام
 بوحدة التقطير فيتم تعريض هذه الاحماض لدورة تسخين ومنها الى جهاز التقطير حيث تستمر عملية التقطير وتتبخر الاحماض الدهنية

النقية لتقابل جسم بارد (مكثفات) فتتكثف الاحماض الدهنية ويتم تجميعها في تنك خاص بالأحماض النقية .


9- فى حالة ظهور ناتج التقطير بلون غامق يتم إعادة التقطير مرة أخرى ويتم مراجعة درجات الحرارة وعملية التكثيف وغسيل حلة التقطير بعد تصفية المخلفات الموجودة بها والتى قد يكون مستوى المخلفات بها قد وصل لدرجة تؤثر على لون المنتج.

والآن مع وحدة معالجة المياه التى تستخدم فى تغذية البرج حييت يتم فى هذه الوحدة إزالة الأملاح من الماء عن طريق إزالة الشيق القاعدى للاملاح الموجودة فى الماء واستبدالها بأيون الهيدروجين "يد+" وعندئذ يتحول الملح الى الحامض المقابل له ثم يزال الشيق الحامضى لهذا الحامض واستبداله بمجموعة الايدروكسيد "أييد" التى تتحد مع أيون الهيدروجين مكونة الماء وعلى ذلك يمكن القول بان هذه الوحدة ملحق بها عمودين يحتويان على مواد راتنجية مخلقة.

1 - العمود الاول ويسمى: بمستبدلات الشق القاعدى وهيى مواد رانتجية مخلقة لها القدرة على مسك الشق القاعدى للملح واستبداله بأيون الهيدروجين "يد".

الباب الرابع

Y - العمود الثانى ويسمى: بمستبدلات الشق الحامضى وهي اليضاً مواد رانتجية مخلقة لها القدرة على مسك الشق الحامضى و إستبدالة بأيون الايدروكسيد "أ يد " الذى يتحد مع أيون الهيدروجين فيتكون الماء الذى يستخدم فى تغذية برج التشقق . ويلاحظ أنه إذا أستخدم ماء البلدية المحتوى على أمللاح يحدث تفاعل مع الاحماض الناتجة من تحلل الجلسريدات في البرج ويتكون صابون هذه الكاتيونات وفى هذا خطورة على البرج الذى يزداد علية ضغط الصابون الناتج من التفاعل ويتم تغذيسة البرج بكمية مياه معالجة تقدر بـ ٣٦ م " فى اليوم شم يجرى تنشيط الأعمدة يوم بعد يوم.



(وحدة نزع الأملاح من المياه سعة ٢٠٠ لتر / س)

وطريقة التنشيط كما يلي :-

1- ينشط العمود المحتوى على الكاتيون بحـــامض ايدروكلوريك مركز حيث يحتاج العمود الى ٩ كيلوجرام من الحـــامض المركــز حيث ان كل واحد لتر من المواد الراتنجية المخلقة يتم تنشيطه بــ٠٠ جم حامض والحامض تركيزه ٣٠ % كل لــتر حــامض ٣٠ % #

• العمود يحتوى على ١٥٠لتر ريزن فيكون احتياج العمود ٩ كيلو جرام حامض مركز أى ٦٠ جم × ١٥٠ لتر ريزن = ٩٠٠٠ جم (٩ كجم) هذه الكمية تحول الى حامض تركيزة 3%.

۲- وبالنسبة للعمود المحتوى على الانيون ينشط بالصودا تركيز ٤
 % حيث يحتوى العمود على ١٥٠ لتر ريزن كل واحد لتر ينشط بـ
 ٠٦ جم أيدروكسيد صبوديوم اجمالى كمية الصودا ٩ كجم هذه الكمية تحول الى تركيز ٤% وبعد ذلك نأتى لذكر التحاليل التى تجرى على الخامات المستخدمه فى وحدة التشقق والتحاليل التى تجرى علـى المنتج منها .

التحاليل التي تجرى على السوب ستوك:-

- ١- تقدير درجة الرطوبة .
 - ٢- تقدير درجة التتر .
- ٣- تقدير نسبة الأحماض الدهنية الكلية .
 - ٤- تقدير نسبة الأحماض المؤكسدة .
 - ٥- تقدير نسبة الزيت المتعادل .
 - ٦- تقدير نسبة الحامض المعدني .
 - ٧- تقدير الشوائب الغير قابلة للذوبان .

٨ تقدير نسبة الفوسفاتيز

٩- رقم الحموضة .

١٠- تقدير نسبة الرماد .

١ - تقدير نسبة الرطوبة . (سبق ذكرها)

٢ – اختبار التتر (سبق ذكرها)

تقدير نسبة الأحماض الدهنية الكلية .

الأجهزة المستعملة:

۱- مخبار مدرج ذو غطاء سعة ٥٠٠ سم

٣- ورق ترشيح .

٤- كأس سعة ٥٠٠ سم

٥- قمع فصل سعة ٥٠٠ سم

٦- دورق سوكسلت سعة ٢٥٠ سم

المحاليل المستخدمة:

۱ – محلول بوتاسا (٥٠ جم أيدروكسيد بوتاسيوم في لــــتر كحــول إيثايل ٩٥%)

٢-حامض أيدروكلوريك مخفف (١:١).

٣-بتروليم أثير ٤٠ ــ ٦٠ .

٤-كاشف ميثيل البرتقالي ١,%.

الطريقة:

 ٢- ارفع المكثف حتى يتبخر الكحول ويسير المحلول غليظ القوام .

-7 أضف -1 سم من الماء المقطر وسخن حتى ذوبان الصابون وانقل المحلول إلى مخبار مدرج مستعملاً ماء مقطر ساخن بحيث -1 يزيد الحجم عن -17 سم .

3- أضف ٣ - ٤ نقطة من دليل برنقالي الميثايل ثم عادل بحامض أيدروكلوريك مخفف (١:١) حتى يصير اللون أحمر خفيف ثمر أضيف ١ سم من الحامض ورج المخبار بلطف .

٥- اترك المخبار يبرد إلى ٣٥ م ثم أضف ١٢٥ سم ايثير بترولي غطي المخبار ورج حتى يتم الزوبان واترك المخبار للراحة حتى يتم الفصل .

7- اسحب الطبقة العلوية إلى قمع فصل ٥٠٠ سم وأضف ٢٥ سم من الأثير البترولي الى المخبار واستخلص الأحماض واسحب طبقة الأثير ثانية إلى قمع الفصل وكرر هذه العملية ٤ مرات على الأقل ٠ ٧- خفف محتويات قمع الفصل إلى ٥٠٠ سم بأثير بيترولي ورج جبداً .

٨-رشح الايثير بترولي في دورق سوكسلت سعة ٢٥٠ سم موزون ثــــم
 بخر المذيب وأكمل الترشيح واغسل القمع وورقة الترشيح بالمذيب .

9- بخر ألايثير البترولي على حمام مائي ثم في فرن كهربائي حتى مثابت الوزن ضع الدورق في مجفف ثم أوزن وأعد عملية التجفيف مالمذن

الحساب = $\frac{e(i) | l + a + b|}{e(i) | l + a + b|}$ الأحماض الدهنية الكلية%.

ق = وزن الدورق والأحماض.

ق ١ = وزن الدورق فارغ.

٤ - تقدير نسبة الاحماض المؤكسدة .

۱- على الماء المتبقى أجرى التجربة بإذابته فى ٣٠ سم أثـير إيثيلـى (وذلك بعد فصل الأحماض الدهنية الكلية بالايثير البترولى) ثم اتـرك المخبار للراحة حتى يتم الفصل

٣-رشح جميع مرات الاستخلاص (الاثير الإيثيلي محتوياً على الأحماض المؤكسدة خلال نفس ورقة الترشيح ثم اغسل الورقة جيداً بالمذيب لإزالة جميع الاحماض المؤكسدة .

٤-بخر على حمام مائى ثم جفف فى فرن عند درجـــة ١٠٥ م لمـدة نصف ساعة أوحتى ثبات الوزن .

الحساب الأحماض المؤكسدة = $\frac{e(i) | V - A |}{e(i) | V - A |}$

٥- تقدير نسبة الزيت المتعادل (الحر) في السوب ستوك . الاجهزة المستعملة :-

- ۱- مخبار مدرج بغطاء سعة ۲٥٠ سم ".
 - ٢- قمع فصل سعة ٥٠٠ سم".
- ٣- كأس ٤٠٠ سم " أودورق سوكسلت ٥٠٠ سم".

المحاليل المستعملة:-

١-محلول ايدروكسيد بوتاسيوم ١٤ % بالوزن .

الباب الرابع

۲- محلول ترکیز ۵۰ % کحولی (۱۰ جم کحول ۹۰ % + ۹ جم ماء مقطر)

٣-محلول تركيزة ١٠ % كحولى (١٢ جم ماء + ٢ جم كحول ٩٥ %)
 الطريقة :-

۱-زن ۸-۱۰ جم من العينه ثم انقلها الى المخبار المدرج وأضف اليها ١٢٥ سم من الثير بــترولى ورج جيداً حتى يصير المحلول متجانس .

٢- اترك المخبار يبرد الى درجة ٢٥ م ثم أضف ١٠ سم من محلول البوتاسا الكاويه ورج بلطف حتى يتم الخلط .

 7 - أضف الى محتويات المخبار 7 سم 7 من الكحول تركييز 9 ورج بلطف حتى يتم الخلط واترك المخبار للراحة حتى يتم الفصل (المدة من 1 - 1 دقيقة) .

3- اسحب طبقة الاثير الى قمع فصل ٥٠٠ سم واغسل محتويات المخبار باستعمال ٥٠ سم من الايثر البترولى واسحب الفضلات السى قمع الفصل وكرر هذه العمليه ٤ مرات اجمع كل هذه الغسلات فى قمع فصل .

٥- اغسل طبقة الاثير الموجودة في قمع الفصل بمحلول كحول تركييز
 ١٠ % ورج جيداً ثم اضف دليل فينولفثالين وكرر عملية الغسيل حتى
 يصبح المحلول المائي السفلي متعادل ثم رشح فـــــي دورق ٥٠٠ ســم
 موزون واغسل ورقة الترشيح جيداً بالاثير البترولي .

٦- بخر الاثير البترولي ثم جفف في فرن كهربائي عند درجة حرارة
 ١٠٥ م لمدة ٧٠ دقيقه أو زن الدورق بعد التبريد والتجفيف ثـم أعـد عملية التجفيف والتبريد والوزن حتى ثبوت الوزن .

النسبة المئوية لزيت المتعادل = $\frac{وزن الزيت × · · · · }{وزن العينه}$

٦-تقدير نسبة الحامض المعدني

تؤخذ وزنة من الأحماض الدهنية الناتجة من التشقق بعد مرحلة عسيلها بحلة الغسيل ثم تذاب هذه الوزنة والتي عادة تكون في حدود نصف جرام ثم تذاب في ١٠٠ سم ماء مقطر ثم ترشح المياه والتي تكون ساخنة وتؤخذ هذه المياه بعد استقبالها في دورق مخروطي ويضاف إليها ٢ نقطة دليل فينولفثالين ثم تعاير بمحلول أيدروكسيد صوديوم ١, عياري حتى ظهور لون وردي .

 $\frac{1 \times 3 \times 93 \times \cdots}{1 \times 90} = \frac{1 \times 93 \times \cdots}{1 \times 90}$

حيث س = عدد سم محلول أيدر وكسيد الصوديوم

ع = عيارية محلول أيدروكسيد الصوديوم

٧- تقدير الشوائب الغير قابلة للذوبان (تستخدم في زيت الرجيع والشحم)
 الأجهزة المستعملة:

٢- دورق ترشيح مناسب للجوش (قمع بكاوتش).

۳ مرشح صوف زجاجي بدون مواد مالئة عضوية يمكن استخدامه
 مكان الاسبستوس.

المواد المستعملة:

_ الباب الرابع

۱- أثير بترولي ٤٠ ــ ٦٠ م وكيروسين .

الطريقة:

١- استخدم المتبقي من تجربة تقدير الرطوبة والمواد المتطايرة وأضف
 إليها ٥٠ سم من البتروليم وسخن على حمام مائي حتى الذوبان .

رشح خلال بوتقة جوش باستخدام التفريغ واغسل خمس مرات باستخدام ١٠ سم من الاثير البترولي في كل مرة ويجب أن تتم التصفية قبل إضافة الكمية التالية .

وزن العينة ٨- **تقدير نسبة الفوسفاتيز .**

المحاليل المستخدمة:

1- محلول صوديوم مولبيديت ويحضر كما يلي: ١٤٠ سم حصامض كبريتيك مركز تضاف إلى ٣٠٠ سم ماء مقطر بعد أن يبرد المحلول أضف ١٢٠ جم صوديوم مولبيديت ثم أكمل بالماء المقطر حتى العلامة وذلك في دورق معياري سعة ٥٠٠ سم.

منحوظة : اترك هذا المحلول لمدة ٢٤ ساعة قبل استخدامه .

 7 بوتاسيوم ثنائي هيدروجين فوسفيت ($\mathrm{Kh}_2\,\mathrm{PO}_4$) : يجفف الملح على درجة 1 ، م لمدة ساعتين قبل استخدامه 1 ، م لمدة ساعتين قبل استخدامه 1 ، معياري 1 ، م سم وأكمل بالماء حتى العلامة .

الباب الرابع

3- من المحلول السابق في رقم 7 خذ 0 سم في دورق معياري 0.0 سم وأكمل بالماء حتى العلامة 177 جم تحتوي على 17 جم تحتوى على 17.97 جم بحر بحر تحتوى على 17.97

٠٥٠ سم من المحلول المحضر في ٣ تحتوى عليى ٩٩٨٣. • جم

ا سم تحتوی علی = ۹۹۹۹،۰۰۰ جم فوسفور وکـــل ۱ ســم مــن المحلــول المخفـف (٥/۰۰۰ ســم) تحتــوی علــی فوســفور = ۱۰۰۰ جم أی = ۹۹،۰۰۰ مللیجر ام = ۱۰۰۱ مللیجر ام تقریباً . ٥-محلول ایدروکسید بوتاسیوم ۱:۱

لعمل تركيزات مختلفة نتبع التالى :-

۱-ناخذ في عدد ٥ كأس سعه ١٠٠ سم كل كأس على حدة ١ سم في الأول حتى ٥ سم في الكأس رقم ٥ مين محلول بوتاسيوم ثنائي هيدروجين فوسفيت المخفف .

Y—تكمل العينات الى ١٠ سم بالماء المقطر كل كأس حسب محتوياتة ١ سم يكمل بـ ٩ سم ماء .

٣- يضاف لكل كأس ٨سم هيدر ازين سلفيت + ٢سم صوديوم مولبيديت)
 ٤-يوضع الكأس الاول على حمام مائى لمدة ١٠ دقائق ثم يبرد وينقل الى دورق معيارى (٥٠ سم) ويغسل الكأس وينقل ناتج الغسيل الى الدورق حتى العلامه ٥٠ سم ثم يقاس بعد ذلك النفاذية على موجة ٥٠٠ ثم يحدد التركيز المقابل .

خطوات تجربة الفوسفاتير:-

١-زن ٣ جم من العينه + ٠,٥ جم أكسيد زنك .

 $^{-}$ $^{-}$

الباب الرابع

٣-يتم حرق العينه على السخان حتى التفحم .

٤-تنقل العينه للفرن اللافح على درجة ٥٥٠ـ ٢٠٠ م لمدة ساعتين وبرد في مجفف .


٥- أضف ٥ سم ماء +٥ سم حامض يد كل مركز وغطى بزجاجة ساعة واتركها على السخان تغلى لمدة ٥ دقائق ونفس الشيء على البلانك .

7-رشح فى دورق معيارى ١٠٠ سم مع غسل زجاجة الساعة والجفنة وورقة الترشيح بماء مقطر ساخن وكرر نفس العمل مع البلانك فى دورق معيارى آخر .

v-1عادل نقطة نقطه بمحلول ايدروكسيد البوتاسيوم v-1


٨-أضف يد كل مركز نقطة نقطة حتى يذوب الراسب المتكون شم
 أضف ٢ نقطة زيادة وأكمل بالماء المقطر حتى العلامة .

9 - خذ ۱۰ سم من البلانك وكذلك ۱۰ سم من العينه كل منهما في كأس على حدة ثم اضف لكل منهما ۸ سم هيدر ازين سلفيت +7 سم صوديوم مولبيديت ثم أغلى لمدة ۱۰ دقائق وبردثم انقل محتويات كل كأس في دورق معياري سعة +00 سم يمكن الاستعانة بالسحاحة في حالة عدم وجود دورق معياري +00 سم .



منحنى تقدير الفوسفاتيدات في التركيزات المنخفضة





الباب الرابع

ثم قس على الجهاز لتحديد التركيز باستخدام المنحنى الخاص والذى سبق عملة قبل التجربة بمعلومية التركيز ات المختلفة .

سبق عملة قبل التجربة بمعلومية التركيز ات المختلفة . $\frac{(\nu-1)\times 1}{(\nu-1)\times 1} = \frac{(\nu-1)\times 1}{(\nu-1)\times 1} = \frac{1}{(\nu-1)\times 1}$ نسبة الفوسفاتيز % = الناتج × ٣٠

تابع الفوسفاتيز

۱- إذا كانت النفاذية أقل من ١٥ يعمل تخفيف للعينة بأخذ ٢ سم مــن العينة باستخدام ماصنة ثم تنقل لدورق معياري ٥٠ سم ثم يضــاف ٨ سم ماء مقطر لتكملة الحجم لــ ١٠ سم .

۲- يضاف ۲ سم صوديوم مولبيديت + ۸ سم هيدر ازين سلفيت .

٣- توضع العينة على حمام مائي تغلى لمدة ١٠ دقائق ويكمل الحجم بعد أن تبرد العينة ل ٥٠ سم بالماء المقطر وتقاس العينة وأمام النفاذية الخاصة بها يستخرج التركيز .

يضرب التركيز × ٥ ثم يطرح منها تركيز البلانك وتحسب نسبة الفوسفاتيز كما سبق .

مواصفات المادة الخام المستخدمه في وحدة التشقق (برج التشقق) .

۱- المواد الدهنية الكلية ٣٠% كحد أقصى هذه النسبة تشمل علي الآتي .

أ- أحماض دهنية حرة (في صورة صابون) ٥٠٠%.

ب- زیت أو دهن ٥,٨٤%.

٢- مواد غير قابلة للتصبن لا تزيد عن ٥٫%.

٣- رماد لا يزيد عن ٥%.

٤- شوائب لا تزيد عن ٥,٠% .

_ الباب الرابع

وبالنسبة لزيت رجيع الكون المستخدم في برج التشقق .

- ١- المواد الدهنية الكلية ٩٠% .
- ٧- الشموع لا تزيد عن ٥% .
- ۳- الرطوبة + الشوائب لا تزید عن ٥% .

ومواصفات الناتج كما يلي:

- ١- نسبة الأحماض الدهنية الحرة محسوبة كحامض أوليك لا تقل عن
 ٩٩%.
 - ٢- نسبة المواد الغير قابلة للتصبن لا تزيد عن ١% .
- ٣- اللون من ١ ٣ أحمر مقاس بخلية مقاسها ٥,٢٥ بجهاز الليفيبوند .
- ٤- نسبة الأحماض الدهنية الحرة في الرواسب لا تزيد عـن ١٠%
 محسوبة كحامض أولييك .

<u> 9 - رقم الحموضة .</u>

يتم تقدير رقم الحموضة للأحماض الدهنية بأخذ وزنة من نصف - ا جم وتذاب في ٥٠ سم كحول متعادل بالفينولفثالين ثم تعاير بمحلول أيدروكسيد صوديوم ١, عياري بعد ذوبان العينة بالتسخين ويستمر في المعايرة بالقلوي حتى ظهور لون وردي ٠

 $\frac{w \times 3 \times 1,1^{\circ}}{e}$

حيث س = عدد سم محلول أيدروكسيد الصوديوم ع = عيارية محلول أيدروكسيد الصوديوم

الباب الرابع

و = وزن العينة

<u> ۱۰ – تقدير الرماد .</u>

١- يحرق طبق البلاتين في الفرق اللافح على درجة ٦٥٠ م ثم ضعه
 في المجفف ليبرد ثم أوزن بعد أن يبرد .

٢- زن في الطبق ٢ جم من العينة ثم أحرق على لهب هادئ حتى تمام
 تفحم العينة .

٣- انقل العينة بعد ذلك إلى الفرن اللافح على درجة حرارة ٥٥٠ ٢٥٠ م لمدة ساعة مع الاحتراس من اشتعال العينة لعدم اكتمال تفحمها.

٤- بعد انتهاء المدة أخرج العينة وضعها في المجفف حتى تـــبرد ثــم أوزن الطبق والفرق بين وزن الطبق فارغ ووزن الطبق + المتبقي بـــه من رماد هو وزن الرماد المتخلف .

الحساب = $\frac{g(0) | \text{المتبقي في الطبق} \times 1.0}{g(0) | \text{العينة}}$



الباب الخامس التحاليل التى تجرى علي المواد الخام الواردة أولاً: الزيوت والشحوم

الغرض من هذه التحاليل هو تحديد أسلوب الفحص والاختبار للمواد الخام الواردة لمعرفة مدى مطابقتها .

وسوف يتناول هذا الجزء التحاليل التالية: _

١ ــ تقدير نسبة الحموضة للزيوت والشحوم الواردة وتقدير رقم الحموضة .

٢ ـ تقدير نسبة الرطوبة .

٣ تقدير درجة الانصهار .

٤ - تقدير نسبة الأحماض الدهنية الكلية .

تقدير رقم التصبن

٦ ــ تقدير الرقم اليودى .

٧ ــ تقدير نسبة الشوائب.

وقد سبق ذكر طريقة تقدير الحموضة والرطوبة ودرجة الانصهار ونسبة الأحماض الدهنية الكلية ورقم التصبن والرقم اليودى [إلا أنه يلاحظ بأن تقدير رقم الحموضة في الليسيثين يزيد عن تقديره في زيت فول الصويا المستخلص منه والزيت المستخلص من الكسب في المعمل بواسطة جهاز سوكسلت يزيد به رقم الحمض عن زيبت الصويا الناتج من وحدات الاستخلاص نظراً لتركيز الصموغ في الكسب وبالتالي يستخلص جزء كبير منها من الكسب عند الاستخلاص بجهاز سوكسلت ويرتفع فيه رقم الحمض عند تقديره وتفسير ارتفاع رقم الحمض عند تقديره في الليسيثين يرجع لأن الليسيثين يمكن اعتباره جليسريد ثلاثي استبدل فيه حمض دهنى واحد وحل محله حامض فوسفوريك الذي بدوره يكون استر مع مادة الكولين التي هي

تقدير نسبة الشوانب

١ _ وفي هذه الطريقة يتم أخذ عينة ممثلة بعد الخلط الجيد ثم يــوزن مـن
 ٥ - ١٠جم منها وتجفف ثم تذاب في ٥٠ سم من الإيثير البترولي وترشــح خلال ورقة ترشيح مجففة وسبق وزنها ثم تغسل ثــــلاث مــرات بــالمذيب الساخن حتى تمام التأكد من أن الراشح خالي من الزيت .

٢ ــ تؤخذ ورقة الترشيح وتوضع في فرن علي درحة ١٠٥ م لمدة ساعة ثم
 تبرد في مجفف وتوزن .

الوزن

حيث و = وزن الورقة فارغة + العينة (المحتويات)

و ١ = وزن الورقة فارغة .

ثانياً: أيدروكسيد الصوديوم

نظراً لما للصودا الكاوية من تأثير كبير في صناعة الزيوت والصابون فسوف نذكر باختصار طريقة تحضير الصودا الكاوية في الصناعة فهوات طريقة قديمة كانت تستخدم في وادى النطرون وتتلخص في معاملة محلول وادى النطرون وهو خليط من كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم مع الجير حيث يستخدم محلول كربونات الصوديوم بتركيز ١٠ % ويوضع في مراجل من الحديد مجهزة بمحركات لتقليب المحلول مع الجير وتجهيز المراجل بأنابيب يمر فيها بخار لتسخين المحلول ويرشح المحلول بعد انتهاء العملية للتخلص من كربونات الكالسيوم الراسب ثم يسخن المحلول في أوان من الحديد الزهر حتى يتبخر كل الماء وتتبقى صودا كاوية منصهرة ثم تعبأ في براميل حديد أما الطريقة الشائعة حالياً والتي ينتج بها حوالي ٨٠% مسن الصودا الكاوية والتي تستعمل في الصناعة فهي الطريقة الكهربية وتعتمد هذه

— الباب الخامس

الطريقة علي التحليل الكهربي لمحلول مائي من كلوريد الصوديوم الرخيص الشمن حيث يتفكك كلوريد الصوديوم في المحلول الملحي إلي أيونات كلو وأيونات صوديوم وتتجه الأخيرة إلي الكاثود لأنها تحمل شحنة كهربية موجبة ثم يكتسب كل أيون منها الكترونا من الكاثود ويتحول إلي ذرة صوديوم التي تتحد مع الماء مكونة هيدروكسيد صوديوم ويتصاعد هيدروجين عند الكاثود أما أيون الكلور فيتجه نحو الأنود ويتحول إلي ذرة كلور يفقده الكترونا وتتحد كل ذرتين من الكلور مكونة جزيئا يتصاعد عند الأنود ويراعي في تصميم الجهاز جعل منطقة المهبط منفصلة عن منطقة المسعد حتى يعزل الكلور عن كل من محلول الصودا الكاوية و الهيدروجين الناتجين ثم يتبخر محلول الصودا الكاوية و الهيدروجين المختلفة لأيدروكسيد الصوديوم كذلك درجات الصودا الأربعة جاى لوسلق . المختلفة لأيدروكسيد الصوديوم كذلك درجات الصودا الأربعة جاى لوسلق .

(١) الدرجة الحقيقية أو درجة جاى لوساق

(٢) الدرجة الإنكليزية أو درجة نيوكاستل

وهي عبارة عن كمية أكسيد الصوديوم ص، أ في المائة الموجودة في الصودا الكاوية مقربة بحساب الوزن الذري لأوكسيد الصوديوم (٣٢ عوضا عن ٣١ فهي حينئذ تختلف عن درجة جاى لوساق بشئ بسيط جدا وعليه فأيدروكسيد الصوديوم النقى العديم الماء درجته ٧٨,٥٢ نيوكاستل .

(٣) الدرجة الفرنسية (دسكروزيللز)

وهي عبارة عن كمية حامض الكبريتيك المعياري اللزم لتعادل كمية الصودا الكاوية المطلوب معرفة عيارها أو درجتها وحيث أن ٤٠ جزء من

أيدروكسيد الصوديوم يلزمه ٤٩ جزءا من حامض الكبريتيك فيكون ١٠٠ جزء من أيدروكسيد الصوديوم يلزمها ١٢٢,٥ جزءا من حامض الكبريتيك المعياري ليتم التعادل وبعبارة أخرى درجته ١٢٢,٥ فرنسي .

(٤) الدرجة الألمانية

وهي عبارة عن كمية أيدروكسيد الصوديوم محسوبة ككربونات الصوديوم وعليه فالصودا الكاوية النقية العديمة الماء درجتها ٥ ، ١٣٢ .

فمثلا أيدروكسيد الصوديوم النقي العديم الماء نظريا يحتوى علي مائة جزء في المائة من أيدروكسيد الصوديوم فتكون درجاته كالآتي : جاى لوساق ٥ , ٧٧ نيوكاستل ٥ , ٧٧ ، فرنسي ٥ , ١٣٢ ، ١٣٣ .

والجدول نمرة ٢ يرينا بالضبط درجات الصودا الأربعة من واحد إلي مائة في المائة من أيدروكسيد الصوديوم وتباع الصودا الكاوية في العادة لمصانع الصابون في براميل من الحديد محكمة القفل بحالة ملحح متبلور بدرجة مخصوصة يتفق عليها عند الشراء فمثلا يتعاقد المشتري مع المصنع على توريد صودا في درجة ١٦٨ الألمانية فعند ورود الصودا الكاوية لمصنع الصابون يجب تحليلها بطريقة التعادل لمعرفة ما إذا كانت الصودا بالدرجة السابون يجب تحليلها أم لا فإن كانت الدرجة أقل أي أن كمية أيدروكسيد الصوديوم أقل من المتفق عليه وجب ألا يدفع المشترى الثمن أو لا ، إذ أن الصودا التي تحتوى مثلا علي ٦٦ % أيدروكسيد الصوديوم ليست قيمتها الشودا التي تحتوى مثلا علي ٦٦ % أيدروكسيد الصوديوم ليست قيمتها الثانية فضلا عن ذلك فإنه بواسطة ذلك التحليل يمكن معرفة ما إذا كانت الصوديوم أو أنه خليط منه ومن كربونات الصوديوم أو ملح الطعام وما أشبه ذلك من المواد الأخرى .

فإذا حللت الصودا وجب أن تقدر درجتها فقط بالنسبة لما تحتوى عليه مسن أيدروكسيد الصودا فإن وجود شئ من ملح الطعام ومن المواد التي لا تذوب

في الماء بكميات قليلة لا يضر إذا كان الصابون سيصنع علي الطريقة الساخنة من نوع الصابون الحبيبي علي شرط أن تراعي مسألة الثمن فلا يجب شراء مثل هذه الصودا على اعتبار أنها صودا نقية .

وأما إذا كان الصابون سيصنع من النوع النصف حبيبي أو من نوع الصابون الغروى فإن كل المواد الأجنبية الموجودة بالصودا الكاوية ستبقي بالصابون ولو أنها لا تؤثر عليه كثيرا غير أن الصابون النقي يجب ألا تحتوى علي أى مقدار من المواد الغير الذائبة في الكحول وعلي ذلك فوجود مواد غير ذائبة في تركيب الصابون النقي يعد من الغش في العمل وقد سنت الحكومة قانونا لتنظيم صناعة الصابون حددت فيه نسبة الدهن والإضافات المسموحة.

هذا ومن وجهة النظر الاقتصادية في مثل هذه الأعمال يجب أن يراعى أن الصودا التى في درجة ٧٠ ليست كافية لتصبين كمية المواد الدهنية التي تصبنهاوهي في درجة ٧٦ نيوكاستل فكلما كانت الصودا نقية ودرجتها عالية احتجنا إلي كمية أقل من تلك الصودا التي درجتها منخفضة.

وقد جرت العادة أن تكون درجة الصودا المستعملة في صناعة الصابون ما بين ٧٤,٥ إلي ٧٦ نيوكاستل مقدرة بالنسبة لأيدروكسيد الصوديوم وإذا حللت الصودا الكاوية وعرفت كمية أيدروكسيد الصودا في المائة أمكن تقدير الدرجات الأربعة السابقة الذكر .

فمثلا حللت الصودا فوجد أنها تحتوى علي ٨٠ % أيدروكسيد الصوديوم فإذا ضربنا هذا العدد في ٧٧٠ . . ينتج ٦٢ درجة جاى لوساق وبواسطة معرفة درجة جاىلوساق يمكن معرفة الدرجات الأخرى .

فإذا ضربنا العدد ٦٢ درجة جاي لوساق في العدد ١,٠١٣ ، اينتج ٦٢,٨ درجة نيوكاستل .

وإذا ضربنا العدد ٦٢ درجة جاى لوساق في العدد ٥٨ , ١ ينتج ٩٧,٩٦ درجة فرنسى .

الباب الخامس

وإذا ضربنا العدد جاىلوساق في العدد ١٠٦, ١ ينتج ١٠٦, ٠٢ درجة المانية

وإذا أردنا معرفة الكمية في المائة من أيدروكسيد الصوديوم وكان معلوما عندنا درجة جاى لوساق نضرب هذا العدد في العدد ٢٩ ، ١ فينتج المطلوب وقد اصطلحت المصابن وكثير من دور الصناعة على مقياس آخر وهو المسمي بمقياس بومي لتعيين كثافة المحاليل الآتية :

الصودا الكاوية _ كربونات الصودا _ ملح الطعام _ البوتاسا الكاوية _ كربونات البوتاسا .

وهو لا يعين الكثافة بدرجتها الحقيقية ولكن علي وجه النقريب مصطلحا فيه علي أن كثافة الماء في درجة ١٥م هي صفر لا واحد كما هو المقياس الحقيقي لو أننا استعملنا ميزان الكثافة " الأيدرومتر المضبوط "

جدول (٢) درجات الصودا الإربعه من واحد الى مائه في المائه من ايدروكسيد الصوديوم

الدرجه جای لوساك	٠,٠		1,0		۲,0	٢-	٦,٥		6,3	0	0,0	
المرجه	۸۰,۰	۱,۷۱	1,0,1	۲,٤٢	٤,٢٧	0,11	٥,٩٨	۲,۸٤	٧,٦٩	۸,٥٥	9,8.	1.,17
الدرجه نیوکاستل الانکلیزیه	10,.	1,.1	1,01	۲,۰۴	1,08	۲,۰٤	۳,٥٥	٤,٠٥	10,3	۲۰,٥	۰,۰۷	۲,٠,۲
الدرجه الفرنسيه دسكروزيللنر	٠,٧٩	۱,٥٨	۲,۳۷	۲,۱۲	۳,٩٥	٤,٧٤	70,0	7,47	٧,١١	٧,٩٠	۸,٦٩	۹,٤٨
الدرجه خائة توسائة	0.1	0,01	1.1	11,0	۸۱	۱۷,٥	٧١	۱۸,٥	ę.	19,0	٠,	۲.,٥
الدرجه الالمانيه	10,10	۲۲,٥	14,77	14,11	۲۹,۰۷	14,91	۲۰,۲۸	1.17	77, 29	77,72	T.E.T.	۲٥,٠٥
الدرجه نیو کاستان الانکلیزیه	10,19	۱۵,۷۰	11,11	11,47	14,41	17,71	14,47	۱۸,۷٤	19,70	14,41	1.,1	۲۰.۷۷
الدرجه الغرنسيه دسكروزيللز	17,71	72,0	10,19	۲۲,۰۸	۲۲,۸۷	11,71	۲۸, ٤٥	14,72	۲۰٬۰۲	۲۰,۸۲	11,17	47.5
الدرجه جای لوساك	79,0	i	۲.,٥	ī	0,17	7.	47,0	1	۲۲,٥	3.1	۳٤,٥	2
الدرجه	33,.0	97,10	01,16	70	٥٢٠٥	٥٤,٧١	10,00	07.57	٥٧,٢٧	٥٨,١٢	٥٨,٩٨	9 4
الدرجه نیر کاستان الانکلید به	14,44	P P		13,17	1,9,17	73,77	7 9 7 7	72.77	44.95	75.22		
الدرجه الغرنسيه دسكروزيللز	11.13	٤٧.٤٢	17.43	63	29,79	۷٥٠٠٥	> 1	71.70	04.70	34.70	06.05	

	الدرجه جای لوسال	0	>	۷,۰	. <		, d	- a	261		2, =		2, 3		3.	3	3,	21 0 31
	الدرجه	1::1	11,44	17,17	17,71	16 91	0 1	17.7	, ,	> 4	1 4	11. 6.	7.07	1	1 1 1 1 1	1	44.44	75.49
	الدرجه نیر کاستل الانکلیزیه	7.04	٧,٠٩	۷۲,۷	۸,۱۰	(F. 4	71.6	4. 4	1	11	31 1	1 20	17.17	17.77	71.71	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1 4	16,74
	المرجه الفرنسية دسكروزيللز	1., ٢٧	11,.1	11,40	17,78	17.57	12,77	10.1	10.01	11.1.	14.49	14.14	14,47	14.41	۲.٥٥	37.17	44.14	14,41
	الدرجه متازعات	ī	۲۱,٥	**	11,0	1	14,0	1,7	7.8,0	2	40.0	Ε	11,0	2	۲۷,٥	ž	۲۸,٥	5
ت د ر	المرج الالمان	16,01	۲۷,۲۳	71,77	٣٨,٤٧	44,44	٤٠,١٨	\$1,.2	1,44	٤٢,٧٥	27,7.	13,33	17.03	11,13	٤٧,٠٢	٤٧,٨٨	£A, VT	19,04
ر ۲) تام جله ل	الدرجه نیو کاستل الانکلیزیه	Y1, TV	۲۱,۷۸	17,79	۲۲,۸.	* 1.4.	14,41	12,41	12,17	10,77	10,01	17,72	۲٦,۸٥	17,70	14,47	14,47	۲۸,۸۷	14,17
	المرجه الفرنسيه دسكروزيللز	FT, 14	rr, 4A	۳٤,٧٧	10,07	۳٦,٣٥	11,12	44,44	۲۸,۷۲	14,01	٣٩,٣.	٤٠,٣٠	٥١,٨٨	41,14	13,73	££, Yo	3.,03	£0, AT
	الدرجه حاى توساك	10,0	Ī.	۳٦,٥	٣٧	۳۷,٥	۲,	۲۸,٥	4.0	۲۹,٥	٤.	6.,3	5	61,0	7.3	٤٢,٥	27.	٤٣,٥
	الدرجه الالمانيه	1.,19	11,00	17, £.	14,41	11,11	12,47	10,01	۸۲,۲۲	14,04	14,49	14,72	۲٠,١,	٧٠,٩٥	۷۱,۸۱	٧٢,٦٦	٧٢,٥٢	٧٤,٣٧
	الدرجه نیو کاستان الانکلیزیه	10,41	۲٦, ٤٧	٣٦,٩٨	۲۷,٤۸	TV, 49	۲۸,٥	E.	19,01	٤٠,٠٢	٤٠,٥٢	7,13	\$1,02	24,.2	£7,00.	٤٢,٠٦	£4,0V	\$5,.4
	المرجه الغرنسيه دسكروزيللز	11,10	01,4.	64,14	٥٨,٤٨	04, 44	1.,.1	۲۰,۸٥	11,16	11, 24	14,44	18,1	18,41	10,1.	11, 19	17,17	14,44	۲۷,۸۲
												-						

.

تابع جدول (۲)

					ر						
75	luc 43	lh. 3	الدرجه	lh. s	المرجه	الدرجه الالمانيه	Ja. \$	المرجم	المرب	المرج	الدرجه
الفرنسية	نيركاسا	الإلمانية	حاى لوساك	الفرنسيه	نيوكاستل		جاىلوساك	الغرنسيه	نيو كاستل	الإلمانية	جاى لوساك
, \\	الانكليزيه			مكروزيلز	الانكليزيه			دسكروزيللز	الانكليزيه		
110.79	٧٣,٩٦	112,11	٧٢	41,24	04,77	1,.٢	٥,٨٥	14,00	£ £, 0 Å	٧٥,٢٣	33
117.14	٧٤,٤٧	110,11	۷۳,٥	47,77	٥٩,٧٧	۱۰۰,۸۷	60	٧٠,٣٤	٤٥,٠٨	۸۲,۰۸	22,0
117.97	٧٤,٩٧	157,08	٧٤,٠.	9.5	۲۰,۲۸	1.1,4	0,40	٧١,١٢	\$0,03	٧٦,٩٤	63
117.71	٧٥,٤٧	117,77	۷٤,٥	48,48	۲۰,۷۹	1.1,04	ئز	٧١,٩٢	٤٦,١٠	۰۸٬۸۰	60,03
114,00	٧٥,٩٩	114,17	۰	40,21	11,17.	1.7,22	۲٠,٥	۷۲,۷۱	٠٢,٢٠	۷۸,٦٤	1.3
119,72	٧٦,٤٩	1.4	۷٥,٥	41,57	٠٧,١٢	1.2,7.	F	٧٢,٥٠	11,11	۲۹,۰۱	٤٦,٥
7111	>	114,92	۲۷	17,79	17,71	1.0,10	11,0	٧٤,٢٩	11,43	۸۰,۲۷	۸3
14.91	۷۷,٥١	١٢٠,٧٩	۷۲,٥	Ą	11,17	1.1,.1	1.	۸۰,۰۷	£4,11	۸۱,۲۲	٤٧,٥
171.71			٨٨	44,49	14,47	1.1,17	٥,٢٢	٧٨,٥٧	£4,1F	۸۲,۰۷	۲3
177.0			۷۷,۰	49,04	11,11	1.٧,٧٢	+	۲۲,۲۷	\$4,18	14,95	٤٨,٥
				١٠٠,٣٧	12,77	۱۰۸,۵۷	17,0	۲۷, ده	31,83	۸۳,۷۸	63
				1.1,11	14,41	1.9,87	31	۲۸,۲٤	01,0	۸٤,٦٤	64,0
				1.1,90	10,40	11.,11	12,0	٧٩,٠٣	۰۰,۲۲	۸۵,٤٨	•
				1.1,76	10,40	31,111	٥٢ د	٧٩,٨٢	11,0	۸۲,۲٤	0,.0

الدرجه جای لوساك 0,10 0,70 0,10 05,0 0,00 Fo 30 5 0 0 0,10 ٥,٧٥ 6 **°** <u>‹</u> ٥٠,٧٧ ٨٧,٠٩ 41,14 ۸۸, ۹٠ 14,71 1.,1 41,57 48,.7 98,49 40,72 91,0 47,80 94, 11 44,17 المرجه الالمانيه 71,10 ٥٢,١٨ 01,19 الدرجه نیوکاستل الانکلیزیه 01,14 ٥٣,٧. . 7,30 ٥٤,٧١ 11,00 30,77 17,10 ٥٦,٧٤ 37,70 ٥٧,٧٥ 11,40 ۲۷,۷٥ ٨٠,٣ ٨١,٤٠ 14,14 14,44 دسكروز يللز ۸۲,۷۷ 16,34 ۸٥,۲٥ 31,14 17,91 ۸۸,٥٢ 14,21 4.,1. 41,14 الدرج الفرنسي*ه* 14,71 4.,49 الدرجه جائ لوساك 10,0 F 11,0 ۲, ۲۷, ه ٦٨,٥ ۲۹, ٥ 5 ۷.,۰ ۷۱,۰ 5 ۷۲,٥ 111,99 المرجه الالمانيه 111,00 118,07 117,94 111,7. 110,21 117, 17 114,11 114,41 119,79 10..11 111,79 177,72 117,1. 117,90 17,77 7A,77 14,44 17,77 17,79 14,44 14,41 ٧١,٤٢ تابع جلىول (٢) الدرجه نیوکاستل الانکلیزیه ٧٠,٤١ ٧٠,٩٢ ٧١,٩٢ ٧٢, ٤٤ ۷۲, ٤٥ ٧٢,٩٥ دسكروزيللز 1.1,01 111,87 1.5,77 1.0,11 1.0,9. 1.1,19 1.4,54 1.4,77 1.4,.1 1.9,40 114,11 11.,78 111,.1 الدرجه الفرنسية 117,71 115,1. الدرجه جای لوساك السر مي الإلمانية الدرجه نیر کاستل الانکلیزیه الدرجه الفرنسيه دسكروزيللز

, |

جدول ۳

هذا الجدول يرينا كثافة ودرجات بومى وتوادل لمحاليل ايدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاويه) وكذلك ما تحتويه هذه المحاليل المختلف الدرجات من اوكسيد الصوديوم فى المائه ثم ما يحتوى عليه المتر المكعب من هذه المحاليل المختلفه الدرجات بالكيلوجر امات من اوكسيد الصوديوم وايدروكسيد الصوديوم.

			1 04 5			
يحتوي ك . ج	المتر المكعب	أيدروكسيد	أوكسيد	درجة توادل	درجة بومي	الكثافه
		الصوديوم	الصوديوم في			}
		في المائة	المانة			
أيدروكسيد	او کسید					
الصوديوم	الصوديوم					
٦	٤	٠,٦١	٠,٤٧	١,٤	١	1,٧
١٢	٩	١,٢٠	٠,٩٣	۲,۸	۲	1,.15
٧.	١٦	۲	١,٥٥	٤,٤	٣	1,. 77
۲۸	77	۲,۷۱	۲,۱۰	٥,٨	٤	1,.49
70	77	٣,٢٥	۲,٦٠	٧,٧	٥	1,.77
٤٢	77	ź	٣,١٠	٩	٦	1,.10
٤٩	٣٨	٤,٦٤	٣,٦٠	١٠,٤	٧	1,.07
০য়	٤٣	٥,٢٩	٤,١٠	١٢	^	1,.3.
74	٤٩	٥,٨٧	٤,٥٥	17, 8	٩	1,.77
٧.	00	٦,٥٥	0,01	10	١.	1,.٧0
٧٩	11	٧,٣١	0,77	17,7	11	١٠٠٨٣
۸٧	٦٨	٨	٦,٢٠	14,7	17	1,.91
90	٧٤	۸,٦٨	7,77	۲.	١٣	1,1
١٠٤	۸١	9,£Y	٧,٣٠	71,7	١٤	1,1.4
117	۸٧	10,07	٧,٨٠	77,7	10	1,117
177	97	10,97	۸,٥٠	10	١٦	1,170
171	١٠٤	11,48	9,14	۲٦,٨	1 1 1 1 1 1	1,172
7 £ £	117	17,75	۹,۸۰	۲۸,٤	١٨	1,127
107	171	17,00	1.,0.	٣٠,٤	19	1,107
177	179	15,50	11.12	٣٢,٤	۲.	1,177
177	127	10,18	11,74	75,7	71	1,171
1 '''						

تابع – جداول (٣)

Mineter Mine							
71. 177	ايدروكسيد	أو كسيد	الصوديوم		درجة توادل	درجة بومي	الكثافة
17	144	157	10,91	۱۲,۳۳	٣٦	77	1,14.
77. 77 2 3 3 1	٧	100	17,77	١٣	٣٨	77	1,19.
17,1	717	١٦٤	17,77	۱۳,۷۰	٤.	7 £	1,7
Yr,	770	۱۷٤	۱۸,٥٨	11,1.	٤٢	70	1,71.
77.1 YY 7,72 FP,01 P0Y 7,17 FF 77.1 YY 77.1	779	١٨٥	19,04	10,14	££	77	1,77.
27.1 AY Y,A2 TY,I Y3,IT AY TY YY YYY A37 YYY A37 YYY A37 YYY A37 YYY A37 YYY A37 A37 YYY A37 YYY A37 A37 YYY A37 A37 <t< td=""><td>707</td><td>197</td><td>۲۰,09</td><td>10,97</td><td>٤٦,٢</td><td>**</td><td>1,771</td></t<>	707	197	۲۰,09	10,97	٤٦,٢	**	1,771
7,1	777	۲۰۸	71,27	17,77	٤٨,٢	4.4	1,711
77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77,	7.47	۲۲.	77,75	17,00	٥٠,٤	79	1,707
VI, I II II II II II III	799	777	۲۳,٦٧	14,70	۵۲,٦	٣.	1,777
NY, 17 11 NY, 17 PP, 17 NY, 17	717	7 8 0	71,41	19,77	01,4	۳۱	1,772
7,1 37 7,1 27 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,	777	707	۲٥,٨٠	۲.	٥٧	٣٢	1,740
77, 77	٣٤٨	۲٧٠	۲٦,٨٣	۲۰,۸۰	09,5	٣٣	1,797
YY, I OT 3F OT,YY TA,AY OPY IAT YY, I YY, I YP, I PP PP </td <td>٣٦٤</td> <td>7.7.7</td> <td>۲٧,٨٠</td> <td>71,00</td> <td>٦١,٦</td> <td>٣٤</td> <td>١,٣٠٨</td>	٣٦٤	7.7.7	۲٧,٨٠	71,00	٦١,٦	٣٤	١,٣٠٨
77.1 77	۲۸۱	790	۲۸,۸۳	77,40	٦٤	70	1,87.
77,1	444	٣.٩	79,98	۲۳,۲۰	77,£	77	1,887
77, 77 PT 3V 71, TY PF, TY POY TY3 77, 1 PT 3V 71, TY PF, TY POY TY3 78, 1 P PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY P	٤٢.	477	77,77	71,7.	79	٣٧	1,720
77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77,	٤٤١	727	T7, £7	70,17	٧١,٤	۳۸	1,500
77,1 12 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,	173	809	77,79	77,17	٧٤	٣٩	1,574
12,1 12 1,1 13,1 12 0.,PY V3,VY .12 AYO 13,1 73 A,3A AY .A,AY AY3 YOO 13,1 73 7,VA 17 PP,PY 133 OVO 103,1 23 7,FP 1,1,YY 13,13 TF YF 103,1 73 7,TP 7,TY 7A,Y3 AV3 PYF 103,1 73 7,FP 1,2Y AT,33 10 AOF 103,1 A3 7,PP Y,OY 01,F3 OYO 1PF	17.3	۳۷٥	٣٤,٩٦	۲۷,۱۰	٧٦,٦	٤٠	1,774
73,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 10,0 13,2 10,0	۶.٦	797	47,70	۲۸,۱۰	٧٩,٤	٤١	1,797
71, 17	۸۲۸	٤١٠	. ٣٧,٤٧	79,.0	٨٢	٤٢	1,£1.
77,7 22 1,27. 71,27 03,7 03 7,29 7,17 13,73 77.2 72. 72,17 73,7 73,7 74,73 74,3 PYF 73,17 73,7 74,2 74,2 74,2 PYF 74,2,7 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,	٥٥٣	٤YA	۳۸,۸۰	٣٠,٠٨	٨٤,٨	٤٣	1,575
779 £AV £Y,AT TT. Y 77, 20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	٥٧٥	٤٤٦	44,44	۳۱	۸۷,٦	٤٤	1,574
70A 01. ££, TA 7£, £ 7, 77 1, 21 1,	٦٠٢	٤٦٦	٤١,٤١	۳۲,۱۰	٩٠,٦	20	1,200
191 A3 7,00 01,73 01,74 (197 A3)	779	£AY	٤٢,٨٣	77,.7	97,7	£,7	1,574
11,1	٨٥٦	01.	£ £, \%	78,.8	97,7	٤٧	1,548
	791	040	٤٦,١٥	٣٥,٠٧	99,7	٤٨	1,594
۷۲۱	771	००१	٤٧,٦٠	٣٦,٠٩	1.4,4	٤٩	1,011
VV. 041 (0 T)	٧٧٠	٥٨١	٤٩,٠٢	۳۸	1.7	٥.	1,08.

تابع أيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية)

ثم نأتي بعد ذلك لطريقة سحب العينة وتحليلها يتم سحب عينات ممثلة للكمية ثم تخلط بعيدا عن الهواء والرطوبة ويجرى عليها التحليل الآتي:

ا ـ تؤخذ وزنة من نصف ـ ا جم وتذاب في ٥٠ سم ماء مقطر ثم تعلير بمحلول حامض كبريتيك أو هيدروكلوريك (نصف) عياري وذلك في وجود دليل فينولفثالين حتى ظهور لون وردى فاتح جدا بحيث تجعل النقطة التالية الوسط عديم اللون تقريبا عندئذ تضاف نقطة من دليل برتقالي الميثايل الذي يحضر بتركيز ٥٠,٠ % فيتحول اللون إلي أصفر فتستمر المعايرة حتى ظهور لون بصلي أو برتقالي محمر عند هذا الحد توقف المعايرة وتؤخذ القراءة ثم تطرح من القراءة الأولي عند نقطة الفينولفثالين فيكون الناتج هو نصف كمية المحلول التي استخدمت في المعايرة لمعادلة كربونات الصوديوم تضرب × ٢ ثم تطرح من إجمالي كمية محلول الحامض الذي استخدم في المعايرة حتى نقطة برتقالي الميثيل وبذلك يكون عندنا رقمان الأول كمية محلول الحامض المستخدم في معايرة كربونات الصوديوم والثاني كمية محلول الحامض المستخدم في معايرة كربونات الصوديوم والثاني كمية محلول الحامض المستخدم في معايرة أيدروكسيد الصوديوم .

الحساب نسبة أيدر وكسيد الصوديوم = $\frac{5 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1}{2 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1}$

imبة كربونات الصوديوم $= \overline{-\times 3 \times 90 \times 100}$

حيث أن ح = حجم محلول الحامض المستخدم في المعايرة حتى نقطة برتقالي المثيل مطروحا منه ضعف الفرق بين حجم محلول الحامض من نقطة الميثيل أورانج إلى نقطة الفينولفثالين أي قيمة (-).

ح- = حجم الحامض المستخدم حتى نقطـــة برنقـــالي الميثيــل _ حجــم الحامض حتى نقطة الفينو لفثالين × ٢ .


-- الباب الخامس ع = عيارية الحامض و = وزن عينة الصودا

ولزيادة الإيضاح: إذا احتوى المخلوط الصلب علي عسدد من مكافئات أيدروكسيد الصوديوم يزيد عن عدد مكافئات بيكربونات الصوديوم. أى أن المحلول يحتوى علي عدد من مكافئات كربونات الصوديوم يزيد عن الكمية الموجودة أصلا من كربونات الصوديوم (في المخلوط الصلب) بمقدار عدد مكافئات أيدروكسيد الصوديوم التي تفاعلت مع بيكربونات الصوديوم التي كانت موجوده في المخلوط الصلب كما أن عدد مكافئات أيدروكسيد الصوديوم في المحلول يقل عن عدد مكافآت أيدروكسيد الصوديوم في المحلول المفاعل منها مع بيكربونات الصوديوم التي كانت المخلوط الصلب بمقدار ما تفاعل منها مع بيكربونات الصوديوم التي كانت موجودة أصلا في المخلوط الصلب.

أما في حالة مخلوط يحتوى علي مخلوط من أيدروكسيد الصوديوم وكربونات الصوديوم فيمكن تحليل ذلك كما يلي:

إذا أخذ ٢٥ سم من المحلول المذكور وعومل بنقطتين من الفينولفشالين يتحول اللون إلي لون أحمر وردى ثم عومل المحلول بحامض أيدروكلوريك معلوم القوة فإنه يلزم مثلا ٤٥ سم من الحمض حتى نقطة الفينولفثالين أى أن قيمة (س) تساوى ٤٥ سم في المثال.

إذا أضيف للمحلول عند نقطة الفينولفثالين نقطتين من ميثيل أورانج أوبرومو فينول بلو ثم أكمل التعادل فإنه يلزم ١٥ سم (مثلا) من الحمض للوصول إلي نقطة التعادل (ميثيل أورانج) أى أن قيمة ص تساوى ١٥ سم ويلاحظ في هذا المثال أن قيمة (س) أكبر من قيمة (ص) وهذا هو الحال في جميع المحاليل القلوية التي تحتوى علي مخلوط من الكربونات والأيدروكسيد وفيما يلي تفسير لكبر قيمة (س) عن قيمة (ص) في مخاليط الكربونات والأيدروكسيد



(أ) إن الحجم (m) من الحامض قد استهاك في عمليتين وهما التعادل مع أيدروكسيد الصوديوم وتعادل الكربونات مع يد كل حتى خطوة البيكربونات . m أ يد + يد كل ______ m ص كل + يد m ص m ك أ m + يد كل _____ m ص m ك أ m + يد كل _____ m

-- الباب الخامس

أما الحجم (ص) فقد استعمل في عملية واحدة فقط وهي معادلة البيكربونات الناتجة من الكربونات التى كانت موجودة أصلا في المحلول الأصلي وتحويلها إلي حمض كربونيك وبما أن الحجم الذي يلزم لتحويل الكربونات إلى بيكربونات يساوى الحجم الذي يلزم لتحويل هذه البيكربونات إلى حمض كربونيك فإنه يمكن إيجاد حجم الحمض الذي استهاك في التفاعل مع أيدروكسيد الصوديوم.

- (ب) حجم يد كل الذي لزم للتعادل حتى الفينولفثالين يساوى مجموع حجم الحمض الذي استهلك في النفاعل مع أيدروكسيد الصوديوم وحجم الحمض الذي استعمل في تحويل الكربونات إلى بيكربونات .
- (ج) حجم يد كل الذي لزم للتعادل من نقطة الفينولفشالين حتى نقطة برتقالي الميثيل يساوى حجم الحمض الذي استعمل في تحويل الكربونات إلي بيكربونات .
- (د) الفرق بين حجم (يد كل) حتى الفينولفثالين وحجم (يد كل) من نقطة الفينولفثالين حتى ميثيل أورانج يساوى حجم يد كل الذي لزم لمعادلة أيدروكسيد الصوديوم.

ثالثا تحليل سلفات الألمونيوم

تستخدم سلفات الألمونيوم (الشبه) في عملية معاملة المياه الحمراء (مياه الجليسرين) لترسيب الشوائب الموجودة بالمياه وتحويل الصابون الصوديومي الذائب إلى صابون ألمونيوم غير ذائب وخفض رقم السلط في الوسط.

طريقة التحليل

تقدر نسبة الشبه أو سلفات الألمونيوم في صورة أكسيد ألمونيوم كما يلي : (١) تذاب وزنة ٥ , ١ جم تقريبا من الشبه في ٢٥ سم ماء مقطر ويضاف البها ٥٠ سم ١ , ١ موللر من E. D. T. A سم محلول منظم يتكون

الباب الخامس ----

من خلات أمونيوم في حامض خليك (وزن جزئ /وزن جزئي) تذاب في ٨٥ سم من روح الميثيل المطلق المستخدم في الأغراض الصناعية .

(٢) يضاف ٣ سم من دليل دايسزون الذي يحضر بنسبة ٠,٠٢٥ % فيي الميثيل المطلق المستخدم في الأغراض الصناعية .

($^{\circ}$) عاير الزيادة من الـ E.D.T.A مع كلوريد الخارصين (زنك) ، موللر حتى يتحول اللون من الأزرق إلي البنفسجي المحمر .

ثم تعاد إذابة البلورات غير النقية التي تنفصل من المحلول عند التبريد في الماء ثم يضاف كحول إلي المحلول وعندئذ تنفصل بلورات علي هيئة قشور هي بلورات كبريتات الألمونيوم لو γ (كبأ γ) γ ، γ المحلول في الطبيعة علي هيئة صخور نسبة أكسيد التحضير معمليا وتوجد الشبه في الطبيعة علي هيئة صخور نسبة أكسيد الألمونيوم بها حوالي γ / γ %.

رابعا: تراب التبيض

ا _ يتم قياس رقم الـ PH لتراب التبيض .

٢ ـ يتم تقدير نسبة الحموضة علي أساس حامض كبريتك .

٣ ـ تختبر مدى كفاءة تراب التبيض علي تبيض الزيت وذلك كما يلي :

أ ــ تؤخذ وزنة من الزيت أو المادة الدهنية (١٠٠ جرام) وتسخن حتى تطاير الرطوبة إن وجدت .

ب-عند وصول درجة الحرارة إلي ٨٥ م ومع التقليب يضاف وزنـــة مـن التراب حوالي ١ جم ويستمر في التقليب لمدة ثلث ساعة ثم يرشـــح الزيــت ويقاس اللون لمعرفة مدى كفاءته في التبيض .

خامسا : تحاليل بذرة القطن وفول الصويا الواردة

وتجرى عليها التحاليل التالية:

١ _ نسبة الزيت

٢ _ نسبة الرطوبة (سبق ذكرها مع الوضع في الاعتبار طحن العينات قبل التجربة)

- ٣ _ درجة النقاوه
- ٤ _ نسبة البروتين
- ٥ _ نسبة الفوسفاتيز (سبق ذكره)

١ _ تقدير نسبة الزيت

١ ــ يتم أخذ عينة من البذور الواردة ثم طحنها ويجهز كستبان فارغ بقاعــه وأعلاه قطعة من القطن يوزن فارغ ويدون الوزن ثم يوضع به كميــة مــن البذور المطحونة ١٠ جم .

٢ ــ توضع كمية من أثير البترول درجة غليانه من ٤٠ ــ ٦٠ م في دورق
 سوكسلت سعته ٢٥٠ سم معلوم الوزن .


٤ _ بعد انتهاء المدة يرفع الكستبان من الجزء الوسطى ويستمر بتبخير المذيب وتكثيفة بواسطة المكثف في الجزء الوسطي حتى انتهاء المذيب الموجود بدورق الاستخلاص حيث يوضع الدورق في فرن علي درجة ١٠٥ م لمدة ساعة ثم يبرد ويوزن ويكون الفرق بين وزن الدورق وما به من مادة دهنية بعد التجفيف _ وزن الدورق فارغ هو وزن الزيت المستخلص الذي يمكن أجراء التجارب التالية عليه:

١ _ معرفة متوسط الوزن الجزئي وذلك بإجراء تجربة لمعرفة رقم التصبن

٢ _ معرفة درجة التشبع بعمل الرقم اليودى


٣ _ معرفة درجة الانصهار .

جهاز سوكسلت لتقدير المستخلص الدهني



٢ - درجة النقاوه

وتتم بخلط العينة المسحوبة جيدا ثم تجزئ ويستبعد النصف بطريقة عشوائية ويخلط النصف الباقي جيدا ثم يؤخذ وزنة ١٠٠ جم بطريقة عشوائية شم يجرى الاختبار باستبعاد كل الشوائب الموجودة وكذلك الحصي والأتربة وقطع النباتات ويستبقي في العينة السليمة البذور الممثلة لنوعية النبات فقط وتوزن البذور السليمة الناتجة وتحسب نسبة النقاوه المئوية بالنسبة الكمية المأخوذة للاختبار (وزن العينة الأصلية قبل استبعاد الشوائب)



تخطيط للعمليات التي تتم عند استخلاص الزيت من بذرة القطن

٣- تقدير نسبة البروتين

تعتبر الطريقة الشائعة لتقدير البروتين هي طريقة كلداهل وهذه العملية تتــــم في ثلاث خطوات وهذه الخطوات هي الأساس في التقدير وهي :

أ- الهضم

ب- التقطير

ج- المعايرة

أ- الهضم

والمقصود بعملية الهضم هو تكسير الروابط الببيتدية بين جزيئات الأحماض الأمينية التى تعتبر الوحدات البنائيه للبروتين ويحول النيتروجين الموجود بالعينة إلى صورة غير عضوية يكون من اليسير إجراء التقدير الكمي لها كيميائيا بالطرق البسيطة حيث يتم تحويل النيتروجين إلي أمونيا بالغليان مع حامض كبريتيك ٩٨ % على الأقل وفي وجود عوامل مساعدة تساعد على سرعة التفاعل والأمونيا المتكونة يتم تثبيتها بتفاعلها مع الحامض فيتكون كبريتات أمونيوم.

وتتم عملية الهضم في الخطوات التالية:

۱ - يتم وزن ۱ جم من العينة المطحونة والمجهزة وتوضع في الأنبوبة الخاصة بالجهاز ثم يضاف عليها ۱۰ جم كبريتات بوتاسيوم كعامل مساعد لعملية الهضم + ۰۱ , جم سيلينوم + ۲۰ سم حامض كبريتك مركز .

٢ ـ تجهز أنبوبة خاصة بالبلانك يوضع بها ١ سم ماء مقطر وتضاف كل الكمياويات التي أضيف لأنبوبة العينة ويوضع بالأنابيب الفارغة ٠٠ سم حامض كبريتك لكل أنبوبة في حالة عدم احتوائها علي عينات .

٣ ــ بعد وضع العينة والبلانك وتزويد الأنابيب الفارغة بالحامض يوضيع الجزء الخاص بالتكثيف فوق الأنابيب ويثبت بإحكام ويشغل سخان الجهاز وتشفط الغازات والأبخرة المتصاعدة عن طريق تشغيل طلمبة فاكيوم مائية

الباب الخامس

حيث يتم التخلص منها مع مياه الشفط في أحواض الصرف أو طلمبة فلكيوم عادية وترفع حرارة السخان تدريجيا لتحاشي الفوران وتستمر عملية الهضم حتى التخلص من التفحم واللون الأسود لزرات الكربون الناتجة عن احتراق وهضم العينة حيث تكون العينة في نهاية الهضم رائقة تماما وشفافة بعد ذلك يتم فصل السخان وتترك العينة لتبرد .

٢ _ خطوة التقطير

في خطوة الهضم يتم تحويل وتثبيت الأمونيا بتفاعلها مع الحسامض حيث نتكون كبريتات أمونيوم وفي هذه الخطوة (التقطير) تضاف للعينة محلول أيدروكسيد صوديوم حيث تتفاعل مع كبريتات الأمونيوم مكونة أمونيا التسى تقطر إلي دورق يحتوى علي حامض بوريك حيث يتفاعل مع الأمونيا مكونا بورات أمونيوم.

أمونيا + حامض بوريك ◄ بورات أمونيوم (أمونيوم + بورات) وتتم خطوة التقطير كما يلي :

ا ـ يفتح جزء التقطير الخاص بالجهاز قبل الاستعمال لمدة دقيقة ثم تفتحمياه التبريد الخاصة والمتصلة بالجهاز ثم يتم دفع الهواء بالمفاتيح الخاصة بالجهاز داخل الوعاء المحتوى على الماء المقطر والصودا.

٢ ــ يوضع علي كل أنبوبة (الأنبوبة المحتوية على العينة والمحتوية علي البلانك ٤٠ سم ماء مقطر) .

٣ ـ ثم توضع أنبوبة العينة في الجزء المخصص لها بجهاز النقطير ويضاف إليها ٢٠ سم محلول أيدروكسيد صوديوم ٣٢ ـ ٣٥ % بواسطة مفتاح الجهاز الخاص بإضافة الصودا ويضبط الوقت اللازم لإتمام النقطير ويكون ٣ دقائق علي الأقل ويتم التأكد من وضع مفتاح التخلص من النفايات والبقايا بأن تكون علي وضع NO أو Yes حسب طريقة التخلص منه

الباب الخامس

على ١٠ سم حامض بوريك
 ٢ سم حامض بوريك
 ٢ سطح الحامض بالدورق ثم
 يضغط على مفتاح التشغيل ويستمر في التقطير المدة المقررة.

ج- خطوة المعايرة

بعد انتهاء النقطير تتم معايرة العينة بحامض أيدروكلوريك 1, 2 عياري حيث يتم تعيين البورات المتكونة بمعايرتها بالحامض 1, 2 عياري حيث يلزم جزئ من حامض الأيدروكلوريك لكل جزئ من الأمونيا ونظرا لأن المحلول عند نقطة التعادل يحتوى علي حامض بوريك وكلوريد أمونيوم فإن الأس الأيدروجيني يكون بين 1 لذلك يستخدم دليل مزدوج من ميثيل رد + ميثيل بلو و المعادلة التالية توضح ذلك .

بورات أمونيوم + يد كل حسامض بوريك + كلوريد أمونيوم يعاير البلانك بعد التقطير بنفس أسلوب العينة وتحسب النسبة .

حيث أن ع = سم الحامض المستخدم في معايرة العينة .

ب= سم الحامض المستخدم في معايرة البلانك

ملحوظة: يحتوى البروتين علي كمية ثابتة تقريبا من النيتروجين تقدر بحوالي 17% وتستخدم هذه الحقيقة في حساب نسبة البروتين فنضرب محتوى المادة من النيتروجين 17% , 17% ويسمي البروتين المعين بهذه الطريقة في الحساب بالبروتين الخام .

سادسا : تحليل حامض الكبريتك المدخن (الأوليوم)

من أهم عمليات التعادل تلك الخاصة بتحليل حمصض الكبريتيك المدخن (الأوليوم) وهذه المادة عبارة عن محلول ثالث أكسيد الكبريت (كب أم)

— الباب الخامس

في كبريتات الأيدروجين أى حمض (يدى كب أ ،) وفي حالة عدم وجـــود مواد أخرى يجرى التحليل بإذابة وزن معين من العينة في الماء ثم معاملتها بمحلول قلوى معلوم عياريته ونوضح ذلك بالآتي :

_ عينة من حامض الكبريتيك المدخن وزنها ١ جم أذيب في الم_اء ولرزم لمعادلتها ٢١,٤١ سم من محلول ص أيد ١ عياري ما هي النسبة المئويـة لكل من مكونات الحمض ولحل هذه المسألة يتبع ما يلي:

بإذابة الأوليوم يتحد كب أ م مع كمية من الماء مكونات يد م كب أ ، وبحساب النسبة المئوية الكلية علي أساس حمض كبريتيك نجد أن هذه تساوى

1 . . × £9 , . £ × 1 × Y1 , £1

1 × 1 . . .

أى = عدد سم القلوى × عياريته × الوزن المكافئ للحامض × ١٠٠ = ١٠٠ % الوزنة .٠٠٠ × الوزنة

المخلوط الأصلي يحتوى علي (كبأ + يد ، كبأ = 1.0 % الفرق ٥ % ناتج عن اتحاد الماء مع كبأ = 1.0 (كبأ + يد، = 1.0 كبأ = 1.0 = 1.

ید ۱۲

% يدى كب أ $_1$ = 1 · · · · / ، ۲ = ۸ , ۷۷ % $_{\text{LY}}$ كب أ $_2$ وبالنسبة لحامض الكبريتيك المركز غير المدخن فتحليلة لا يختلف كثيرا عن المدخن سوى استبعاد كب أ $_2$ من وجوده في الحامض المركز ويكون نفسس التحليل بالخطوات السابقة ويحسب كما يلي $_2$

عدد سم $\frac{1}{2}$ ید $\frac{1}{2}$ عدد سم $\frac{1}{2}$ ید $\frac{1}{2}$ عدد سم $\frac{1}{2}$ ید $\frac{1}{2}$ عدد سم $\frac{1}{2}$ ید $\frac{1}{2}$ ید $\frac{1}{2}$ ید $\frac{1}{2}$ عدد سم $\frac{1}{2}$ ید $\frac{1}{2$

سابعا: تحليل حمض الفوسفوريك

يتأين حمض الفوسفوريك على ثلاثة خطوات وفي عملية تعادل هذا الحمض مع قلوى مثل أيدروكسيد الصوديوم بحيث تستبدل ذرة الأيدروجين الأولي (أى أيون واحد من أيونات الهيدرونيوم نتكون فوسفات أحادى الصوديوم (Na H₂ PO₄) وعند هذه النقطة يتغير لون الدليل برتقالي الميثايل أو بروموكريزول جرين وعندما يحدث التعادل بين حمض الفوسفوريك وأيدروكسيد الصوديوم بحيث يستبدل أيوني أيدروجين لتكوين فوسفات ثنائي الصوديوم بحيث يستبدل أيوني أيدروجين لتكوين فوسفات ثنائي

ومن الواضح إذا استعمل محلول ص أيد معلوم العيارية لمعادلة ٢٥ سم من محلول حامض الفوسفوريك في وجود دليل ميثيل أورانج ثم أضيف الدليل فينولفثالين إلي نفس المحلول لتكملة التعادل فإن الحجم الذي يستهلك من القاعدة حتى نقطة الميثيل أورانج يساوي الحجم الذي استهلك من ص أيد من نقطة الميثيل أورانج حتى نقطة الفينولفثالين .

وليس من الممكن عمليا إجراء التعسادل بطريقة مباشرة بين حمض الفوسفوريك وأيدروكسيد الصوديوم لتكوين فوسفات ثلاثي الصوديوم (Na₃ PO₄ كأن المركب الأخير يتحلل مائيا بدرجة كبيرة ومسن الواضح أن التخلص من أيون الفوسفات (PO₄) بالترسيب يجعل هذا الأيسون علي حالة غير قابلة للتحليل المائي ويمكن في هسذه الظروف تقديسر حامض الفوسفوريك باعتباره حمض ثلاثي القاعدية و لإجراء ذلك يضاف كلوريد الكالسيوم بكمية كبيرة لترسيب الفوسفات أما تعادل حمض الفوسفوريك لتكوين فوسفات ثلاثي الصوديوم فلا يمكن أجراؤه عمليا بالطريقة المباشرة نظر العدم توفر الدليل المناسب ولتقدير تركيز حامض الفوسفوريك يقدر بأخذ وزنه ٥ , — ١ جم وتذاب في ٥ سم ماء مقطر ويضاف دليل ميثيل أورانج ويعادل بمحلول أيدروكسيد صوديوم ١٠، عياري حتى يتغير لسون أورانج ويعادل بمحلول أيدروكسيد صوديوم ١٠، عياري حتى يتغير لسون أيدروكسيد الصوديوم حتى ظهور لون وردى وتؤخذ القراءة وتحسب نسبة

— الباب الخامس

= عدد سم ص أيد × عيارية ص أيد × ٤٩ × ١٠٠٠

۱۰۰۰ × الوزنة

ويحضر حمض الفوسفوريك (أو حمض الأرثوفوسفوريك) بإضافة خامس أكسيد الفوسفور باحتراس إلي الماء المقطر ثم غلي المحلول الناتج

فو ۲ أه + ٣ يد ٢ أ → ٢ يد ٣ فو أ ٤

ويحضر في الصناعة بمعالجة رماد العظام (فوسفات الكالسيوم) بحمض الكبريتيك متوسط التركيز (20-0 .

كا - (فو أ ،) - + " يد - كب أ ، = ٢ يد، فو أ ، + " كاكب أ ،

تم تفصل كبريتات الكالسيوم كاكب أ ٤ بالترشيح ويبخر الحمض حتى يصير قوامه شرابيا وتركيزه ٨٥ % ، ويمكن تحضيره علي هيئة بلورات متميعة تنصهر عند درجة ٣٨,٦ م وحمض الفوسفوريك ثلاثي القاعدية فله ثلاثة أملاح صوديومية كما سبق ذلك .

ثامنا: حامض الستريك

يحسب الوزن بالجرام من حامض الستريك إذا عرف عدد مكافئاتـــه التـى نتفاعل مع الملليلتر الواحد من محلول أيدروكسيد الصوديوم ١ , . عيــاري أى أن عدد مكافئات ص أ يد التى توجد في الملليمتر الواحد مــن محلولـها يساوى عدد مكافئات حامض الستريك وعلي ذلك يمكن حساب قيمة (هـــ) التى نتعلق بتقدير الوزن المكافئ لحامض الســتريك إذا علمنـا أن الرمــز الكيميائي لحامض الستريك كما يلى :

ك يدى ___ ك أ يد دا ك ___ ك أ يد ك يد ٢ __ ك أ أيد

أى (ك ، يد ، أ ،)

وبذلك يعتبر حامض الستريك من الأحماض ثلاثية القاعدية لأن الجزئي يحتوى على ثلاثة مجموعات كربوكسيلية (ك أ أ يد) $_{7}$ أى أنه عند تعادلة تماما تكون هـ = $_{7}$

وزن حمض الستريك بالجرام / لتر = العيارية \times الوزن المكافئ وزن حمض الستريك بالجرام / / / سم = / / العيارية \times الوزن / المكافئ /

أى = $\frac{1}{1}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$

وبذلك يمكن تقدير تركيز (النسبة المئوية) لحامض الستريك كما يلي تؤخذ وزنة من الحامض من نصف _ ١ جرام وتذاب في ٥٠ سم ماء مقطر متعادل ويستخدم دليل الفينولفثالين وبعد تمام الذوبان تعاير العينــة بمحلـول أيدروكسيد صوديوم ١ , . عياري حتى ظهور لون وردى فــاتح وتحسـب النسبة المئوية لحامض الستريك في العينة

الحساب = عدد سم ص أيد × عياريـــة ص أيـد × ٦٤ × ١٠٠ = حامض الستريك %

١٠٠٠ × وزن العينة

الأيدرومترات: Hydrometers

تستخدم الأيدرومترات في قياس الوزن النوعي وكذلك تركيز المحاليل السكرية والملحية أو ما شابهها . والأيدرومترات عبارة عن أنبوبة زجاجية مسدودة الطرفين لله أحد الطرفين يحتوى بداخله علي تدريج لبيان السوزن النوعي أو تركيز المحلول المراد قياسه بحيث يتناسب هذا التدريج مع المدة الذائبة أما الطرف الأخر السفلي فيحتوى علي انتفاخ كبير يحتوى علي الهواء فقط يلية انتفاخ صغير في نهاية الطرف السفلي يحتوى علي أثقال من الزئبق أو كرات الرصاص أو سبيكة معدنية معينة وذلك كي تساعد الأيدرومتر علي أن يظل في وضع رأسي عند غمرة في السائل المراد اختباره .

نظرية عمل الأيدرومترات

يعتمد استخدام الأيدرومترات علي أساس قانون الطفو لأرشميدس والتك تتص علي أنه إذا طفا جسم فوق سطح سائل فإن وزن السائل المزاغ بالجزء المغمور يساوى وزن الجسم كله أو بمعنى أخر أن الجسم الصلب المعلق في سائل ما يلاقي قوة دفع من أسفل إلي أعلا تساوى وزن السائل المزاغ . وعلي ذلك فإنه عند وضع هذا الجسم ذو الوزن الثابت في سائل ما فإنه يخطس إلي العمق الذي يكون فيه وزن الماء المزاغ مساويا لـوزن الجسم.

وعلي هذا الأساس يعتمد عمل الأيدرومترات المختلفة سواء منها ما يقيسس الوزن النوعي مباشر (ومن الجداول الخاصة يتم استخراج التركيز المقابل لها أو نلك التي تقيس التركيز المئوى للسكر أو الملح في المحلول مباشرة .

وعلي ذلك فإنه إذا طفا الأيدرومتر في عدة سوائل مختلفة التركيز علي انفراد فإنه يزيغ في كل هذه السوائل المختلفة أوزانا متساوية دائما ومساوية لوزن هذا الجسم مع اختلاف أحجام السوائل المزاغة في كل حالة بشرط تساوى درجات الحرارة في هذه السوائل أى أنه إذا غمر الأيدرومتر في سائلين مختلفي الكثافة فإن مقدار ما يغمر من الجسم في كل منهما يختلف باختلاف كثافة السائل الذي يطفو الأيدرومتر فوق سطحه ومن المعروف أن كثافة أى محلول تعتمد علي تركيزه حيث يزداد الجزء المغمور من الجسم الطافي كلما قلت كثافة السائل بينما يقل هذا الجرزء المغمور كلما زادت الكثافة للسائل وفي حالة تساوى كثافة سائلين فإن الأيدرومتر ينغمر في كل منها بمقدار متساوى مع تساوى وزن وحجم السائل المزاغ للسائلين كما يتضح من القانون التالي:

وزن الجسم الطافي = وزن السائل المزاغ = الحجم × الكثافة . فكلما زادت الكثافة قل الحجم وزاد الوزن للسائل المزاغ .

وعلي ذلك فإنه عند استخدام الأيدرومتر لقياس كثافة محلول سكرى وآخر ملحي متساويان في التركيز فإن الأيدرومتر ينغمس بمقدار أكبر في حالة المحلول السكرى بينما ينغمر بمقدار أقل في المحلول الملحي رغم تساوى التركيز في كل منهما وذلك بسبب اختلاف الكثافة في كلا منهما . وبالرغم من أن قياس كثافة وتركيز المحاليل بواسطة الأيدرومترات لا تعطي نتائج دقيقة إلا أنها تستعمل بكثرة في كثير من المجالات وذلك للأسباب التالية :

١ ــ أنها تعتبر من الطرق السريعة السهلة الاستعمال والتــــ لا تحتــاج لخبرة كبيرة .

٢ ــ يمكن أن تحقق الغرض من استخدامها و على ذلك فإنه يمكن الاكتفـــاء
 باستخدامها في كثير من العمليات التجارية .

٣ ــ يمكن استخدام الأنواع المختلفة من الأيدرومترات في قيــاس الــوزن النوعي أو التركيز مع إمكان تحويل قراءات الوزن النوعي إلي ما يقابلها من التركيز المئوى أو العكس وذلك من خلال جداول خاصة أو علاقات رياضية أهم الشروط والعوامل الواجب مراعاتها عند استخدام الأيدرومترات :

١ ــ يجب أن يكون المحلول المختبر متجانسا تماما ــ وعلي ذلك يلزم مزج
 وتقليب المحلول جيدا .

٢ ــ أن يكون المحلول المختبر صافيا وخالي تماما من الشوائب أو المــواد
 الصلبة العالقة التى قد تعوق حركة الأيدرومتر وتؤثر بالتالي في قراءته .

٣ ــ أن يكون المخبار الزجاجي المستعمل في القياس ذو طول مناسب كمــا
 يجب أن يكون المخبار والأيدرومتر نظيفين وجافين حتى لا يتــائثر تركــيز
 المحلول المختبر

٤ ــ بلاحظ عند إضافة المحلول أن يراعي إمالة المخبار بزاوية قدر هــ ١٥٥ م ثم يسكب المحلول ببطئ علي الجدار وذلك حتى لا تتكون فقاقيع هوائيـــة بداخله مما يؤدى إلي رفع الأيدرومتر عن وضعه الحقيقي أو تتكون رغلوى

— الباب الخامس

على السطح تعوق عملية القياس وبالتالي تــودى الــي خطــ أفــي قــراءة الأيدرومنر .

ه _ يلاحظ عند وضع الأيدرومتر في المخبار المحتوى علي المحلول أن
 يكون الأيدرومتر في منتصف المحلول ولا تؤخذ القراءة إذا كان ملاصقالجدار أو قاع المخبار .

٦ ــ تؤخذ قراءة الأيدرومتر المقابلة للتقعير السفلي للسائل وليس من عند
 نقطة التقاء السائل بالإناء بتأثير الجذب السطحي .

٧ _ يجب أن يكون المخبار في وضع أفقي تماما وتؤخذ القراءة بعد التاكد
 من ثبات حركة الأيدرومتر

 Λ _ أن يتم تدوين درجة حرارة المحلول وقت القياس ثــم تعديـ ل قـراءة الأيدرومتر إذا اختلف درجة حرارة المحلول المختبر عن الدرجة التــى درج عليها الأيدرومتر .

١٠ عند استخدام أيدرومترات الوزن النوعي في قياس تركيز المحساليل يجب تحويل قراءات الوزن النوعي إلي ما يقابلها مسن درجات التركيز المئوى من خلال العلاقات الرياضية أو الجداول الخاصة بذلك .

أنواع الأيدرومتر المستخدمة في قياس كثافة وتركيز المحاليل:

١ _ أيدرومترات الكثافة النوعية أو الوزن النوعي .

٢ ــ أيدرومترات لتقدير درجة تركيز المحاليل السكرية مباشـــرة وتشـمل
 أيدرومترات البالنج Baling والبركس Brix .

" اليدرومترات تقدير درجة تركيز المحاليل الملحية ومنها البومية
 Baume والسالوميتر

٤ ـــ أيدرومترات تقدير درجة تركيز الكحول في المحاليل الكحولية ومنها
 أيدرومتر ترالز Tralls ويهمنا منها في هذا المجال رقم ١،٣.

أولا: أيدرومترات الكثافة النوعية

وهي مدرجة على درجة ٦٠ فهرنهيتي (٦٠,٦ م) غالبا ويوجد منها نوعين هما :

أ ــ أيدرومترات تقدير الوزن النوعي للمحاليل التى تقل قيمة وزنها النوعــي عن الواحد الصحيح مثل المحاليل الكحولية والزيـــوت المختلفــة ــ وهـــذه الأيدرومترات يتم تدريجها من أسفل إلي أعلا .

ب- أيدرومترات تقدير الوزن النوعي للمحاليل التى تزيد قيمتها عن الواحد الصحيح وتستخدم هذه الأيدرومترات في تقدير الوزن النوعي للمحاليل السكرية والملحية والشراب والعصائر وهذه الأيدرومترات مدرجة من أعلي أسفل.

وبتقدير الوزن النوعي بواسطة أيدرومترات الوزن النوعي يمكن معرفة ما يقابلها من درجات التركيز المئوية لكلا من السكر أو الملح في محاليلها فبالنسبة لمحلول سكرى تركيزه ١٠ % وآخر تركيزه ٢٠ % تكون الكثافة النوعية للأول ١٠٠٣٩٨، والثاني ١٠٠٨٢٩

ثانيا : أيدرومترات تقدير درجة تركيز المحاليل الملحية

وتقوم هذه الأيدرومترات بتقدير درجة تركيز المحاليل الملحية وتتضمن أيدرومترات البومية والسالوميتر .

۱ ــ أيدرومتر البومية Baume :

يبين هذا الأيدرومتر النسبة المئوية للملح في المحاليل الملحية مباشرة .

الباب الخامس

فالمحلول الملحي الذي تركيزه ١٥ بومية هو عبارة عن محلول ملحي تركيزه ١٥ % ملح ويلاحظ عند استخدام أيدرومتر البومية أن تدريج أيدرومتر البومية يبدأ من الصفر إلي ٥ , ٢٦ حيث أن درجة تشبع الماء بالملح علي درجة الحرارة العادية هي حوالي ٥ , ٢٦ جرام ملح لكل ١٠٠ جرام محلول ملحي وتزيد هذه النسبة قليلا بارتفاع درجة الحرارة حتى تصل إلي ٤ , ٢٨ % علي ١٠٠ م وبتبريد المحلول تترسب الكمية الزائدة من الملح ويعود إلى التركيز قبل رفع درجة الحرارة ٠

٢ _ أيدرومتر السالوميتر Salometer :

كما سبق قوله فإن درجة تركيز الملح في المحلول الملحي المشبع هي ٥, ٢٦ بومية أى ٥, ٢٦ % ويقوم أيدرومتر السالوميتر بالقياس المباشر للنسبة المئوية لدرجة تشبع المحلول الملحي بكلوريد الصوديوم وهو مدرج من أعلا الساق بدرجة الصفر وتنتهي بالتدريج ١٠٠ في أسفل الساق . والأساس في هذا الأيدرومتر أن قراءة ١٠٠ سالوميتر تعني أن المحلول درجة تركيز الملح به ٥ ، ٢٦ % .

أى بمعنى أخر أن كل ١٠٠ سالوميتر تمثل ٥, ٢٦ درجة مئوية أى أن كل ٤ يقابلها ٢٠, ١ درجة مئوية وللتقريب يعتبر أن كل ٤ سالوميتر تساوى ١ بومية أى ١ % ملح وعلي هذا يدل صفر التدريج علي أن المحلول المختبر ماء مقطر كما تدل درجة ١٠٠ سالوميتر علي أن المحلول الملحي مشبع تماما بكلوريد الصوديوم أى يدل علي وجود ٥, ٢٦ جرام ملحح كلوريد الصوديوم في كل ١٠٠ جرام محلول ملحي .

مثال:

لحساب درجة البومية لمحلول ملحي قراءة السالوميتر له ٣٢ فإن كلى ١٠٠ سالوميتر يقابلها ٥ , ٢٦ درجة بومية .

كل ٣٢ سالوميتر يقابلها س

درجة البومية للمحلول الملحي = $\frac{77 \times 0}{11} \times \frac{77}{11} \times \frac{77}{11} \times \frac{77}{11}$

ويلاحظ أنه يمكن استخدام أيدرومتر السالوميتر في تقدير درجات تركيز المحاليل السكرية عن طريق تحويل درجات السالوميتر إلي ما يقابلها من درجات البالتج أى إليي ما يقابلها من درجات البالتج أى إليين نسب مئوية للسكر في المحلول.

ملحوظة:

يمكن ضبط ميزان كثافة بومية (بومي) بأن نضع ١٥ جرام ملح طعام نقي ونديبها في ٨٥ سم ماء مقطر في درجة ١٥ وهذا المحلول يعتبر في درجة ١٥ بومي ويدرج المقياس البومي على هذا الأساس مبتدئا من نقطة الصفر في الماء ب ١٥ درجة ثم يقسم نزولا وصعودا حتى نصل به إلى درجة ٥٠ أو ٧٠ درجة بومي حسب الاحتياج.

تاسعا: تحليل كلوريد الصوديوم

يستخدم في كثير من العمليات الصناعية في الزيوت والصابون ففي الزيوت يستخدم عند عمليات تكرير الزيوت بالصودا فعند عملية الشطف بالماء قد يحدث تكوين املشن (مستحلب) من الماء والزيت ويستدعي الأمر فصل الزيت عن الماء المستخدم في الغسيل لتقليل فاقد الزيت وعند ذلك يضاف الملح في صورة محلول ملحي أو بالرش علي سطح حلل التعادل لعزل الماء وفصله عن الزيت أما في صناعة الصابون فيستخدم في عملية العزل وتقليل محتوى الصابون من القلوى الحر وإلي هنا يجب أن نشير إلي كيفية إجراء

هذه العملية في الصابون تحت اسم (نظرية عملية التمليح)

عملية التمليح هي بحق عملية هامة جدا تستدعي الالتفات والعنايسة الزائدة فالغرض منها الحصول علي صابون نقي خالي مما هو عالق بالمواد الدهنية أو القلوى من شوائب ومواد غريبة فضلا عن عزل الماء الزائد الموجود

بالغراء وكذلك الجليسرين الذي كان موجودا بالمواد الدهنية قبل عملية التعسيل والتسوية فضبط كمية الملح اللازم إضافتها والحصول علي درجة التركيز الخاصة في المحلول للغراء في الحلة لحصول العرزل المطوب يتطلب دراية فنية مع مران طويل لأنه إن كانت كمية الملح المضافة أقل من الكمية اللازمة للعزل فسيبقي بعض الصابون عالقا بالمحلول السفلي وإن كانت كمية الملح المضافة أكثر من اللازم لعملية العزل يبقي بعض المحلول السفلي بما فيه عالقا بالصابون .

وتتلخص هذه العملية بإضافة ملح الطعام علي شكل ملح أو محلول الملح مختلف الدرجات وذلك بالرش علي سطح الحلة (الغراء) بعد تمام العملية الأولي تدريجيا مع الغلي والتقليب حتى يحصل العزل والانفصال ونشاهد أن الحلة التي كانت تحتوى علي مادة جلاتينيه واحدة ممتزجة متجانسة (الغراء) صارت بعض إضافة الملح أو محلوله أي بعد التمليح عند درجة التركيز الخاصة تحتوى علي طبقتين أو مادتين وهي عبارة عن حبيبات تطفو علي سطح الحلة وتحتها محلول في أسفل الحلة فإذا ما تركت الحلة للراحة مدة كافية تجمع الصابون النقي (الحبيبات) في الحلة . وأما المصواد الأخرى جميعها فتبقي في المحلول الذي يوجد في الطبقة السفلي في الحلة .

ولنأتي للتفسير الكيميائي لعملية التمليح:

الغراء عبارة عن ملح صوديوم الأحماض الدهنية ذائبا مشبعا في الماء فإذا ما أضيف إليه ملح الطعام أى ملح صوديومي أيضا فهذه الإضافة تزيد كمية أيونات الصوديوم الموجودة في المزيج عند حد التشبع ويتسبب عن ذلك عزل ملح الأحماض الدهنية (الصابون) عن الماء الذي كان ذائبا فيه وحيث أن كثافته أخف من المحلول فيطفو على سطح الحلة ويبقي المحلول أسفلها فتأثير الملح في هذه الحالة عبارة عن سحب الماء الزائد من الصابون النقي وهذه الحالة يماثلها الكثير من العمليات الكيميائية التي يستعمل فيها الملح

— الباب الخامس ————————

لسحب الماء من المواد التى لا تذوب في الماء الملحي ويضاف الملح في حالته الطبيعية بالرش أو كمحلول في درجة ١٠ _ ١٥ بومية ويتم إجراء التحاليل الآتية:

- ١ ــ تقدير نسبة الرطوبة
- ٢ _ تقدير نسبة الشوائب العالقة
- ٣ ـ تقدير نسبة كلوريد الصوديوم .

وقد تم ذكرها من قبل وسنذكر كيفية تقدير نسبة كلوريد الصوديــوم فــي الملح الوارد .

۱ - تسحب العينة وتخلط جيدا ثم يؤخذ منها وزنة من نصف - ۱ جرام فيي دورق سعة ۲۰۰ سم ثم تذاب في ٥٠ سم ماء مقطر .

Y _ يضاف Y سم من دليل كرومات البوتاسيوم Y Y من تعاير العينة بمحلول نترات الفضة Y , . _ عياري حتى ظهور لون أحمر طوبي (بداية تغيير اللون من الأصفر للأحمر) وتؤخذ قراءة السحاحة .

الحساب = عدد سم نترات الفضة × عيارية نترات الفضة × ٤٦ . ٥٥ × ١٠٠ = كلوريد الصوديوم% الحساب = عدد سم نترات الفضة × ١٠٠٠ × الوزنة

قد تجرى تجربة بلانك للتأكد من نقاء الماء والكواشف من كلوريد الصوديوم وفي هذه الحالة تطرح الكمية التى يأخذها البلانك من سنتيمترات نترات الفضة من الكمية التى استخدمت من نترات الفضة في معايرة العينة وتحسب النسبة على الفرق الناتج بتكملة الحساب حسب ما جاء بالمعادلة الحسابية .

عاشرا: تحليل سيلكات الصوديوم

استخدامات سيلكات الصوديوم:

١ ــ كمواد مالئة ومنظفة : في صناعة الصابون والمنظفات الصناعية .

الباب الخامس

٢ __ كمادة مساعدة علي الصهر: كما في صناعة الخزف والصيني وأسياخ
 اللحام

٣ ــ كمادة صامدة لنفاذية الماء والرطوبة في صناعة المعلبات والأعمدة
 الخرسانية غير المنفذة للرطوبة والماء وفي حفظ البيض .

ج- صنف قلوى تكون فيه نسبة القلوية إلي مجموع السليكاالذائبة ١: ٢ + ٢, وهذه الأصناف الثلاثة أما ان تكون في حالة صلبة على هيئة مسحوق أو على حالة محلول مائي لزج غليظ القوام نصف شفاف عديم اللون خالي من الشوائب.

التحاليل التي تجرى على سليكات الصوديوم

أ ــ درجة البومية والوزن النوعي في الصنف ١ ، ٢ من ٣٨ ، ٤٢ بوميــة وفي الصنف ٣ ما بين ٤٨ ــ ٦٠ بومية

الأدوات المستخدمة في هذا الاختبار:

هيدرومتربومية

مخبار قطره أكبر من قطر الهيدرومتر

حمام مائي لضبط درجة الحرارة عند ٥ , ١٥ م

طريقة العمل:

توضع في مخبار الهيدرومتر كمية من السيلكات كافية لأن يظل الهيدرومتر مغمور في المحلول ثم يوضع الهيدرومتر بحيث يكون في وضع رأسي علي

الباب الخامس -----

درجة ٥ , ١٥ م بعيد عن الجدران تماما ويدفع الهيدرومتر بحيث يظل الجزء العلوى نظيفا خالي من المحلول حتى لا تتغير القراءة ويحدث خطا في التقدير وتزال أى فقاقيع هوائية قد تكون في الوسط وعندما يستقر الهيدرومتر ويصبح ساكنا تؤخذ القراءة التي تكون في مستوى النظر ومساوية لسطح السائل وتعطي هذه القراءة درجة البومية وكذلك الوزن النوعي عند التدريج الثاني الخاص بتدريج الوزن النوعي .

ب _ تقدير السليكا الكلية القابلة للذوبان

ا _ يوزن بدقة ٣٠ جم من المادة وتذاب في ماء حديث الغلي تــم يرشــح وتغسل الورقة بماء مغلي حديثا ثم ينقل ناتج الغسيل إلــي دورق معيــاري ٠٠٠ سم ويخفف حتى العلامة وبذلك يكون كل ١ سم مــن هــذا المحلــول يحتوى علي (٠٠٠ , جرام) من السليكات الذائبة .

٢ — يوضع ٥٠ سم من المحلول المجهز (٣ جم) تقريبا من السيلكات في طبق صيني سعة ١٥٠ سم ويضاف ٢٥ سم حامض أيدروكلوريك مركز ويبخر حتى الجفاف علي حمام مائي ثم يضاف ١٠ سم حامض أيدروكلوريك مخفف ١: ١ ويعاد التبخير للجفاف ثم تسخن الجفنة لمدة ساعة علي حمام رملي أو سخان علي درجة ١١٠ م لإذابة الأملاح القابلة للذوبان ويضاف للمتبقي ١٠ سم حامض هيدروكلوريك ١: ١ و ٢٠ سم ماء ويسخن لمدة ٥ دقائق ويرشح المتبقي (والذي يتكون أساسا من السيلكا) علي ورقة ترشيح ويغسل المتبقي بماء ساخن حتى يصير خالي من الكلوريدات ويجمع الراشع في طبق التبخير .

٣- يبخر الراشح حتى الجفاف علي حمام مائي ثم يضاف ١ ســم حــامض هيدروكلوريك ١: ١ ويعاد التبخير للجفاف يسخن لمدة ساعة عند ١١٠ م ثم يضاف للمتبقي ١٠ سم حمض هيدروكلوريك ١: ١ و ٢٠ ســم مــاء

الباب الخامس

ويسخن لمدة ٥ دقائق ثم ترشح أية سليكا قد تنفصل علي ورقــــة الترشــيح وتغسل كما سبق ليصير الراشح خاليا من الكلوريدات

تنقل ورقة الترشيح بمحتوياتها إلي طبق بلاتين سبق حرقه ووزنة شميح يحرق في الفرن اللافح مع رفع درجة الحرارة ببطئ للتخلص من الكربون بعد ذلك ترفع الحرارة لمدة ١٥ دقيقة ثم تبرد وتوزن .

 يضاف لمحتويات الطبق ٥ سم ماء و ٣ نقط حمض كبريتيك مركز شم يضاف ببطئ ١٠ سم حمض هيدروفلوريك مركز ويبخر إلي أن تتصاعد أبخرة حامض الكبريتيك البيضاء ويسخن الطبق باحتراس للتخلص من حمض الكبريتيك ثم يحرق علي حرارة مرتفعة ويبرد ويوزن شم تحسب النسبة المئوية بالوزن للسليكا الكلية القابلة للذوبان .

<u>ا ب × ۱۰ × ۲۰۰</u>

و

أ = وزن الطبق بمحتوياته بعد الخطوة (٤)

ب _ وزن الطبق بمحتوياته بعد الخطوة (٥)

و = وزن المادة المستخدمة في رقم (٢)

ج ـ تقدير أكسيد السليكون Sio₂

يعاير باستخدام محلول عياري (نصف عياري) من حمض الأيدروكلوريك مع استخدام دليل برتقالي الميثيل حتى ظهور لون التعادل وتحسب كما يلي:

عدد سم الحامض × عياريته × ٢٠,٠٠٠ م

د _ تقدير القلوية الكلية كأكسيد صوديوم Na₂O

۱ – ينقل $0 \cdot 0$ سم باستخدام ماصة من العينة المجهزة في تقدير السليكا الكلية الذائبة $0 \cdot 0 \cdot 0$ سم (أى حوالي $0 \cdot 0 \cdot 0$ بالي دورق مخروطي

الباب الخامس —

ويضاف ٣ نقط من دليل الفينولفثالين ثم يضاف حجم معلوم من محلول حامض الكبريتيك (نصف عياري).

- أ = حجم الحامض المضاف
 - ج = عيارية الحامض
- ب = حجم الصودا اللازمة لمعادلة الحامض الزائد
 - د = عيارية الصودا
- و = وزن المادة المستخدمة في رقم ١ في تجهيز العينة للاختبارات.

بعد تقدير أكسيد السليكون وأكسيد الصوديوم يمكن الحصول علي نسبة القلوية الكلية : أكسيد السليكون

 $\frac{\text{Sio2}}{\text{Sio2}}$ فمثلا = 2 : 1 $\frac{26}{90}$ أو 2: 2 = $\frac{80}{90}$ Na₂o Na₂o $\frac{13}{90}$ الصودا الكاوية مع المواد الزجاجية والفخارية ببطئ حيث تتكون سليكات الصوديوم

2 Naoh + Sio₂ \rightarrow Na₂ Sio₃ + H₂o حادي عشر الفحم المنشط

يستخدم الفحم المنشط لزيادة كفاءة تراب التبييض في عملية تبييض الزيت والجلسرين المقطر كما أن له تأثير كبير في ازالة رائحة الجلسرين المقطو وتقليل اللون الأصفر والأحمر به وتوجد عدة تجارب وتحاليل تجرى علي الفحم الوارد ومنها:

- الباب الخامس

1-مدى قدرة الفحم على التبييض: يستخدم لذلك (دليل بروموفينول بلو)حيث يؤخذ ١,١ جم من دليل بروموفينول بلو في ١٠٠سم محلول كحولي (كحول+ماء) ٨٠ سم ماء + ٢٠ سم كحول توضع في دورق معياري ١٠٠ سم مع التقليب .

أ) يؤخذ 1.0 جم من الفحم المراد اختبار قدرته وكفاءته على التبيض وتوضع في دورق مخروطي 100 سم ثم يضاف 100 سم محلول كحولي 100 100 سم من الدليل ثم يرج محتويات الدورق لمدة 100 دقائق ويرشح في أنبوبة نسلر 100 سم .

ب) نجهز أنبوبة نسلر أخرى للبلانك حيث يوضع بها ٥٠ سم ماء وكحـول (٢٠% كحول) + ١ سم باستخدام الماصة دليل .

النتائج: - إذا كان لون أنبوبة العينة البلانك متساوي تكون درجة النبيض للفحم متوسطة إذا كان لون أنبوبة العينة أفتح تكون درجة النبيض عالية وكفاءة الفحم جيدة.

٢ - اختبار القلوية أو الحموضة للفحم

أ) نزن ٥ جم فحم وتذاب في ١٠٠ سم ما ء مقطر وتسخن للغليان لمدة ٥
 دقائق من الغليان .

ب)ترشح العينة وتعادل باستخدام دليل فينولفثالين فاذا ظهر لون أحمر تعلدل . باستخدام حامض كبريتيك المالي وتحسب على أساس أن الفحم قلوي كما يلى

القلوية % = عدد سم الحامض × عيارية الحامض × ٣١ × ١٠٠٠ القلوية %

واذا لم يظهر لون بعد اضافة الدليل يكون الفحم حامضي وتحسب الحموضة بعد معايرة المحلول باستخدام أيدروكسيد الصوديوم $\frac{1}{1}$ عياري وذلك حتى ظهور لون وردي

الحموضية % = عدد سم ص أيد × عيارية ص أيد × ٤٩ × ١٠٠٠

٣- تقدير نسبة كلوريد الصوديوم في الفحم : تقدر نسبة كلوريد الصوديـوم
 حتى لا تتأثر مواصفات الجلسرين المقطر وتخرج عن الحدود المسموحة في المواصفة (آثار) .

ثاني عشر: مكسبات الطعم والروائح

من المواد المكسبة للطعم والرائحة ما يستخدم في المواد الغذائية ومنها ما يضاف لمواد التنظيف كالصابون والشامبو ولعل السبب في انتشار هذه المكسبات قلة المواد الغذائية الطبيعية كالمسلى الطبيعي بالنسبة لعدد سكان العالم الأمر الذي يستلزم انتاج زيوت غذائية مسن أصل نباتي واضافة مكسبات تعطيها نكهة ورائحة المسلى البلدى نظرا للرائحة المحببة لمعظم المستهلكين وقبولهم تناول المسلى البلدى ما ينطبق على الدهون والزيوت الغذائية ينطبق على الروائح التي تضاف لمواد التنظيف ومستحضرات التجميل فاختلاف أدواق ورغبات المستهلكين من رائحة لأخرى جعل قبولهم وميولهم يتجه لروائح معينة محببة إليهم عند استخدام هذه المنظفات سواء من صابون التواليت أو الشامبو أو مستحضرات التجميل من هنا تتضح الأهمية في كيفية فحص واستلام وتحليل هذه المكسبات لأهميتها من ناحية ولسعرها المرتفع من ناحية أخرى وسوف نذكر في هذا المجال طريقة أخذ العينات

طريقة أخذ العينات وحفظها

من أهم العوامل التي تؤثر على دقة الاختبارات والنتائج المتحصل عليها هو طريقة أخذ العينة وطريقة حفظها أثناء فترة التحليل حيث يجبب أن تمثل العينة الأصل المأخوذ منه تمثيلا تاما وأن تحفظ تحت ظروف معينة حتى لا تغير صفاتها الطبيعية والكيمائية عن الأصل المأخوذة منه .

فاذا كانت العينة المراد تحليلها موجودة في اناء واحد تؤخذ منه عينة مناسبة بواسطة جهاز أخذ العينات وهو أنبوبة زجاجية مفتوحة الطرفين نظيفة جدا ومجففة تماما مع غسلها بجزء من العينة وكذلك اناء تجميع العينة حيث توضع الأنبوبة حتى نهاية الاناء الذي ستسحب منه العينة الممثلة ثم ترفيع لأعلى بعد قفل الأنبوبة بالإبهام وتوضع في اناء التجميع ثم نغطى الإناء .

واذا كانت العينة أكثر من وعاء تسحب العينة المتماثلة في الشكل و الحجم للوعاء وتخلط جيدا في اناء التجميع وتحلل .

وعندما يراد حفظ العينة توضع في زجاجات ملونة حتى لا تتأثر بالضوء بعد غسيلها بجزء من العينة وتملأ حتى قرب نهايتها لتجنب تأثير الهواء على الزيت أو الرائحة العطرية ثم نغلق بغطاء حلزوني يمنع التسرب وقد يضاف لها مضادات أكسدة وعموما لا داعي لإضافة مضادات أكسدة اذا أتيحت الشروط الصحية للتخزين وتخزن العينات في مكان بارد وجاف وعند تحليل العينات ترشح للتخلص من المواد المعلقة والرواسب التي قد تكون بالعينات وسوف نسرد بشئ من التفصيل مقدمة عن الروائح العطرية واستخداماتها في صناعة الصابون والمنظفات الصناعية وذلك باعتبار الروائح من الخامات الأساسية في صناعة صابون التواليت وكذلك المنظفات .

الروائح العطرية واستخداماتها في صناعة الصابون والمنظفات الصناعية

ان علم صناعة العطور من العلوم التي تحتاج إلى خبرة واسعة بالعلوم الكيماوية والفيزيقية والحسية وإجراء الاختبارات التي تحتاج إلى كوادر لديها الاستعداد التام المدعم بالخبرة العلمية .

ذلك أن مسألة تعطير الصابون أو المنظفات الصناعية قد أصبحت فنا قائما بذاته وخاصة بالصوابين المستخدمة في شئون التجميل حيث يحتاج هذا الفن إلى دراية تامة بطبيعة الزيوت العطرية المستخدمة وتركيبها الكيمسائي كما تحتاج إلى حاسة فنية خاصة.

ولهذا فإنه من المعروف أن أي زيت عطري قد لا يصلح إلى تعطيير الصابون في مجال الكلام أساسا عنه فهناك زيوت تتأثر بالمواد القلوية المتواجدة بالصابون فتغير من رائحتها أو تتلفها كذلك لا يصلح أي عطر بأن يمزج بعطر آخر فقد يحدث بينهما عدم توافق سواء في التركيب الكيمائي أو في الرائحة .

مثال ذلك أن معظم العطور المحضرة بالطرق الكيميائية مثل الفائلين والهليوتروبين وزيت القرنفل وزيت القرفة يكون الإضافتها للصابون بغوض التعطير يكون سببا في أن تصير قطعة الصابون داكنة اللون بعد مدة من صنع هذا الصابون وهناك مواد عطرية تضاف إلى مواد أخرى لتساعدها على الاحتفاظ برائحتها للصابون لمدة طويلة دون أن تتغير أو تتلف وهسي على الاحتفاظ برائحتها للصابون لمدة طويلة دون أن تتغير أو تتلف وهسي التي يطلق عليها المواد المثبتة ومن أمثلتها الزبد بلسم بسيرو زيت الصندل المسك الطبيعي والمسك الصناعي وغيرها .

هذا والزيوت العطرية التي تستخدم في تعطير الصابون معظمها من أصل نباتي وغالبا تكون من أفسام الزيوت الطيارة أو المواد الراتينجية أو البلاسم .

وتختلف الزيوت العطرية النباتية فيما بينها اختلافا واضحا وذلك في كل من طبيعتها الكيميائية والفيزيقية وبينما نجد أن بعضها عديم اللون نجد بعضا

الباب الخامس —

منها ذات لون أخضر أو بني كما وأن كثافة هذه الزيوت العطرية في الغالب أقل من كثافة الماء ولكن بعضها مثل زيت القرفة وزيت القرنفل أثقل من الماء ومعظم هذه الزيوت تتأكسد في الضوء والهواء .

وتتكون الزيوت العطرية كيميائيا من عدة مركبات كثيرة التعقيد بعضها سائل وبعضها نصف صلب والآخر صلب وكلها موجودة على هيئة محلول فــــي المركبات السائلة الأخرى .

وقبل التطرق إلى الأسس التي يبنى عليها اختيار العطر المناسب للصابون فإننا نرى أن نعرض في عجالة سريعة إلى أهم الزيوت العطرية المختلفة الأصل والمستخدمة في التعطير

١ – الزيوت العطرية ذات الأصل النباتي

- زيت الينسون النجمى الناتج من تقطير ثمار النبات المذكور
 - -زيت الكراوية الناتج من تقطير بذور النبات .
 - -زيت الشمر الناتج من تقطير بذور النبات .
- -زيت اللوز المر ويحضر من نوى اللوز المر بعد عصير الزيـــت حيـث تعجن البقايا بكميات محدودة من الماء وتترك لتمكين الخمائر الموجودة مــن تحويل الأمجدالين إلى الزيت الطيار ويحتوي الزيت على مادة البنز الدهيد .
 - -زيت القرفة .
 - -زيت القرفة الصناعي .
 - -زيت القرنفل ويتم الحصول عليه بتقطير براعم زهور النبات .
- -زيت اليوكاللبتوس ويتحصل عليه بتقطير براعم أوراق النبات ويوجد من هذا النبات ما يحتوى على زيت يجمع بين رائحة اليوكالبتوس ورائحة الليمون .
- -زيت الجرانيوم وتوجد منه أنواع كثيرة وقد يستخدم هذا الزيت بـــدلا مــن زيت الورد ولكن الأول أقل سعرا .

— الباب الخامس

- زيت الياسمين ويوجد منه الطبيعي المستخلص من زهـــور النبـات والآخر الصناعي المحضر بالطرق الكيمائية .
- زيت اللافندر ويحضر بتقطير الزهور ويقال أن أفضلها النوع الإنجليزي .
 - زيت السيترونيلا.
 - زيت الليمون ويحضر من قشور الليمون الطازجة .
 - زيت الليمون الصناعى .
 - زيت اليوسفي ويستخلص بالضغط من قشور ثمار اليوسفي .
- زيت البرجموت ويستخلص بالضغط من قشور ثمار بعض الموالــــح وقد يغش هذا الزيت بزيت آخر مثل زيت الترابنتيا.
- زيت النعناع ويحضر بالتقطير من النيات وقت الازهار وله رائحـــة قوية نفاذة .
- زيت اللارنج ويحضر إما بالنقطير من زهـور النبـات أو بـالطرق الكيمائية .
- زيت جذور السوسن وهو زيت صلب وينصهر في درجية حرارة ٥٥-٠٥ م ويحضر بالتقطير من بذور النبات .
- بلسم بيرو بلسم طولو زيت البيسيلا زيت خشب الصندل زيت خشب الأرز زيت خشب الزعتر ومنه على سبيل المثال الفرنسي والأسباني زيت الفانيليا زيت اللارنج ومنه الطبيعي ومنه ما يحضر بالطرق الكيميائية.

٢ - الزيوت العطرية ذات الأصل الحيواني

المسك وهو افراز لبعض أنواع الغزلان وخاصة التي تعيش في جبال الهيمالايا وجبال أطلس حيث عندما يصاد هذا الغزال يقطع منه الكيس المحتوي على المسك الذي يتكون من عدة طبقات غشائية يوجد المسك بينهما

-- الباب الخامس ويختلف عمر الحيوان والفصل الذي أفرز فيه والمسك من أكثر المواد العطرية عرضه للغش .

المسك الصناعي .

الزبد و هو إفراز حيواني يتم الحصول عليه من حيوان معين يعيش في شمال إفريقيا ويحتفظ بهذا الحيوان للحصول منه على هذا الزبد .

هذا وهناك المئات غيرها من المواد العطرية الصناعية التي تستعمل بكـــثرة لوجودها بكميات كبيرة ولانخفاض أثمانها بالنسبة للزيوت الطبيعية وليـس المجال هنا لذكرها ولكن يمكن القول باختصار أن علم الكيمياء قــد ضيــق الخناق على الطبيعة في هذا الباب وأصبحت تتنج من العطور مالا يختلــف عن العطور الطبيعية لا في الرائحة ولا في خواصه الكيمائية .

هذا ومازال تحدى المنتجين للعطور مستمرا لإنتاج أكسثر قوة وانتشارا بالقياس لسعره وما زالت طرق استكشاف خامات العطور المختلفة قائمة للحصول على التركيب الأفضل من حيث الامتزاج والتوافق مع رائحة قاعدة صابون التواليت الجيدة لانتاج رائحة جميلة طويلة المفعول للمنتج النهائي للصابون .

وقبل الاستطراد فانه يمكن أن نلقي نظرة على حقيقة مكونسات الزيست العطري وما يمكن أو لا يمكن فعله بالنسبة للروائح العطرية المستخدمة في صابون التواليت

فالزيت العطري في الواقع هو زيت حقيقي لا يختلط بالماء ويعطي الإحساس الدهني بوضعه على الجلد ويمكننه الاختلاط بالكثير من المواد الزيتية الأخرى وكما أوضحنا فهو يتكون من خليط من السوائل والنصف صلب والصلب من المواد الخام المختلفة ذات درجات التطاير المتباينة وذو درجات الانصهار أو الغليان المختلفة .

وهذه المواد إما طبيعية أو مخلقة والطبيعية منها الزيوت العطرية تنتج بالتقطير مع الماء مثل زهور اللافندر وبتلات الورد وغيرها والبعض الآخر ينتج بالضغط مثل البرتقال والليمون للحصول على زيت من الخلايا الحاملة له كما أن زيوت النوايات لبعض النباتات والتي تحصل عليها بالضغط تعتبر أيضا من الزيوت العطرية كما أنه يتم التحصل عليهي الخامات العطرية الأخرى بإجراء عمليات أخرى للاستخلاص باستخدام المذيبات الطيارة على هذه النباتات

هذا وقد بين التحليل الكيميائي أن الزيوت العطرية والمستخلصات الطبيعية منها تتكون من تركيب معقد مختلط لعدد قد يصل إلى الألف أو أكـــثر مــن مواد كيميائية مفردة مختلفة في درجة تطايرها وأنه حاليا بالنســبة للروائــح العطرية الصناعية المخلقة التي يزداد استخدامها قد تكون من منتجات الفحـم والبترول أو تصنع كيميائيا من بعض المخلفات الصناعية مثل التربنتين الذي يعتبر منتج ثانويا من عمليات تصنيع الأخشاب .

والزيوت العطرية لها مستويات مختلفة من حيث لزوجتها ولكنها قابله للانسكاب في الحرارة العادية والبعض الثقيل منها ذو لون بني داكن أو داكن مخضر أوداكن مصفر ومن غير المناسب استخدامها في صابون التواليست عديم اللون .

هذا والزيوت المذكورة في حالتها الطبيعية تميل للتغير في كل من الرائحة واللون خاصة إذا تعرضت للهواء أو للضوء ومن ذلك نستطيع القول أن الرائحة العطرية المكونة من مركب كيميائي مفرد (واحد) ولها خاصية الشم بوضوح فان ذلك يعني قدرة المادة على التبخر ومن ثم فان لها القدرة على التفاعل كيميائيا وهذه في الحقيقة طبيعة خليط هذه المركبات والتي يمكن معها أن تكون معرضه للتأكسد والانحلال وعليه فانه نتيجة لتعقيد تركيب هذه المعطرات فانه يلزم تصنيعها طبقا لأسلوب دقيق من خلط لمكونات أو

الباب الخامس

التراكيب المطلوبة باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات لهذا الغرض وذلك وصولا إلى تماثل اللوطات المنتجة تحت هذا التركيب أو التراكيب والمسميات مع أهمية تجانس الكثافة النوعية ومعامل الانكسار بصرف النظر عن القول بأنها مركبات من زيوت عطرية ذي محتوى مرتفع من الزيوت الطبيعية أو المستخلصة.

مستويات الإحساس بشذا العطر

أ-نفرض أنك قمت بوضع بعض نقاط من ماء تواليت مثلا (ذو قاعدة كحولية) على يديك فانك في التو واللحظة ستشم الشذا المنطلق للعطر مع ضرورة اكتشافك بداية للرائحة المميزة للكحول ومن ثم وبسرعة فائقة ستشم الشذا الجميل الأكثر تطاير لهذا العطر هذا الشذا المنطلق سريعا , هو ما يمكن أن نطلق عليه رأس العطر Perfume head أو بتعبير آخر يمكن أن نسميه المستوى الفوري أو العلوي للعطر Top notes ب-باستمر ار تبخر شذا العطر من جلد اليدين فانك ستشعر بتغير تدريجي في الشذا المذمور ذلك أن الشذا الأول تبخر وما تشمه الآن (في حدود من ساعتان) يعرف باسم السرأس المتوسط أو المستوى المتوسط للشذا المتوسط أو المستوى

ج- باستمرار تبخر وتطاير شذا العطر وصولا إلى بقاياه المتواجدة على جلد اليدين هي التي تمثل الجزء الأثقل كثافة والأقل تطاير من مكونات ذلك العطر ويسمى هذا بالمستوى القاعدي أو النهائي للشذا Base or end notes

ومن المتوقع بل ومن الطبيعي أن المستوى القاعدي أو النهائي أو الأساسي لشذا العطر والتي من الممكن أن يشمها الإنسان المستخدم إلى هذا العطر بعد ١٠ اللي ١٢ ساعة يختلف شذاه عن المستوى الأول رأس العطر – وأيضا عن المستوى المتوسط لذلك الشذا وذلك نتيجة تسلسل دورة تبخر ذلك العطي

الباب الخامس -----

Evaporation cycle ومن ثم فان ذلك معناه أن هناك تغير في شذا العطر يختلف من مرحلة لأخرى في سلسلة تبخره من الجلد وبمعدلات تختلف طولا أو قصرا.

وبنفس الطريقة فان هناك تسلسل في دورة تبخر العطر المضاف لصابون التواليت ، فرأس شذا العطر المستوى الأول يتبخر من سطح قطعة الصابون ويحل محلها الجزيئات الأخرى المتطايرة من هذا الرأس من داخل قطعة الصابون ومن ثم فان كل من المستوى المتوسط و المستوى القاعدي (النهائي – الأساسي) لشذا العطر يتحرك للخارج من داخل قطعة الصابون باستمرار استخدامها ولكن ببطىء أكثر مما حدث لشذا المستوى الأول .

وحيث أن العطر يصنع فيزيقيا (أي بالخلط) وذلك لأكثر من مائة مكون من المواد الخام العطرية ذات درجات التطاير المختلفة فانه من الظاهر والممكن بتغيير تركيب العطر أن تزيد أو نقل المواصفات النسبية للمستويات الثلاثة لشذا العطر السابق الاشارة اليها وذلك في العطر المستخدم وعليه فان العطر ذو المحتوى الأعلى من المستوى الأول رأس العطر بيجه نحو سرعة التبخر بيما في العطر ذو المحتوى الأكثر من المستويين الأوسط والقاعدي يتجه نحو بطئ التبخر في العطر المستخدم ومن الطبيعي القول عندئذ أن العطر ذو المحتوى المرتفع من المستوى الأول من الشذا يميل إلى كونه أكثر قوة وانتشار ولكن لا يدوم تأثيره طويلا عند الاستخدام بينما العطر ذو المحتوى العراى المرتفع من شذا المستويين الأوسط والنهائي (القاعدي) سيدوم طويلا ولكن ليس سريع الانتشار Diffusive)

وعلى ذلك وفي ضوء تسلسل شذا العطر المستخدم فانه بالضرورة يتبعه استخدام تركيب أو تراكيب أو توليفه أو توليفات توفر جميعها نوع من التو ازن الجيد في ذلك العطر وذلك لكل من المستويات الثلاثة للشذا وصولا

إلى تحقيق الهدف من إضافة العطر لصابون التواليت لغرض إيجاد نوع من الصفاء السائغ والمستحب في الناتج النهائي من الصابون .

وصف العطر

انه لشيء يصعب تقديره أن نضع وصف للرائحة العطرية وذلك إلى حد كبير فبينما من الممكن أن نقوم بتحديد بعض الصفات الطبيعية الكثافة اللزوجة معامل الانكسار إلا أن الإحساس بشذا العطر يمكن تحقيقه فقط في كل من العقل والذاكرة وعمليا فان كثيرا من الكلمات الشائعة تستخدم يوميا لوصف العطور ومن أمثلتها زهرى فاكهي ليموني نعناع مسكى (رائحة المسك) وغيرها.

حدود شذى العطر المستخدم في تعطير الصابون التواليت

ويقصد بها ما هو الملائم وأيضا غير الملائم عند تحديد شذا العطر المقرر اضافته للصابون بغرض التعطير وصولا إلى انتاج صابون بعطر محدد مقرر من قبل كل من صانع العطور ومنتج الصابون وللإجابة على ذلك فأنه يلزم أن تأخذ النقاط التالية في الاعتبار:

أ) ثبات العطر وتأثره:-

ذلك أنه من المؤكد عدم امكانية انتاج صابون تواليت معطر له نفس الشذا المنطلق من زجاجة ماء تواليت مثلا مفتوحة حتى ولو كان العطر المضاف للصابون هو نفس عطر ماء التواليت المذكور وذلك يرجع ألى عوامل فلصابون منها الأساس الدهني للصابون الذي يظهر بقوة رائحته (وهي المستوى منها الأساس الدهني الصابون الذي يظهر بقوة رائحته (وهي اليست بالضرورة غير مقبولة) والتي تبرز في الحال شذا رأس العطر (المستوى الأول)حيث يتأثر هذا المستوى بالأساس الدهني لصابون ربما يطغى عليه رغم رقة ولطف هذا المستوى من الشذا كما وأن قاعدة الصابون باعتبارها قلوية خفيفة فان لها أيضا تأثيرا كيميائيا على مكونات شذا العطر الأكثر تفاعلا حيث تتحلل الاسترات وتنكسر الروابط المزدوجة وهكذا مؤدية

إلى اختفاء المستوى الأول من الشذا من قطعة الصابون ومن ثم فان مكونات المواد الخام المكونة للتوليفة العطرية ستتبخر وتختفي ايضاً بمعدلات مختلفة تماما من قطعة الصابون والنتيجة هي أنه غالباً أن أنف الانسان سيدرك ويلاحظ مختلف مكونات شذا العطر في الصابونة في الوقت غير المناسب حيث تظهر في قطعة الصابون غير متوازن وأيضا ضعيف .

ب) ثبات اللون:

ان بعض مكونات العطر ليست فقط تتفاعل مع قاعدة الصابون في شكل عدم ثبات شذا العطر ولكن هذه المكونات تتكسر أيضاً في قطعة الصابون لتعطي لوناً فقيراً (غير مرغوب) مفهوم ذلك انه لو صمم عطر للاستخدام في ماء التواليت وتم اضافته للصابون عديم اللون (العادي أو الأبيض) فانسه من المحتمل جداً أن يتحول لون قطعة الصابون إلى اللون البني مشلاً في مدى أسابيع قليلة بل وربما في مدى أيام في بعض الأحيان مفهوم ذلك أن ذلك العطر في الواقع يحتوي على مكونات لا تصلح للاستخدام في تعطير الصابون عديم اللون ومن ثم فانه يلزم تجربة احلال بعض مكونات ذلك العطر التي تتفاعل مع الصابون بمكونات أخرى أقل تفاعلاً لتعطي نفس شذا العطر السابق ولكن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى تغيير في الخصائص الماسية موضع التغير .

ج) عامل السعر:

تختلف أسعار العطور المستخدمة في ماء التواليت مثلاً فقد يصل سيعر الكيلوجرام إلى أكثر من ٣٠٠ جنيه وهو لا يمكن معه لصناع صابون التواليت استخدامه في التعطير بنسبة قد تصل إلى ٢% من وزن الصابون ومن ثم فان صناع الصابون مع صناع العطور يلجؤن إلى تصنيع توليفة عطور بسعر أقل من مجموعة الشذا العطري الكحولي تقل أسيعرها عن مجموعة المواد الداخلة في الزيت العطري الأساسي ولكنها تعطى تأثير جيداً مجموعة المواد الداخلة في الزيت العطري الأساسي ولكنها تعطى تأثير جيداً

الباب الخامس —

وذلك بازاحه سريعة لمواد الشذا اللطيف الفائح والتى قدد يمكن لقاعدة الصابون ان تغطيه

د) القاعدة الصابونية المستخدمة لتجهيز صابون التواليت

من المعلوم ان نسبة الاستخدام المعتادة للعطر في صابون التواليت تـــتراوح بين ١-٢% وان كان هناك أصناف من ذلك الصابون قد تتراوح نســـبة العطر به ما بين ٤-٥% وأنه من الممكن لصناع العطور وضع الكثير مــن التعميمات لمسلك الزيوت العطرية في مختلف قواعد الصابون التواليت وذلك جزء من صعوبة التعميم الكامل يرجع إلى مواصفات فذة القواعد والتي قـــد تغطي على الشذا الأساسي (النهائي للعطر) وذلـــك لان صناع الصــابون يختلفون في إستخدام مصادر مختلفة من الشحوم الحيوانية والزيوت النباتيــة وكذا من طرق التصنيع والتجهيز.

هذا ومن الرتب الشائعة التي تنتج من قواعد الصابون التواليت هـــى علـــى سبيل المثال لا الحصر:-

الصابون التواليت العادى - الصابون التواليت عالى الدهن (المدهن) - الصابون الشفاف الصابون الشفاف الصابون لصف الشفاف المذا وكل من هذه الرتب السابقة تحتاج إلى عطر أو عطور لها تراكيب محدده وصولا إلى عدم تأثير هذه العطور في لون الصابون كالصابون الشفاف ونصف الشفاف وأيضاً لا يتأثر بالقاعدة الصابونية بمختلف محتواها الدهني وصولا إلى إظهار مستويات شذا العطر وخاصة القاعدي منها (النهائي -الاساسي)لهذا العطر.

العوامل الرئيسية المحددة لاختيار العطر المناسب لصابون التواليت

۱- ضرورة وجود نوع من التعاون بادىء ذى بدىء من صناع ومنتجى
 الصابون ومنتجى العطور وذلك باختيار أصناف صابون تواليت متواجدة
 فعلاًفى الاسواق وتلقى رواجاً طيباً من جمهور المستهاكين بمختلف

— الباب الخامس

مستوياتهم الاجتماعيه وذلك لكى يكون منتجى الصابون وصناع العطور على درايه بها.

۲-تحدید نوع الصابون المقرر إنتاجه (صابون التجمیل و العنایة بــالایدی- الصابون العائلی ای الذی یمکن إستخدامه لکل أفــراد الاســرة - صــابون الاطفال-الصابون المزیل للرائحة-الصابون الطبی-صابون الهدایا)

٣-تحديد القاعدة الاساسية للصابون التواليت المنتج وهل الاساس من هـذه القاعدة مكون من شحوم حيوانيه وزيوت جوز هند أو مكون مـن زيروت واستيارين نخيل مع زيت جوز هند أو بديله من زيت نـوى النخيل أو أن القاعدة الأساسية مكونة من خليط من كل من الشــحوم الحيوانيـه وزيـت واستيارين النخيل مع زيت جوز الهند أو بديله السابق الاشاره.

٤-تحدید رتبه الصابون (صابون تو الیت عالی الدهن صابون شفاف صابون شفاف)

تحدید إنجاه الرائحه ومستویات الشذی العطری المطلوب (المستوی العلوی و المتوسط و النهائی)

آ - تحديد نسبه القلويه الطليقة نسبة الزيوت الغير مصبنة والقابلة المتصبن نسبة الرطوبة نسبة المواد الحافظة (هامه) نسبة كل من المواد الغير دائبة في الماء المواد القطرانية إن وجد في حالة صابون كاربوليك الزينة حيث يلزم تحديد كل هذه النسب السابق الاشارة اليها في الصابون التام الصنع.

٧-تحديد اللون المطلوب للصابون .

٨-تحديد نسبة إضافة العطر المضافة فى الناتج النهائى مــن الصـابون أو
 مجال هذه النسبة .

٩-تحديد نوعية التغليف المستخدم وعدد طبقاتة ونوعيــة المــادة اللاصقــة للتغليف الخاريجي .

الباب الخامس —

• ١ - تحديد تقريبي لعمر الصابون في الاسواق المحلية مع الدراية بالظروف السائدة لكل من التخزين والعرض في هذه الاسواق ويفضل الا تطول مدة عمر عرض الصابونة بالاسواق المحلية عن سنة

11-بالنسبة للتصديريفضل تحديد المناخ السائد في المنطقة المصدر اليها الصابون من حرارة وبرودة ورطوبة .

المشاكل التى تقابل منتجى صابون التواليت ومساحيق المنظفات الصناعية اولاً :مشاكل منتجى الصابون .

١- عدم ثبات شذى العطربمستوياتة المختلفة

٧- تغير في لون الصابون .

٣-تغير في الرائحة وشذى العطر المنبعث منة .

٤-ظهور روائح غير مرغوبة في الصابون.

٥- تبقع الصابون .هذا على سبيل المثال لا الحصر .

وقد يرجع ذلك إلى سبب أوأكثر كما انه يرجع أيضاً إلى قصور في عمليات إختبار و تقييم الروائح العطريه في ضوء المتغيرات السابق الاشارة اليها كما أنه حتى باستخدام الرسم الكروماتوجرافي للعطور فإنه لا يعطى صورة دقيقة عن مسلك هذه العطور في قطعة الصابون كما أنه لا يمكن رسم الكروماتوجرافي أن يكون محكاً وحكماً فاصلا لتقييم الروائح المتعاقد على توريدها لصناع الصابون طبقاً لعينات معتمدة كما وأن اختيار العطر قد يخضع إلى حد كبير جداً إلى عامل السعر دون سواه للتقييم لأنه غالباً ما يكون سعر العطر مرتبطاً بسعر التكلفة النهائي لقطعة الصابون.

ثانياً: المنظفات الصناعية

ما يسري على العطر المستخدم في صابون التواليت يسري على العطر المستخدم في المنظفات الصناعية مع ضرورة الاشارة أساساً إلى النقاط التالية التي تمثل مشاكل يواجهها العطر المستخدم في تعطير المنظفات:

الباب الخامس -----

-تأثير العطر المضاف بالقلوية المرتفعة حيث يتراوح الأس الأيدروجيني من ٨,٥ إلى ١٠.

-تأثر العطر المضاف من المركبات النافثة للأوكسيجين الداخلة ضمن المنظفات الصناعية للمسحوق (مثل بربورات الصوديوم).

- وجود آثار من المركبات المؤكسدة الآخرى مثل (هيبوكلوريت الصوديوم) وجود انزيمات محللة للمواد الدهنية والمواد الكربوهيدراتية والمواد البروتينية في المنظفات الصناعية وخاصة المنظفات الصناعية المحدودة الرغوة المستخدمة للغسالات الأوتوماتيكية .

-تعرض المنظفات الصناعية لدرجات حرارة مرتفعة أثناء عمليات الغسيل وخاصة في عمليات الغلي حيث تتراوح درجات الغسيل من ٣٠ إلى ٩٠ م .

طرق التحليل

1- تجربة الروائح على المادة الأصلية (المسلى $_{-}$ الصابون) بنفس نسبة الاضافة المقررة .

٢-تقدير الوزن النوعي (سبق شرحه).

٣- تقدير معامل الانكسار (سبق شرحه) .

٤- تقدير رقم الحموضة .

٥- اختبار درجة الثبات .

٦- التحليل الكروموتوجرافي .

٧-تقدير القابلية للذوبان في الكحول المخفف .

٨- تقدير راسب التبخير .

١- تجربة الروائح على المسلى والصابون .

بالنسبة للمسلى يتم تجهيز عينة سائلة من المسلى درجة حرارتها ٥٠م ثهم يضاف إليها الكمية المقررة حسب نسبة الاضافة من الرائحة ثم تقلب العينة جيداً اثناء اضافة المادة المكسبة للرائحة ثم تغطى ويجرى عليها اختبار حاسة

— الباب الخامس

الشم بعد تجمدها ويعطى لها درجة اذا حاذت القبول وكانت في نفس الاتجاه المطلوب يتم اختيارها مع المفاضلة حسب السعر اذا كانت أكثر من رائحة يتم تجربتها .

وبالنسبة للصابون يتم تجربتها على الصابون باضافة نسبة الرائحة المطلوب العمل عليها ويجرى عليها اختبار حاسة الشم والثبات والاتجاه المعروف للرائحة أو المطلوب توافره في المنتج بالنسبة لروائح الصابون

٢ - تقدير رقم الحموضة

معظم الزيوت العطرية تحتوي على كمية صغيره من الأحماض المنفردة وعلى ذلك تقدر الحموضة فيها على صبورة العدد الحمضي أو الرقم الحمضي بدلاً من تقديرها على أساس النسبة المئوية للحموضة لحامض معين ويقصد بالرقم الحمضي للزيت العطروي عدد ملليجرامات أيدروكسيد البوتاسيوم اللازمة لمعادلة الأحماض المنفردة في جرام من الزيت .

ولتقدير الرقم الحمضي للزيت العطري أهمية كبيرة في تقدير درجة جودتها. حيث يحدد مدى فسادها وصلاحيتها للاستعمال . فيرتفع الرقم الحمضي للزيوت العطرية عند تخزينها في ظروف سيئة نتيجة لحدوث بعض التفاعلات التي تزيد من كمية الأحماض المنفردة مثل أكسدة الالدهيدات وتحلل الاسترات وإذا خزنت الزيوت المجففة (الخالية من آثار الماء) في ظروف جيدة بعيدا عن الهواء والضوء تتغير كمية الأحماض المنفردة بها تغيراً طفيفاً

طريقة التقدير:

۱-يوزن بالضبط حوالى ٢-٣جرام من الزيت فى دورق مخروطى سعته ٥٠سم

٢-يضاف إلى الزيت ٣٠سم من كحول الايثال المتعادل ٩٥%مع إستخدام ٣نقطة من محلول فينولفثالين ١% الباب الخامس

٣-تعادل الاحماض المنفردة الموجودة في الوسط بواسطة محلول ايدروكسيد صوديوم ١٠،١ عياري أو أيدروكسيد بوتاسيوم نفس القوة مسع الرج المستمر .

3 – تعتبر نقطة التعادل هي النقطة التي يظهر فيها لون المحلول وردياً و لا يختفي في أقل من 1 ، ثواني ثم تدون عدد السنيمترات التي لزمت للتعادل طريقة الحساب : $\frac{34 - 1}{1000}$

٣- اختبار درجة الثبات

بعد تجربة الرائحة على الصابون يتم أخذ عدد ٢ قطعة تعتبر احداها مرجع لعينة الاختبار التي توضع في فرق درجة حرارته ٥٠م لمدة ساعتين شم تخرج وتحفظ في كيس من البولي ايتلين ونترك لتبرد ثم يجرى عليها اختبار حاسة الشم فاذا كانت العينة في نفس القوة لعينة المرجع تكون الرائحة ثابتة ومقبولة في قوتها واذا كانت أقل في قوة رائحتها بالنسبة لعينة المرجع التي لم يجرى عليها الاختبار تكون ضعيفة في قوتها وثباتها .

٤ - التحليل الكروموتوجرافي

وهي طريقة طبيعية يمكن عن طريقها التعسرف علمى مركب معين أو مجموعة مركبات تعريف وصفي وحجمى أوكمي .

1-الوسط أو الطور الثابت Stationary phase وهي اما سائل أو صلب Y-الوسط أو الطور المتحرك Mobile phase وهو اما غاز أو سائل و الاساس في الفصل باستخدام Glc وهو التعرف على مجموعة المركبات عن طريق امرارها على وسطي هما وسط ثابت Stationery Phase عن طريق امرارها على وسطي هما وسط ثابت Column وهي مادة التعبئة داخل الــ Column والطور المتحرك وهو Phase وغالباً يكون النيتروجين الذي يحمل المكونات وكل مركب يفصل

على درجة حرارة معينة مميزات الـ G C

١-عن طريقه يمكن فصل المركبات سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية.

— الباب الخامس

٣- سهل وبسيط في تشغيله .

٤ - يمكن تزويده بأنواع مختلفة من الـــ detector.

أما عيب الجهاز: - فهي أن النتائج المتحصل عليها تكون بنسبة ٩٥% فيمكن التأكد من ذلك عن طريق الـ Mass وهو جزء خاص للحصول على نتائج دقيقة بنسبة ١٠٠% ويعتمد على الوزن الجزيئي .

أجزاء الجهاز

columns -۱ الاعمدة

detectors -۲ الكشافات.


وهما اهم اجزاء الجهاز.أما باقى الاجزاء فهى أجزاء مساعدة للعمل وهى:

٣-مجموعة الغازات

٤-مجموعة الأجزاء الإلكترونية

ثم نأتى لشيء من التفصيل

أولا الأعمدة



والأعمدة نوعان :- أ زجاجية ب- معدنية أ) الأعمدة الزجاجية

من مميزاتها:

- (۱) معرفة مدى كفاءة عملية التعبئة بالعين المجردة وعدم وجود فراغات تؤثر على الفصل واستنزاف مادة Stationary Phase
- (٢) معرفة التغير الذي يحدث في استهلاك الــــ Column بالعين المجردة حيث يكون اللون أصفر غامق ويمكن ملاحظته بالعين
 - (٣) لا يحدث أي تفاعل بين الزجاج والعينة .

أما من عيوبها فهي:

- (١) الكسر
- (٢) صعوبة وصل الأجزاء الزجاجية للأعمدة بالأجزاء المعدنية .

ب) الأعمدة المعدنية

من مميزاتها:

- (١) سهولة التوصيل
 - (٢) المتانة

أما عيوبها فهي حدوث تغير ونفاعل وفقد في العينة والعمود نتيجة تفاعل المعدن مع العينة .

أشكال الأعمدة

- (۱) شکل حرف ل
- (۲) شكل لولبي (هو
- (٣) شكل الكرة 🕝

وشكل العمود المستخدم يتوقف على مدى سهولة تعبئته وخاصة اذا كـان سيعبئ يدوياً بمعرفة صاحب الجهاز .

المادة الدعامية Support material


وهي مادة نباتية بحرية أو أرضية . ويت م تحضير ها بطريقة الصقل للحصول على النوع الكالسيومي الأبيض وتغسل بالحامض المركز (HCL) ثم القلوي للتخلص من الشوائب الموجودة بها وحتى لاتتفاعل مع مادة العينة ثم تدخل بعد ذلك على مناخل أمريكية أو بريطانية عدد معين من الثقوب في كل بوصة مربعة تسمح بنزول حجم وقطر معين من المادة الدعامية ثم تعبئ في عبوات حيث تكون جاهزة للاستخدام بعد تجهيز المادة الدعامية بالاسلوب والطريقة السابقة نعود لمادة Stationary phase وهي مادة مصنعة من مركبات السليكون مثل ميثيل السليكون أو فينيل أو تراي السليكون




جميع المركبات القطبية تفصل على اعمدة قطبية والمركبات الغيير قطبية تفصل على أعمدة غير قطبية والمبيدات تفصل على الاعمدة المحتوية على الميثيل سليكون وهي مركبات غير قطبية وبالتالي تفصل على اعمدة غير قطبية ومن امثلة الاعمدة غير قطبية CV101-OV1-DC200 -OU3

والاعمدة القطبية %75/ 17-00 والميثيل سليكون يفصل المركبات متوسطة القطبية أو ضعيفة القطبية

تؤخذ مسادة Stationary Phase (فينيال أو ميثيال أو تاراي السيليكون) وتذاب في وزنة معينة من الهكسان أو أي Solvent مناسب وتوضع على وزنة معينة من مادة Support.m وتوضع على وزنة معينة من مادة المجال وتوضع فلي دورق شم يوضع الدورق على جهاز بدار بسرعة ثم تؤخذ الخلطة وتجفف عن طريق Suction شفط أو امتصاص وتكون بعد ذلك جاهزة للا Column ويجب أن تكون المادة المعبئة تتحمل درجة حرارة مرتفعة و لا يكون لها أي تفاعل حتى لا يحدث فقد في العينة والغرض الأساسي من Liquid phase إذابة المركبات الداخلة عليها وعلى اساسها يحملها الغاز (النيتروجين) وعلى اساسها تختلف عملية الفصل






 Column:
 6ft x 2mm ID Glass

 Packing:
 PT 10% Alltech AT-1000 on Chromosorb W-AW, 80/100 (Cat. No. 12001)

 Temp:
 250°C (FID)

 Flowrate:
 Nitrogen, 30mL/min




-- الباب الخامس -----

نأتى لتعبئة المادة السابقة فى الـ columnحيث يوضع قمـع وتعبـاً مـع الاستعانة بالهز لعدم تواجد فراغات بالاستعانة بجهاز للـهز وفـى الجهـة المقابلة لفتحة columnعستعان بفاكيوم لإحداث suctionعـن طريـق طلمبة حتى يتم الملأ

عملية تنشيط الـــ Conditioning

وتتم هذه العملية بتوصيل الــ Column بالــ Column (طــرف الحقن) ثم ترفع درجة الحرارة أعلى من ٤٠ ـ ٥٠ م عن الدرجة التي يمكن العمل عليها وذلك للتخلص من الشوائب مع ملاحظة عدم توصيل الطـــرف الآخر الــ Detector والغرض من رفع درجة الحرارة هو اعادة توزيـــع الـــ Support.m ومكوناته التي اضيفت وحملـــت علـــى Stationary وتســتمر عمليــة كذلك اعادة توزيع الجزء الخاص بــــ Packing .m ويكون غاز النتروجين مفتوح بصفــة مســتمرة التنشيط مدة ٢٤-٤٨ ساعة ويكون غاز النتروجين مفتوح بصفــة مســتمرة أثناء عملية الــــ Conditioning .

المعامله الثانيه بعد تنشيط الـ Columnهي التاكد من كفاءة الـ Column بعد التنشيط يحقن ٢٥ ملليلتر من مادة Selil 8 وتكرر هذه العمليه ٣ مرات مدة كل مرة ٣٠ دقيقه وآخر مرة ينتظر ساعتين ثم يوصل الطرف الخاص بالـ Detector .



الحكم على كفاءة الــ Column

 $M = 16 x \frac{(RT)}{(W)}$

حيث RT= الوقت

W= عرض الـ Peak بالسم

المفروض ان M لا تقـل عـن(٥٠٠) واذا قلـت تكـون كفـاءة الــــ Column منخفضة طريقه اخرى

N= 5.54 $\times \frac{(RT)}{(WH)}$ WH than 1

وفي حالة استخدام مركبات قطبية وغير قطبية معا يتم استخدام الــــ Non تبعد درجة الغليان ويتم معرفة درجــة حـرارة غليانــها Polar أو قطبي Polar .

ثانيا: الكشافات Detectors

وسوف نتكلم بشيء من التفصيل عن الكشافات :-

يمكن تمثيل الكشافات بعقل الجهاز وهي تتصل بنهاية الأعمدة وتستجيب لخروج المركبات وتنتج اشارات كهربائية Electrical Signals حيث تكبر وتظهر على المسجل الكروماتوجرام الذي يسجل المعلومات الناتجة من التحليل وتوجد أنواع عديدة من الكشافات التي تـم تطويرها لتتلائم مـع أغراض التحليل المختلفة وبصفة عامة فانه يراعـي عنـد المفاضلـة فـي الاختيار فيما بينها درجة التنبذب Noise الحساسية Sensitivity وقـت الاسـتجابة الخطية Specifity - التخصـص Specifity وقـت الاسـتجابة . Response

وأهم أنواع الكشافات

1-كشاف الالتقاط الإلكتروني (NI) Electron Capture Detector (E. C. D) أكثر كشافات الالتقاط الإلكتروني شيوعا كشاف التربيوم والنيكيل (NI) ويعتمد هذا النوع من الكشافات على أنه عندما يمر تيار الغاز الحامل خلال الكشاف على مصدر له نشاط مشع واصطدام الطاقة المنخفضة لجزيئات بيتا فان:

أ-يؤين جزيئات الغاز الحـــامل معطيــا الالكترونــات وأيونـــات موجبــة N_2+B -energy \longrightarrow $N_2^++e^-$ low energy .

ب- عندما تدخل العينة حجرة الكاشف فانه تتكون أيونات سالبة نتيجة لتفاعلها مع الإلكترونات الناتجة من الغاز الحامل سواء بواسطة الالتحلم او الانفصام

 $AB + e^{-} \rightarrow A^{+} + B^{-}$ dissociative reaction $AB + e^{-} \rightarrow A^{-}$ Non -dissociative reaction

الباب الخامس

ج- في كلتا الحالتين يحدث انخفاض كبير في تحرك الأيونات الموجبة عند المقارنة بتحرك الإلكترونات وعلى ذلك يحدث انخفاض ملحوظ في التيال الكهربي يمكن قياسه بواسطة Electrometer ويسجل على هيئة إشارات هذا الكاشف حساس جدا للمركبات الهالوجينية والنترات ومجموعات الكربونيل المتبادلة مع روابط زوجية والأحماض الكربوكسيلية والمركبات المحتوية على كبريت ومن أهم العوامل التي تؤثر في حساسية الكشاف هي:

- أ) قوة الفولت .
- ب)قوة المصدر المشع .
- ج) معدل انسياب الغاز الحامل .
 - د) نقاء الغاز الحامل .

٢- كشاف التأين باللهب (Flame ionization Detector (FID) عندما يدخل الغاز الحامل للمواد المفصولة إلى خلية الكشاف تحترق العينة بواسطة لهب مكون من الهواء والأيدروجين ويقوم مصدر التأين بالكشاف بعمل تأين لبعض الجزيئات مكونا الإلكترونات وأيونات موجبة والتي تتحرك إلى Electrode Gab ونتيجة للفرق في الجهد بين الأنود والكاثود الذي ينشأ عن الفولت المستعمل يؤدى ذلك إلى زيادة الاشارة الموجبة التي تغذي جهاز قياس فرق الجهد .

Organic Sample + H_2 + O_2 \rightarrow Co_2 + H_2o + $lons^+$ + e^- Base line ويتطلب ذلك الحصول على أكثر استجابة وأقل انحراف للسطان الغازات (نيتروجين –أيدروجين سدواء)

وأهم العوامل التي تؤثر في حساسية هذا النوع من الكاشف :-

- أ) معدل إنسياب الغاز
- ب) قوة الفولت المستعمل

— الباب الخامس

وهذا النوع من الكاشف يمتاز ببساطة التركيب وسهولة التشغيل والثبات وهو حساس بالقدر المناسب للمبيدات العضوية ما عدا المركبات الهالوجينية ") كشاف التأين باللهب القلوى القلوى القلوى التأين باللهب القلوى التركيب الله Fid بوضع هاليدات المعادن القلوية فوق لهب الله Fid فإنة تزداد حساسية الكاشف بدرجة كبيرة تجاة المركبات المحتوية على هالوجين أو فسفور حيث يثبت قرص من بروميد البوتاسيوم مباشرة فوق اللهب ووجسود المركبات الفسفورية أو الهالوجينية في الغازات المحترقة يؤدي إلى زيادة التوصيل ويمكن تقسيم التصميمات التي تتواجد عليها هذا الكشاف إلى نوعيين أساسيين.

أ) الأول يعتمد تصميمه على قيام اللهب بوظيفة مذدوجة حيث يؤدي السعى تسخين الملح القاعدي للامداد بذرات القاعدة في اللهب وحرق العينة لاعطله التفاعل .

ب)الثاني يعتمد تصميمه على الفصل بين هاتين الوظفتين وذلك باستعمال خرزة التسخين الكهربائي ويؤدي ذلك إلى اختزال الـNoise .

ومن أهم العوامل التي تؤثر على حساسية هذا الكشاف :-

- أ) نوع القلو*ي*
- ب) معدل انسياب الغاز

وصمم هذا الكاشف لتقدير متبقيات المبيدات الفسفورية العضوية والمحتوية والمحتوية وعلى ذرة نيتروجين مثل مركبات الترايازين كما يستخدم هذا النوع من الكاشف في دراسة التغيرات الحيوية لتخمر السكريات حيث تنتج عدة مركبات فسفورية وسيطة كما يستخدم في تحليل الانسجة

Argon Ionization Detector کشاف التأین بالارجون ی کشاف النوع علی مصدر لتأین أی مصدر لاشعاعات الفا أو بیتا مثل NI^{63} - SR^{90} - H^3

الباب الخامس

والتى تحدث metastable لذرات الارجون وتحدث هذة الذرات المتهيجة تأين جزئي لجزيئات المادة العضوية التي تدخل خلية الكاشف وهذا النسوع لا يتأثر نسبيا بتغير درجة الحرارة أو سريان الغاز

ه) كشاف اللهب الضوئى: flame photometric detector(fpd)

اساس عمل هذا الكشاف تتلخص فى أن إحتراق الايدروجين فى وجود الهواء لإنتاج لهب مختزل وإحتراق العناصر فى هذا اللهب يسؤدى إلى إنسارة الالكترونات وتصبح فى حالة هياج غير طبيعية وبخروج الالكترونات عسن اللهب ترجع إلى حالتها الطبيعية مصدره طاقة فى صورة ضوء له طول موجى معين (طول الموجة الضوئية مميز دقيق للعنصر) وذلك بإستعمال مرشح يؤدى إلى إزالة كل الاطوال الموجية الاخرى ماعدا الطول الموجي المطلوب وهذه الموجات الضوئية تصطدم بأنبوبه Photo Multipler التى زيادة تقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية ويؤدى ذلك إلى زيادة الاشارة التى تغذى جهاز فرق الجهد.

والكشاف بالدرجة الاولى إختيارى للفسفور ويعطى إستجابة خطية تتوقف على كمية الفسفور بالمركب وذلك عند تزويده بمرشح ٥٢٦ ملليميكرون وتزويدة بمرشح ٣٩٤ ملليميكرون يكون إختيارى للكبريت وأهم العوامل التى تؤثر في حساسية الكشاف:

ا-قوة الفولت المستعمل مع انبوبة P.M

١-معدل إنسياب الغاز

Y-حالة انبوبة P.M

٣- حالة الكشاف

◄ كمية الضوء بالاطوال الموجية المختارة التي تمر خلال المرشح

- الباب الخامس
 - ◄ بوابة اللهب يجب أن تكون نظيفه
 - ◄ ضرورة نتظيف الكشاف كل ٦ شهور

٦-كشاف التوصيل الحرارى:

Thermal conductivity Detector(TCD)

هذا النوع يعتمد على الاختلاف في التوصيل الحراري للابخرة بين سطحين احدهما ساخن و الاخر بارد ويمكن تحويل التوصيل الحراري إلى تيار كهربائي يسهل قياسة ويستخدم tungsten filamnt الذي يسخن نتيجة إمرار تيار كهربائي ثابت خلالة وتمر الغاز الهاليوم الايدروجين النيتروجين) باستمرار فوق الـــ Filament حيث تشع الحرارة بمعدل ثابت وعند خلط جزيئات العينة مع الغاز المار فوق الـــ Filament الساخن فان معدل فقد الحرارة يتغير وبالتالي يقدر التغير في مقاومة الــــ الساخن فان معدل فقد الحرارة عن إشارات الكشاف . ومن أهم مميزات هذا النوع :-

- أ- رخيص وسهل الاستعمال.
- ب-تابت وأقصى درجة حرارة يتحملها ٤٥٠م .
 - ج- لا يكسر المركبات .

FID على عكس عكس (الغاز الخامل) على عكس N_2 الذي يحتاج إلى $Air+H_2$ بجانب

الشروط الواجب توافرها في الكشاف

۱- الحساسية Sensitivity

لابد أن يكون حساس جداً ويكشف عـن أي آشـار مـن المركبـات الموجودة في مخلوط ما ويستعمل لجميع أنواع الغازات .

Response -۲ الاستجابة

يجب أن يكون سريع الاستجابة لأي تغير في تركيب مجرى الغاز .

الباب الخامس
 ۳ الاستجابة الخطية مسع التركييز

Concentration

لابد أن تكون كثافة الاستجابة أو القراءة ذات علاقة خطية مع تركيز المركبات في مجرى الغاز .

3-السهولة Simplicity

يجب أن يكون سهل التصميم ويتطلب عناية قليلة ويسهل فكـــه وتنظيفــه واعادته مرة أخرى .

ه-الثبات Stability

يجب أن يظل ثابتاً على مدى واسع من درجات الحرارة وأن لا يتأثر بتغيير الضغط أو سرعة الغاز .

T- مرور الغاز التام Complete Passage

يجب ألا يحجز الغازات لمنع التكثيف أو الامتصاص خلال العملية .

ثالثا مجموعة الغازات

أ – غازات حاملة لحمل المركب وتوصيلة لـــ Column (النيــ تروجين والأرجون والهليوم)

ب-غازات للاشتعال والمساعدة على الاشـــتعال (هيدروجيــن وهــواء) ويجب أن تكون درجة النقاوة بها عالية .

رابعا مجموعة الأجزاء الإلكترونية

المسجل (Record) ويقوم بالتقاط الاشارات وتسجيلها على الورق الخاص موضحاً بها كافة البيانات وتقرير عن الحقنة .

خطوات تشغيل الجهاز:

أولاً: - ضبط الغازات وهي النيتروجين ويعتبر Carrier Gas والهواء والأيدروجين وذلك لاشعال Detector كما يوجد في الجهاز غاز مساعد auxiliary وعن طريق الـ Flow rate يتم ضبط الغازات.

١- يتم فتح الغازات .

r فتح الـ integrator وفتح Power الخاص بالجهاز .

۳- فتح الـ Det الخاص بالتشغيل واعطائه درجة حرارة التشغيل ولتكن (Inj B) ثم تضبط درجة حرارة (Inj B) ثم تضبط درجة حرارة (B فلفرن بمقدار ۲۰ م ثم ترفع درجة حسرارة الفرن لمقدار ۲۰ م ثم ترفع درجة حسرارة الفرن لدرجة ۲۰۰-۲۰۰ م ويترك الجهاز حتى ثبات Signal على الجهاز وتصل لأقل درجة ممكنة .

٤- يبرمج بالبرنامج المطلوب للمادة المطلوب حقنها عن طريق:

- 1- Oven temp.
- 2- Flow rate .
- 3- Final temp.
- 4- The time.
- 5- The speed.

ويجب أن تكون المادة مخففة بمذيب مناسب اذا كانت ثقيلة القوام ثـم يتـم حقنها باستخدام محقن خاص عن طريق الفتحة المخصصة لذلك مع الضغط على زر التشغيل ويبدأ الجهاز في اخراج الـ Peaks ويتـم تحليـل الـ Report الناتج ويجب حقن المادة أكثر من مرة للتأكد من سلامة الجهاز . ٥- يوجد في الـ Integrator عدة أزرار تؤثر على شكل Peaks يتـم التغيير بواسطتها حتى يخرج Chromatogram في أحسن صورة وعلى سبيل المثال:-

أ) بالضغط على كلمة Zero (0) Zero وفائدة ذاك أنه يراد أن يبدأ السلط Base line من أول الورقة حتى اذا أريد أن يبدأ من منتصف الورقة يضغط على Zero + 50 معنى ذلك أن يشغل السلط على Peak مسن الورقة أي من منتصفها وهكذا.

الباب الخامس —

ب) يضغط على ATT_2 ويضغط على رقم Enter + 2 وهذه الكلمة تعني عملية تكبير أو تصغير وكلما كان الرقم المكتوب صغيرا كان السكو Peaks كبيرا في الرسم والعكس صحيح .

- ج) chart speed ويرمز لها بالرمز CHT.SP وتعني سرعة الورقة والمقصود عدد السم التي يتم رسمها في الدقيقة مثل سرعة الرسم اسم /الدقيقة.
 - د) Pk.w وتعنى عرض الس Peak .
- هــ) THR .SH لاظهار المركب الاساسي واخفاء الـ Peaks الصغير جدا و) يضغط على AR.rej ثم صفر ثم Enter .
- ز) يضغط على (OP) ثم (۱) + Enter حيث يكتب التاريخ والساعة . هذا على سبيل المثال وبعد كتابة ما سبق على الــ Integrator يكون جاهز لاستقبال وتسجيل البيانات .

٧- تقدير درجة الذوبان في الكحول المخفف

معظم الزيوت العطرية تذوب في الكحول المطلق وهناك أنواع معينة من الزيوت لا تذوب في الكحول المخفف إذابة كاملة وتنفصل بعض مكوناتها فمثلا زيت البرنقال تنفصل منه الشموع عند اذابة الزيت في كحول 90% ومن الممكن تقدير عدد الحجوم من الكحول المخفف اللازم لإذابة حجم واحد من الزيت اذابة تامة وهو ما يعرف بدرجة الذوبان في الكحول المخفف والكحول المستخدم في تقدير درجة القابلية للذوبان يكون تركيزة عادة من .0% حتى 90% ويجب عقب تحضير كل تركيز من التركيزات السابقة التأكد منة عن طريق تقدير الوزن النوعي له.

ويجرى هذا التقدير كما يلى:

١-يوضع ١ سم من الزيت في مخبار زجاجي نظيف سعة ١٠سم

— الباب الخامس

٢-يضاف الكحول معلوم التركيز ببطىء وبكميات صغيرة ويرج المخبار مباشرة بعد كل إضافة ويستمر فى الإضافة جتى الحصول على محلول رائق وتدون عدد السنتيمترات التى لزمت لحدوث الترويق .

٣-يستمر في إضافة الكحول بكميات صغيرة والرج عقب كل إضافة حتى تصبح الكمية المضافة من الكحول ١٠سم وإثناء ذلك يلاجظ مظهر المحلول
 ١٤-إذا لم يحدث تكوين محلول رائق عند اى نقطة اثناء إضافة الكحول يعلد الاختبار بإستعمال كحول ذو تركيز أكبر ويراعى ان تكون درجة حرارة الاختبار ثابتة على ٢٠ م

٥-فى حالة الزيوت التى لا تذوب ذوابا كاملا فى الكحــول المخفـف اى لا تعطى محلول زائبا يلاحظ مظهر المحلول ويوصف بالاصطلاحات الاتية :- لامع- عكر نوعا- عكر - داكن-رائق-رائق نوعا .

فإذا كانت عدد السنتيمترات التى لزمت لاذابة كمية من الزيت إذابة كاملية هى 7, V سم من الكحول الذى تركيزه 8, V وإستمر المحلول رائقا دون حدوث تعكير عند إضافة كمية اخرى من الكحول نفس التركيز حتى 8, V سدون النتيجة كالاتى : كامل الاذابة فى 8, V سم كحول تركييز 8, V فأكثر حتى 8, V سم وفى حالة إنفصيال بعيض مكونيات الزييت يجيب ذكر هاوذكر الفتره اللازمة للانفصيال

۸−تقدیر راسب التبخیر

يقصد براسب التبخير النسبة المؤية لمكونات الزيت التى لا تتطابير على درجة مودة درجة موتقدير راسب التبخير له أهمية كبيرة في تقدير درجة جودة ونقاوة الزيوت العطرية عموماوبعض الزيوت العطرية خاصة وذلك مثل زيوت الموالح . فمثلا يدل إنخفاض راسب التبخير لزيوت الموالح على إضافة مواد طيارة اخرى ويدل ارتفاعه على إضافة مواد غريبة معينة مثل الزيوت الثابتة أو المرتفعة في درجة غليانها .

— الباب الخامس —

ومن المهم جدا مراقبة الزيت اثناء التسخين حيث يمكن بذلك الاستدلال على المواد المنخفضة في درجة غليانها والمغشوش بها الزيبت وكذلك يمكن مراقبة رائحة الزيت المتبقى بعد عملية التسخين "اى راسب التبخير "حيث يمكن الاستدلال منها على المواد المرتفعة في درجة غليانها والمضافة للزيت مثل زيت خشب السيدر كذلك يمكن تقدير رقم الحمض والتصبين لراسب التبخير لان إضافة مواد غريبة تغير من هذه الارقام فإضافة الزيوت الثابتة ترفع من رقم التصبن .

طريقة التقدير

۱-ينظف طبق تبخير أو جفنة صينى جيدا ويجفف ويوزن بعد تبريدة فــــى
 مجفف حتى رابع رقم عشرى

٢-يوزن بالطبق كمية مناسبه من الزيت بدقة.

٣-يسخن الطبق بمحتوياتة على حمام مائى لمدة مناسبة ثم يوضع فى مجفف لمدة نصف ساعة حتى تصل درجة حرارتة لدرجة حرارة الغرفة.

٤-يوزن الطبق بعد التبريد ويحسب وزن المتبقى "راسب التبخير".

٥-تحسب النسبة المئوية للمتبقى بالنسبة لوزن العينة المأخوذة

ويراعى الاعتبارات التالية في تقدير الراسب:

1-يجب أن يكون الطبق المستخدم أو الجفنة قطرها ٨٠ ملليمترات وعمقها ٥٠ ملليمتر وكذلك مناسبة حجم العينة ومدة التسخين وقد وجد أن ذلك بالنسبة لمقاسات الطبق يقال من عملية البلمرة التي تحدث للزيت نتيجة لتسخينها لفترة طويله

٢-لما كانت الزيوت العطرية عبارة عن مخاليط من مواد معقدة التركيب لذلك فالحصول على وزن ثابت للمواد التى لا تتطاير على درجة ١٠٠ م أو ما يعرف براسب التبخير يصبح أمرا صعبا وذلك لان بعض مكونات الزيوت الغير متطايرة أو المرتفعة في درجة غليانها يحجز بينها بعض

الباب الخامس —

المواد المتطايرة والمنخفضة في درجة غليانها لذلك فقد أمكن تحديد راسب التبخير عندما يكون الفرق بين وزنين متتاليتين لا يزيد عن ٠٠١ % ويكون الوزن الثابت بعد التسخين للراسب لمدة ساعة إضافيه عن الوقيت المحدد للتسخين (الوزنة الاولى) ويراعى توحيد الظروف من حيث درجة الحرارة وزمن التسخين بالنسبة للعينات المختبرة للحصول على نتائج موحدة .

٣-فى حالة المواد التى تحدث بها ظاهرة البلمرة بسرعة وبشكل واضح نتيجة التسخين يجرى التقدير تحت تفريغ بإستخدام درجة حرارة بسيطة أو بدون حرارة

ثالث عشر : كبريتات الصوديوم

توجد كبريتات الصوديوم في أي منظف صناعي بصفة عامةوفي مساحيق الصابون كمادة مالئة وتجري عليها هذه الاختبارات:

١ - نسبة الرطوبة (سبق ذكرة)

٢- نسبة كلوريد الصوديوم (سبق ذكرة)

٣- تعين نسبة الكبريتات .

(تعين نسبة كبريتات الصوديوم)

١-يتم التخلص من المواد الغير ذائبة في الكحول كما سبق في تحاليل الصابون .

٢-يؤخذ المتبقى على ورقة الترشيح لاجراء باقى الخطوات حيث تذاب فى
 ١٠٠ اسم ماء مقطر ساخن ويرشح المحلول وينقل إلى دورق عيارى
 ويكمل للعلامة (الوزنة ١ جم من العينة).

٣-يسحب حجم معين ٥٠ سم بواسطة ماصة مدرجة وينقل إلى كأس سعة ٥٠ سم ويبخر المحلول إلى النصف .

٤-يعادل المحلول بمحلول حمض هيدروكلوريك مركز ثم يضاف زيادة اسم من الحامض ويغلى المحلول برفق لمدة نصف ساعة ثم يبخر المحلول حتى الجفاف على سخان ثم يضاف للراسبب سسم حامض هيدروكلوريك مركزويخف بإضافة ماء ساخن يكفى لاذابة كل المواد القابلة للذوبان فى الماء ثم يرشح المحلول على ورقة ترشيح ويستقبل الرشيح فى كأس زجاجى سعة ٨٠٠ سم مع غسيل الراسب بماء مقطر ساخن بحيث يصبح الحجم النهائى للرشيح ونواتج الخسيل حوالى ٥٠٠ سم .

٥-يضاف ٥سم من محلول كلوريد الباريوم ثم يسخن برفق لمدة نصف ساعة حتى يتجمع الراسب في قاع الكأس ويبرد المحلول وتضاف قطرات من كلوريد الباريوم للتأكد من عدم تكوين راسب ابيض ثم يرشح الجزء الرائق بحذر خلال ورقة ترشيح موزونة ثم يضاف ١٠سم من حمض هيدروكلوريك عيارى على الراسب المتروك في الكاس والتقليب لمدة ٥ دقائق مع التسخين الخفيف ثم يخفف بالماء حتى ١٠٠سم ويترك الراسب يستقر شم تكمل عملية الترشيح خلال نفس ورقة الترشيح يغسل الراسب أكثر من مرة تكمل عملية الراسب كلية إلى ورقة الترشيح ثم يكمل عملية الغسيل حتى تمام التأكد من خلو الراسب من الكلوريدات يحرق الرسب في فرن إحتراق حتى ثبات الوزن ويوزن على هيئة كبريتات باريوم علما بان الاحتراق يكون على درجة ١٠٠٠-١٠ م ويلاحظ ان الغسيل بحامض الهيدروكلوريك المخفف يذيب اى فوسفات باريوم ممتص بواسطة كبريتات الباريوم المترسبة وتحسب نسبة الكبريتات على هيئة كبريتات الصوديوم = وزن الراسب

و = وزن العينة الموجودة في الحجم المأخوذ لترسيب الكبريتات (٠٠سم تحتوى على ١,١جـم عينة)

رابع عشر :مضادات الاكسدة

تتعرض بعض الاغذية عند تحضيرها وتجهيزها لعملية القلى في الزيت عند طهيها واثناء عملية الطهي أو التحمير يتعرض الزيت إلى درجات حرارة

عالية في وجود الهواء مما يؤدي إلى تغيرات منها الاكسدة وبعض التغيرات الكميائية للزيت واستخدام مضادات الأكسدة للحد من هذه التغيرات التي تؤثر على جودة الزيت المستخدم يعتبر من أهم المواد التي تضاف للحد أو تقليل عمليات الأكسدة وعلى الرغم من رفض إستخدام المواد الكميائية كمضادات اكسدة الا ان الاهتمام العالمي يتجة لاستخدام مضادات الاكسدة الطبيعية كنشاط مضاد للكسدة ويعتبر الثبات ضد الاكسدة عامل مهم لقياس جودة الزيوت والدهون ويمكن تعريفها بمدى مقاومة الزيوت والدهون للكسدة تحت ظروف تخزينية غير مناسبة وتقاس بالوقت الذي يلزم لظهور رائحة غير مرغوبة يمكن الاحساس بها عن طريق حاسة الشم من اول وهلة بالاضافة لاختبارات تقدير رقم البيروكستيد وإختبار التزنخ ويجسري علسي مضادات الاكسدة إختبارات تسريع الاكسدة للحكم على مدى كفائتها في ثبات الزيوت والدهون المضافة اليها وقد اقترحت عدة طرق لاســراع تفــاعلات الاكسدة التي تتم في الزيوت والدهون منها تطبيق تعريض العينـــة للضــوء القوى او إضافة مساعدات اكسدة معدنية ولكن وجد انه يصعب التحكم فــــى هاتين الطريقتين وإسراع التفاعل يتم الان باستخدام درجات حرارة معينة . وطريقة إسراع الاكسدة نتم كما يلي :

١-يتم تجهيز ٣ دوارق مخروطية سعة ٠٠٠مسم .

٢-يوضع في كل دورق ٥٠٠جم من العينة .

٣- توضع الدوارق الثلاثة في حمام مائي على درجة ٩٧,٨ م

٤ - توصل الدوارق الثلاثة بخراطيم مطاط متصله بمضخة دفع هواء داخل الدوارق وتستمر في دفع الهواء ١٤ ساعة .

٥-تؤخذ عينات كل ساعة ويقدر لها البيروكسيد ويدون الرقم الناتج ويعمل

-- الباب الخامس

منحنى يدل على عدد الساعات ورقم البيروكسيد لمعرفة اى العينات اكتر ثباتا فى الرقم مع ملاحظة عمل بيروكسيد فى بداية التجربة لاعتبارة رقم البداية الذى يستدل على اساسة ويقارن بالرقم النهائى.

ويمكن القول ان تأثير مضادات الاكسدة فعال فى الزيوت وفى التركيزات المنخفضة إذ لا يزداد تركيزها على اجزاء من مائة من ا% وتعمل التوكوفيرولات كمضادات للاكسدة فى تركيزات ضئيلة مثل تلك الموجودة بها طبيعيا فى الزيوت النباتية وإذا إرتفعت عن هذه النسبة المثالية فإنها قد تعمل كمساعدات اكسدة .

خامس عشر :حامض السلفونيك

يدخل حامض السلفونيك فى صناعة المنظف الصناعى ويتم تقدير تركيز الحامض للتأكد من كفاءته قبل الاستخدام حيث يتم معايرتة بمادة الهيامين كما يلى:

۱-يتم وزن اجم من الحامض الذى يبلغ وزنة الجزئى ٣٢١ فى كأس
 صغير وبعد الاذابة الكاملة ويستعان فى ذلك بالتدفئة على سخان تنقل إلى
 دورق معيارى سعة لتر

٢-يؤخذ حوالى ٢٠سم باستخدام ماصة وتوضع فى مخبار بغطاء ويضاف اليه ٢٠سم كلوروفورم +٥سم من مخلوط الكاشف (mixed indicator) ٣-تتم المعايرة باستخدام (HYAMIN)هيامين

ACTIVE MATTER VX F طريقة الحساب طريقة الحساب

نبذة عن المحلول القياسي

الاسم العلمى له DODOCYLSULPHATE والوزن المكافىء 288.318 ولابد ان توزن تامة الجفاف ولتحضير محلول ۰٫۰۰۲ ع منه .

ا) يتم وزن 0.582 GM تامة الجفاف فى كأس ٥٠ مم.

الباب الخامس -----

ب)وبعد ذلك يتم تحويلها إلى دورق معيارى سعتة ١ لتر ومدة صلاحيه ذلك المحلول ١٤ يوم من تاريخ تحضيرة .

تحضير الهيامين الوزن المكافىء له =M.W:448

۱) نزن ۹,۰جم من الملح تام الجفاف في كأس صغير ويتم تحويلها إلى دورق معياري سعتة ۱ لتر وذلك لتحضير ۰,۰۰۲ ع هيامين .

٢) معايرة مادة الهيامين المستخدمه في تقدير المادة الفعالة

يؤخذ ٢٠ مللى من DODOCYLSULPHATE باستخدام ماصة وتوضع فيى مخبار بغطاء ويضياف اليه ٢٠ مللى كلورفوورم وباضافة MIXED INDICATOR 5ML

طريقة الحساب 'NXV=N Ad

N × V DODO=??×V HYAMIN

• NORMAL ITY OF HYAMIN $= (n \times v)$ dodocyl vol of hyamin

وبذلك أصبح لدينا محلول هيامين معلوم العيارية وبذلك نعاير المادة الفعالة في السلفونيك عن طريق الخطوات السابق ذكرها

طريقة الحساب

FACTOR

اولا :حساب العامل

F= C.cxN of hyamin ×321×1000× 100

(20) _v ×1000

N=NORMALITY OF HYAMIN
321= MOLECULER WT FOR SULPHONIC ACID
V= THE VOLUM OF SULPHONIC ACID
V× f

ACTIVE MATTER = $\frac{V \times I}{V \wedge I}$ =

WHERE

Wt

V= VOLUM OF HYAMIN

WT = WEIGHT OF THE SAMPLE

F= FACTOR

— الباب الخامس

أو بطريقة اخرى

 $\label{eq:active_matter} \text{ACTIVE MATTER} = \frac{\text{Vol of hyamin} \times \text{n of hyamin} \times \text{mwt(sulphonic}) \times 1000 \times 100}{\text{VOL OF sulphonic} \times \text{WT of sample} \times 1000}$

الخامات والمواد الكيماويه التي تستخدم في المعامل بكميات كبيره

استعرضنا فيما سبق التحاليل التي تجرى على الخامات السواردة لوحدات الانتاج المختلفة والان سوف نتكلم عن المواد الكيماويه التي تستخدم في المعامل لخدمه التحاليل التي تجرى على الخامات الواردة:

أولا: كحول الميثيل CH₃OH

الكحول الميثيلي عبارة عن سائل عديم اللون ذو رائحه شبيهه برائحة الكحول الايثيلي وهو يمتزج بكل من الماء والكحول الايثيلي بجميع النسب والكحول الميثيلي ذو تأثير سام ، أشد من تأثير الكحول الايثيلي ، وهو يتسبب في فقدان الابصار قبل وقوع الوفاة ، وقد يرجع تأثيره السام الي نواتج أكسدته ، وهي الفور مالدهيد وحمض الفور ميك ويستعمل الكحول الميثلي في الصناعه كمذيب كما في صناعة الورنيشات ، ويستخدم كذلك في صناعه عدد كبير من المركبات الكميائيه مثل ميثيل الانيلين الذي يستخدم بدوره في صناعه الاصباغ ومثل مركب سليسيلات الميثيل الذي يستخدم في الطب كمل يستخدم ايضا في تحضير بعض الاسترات التي تدخل في تركيب كثير مسن الروائح والعطور . ويخلط الكحول الميثيلي بالكحول الايثيلي الخاصه الايثيلي المستخدم صناعيا كما يستخدم كمذيب في بعض التحاليل الخاصه بالزيوت والروائح .

(الخواص الكميائيه) ١ -التأكسد

يتأكسد كحول الميثايل معطيا مركب الفورمالدهيد أولا ثم حمض الفورميك

CH₃OH — O → CH₂O — H.COOH

ويمكن أكسدة كحول الميثيل إما بواسطه سلك ساخن من النحاس أو بواسطه مخلوط من حمض الكبريتيك وثانى كرومات البوتاسيوم أو بفعل محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضه

اسخن قليلا من الكحول الميثيلي في انبوبه اختبار حتى يبلغ درجه الغليان ثم سخن سلك حلزوني من النحاس في اللهب (حتى يتأكسد النحاس السي اكسيد نحاس)

واغمسه وهو ساخن في الكحول وأعد التجربه عدة مرات ولاحظ رائحه الفورمالدهيد النفاذة .

ويمكن الكشف على الفورمالدهيد المتكون كما يلي :-

أ-اضف الى محلول الكحول الذى سبق اكسدته بضع قطرات مـن محلـول الريزوسينول المخفف ثم أضف بإحتراس حوالـى ٢ سـم مم مـن حـامض الكبريتك المركز بحيث ينزلق الحمض على جدار الانبوبـه مكونـا طبقـه منفصله بقاع الانبوبه . لاحظ تكون حلقة حمـراء بنفسـجية عنـد سـطح الانفصال التى سريعا ما تتحول الى راسب ابيض يتغير لونه تدريجيا حتـى يصبح بنفسجيا مائلا للاحمرار .

ملحوظه : يتكون محلول الريزوسينول من إذابه Λ جم في 2.0 سم π مــن حامض الكبرينيك 1%.

ب- ضع فى انبوبه اختبار اسم من محلول $K_2Cr_2O_7$ و من من من حامض H_2So_4 المركز برد المزيج المتكون تحت ماء الصنبور ثم أضف من الكحول الميثيلي وسخن بلطف . لاحظ تصاعد رائحة الفور مالدهيد النفاذة و إخضر الراون المحلول .

— الباب الخامس

ج) أضف بضع نقط من الكحول الميثيلي السي محلول محمض من برمنجانات البوتاسيوم سخن المحلول والاحظ تصاعد غاز ك أب (الكحول الايثيلي لا ينتج عنه ك أب).

٢-تكوين الاستر

يتفاعل الكحول الميثيلي مع الاحماض في وجود كاشف ماص للماء لتكوين الاسترات ويستخدم استر ساليسيلات الميثيل الناتج عــن تفاعل الكحـول الميثيلي مع حمض السالسيليك والذي تشبه رائحته رائحة زيت الكافور فــي الكشف عن وجود الكحول الميثيلي .

صع ٥,٠ سم من الكحول الميثيلي في انبوبه اختبار جافة ثم اصف اليه السه ٥,٠ سم من الكحول الميثيلي في انبوبه اختبار جافة ثم اصف اليه ٥,٠ سم من (يد٠ كب أ٤) المركز وحوالي ٥,٠ جم من حمض الساليسيليك (أو احد املاحه) سخن المحلول تسخينا هينا لمدة دقيقتين ثم برده تحت ماء الصنبور صب السائل في كأس صغير يحتوى على محلول بيكربونات الصوديوم و لاحظ الرائحه المميزه لأسترساليسالات الميثيل .

ثانيا الكحول الايثيلى CH₃CH₂OH

الكحول الايثيلي عبارة عن سائل عديم اللون ذو طعم لازع ورائحت مستساغة وهو يمتزج بكل من الكحول الميثيلي والماء بجميع النسب .

ويستخدم الكحول الايثيلى فى تحضير المشروبات الروحيه وكمذيب أو كماده أوليه فى كثير من الصناعات مثل صناعة الورنيشات والبويات والاصباغ والصابون والمفرقعات والعطور كما يستخدم فى تحضير كثير من المواد الكيماويه مثل الايثير والكلوروفورم وأحيانا يستخدم الكحول كوقود أو في الاضاءة ويستخدم فى بعض التحاليل كما فى تقدير الحموضه ورقم الحموضه ورقم التحون ورقم التصبن فى الزيوت والدهون .

(الخواص الكميائيه) ١-التأكسد

يتأكسد الكحول الايثيلي في وجود بعض العوامل المؤكسدة متوسطه القوة معطيا مركب الاسيتالدهيد:

ثم سخن تسخينا هينا و لاحظ تصاعد رائحة الاسيتالدهيد النفاذة .

٢-حامض الكبريتيك المركز

عند خلط حامض الكبريتيك المركز بالكحول الايتلى يتكون فى التو المركب المسمى كبريتات الايثيل الهيدروجينيه وعند اضافة زيادة من حامض الكبريتيك المركز يتصاعد غاز الايثيلين بالتسخين.

٣-تكوين الاستر

تتفاعل الاحماض الضعيفه مثل حامض الخليك مع الكحول الايثيلي ببطيء جداحتى انه لا يظهر اى تغير محسوس في مدى عدة ساعات وتزداد سرعة التفاعل في وجود الاحماض القويه مثيل حمض الكبريتيك المركز أو غاز كلوريد الهيدروجين وسريعا ما يصل التفاعل الى حاله الاتزان

C₂H₅OH+CH₃COOH → CH₃.COOC₂H₅+H₂O ضع في انبوبه اختبار ۱ سم من كل من حمض الخليك والكحول الايثيا مين وأو كميه صغيرة من خلات الصوديوم) ثم أضف ٥,٠ســـم من حمض الكبريتيك المركز سخن المخلوط الناتج فوق حمام مائي لمدة دقيقتين ثم صب المحلول في كأس به محلول مخفف من بيكربونات الصوديوم و لاحظ تصاعد الرائحة العطرية المميزه لاسترخلات الايثيل .

٤ - تفاعل اليودوفورم

يتفاعل الكحول الايثيلي مع الهالوجينات في وجود القلويات (أو مع محلول الهيبوكلوريت ..السخ)ومعطيا مركب الكلوروفورم أو اليودوفورم أو اليود مشلا أو البروموفورم تبعا لنوع الهالوجين المستخدم في التفاعل فيتفاعل اليود مشلا مع كحول الايثايل في وجود هيدروكسيد الصوديوم لتكوين المركب المتبلور أصفر اللون (اليودوفورم)

CH₃.CH₂OH → CI₃.CHO → CHI₃+H.COO Na → CHI₃+H.COO Na → البوتاسيوم الى ١ سم ٢ من الكحول النيثيلى ثم اضف الى المحلول الناتج محلول هيدروكسيد الصوديوم قطرة بقطرة حتى يتحول لون المحلول الى اللون الأصفر سخن المحلول فوق حمام مائى لمدة ٩ دقائق ثم اتركه ليبرد تدريجيا لاحظ تكوين راسب أصفر متبلورمن اليودوفورم الذي يتميز برائحته الخاصه

ويستخدم هذا التفاعل في التفرقه بين الكحول الميثيلي والايثيلي حيث لايعطى الكحول الميثيلي هذا التفاعل .

ثالثا : الاستيون CH₃CO.CH₃

يوجد الاستيون ابسط اعضاء مجموعة الكيتونات بكميات ضئيله جدا في سوائل الجسم وربما كان ناتجا عن تأكسد الدهون وهو يوجد كذلك بكميات صغيرة من ضمن نواتج التقطير الاتلافي للخشب والاسيتون سائل عديم اللون ذو رائحة لطيفه مميزه وهو يمتزج بالماء بجميع النسب الاانه يمكن طردة من المحلول باذابه كميه كبيره من كلوريد الكالسيوم الصلب ويستخدم الأسيتون كمذيب كما يدخل في كثير من الصناعات مثل صناعة السليلوز والعطور الخ. وهو من أحسن المواد المذيبه لغاز الاستلين .

الخواض الكميائيه ١-اختبار اليودوفورم

يعطى الاسيتون اختبار اليودوفورم على البارد كما يلى:

CH3.CO.CH312/NaOH CI3CO.CH3 NaOH CHI3 +CH3COONA +CH312/NaOH CI3CO.CH3 NaOH CHI3 +CH3COONA اخلط ۱ سم من الاسيتون مع ۱ سم من الماء ، ثم أضف محلول اليود في يوديد البوتاسيوم أضف محلول هيدروكسيد الصوديوم على قطرات ، لاحظ اختفاء لون اليود وظهور راسب أصفر متبلور من اليودوفورم ذو الرائحة الخاصه المميزه (يعطى الاسيتون هذا الاختبار على البارد ، وذلك بخلاف كل من الكحول الايثيلي والاستيالدهيد)

٢ – التأكسد

لا يتأثر الأسيتون بالعوامل المؤكسدة متوسطه القوة في درجات الحرارة العاديه ولكنه يتأكسد ببطىء عند تسخينه الى درجة الغليان مع محلول برمنجانات البوتاسيوم متحولا الى حامض الخليك وبما أن الاسيتون لا يتأثر بالعوامل المؤكسدة بسهوله فإنه لا يتصرف إذا كعامل مختزل.

CH₃.CO.CH₃

O

→ CH₃.COOH

اضف ۱ سم مماول برمنجانات البوتاسيوم المخفف الى ١ سم من مدن الاسيتون ولاحظ عدم اختفاء لون البرمنجانات . سخن المحلول تسخينا هينا ولاحظ زوال لون البرمنجانات تدريجيا وتصاعد ابخرة حمض الخليك ذات الرائحه المميزه .

رابعا : الكلوروفورم CHCl₃

الكلوروفورم عبارة عن سائل عديم اللون ذو طعم حلو ورائحة خاصه ، ويستخدم الكلوروفورم كمادة مخدرة إما وحدة أو مختلطا بالكحول والايشير وهو يغلى عند درجة ٦١,٢ م ، وهو أثقل من الماء . والكلوروفورم قليل

الباب الخامس —

الذوبان في الماء ، وهو يستخدم كمذيب لكثير من المواد مثل الدهان والمطاط والقلويات.. إلخ وهو لا يشتعل .

الخواص الكيميائية ١- وجود الهالوجين

يمكن الاستدلال على وجود الهالوجين بالكلوروفورم باجراء اختبار بايلشتين كما يلي :

سخن طرف سلك من النحاس في لهب المصباح حتى يختفي اللون الأخضر ويصبح اللهب عديم اللون . اغمس السلك الساخن في الكلوروفورم ثم سخنه مرة أخرى في اللهب و لاحظ تلون اللهب باللون الأخضر ، وذلك نتيجة لتكون كلوريد النحاس المتطاير .

٢-الكلوروفورم النقي مركب ذو قابلية قليلة للتفاعل ، فهو مثلا يتفاعل مـــع نيترات الفضة و لا يتأثر بمحلول برمنجانات البوتاسيوم .

- (أ) أضف ١ سم من محلول نيترات الفضة إلى نصف سم من الكلوروفورم ثم رج المزيج لفترة قصيرة ، والاحظ عدم تكون راسب .
- (ب) أضف بضع قطرات من محلول برمنجانات البوتاسيوم إلى ١ سم مسن الكلوروفورم، ثم أضف ١ سم من الماء ورج المزيج جيدا . لاحظ عدم اختفاء لون البرمنجانات دليلا على عدم حدوث تفاعل .

٣ -التحليل المائي

لا يتفاعل الكلوروفورم مع محلول هيدروكسيد الصوديوم المائى .وذلك لقله ذوبان الكلوروفورم فى الماء ، ولكنه سريعا ما يتحلل مائيا فى وجود محلول هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم الكحولى معطيا فورمات البوتاسيوم وكلوريد البوتاسيوم .

$$H.C \leftarrow \begin{bmatrix} CI \\ CI \\ CI \end{bmatrix} \xrightarrow{H.OH} \begin{bmatrix} H.O \\ OH \\ OH \end{bmatrix} \xrightarrow{-H_2O} H.COOH + HCI$$

أضف حوالى π سم من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولى السب 0,0 سم من الكلوروفورم وسخن المحلول الى درجه الغليان لمدة دقيقتين .قسم المحلول الى جزءين متساويين :

(أ) اكشف عن كلوريد البوتاسيوم كما يلى:

حمض جزء من المحلول باضافه حمض النيتريك المخفف ثم اضف محلول نترات الفضه . لاحظ تكون راسب ابيض من كلوريد الفضه .

(ب) اكشف عن فورمات البوتاسيوم كما يلى:

حضر محلولا متعادلا من جزء من المحلول السابق وذلك باضافه حمض النيتريك المخفف حتى يصير المحلول حمضى التأثير ثم اضف محلول هيدروكسيد الامونيوم المخفف حتى يصير المحلول متعادلا ثم سخن المحلول إلى درجة الغليان لطرد الزيادة من النشادر.

أضف إلى هذا المحلول محلول كلوريد الزئبقيك ، ولاحظ تكون راسب مـــن كلوريد الزئبقوز الذي يتلون باللون الأسود في وجود النشادر .

٤- اختزال محلول فهلنج

بما أن الفورمات احدى نواتج التحلل المائي للكلوروفورم ، فهو لذلك يختزل محلول فهلنج متحولا إلى كلوريد الصوديوم وكربونات الصوديوم .

أضف قطرتين من الكلوروفورم إلى ٣ سم من محلول فهانج ، ثـــم ســخن المحلول لمدة دقيقتين . والاحظ تكون راسب أحمر من أوكسيد النحاسوز .

٥- اختبار الأيزوسيانيد أو الكربيلامين

يعد اختبار الأيزوسيانيد أو الكربيلامين اختبارا مميزا للكلوروفورم ، وهو يتلخص في تسخين الكلوروفورم مع أحد الأمينات في وجود هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي وتتصاعد في هذا التفاعل رائحة الأيزوسيانيد النفاذة . والموتاسيوم الكحولي وتتصاعد في هذا التفاعل رائحة الأيزوسيانيد النفاذة . C_6H_5 NH₂ + CHCL₃ + $\frac{3}{4}$ KOH $\frac{3}{4}$ C6 H₅ NC + $\frac{3}{4}$ KCL + $\frac{3}{4}$ خاصف مع اسم من هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي في أنبوبة اختبار ثم أضف قطرتين من الأنيلين وقطرتين من الكلوروفورم ، وسخن المحلول تدريجيا . لاحظ تصاعد الرائحة النفاذة غير المستساغة للأيزوسيانيدأضف حامض يد كل المركز إلى مخلوط التفاعل و لاحظ اختفاء رائحة الأيزوسيانيد .

خامسا : حامض الخليك __CH₃ COOH

يمثل حمض الخليك في خواصه وتفاعلاته مجموعة الأحماض الدهنية أصدق تمثيل وهو عبارة عن مادة صلبة متبلرة تشبه الثلج تنصهر عند درجة ١٧ مئوية . ذو رائحة تشبه الخل .

وحمض الخليك أثقل من الماء وهو يمتزج به بجميع النسب ويمتص الرطوبة من الجو وهو في محاليله المخففة غير سام إلا أنه بحالته الخالصة ذو تأثير حارق على الجلد وتذوب جميع أملاح الحمض في الماء ما عدا أملاح الفضة والزئبقوز وبعض الأملاح القاعدية.

الخواص الكيميائية ١- الخاصية الحمضية

أضف بضع قطرات من حمض الخليك إلى ١ سم من الماء ثم أضف هذا المحلول إلى ١ سم من محلول بيكربونات الصوديوم في الماء ، والاحظ حدوث فوران نتيجة لتصاعد غاز ثاني أوكسيد الكربون .

(أملاح الحمض لا تعطي هذا الاختبار) .

٢ - حمض الكبريتيك المركز

ليس لحمض الكبريتيك المركز تأثير محسوس على حمض الخليك ويحل حمض الكبريتيك المخفف أو المركز محل حمض الخليك في أملاحه ، ويمكن تمييزه برائحته الخاصة .

٣- التأكسد

يتميز حمض الخليك بمقاومته لفعل العوامل المؤكسدة حتى أنه غالبا ما يستخدم كمذيب لبعض المواد العضوية التي يراد أكسدتها .

(١)حضر محلولا من حمض الخليك في الماء ثم أضف إليه بضع قطررات من محلول برمنجانات البوتاسيوم المخفف .

لاحظ عدم زوال لون البرمنجانات .

(ب) سخن مخلوطا مكونا من نصف سم من حمض الخليك الثلجي و نصف سم من حمض النيتريك المركز . لا يحدث أي تفاعل محسوس

٤ - الاختزال

حمض الخليك ليس له قدرة على الاختزال وذلك لمقاومته للتأكسد كما سبق شرحه ، وهو يختلف في هذا عن حمض الفورميك .

(أ)أضف الي اسم من محلول الحمض المتعادل اسم من محلول نـــترات الفضة النشادري . لاحظ تكون راسب أبيض من خلات الفضة على البـــارد الذي يذوب بالتسخين .

(ب)أضف إلي اسم من محلول الحمض المتعادل اسم من كلوريد الزئبقيك لا يتكون راسب .

٥-كلوريد الحديديك

يتفاعل حمض الخليك (في محلوله المتعادل)مع كلوريد الحديديك مكونا خلات الحديديك القاعديه . خلات الحديديك القاعديه .

 ${
m CH_3COOH + FeCl_3}$ \longrightarrow ${
m CH_3.COO.Fe(OH)_2}$ ${
m CH_3.COO.Fe(OH)_2}$ الصف الى محلول حمض الخليك المتعادل بضع قطرات من محلول كلوريد الحديديك و لاحظ تلون المحلول باللون الاحمر . سخن المحلول لدرجه الغليان و لاحظ انفصال راسب بنى من خلات الحديديك القاعديه .

٦-تكوين الاستر

يتفاعل حمض الخليك مع كل من الكحول الايميلي و الكحول الايثيابي معطيا استرات خلات الايثيل وخلات الايميل على السترتيب التي تتميز بروائح عطريه خاصه .

(أ) اضف اسم من حمض الخليك الى اسم من الكحول الايثيلى شم اضف ٥,٠ سم من حمض الكبريتيك المركز وسخن المزيج فوق حمام مائى لمدة خمس دقائق .برد المحلول ثم صبه فى كأس به محلول من بيكربونات الصوديوم و لاحظ تصاعد ابخرة خلت الايثيل ذات الرائحة العطرية .

المواصفات التى يتم على أساسها إستلام الخامات الواردة الزيوت والشحوم

رقم التصين	درجة الانصهار	درجة النتر	الرقم اليودى	نسبة الرطوبة والثب والمواد الغير والمواد الغير قابلة للتصبين	نسبة الاحماض الدهنية الحرة	المواصفة اسم الخامة
Y00/Y£Y	۲٦/۲٤ -	۰ ۲/۲۲ م	من ۱٤٢٣	لا تزید اجمالی هذه الوادعن ۱%	لانتزید عن ه %	زیت نوی النخیل
770/70.	77-77	74-4.	من ۱۰/۸	لا يزيد إجمالي هذه المواد عن ١%	لا تزید عن ۳٫۵ % کحامض لوریك	زيت جوز الهند
Y.7/198	04-11	017	£7-£•	لا تزيد اجمالى هذه المواد عن٥٠٠ %	لا تزید عن ۲% کحامض بالمتیك	إستيارين النخيل
Y.Y/198	٤٨-٤٠	٤٦-٤٠ م	778	لا تزيد اجمالی هذه المواد عن ۱%	لا تزید عن ٤% کحامض اولییك	الشحم الحيواني رتبة ٥
7.7/198	£A-£.	٠٤٠٦٩	7 4.5	لا يزيد إجمالي هذه المواد عن ۱%	لا يزيد عن ٣٦ كحامض الأولييك	رتبة ٧

مواصفات بذرة القطن وفول الصويا

نسبة الشوائب	نسبة الرطوبة	نسبة الزيت في	المواصفة
	يسب الرحوب	البذور	اسم الخامة
لاتزيد عن ٢%	%1·/A	۱۸ – ۲۶% حسب	بذرة القطن
		الصنف	
لاتزيد عن ٤%	%١٠/٨	%Y · - 1 A	بذرة فول الصويا

مواصفات إستلام الاحماض

	حم ، د	سررست بد	
ملاحظات	التركيز الرطوبة		المواصفة
			اسم الحامض
حامض الكبريتيك	لاتزيد عن ١%	%9A-97	حامض الكبرينيك
المدخن اكثر من			المركز
%9 A			
معباً في عبوات		%Ao	حامض الفسفوريك
بلاستيك			
معبأ في جراكن		لا تقل المادة	حامض السلفونيك
بلاستك ونسب		الفعالة عن ٩٦%	
ید ۲ کب ا؛ لا			
نزید عن ۱٫۰%			
معبأ في شكاير	لا تزيد عن	% 99,٧	حامض الستريك
غير منفذة للرطوبة	% ., ۲ ٤		
معبأ في زجاجات		لا يقل عن	حامض الخليك
		%99,0	الثلجى

الباب الخامس

مواصفات إستلام الصودا الكاوية

	نسبة كربونات الصوديوم	نسبة ايدروكسيد	المو اصفة
ملاحظات		الصوديوم	إسم الخامة
قشور معبأة في شكاير	لاتزيد عن ٨٠٠,%	%٩٨,٥	صودا كاوية صلبة
	بالوزن		
معبأ داخل تتكات	لا تزيد عن ٤, %	من ۶۸-۰۰%	صودا كاوية سائلة

مواصفات إستلام كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) ومواصفة إستلام كبريتات الصوديوم

	نسبية الشوائب			المواصفة
ملاحظات		نسبة الرطوبة	التركيز	اسم الخامة
معبأ في اجولة	لايزيد عن	لايزيد عن ٣%	لا يقل عن ٩٧ %	كلوريد صوديوم
	%٠,٥			عادى
معبأ في أجولة	لا تزيد عن	لايزيدعن ٥%	لا يقل عن	ملح طعام للصناعات
	% .,0		%٩٥	غير الغذائية
كلوريد الصوديوم لا	لايزيد عن	لا يزيد عن	لا يقل عن	كبريتــــات
يزيد عن ٥٠٠ %	%,۲	%,.0	%99	الصوديـــوم
				اللامانية

خامات متنوعة

شروط الاستلام	اسم الخامة
١-يتم تحليل الشبة بحيث تكون النسبة(١٥-١٧ %) كأكسيد المونيوم	سلفات الالمونيوم
٢- يتم إجراء تقدير كفاءة المادة من حيث قدرتها على إزالة الشوائب	
وتنقية الوسط المضافة الية من الشوائب العالقة	
 ١ مطابقة الرسالة الواردة مع تحاليل مكتب التفتيش والمراجعة الذى 	تراب التبيض
قام بسحب عينات الرسالة من مكان الشحن ومكان الوصول .	
 ٢ كذلك يتم إجراء اختبارات تأكيدية للحكم على كفاءة تراب التبيض 	
من حيث القدرة على التبيض وإختزال المواد المسببة لارتفاع رقم	
البيروكسيد في الزيوت والدهون	
١- يتم مقارنة الرسائل والشحنات الواردة بالعينات القياسية الموردة من	مكسبات الطعم
قبل والتي تم على اساسها الاختيار والتي يتم تجديدها من الرسائل	,
المطابقة للعينات القياسية أو لا باول .	والرائحة
 ٢- اجراء اختبارات تأكيدية للوقوف على ثبات الرائحة ومعرفة الاتجاة 	
الخاص بالرائحة	
إجراء اختبارات تأكيدية لمعرفة قدرة الفحم على التبيض واختزال	الفحم المنشط
الرائحة والمواد الملونة ومعرفة الحموضة ورقم الــ PH	,
يتم الفحص الظاهرى وقياس البومية لمطابقة التركيز بكارت الشحن	سليكات الصوديوم
بحيث لا يقل عن ٤٢ بومية أوحسب التعاقد	

بالنسبة لمكسبات الطعم والرائحة يتم تقدير نسبة المواد الغير قابلة للتصبن في الروائح التي تكون في نفس الاتجاه وقوة الثبات والسعر المشترك واختيار الرائحة المحتوية على مواد غير قابلة للتصبن بنسبة منخفضة حيث أن انخفاض نسبة المواد الغير قابلة للتصبن يزيد من فيترة تخزين المنتج واحتفاظه بلونة ورائحتة دون تغير.





الباب السادس

المحاليل العيارية والكواشف

التقديرات العملية في الكيمياء التحليلية

تعتمد طرق التحليل الكمي بالحجم على كثير من التفاعلات الكيميائية المختلفة ولكنها تشترك جميعاً في بعض النقط الرئيسية التي تتعلق بطريق العمل المتبعة لتقدير مكونات عينة ما . ويلزم في التقدير الكمي بالطرق الحجمية بوجه عام ملاحظة الأتى :-

- أ) تحضير محلول أو أكثر تركيزه معروف على درجة كبيرة مسن الدقسة وتعرف هذه المحاليل القياسية ولا شك أن المحاليل القياسية التسي تستعمل في تفاعلات الحموضة والقلوية تختلف عادة عن المحاليل القياسية المستعملة في تفاعلات التأكسد والاختزال أو الترسيب وتعرف المادة التسي تستعمل في تحضير المحلول القياسي بالمادة القياسية .
- ب) تستعمل أدوات خاصة تشير إلى الحجوم المستعملة والمتفاعلة ومن أهمم هذه الأدوات السحاحة Burette والماصة Pipette والمعيماري Volumetric Flask
- ج) يجب أن تستعمل مواد لها القدرة على تحديد النقطة التي يتم عندها التفاعل وتعرف هذه المواد بالدلائل Indicators .

(١) تحضير المحاليل القياسية

تحضر هذه المحاليل بإحدى طريقتين الأولى هي الطريقة المباشرة Direct method تتلخص في إذابة الوزن المكافئ من المادة القياسية أو وزن معلوم منها في الماء ثم يخفف المحلول بالماء حتى يصير الحجم الكلي للمحلول معروفاً بدقة . وبذلك يمكن معرفة حجم المحلول والكمية الذائبة فيه من المادة القياسية وبالتالي يمكن التعبير عن التركيز بإحدى الطروق مثل النسبة المئوية والتركيز المولر والتركيز العيارى .

——الباب السادس ———————————

أ) فالنسبة المئوية: تعتبر من أبسط الوسائل لتوضيح تركيز مادة ما وذلك بالتعبير عن كمية المادة المذابة بالجرام في ١٠٠جم من المحلول فيحضر محلول كلوريد الصوديوم الذي يبلغ تركيزه ٥% بإذابة ٥ جم من ملح الطعام النقي في ٩٥ جم من الماء المقطر وبذلك يصبح وزن المحلول ١٠٠٠ جم أي أن التركيز (٥ جم مذاب /١٠٠ جم محلول).

وبنفس الطريقة يحتوى المحلول المائي لحمض الكسبريتيك الدي يكون تركيزه (٢٨%) بالوزن على ٧٢% بالوزن من الماء . أو بعبارة أخرى يحتوي ١٠٠ جرام من المحلول المذكور على ٢٨ جـــرام مــن حــامض الكبريتيك و ٧٢ جرام من الماء ويمكن الاستفادة من النسبة المئوية الوزنية للحصول على تركيز المذاب بالجرام فيي ١٠٠٠جـم أو ١٠٠٠ جـم مين المذيب. وبذلك يحتوي محلول حمض الكبريتيك الذي سبق ذكره على كمية قدرها ٣٨٨,٩ جم من حامض الكبريتيك في كل ١٠٠٠ جرام من الماء كما يتضح من العملية الحسابية التاليــة : ١٠٠٠ × (٢٢٠٢٨) = ٣٨٨,٩ جــم يد٢ كب أ٤ ومن السهل تحويل التركيز من النسبة المئوية الوزنيــة إلــى التركيز بالجرام في وحدة الحجوم من المحلول (الملليمتر أو اللتر) . ويلــزم لإجراء هذه العملية معرفة الكثافة التي يعبر عنها بالجرام في الملليلتر أو (جم/سم) ويعطى خارج قسمة وزن المحلول (بــــالجرام) علـــى كثافـــة المحلول (بالجرام في الملايلتر) حجم المحلول بـــالملايلتر . وبذلك يمكن التعبير عن تركيز محلول حمض الكبريتيك ٨ % بما يقابله مــن تركـيز بالجرام في اللتر إذا علمنا بأن كثافة المحلول ٢٠٢,١جم/سم بالتــالي وزن اللتر من محلول يد٢ كب أ٤ = ١,٢٠٢ × ١٠٠٠ = ١٢٠٢جم وزن حمض الكبريتيك النقي = $17.7 \times 17.0 = 777,07$ جم أي أن المحلول ٢٨% يد ٢ كب أ ٤ ما هو الا محلول تركيزه ٣٣٦,٦ جم/للتر **----ا**لباب السادس ------

(ب) يعبر أحيانا عن تركيز المواد خصوصا عندما يكون المذاب مادة سائلة بطريقة أخرى تعرف بالنسبة المئوية الحجمية (حجمية - حجمية) التـــى تشير إلى المذاب بوحدات الحجم والى الدحلول بنفس الوحدات الحجمية وتستعمل هذه الطريقة أيضا عندما يكون المادة المذابة غازية ويمكن تحويل النسبة المئوية الوزنية (وزنية -وزنية) إلى النسبة المئويــة (حجميــة -حجمية) أو العكس بعمليات حسابية بسيطة نستعمل فيها كثافـــة المحلـول وكثافة كل من المذيب والمذاب تبعا للمطلوب وقد يعبر عن تركيز المحاليل بالنسبة المئوية الوزنية - الحجمية التي تدل على كمية المسذاب بوحدات الوزن وكمية المحلول بوحدات الحجم (١٠٠ ملليمنز أو ١٠٠ لنر إلخ) وهناك النسبة المئوية الحجمية الوزنية التي تشير إلى كمية المذاب بوحدات الحجم وكمية المحلول بوحدات الوزن (١٠٠ جم أو ١٠٠ كياـو جرام) وفيما يلي المعادلات والطرق الحسابية التي يمكن استعمالها للتعبير عن التركيز المئوي بالطرق المذكورة علما بــأن وزن المــذاب أو المذيــب أو المحلول بالجرام وحجم المذاب أو المذيب أو المحلول بالملليمتر والكثافة بالجرام في الملليمتر:

أضيف \circ جم من سائل عضوي (كثافته \circ , ۱ جم / ملليمتر) إلى \circ جم من الماء . كثافة المحلول الناتج (\circ , ۱,۱ جم / ملليمتر) .

احسب التركيز بالنسبة المئوية الوزنية - الوزنية - الحجميـــة ، الحجمية - الحجمية - الحجمية - الحجمية

وزن المحلول ٥ + ٥٥ = ٥٠ جم

النسبة المئوية الوزنية = $0 \div (0.0 \div 0.0)$ = 0.1 %

ولحساب النسبة المئوية الوزنية الحجمية يلزم معرفة حجم المحلول ثم ينسب هذا الحجم إلى ١٠٠ وحدة حجمية .

حجم المحلول = ۱۰۱ ÷ ۱۰۱ = ۹۰٫۹ ملليمتر

النسبة المئوية الوزنية – الحجمية = $0.1 \div (0.9.9 \div 0.1.1)$ النسبة المئوية الحجمية – الوزنية فنحتاج إلى معرفة حجم المذاب في المحلول وحدة وزنية من المحلول

حجم المذاب = ۱۰ ÷ ۱٫۵ = ۲٫۲٦ ملليمتر

النسبة المئوية الحجمية الوزنية = ٦,٦٦ %

أما النسبة المئوية الحجمية - الحجمية فتساوي حجم المذاب على حجم المحلول منسوبا إلى ١٠٠ وحدة حجمية .

النسبة المئوية الحجمية – الحجمية = 7,77 ÷ (9,9 ÷ 10,9 %) = 7,٧% بب التركيز الموللر : وتستعمل هذه الطريقة بكثرة في الأو، ـ الطريقة فإنه الكيميائية للتعبير عن درجة تركيز المحاليل ونظرا لأهمية هذه الطريقة فإنه يجب أن نشير إلى النقط الرئيسية التي تستند إليها وهي أن كمية المادة المذابة تحسب بالمول أما حجم المحلول فيكون لتر واحد وبذلك يتوح أن حسباب التركيز بالمول يتلخص في معرفة كم مول من المادة الذائبة وجد في لستر واحد من المحلول وتفسر الأمثلة التالية المعلومات السابقة .

المحلول الذي يكون تركيزه ١ موللر في مادة ما عبارة عن محلول يحتسوي اللتر منه على كمية من المذاب قدرها ١ مول أي ١ جم – جزئي ويلاحظ أن إذابة ١ مول من مادة في لتر من المذيب لا يعطي محلول تركيزه مولسر وذلك لأن حجم المحلول الناتج لا يساوي لترا واحد . وأيضا يكون المحلول الذي يبلغ تركيزه ٥,٢٠ مولر في حمض الكبريتيك بارة عن محلول يدتوي اللتر منه على ٥٠٠، مول من حمض الكبريتيك النقي

(يد ، كب أ؛) ١ مولر يحتوي على (١ مول / لنر) أي ٩٨,٠٨ جم / لـــــر من المحلول .

(ص أ يد) ٥,٠ موللر (٥،٠٥٠) يحتوي على (٥,٠ مول / لنر) أي ٢٠ جم / لنر من المحلول .

-----الباب السادس ------

ولحساب تركيز مادة ما في محلول يجب معرفة كمية المادة المذابة بالمول ثم تنسب هذه الكمية مع مراعاة التعبير عن الحجم باللتر .

التركيز المولر = الكمية بالمول ÷ حجم المحلول باللتر .

التركيز المولر = الكمية بالملليمول ÷ حجم المحلول بالملليمتر .

فإذا كان هناك محلول حجمه ١٠٠ ملليمتر يحتوي على كمية من أيدروكسيد الصوديوم وزنها ١ جم . ما هو التركيز المولر .

يتضح من التعريف المميز للتركيز المولر أنه يجب أن تحسب كمية المذاب بالمول وتنسب إلى حجم المحلول باللتر .

كمية ص أيد بالمول = ١ ÷ ٤٠ = ٢٥. ومول .

 $ilde{x}$ تركيز المحلول بالمولر $ilde{x} = 1.0.0 \times 0.00$ = 0.000 مولر

ج- التركيز العياري: تعتمد جميع العمليات الحسابية الخاصة بالتفاعلات الكيميائية في الكيمياء التحليلية الكمية وزنية كانت أو حجمية - على التركيز العياري. والحقيقة أنه لا يمكن القيام بأي عملية تحليلية دون معرفة وثيقة بالتركيز العياري وعلاقته بالتركيز المولر.

و يلاحظ أن التركيز العياري مشابه للتركيز المولر في اتخاذ اللتر كوحدة حجمية للمحلول أما الوزن فيعبر عنه بالمكافئ (أي حجم – مكافئ في حالة التركيز المولر التركيز العياري وبالمول (أي حجم / جزئي) في حالة التركيز المولر ويتبع ذلك أن المحلول العياري (أي ١ ع) هو المحلول الدين يحتوي اللتر منه على مكافئ واحد (أي ١ مم – مكافئ) من المادة المذابة أي أن الملايمتر من المحلول العياري (١ ع) يحتوي على كمية من المدادة المذابة قدر ها ملايمكافئ واحد ونوضح ذلك بالمثال التالى .

محلول حجمه ١٠٠ ملليمتر ويحتوي على ١,١١ جم كلوريد كالسيوم مـــاهو التركيز المولر العياري .

——الباب السادس

علما بأن الوزن المكافئ للمادة المذكورة يساوي نصف وزنها الجزيئي حيث أن الوزن الجزيئي = ٥٥،٥ جم

كمية المذاب بالمول = ١١١ ÷ ١١١١ = ٠,٠١ مول

كمية المذاب بالمكافئ = ١,١١ ÷ ٥٥,٥ = ٠,٠٠ مكافئ

التركيز بالمولر $= \frac{1 \cdot \cdot \cdot \times \cdot \cdot \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot}$ التركيز بالمولر

التركيز العياري = $\frac{1 \cdot \cdot \cdot \times \cdot \cdot \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot}$ = عياري

ما سبق يعتبر الطريقة المباشرة لتحضير المحاليل القياسية وكما ذكرنا يعبر عنها بالنسبة المئوية أو التركيز المولر أو التركيز العياري.

أما الطريقة الثانية فتعتمد على تحضير محلول تركيزه معلوم بطريقه تقريبية ثم يعادل هذا المحلول مع محلول قياسي تركيزه معروف بدقة وبعد اجـــراء التعادل والعمليات الحسابية المناسبة يمكن الحصول على تركــيز المحلـول بالضبط . ويلاحظ أن كل من الطريقتين يستلزم استعمال مادة قياسية نقيــة تعرف بالمادة القياسية الأولية وجدير بالذكر أن الطريقة المباشرة لتحضــير المحاليل القياسية ليست ممكنة في جميع الأحوال لأن بعض المواد لا يمكـن الحصول عليها في حالة نقية مثل أيدر وكسيدات القلويات والأحماض غــير العضوية وفي هذه الحالات تستعمل الطريقة الغير مباشرة .

أما المواد التي تستعمل مباشرة لتحضير المحاليل القياسية فكثيرة ومن أمثاتها بوتاسيوم هيدروجين فيثالات وكربونات الصوديوم وكلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم.

الشروط التي يجب توافرها في المادة القياسية الأولية :

أ)يجب أن تكون المادة القياسية نقية وجافة كما يمكن الحصول عليها بسهولة وفي حالة نقية ويفضل تجفيفها في درجة ١٠٠ م دون أن يطررأ على تركيبها الكيميائي أي تغير ويلاحظ أن المواد التي تحتوي على ماء تبلور لا تفقد ما تحتويه من الماء عند تسخينها لتلك الدرجة من الحرارة .

-----الباب السادس ------

ب)يجب أن تكون الاختبارات الوصفية للكشف عن الشوائب التي قد تلـــوث المادة القياسية معروفة وسهلة وعلى درجة كبيرة من الحساسية .

ج) يجب ألا نتأثر المادة القياسية الأولية عند تعرضها للجو أثناء عمليات الوزن ويفضل المواد التي لا نتأثر عند تعرضها للجو لمدة طويلة من الزمن أي أنها غير هيجروسكوبية ولا نتأكسد بالهواء الجوي ولا يتغير تركيبها نتيجة تفاعلها مع ثاني أكسيد الكربون.

د) يفضل أن يكون الوزن المكافئ للمادة القياسية الأولية كبيرا حتى يكـــون الخطأ الناتج عند وزن العينات ضئيلا.

هـ) يجب أن تتفاعل هذه المواد تفاعلا كاملا ويجب أن يحدث ذلك بسرعة وطبقا لمعادلة كيميائية معروفة أي يحدث التفاعل بطريقة كمية معروفة وسريعة ومن أمثلة المواد القياسية الأولية الشائعة الاستعمال كربونات الصوديوم وحمض السلفاميك (ن يد١ ـ كب أ١ يد) وفيتالات البوتاسيوم الهيدروجينية في الحموضة والقلوية وبيكربونات الصوديوم وبرومات البوتاسيوم واليود كعوامل مؤكسدة واكسالات الصوديوم كعامل مختزل ونترات الفضة في الترسيب .. إلخ

١ - تحضير محلول عياري من حامض الكبريتيك

الوزن المكافئ لحامض الكبريتيك = 9 عمعنى ذلك أن اللتر من المحلول العياري يحتوي على 9 عجرام من حامض الكبريتيك المركز ولما كان الحامض في حالة سائلة لذلك يتعين أخذ ما يكافئ 9 عجرام بواسطة الحجم حتى يمكن تحضير المحلول بسهولة ودون التعرض لعملية الوزن وامتصاص الرطوبة ولذلك يجب أن يكون معلوم لدينا كثافة الحامض وعلى فرمن أن كثافة الحامض $\frac{1}{100}$ عثافة الحامض $\frac{1}{100}$ عن الحجم $\frac{1}{100}$ عن هذا الحجم ليس حامض خالص . لذلك تزيد هذا الحجم إلى $\frac{1}{100}$ سم تعويض امتصاص الرطوبة وأي شوائب أخرى إلى هنا نكون قد $\frac{1}{100}$

——الباب السادس

حددنا الحجم الذي يمكن اذابته وتكملته إلى لتر بالماء المقطر لعمل محلول عياري تقريبا

خطوات التحضير:

1-ناخذ باستخدام مخبار ٣٠ سم من الحامض المركز الذي كثافته ١,٨ شم توضع في كاس سعة ٢٥٠ سم يحتوي على ١٥٠ سم ماء مقطر ثم يسترك المحلول ليبرد ثم ينقل إلى دورق معياري سعة ١٠٠٠ سم ويغسل الكاس عدة مرات بالماء المقطر وينقل ناتج الغسيل إلى الدورق المعياري ثم يكمل بعد ذلك الدورق بالماء المقطر حتى العلامة ويرج جيدا لتجانس المحلول وبذلك يكون المحلول قد تم تحضيره لنأتي الى طريقة ضبطه .

Y- تؤخذ كمية كربونات الصوديوم النقية في زجاجة وزن (تعادل الكمية ٥ جم) ثم توضع في فرن كهربائي مضبوط على درجة Y- و لمدة ساعة ثم تخرج من الفرن وتغطى بغطائها وتوضع في مجفف لتبرد ثم يوزن دورق مخروطي سعة Y- سم ويوزن به Y- جرام من كربونات الصوديوم النقية والمجففة وتذاب هذه الوزنة في Y- سم ماء مقطر مغلي ومبرد تسم تضاف Y- تقطة دليل ميثيل أورانج وبعد تمام الذوبان تعاير محتويات الدورق المخروطي بالحامض المحضر والذي يتم استخدامه بواسطة سحاحة حيث يتم التنقيط من السحاحة حتى يتحول اللون من الأصغر إلى البصلي المائل للاحمر أر عند ذلك توقف المعايرة وتدون القراءة وتكرر هذه العملية في دورق مخروطي آخر ثم دورق ثالث وتدون القراءة في جميع الحالات .

حيويه حساب العيارية – 00×00 00×00 حيث أن 00 = 00 عدد سم الحامض المستخدم في المعايرة حتى الوصول لنقضة التعادل .

و = وزن كربونات الصوديوم النقية التي تم معايرتها بالحامض .

—الباب السادس —

طريقة أخرى لضبط عيارية الحامض باستخدام البوراكس.

يتم وزن ١٥ جرام من مادة البوراكس في كأس وتذاب في ٥٠ سم ماء مقطر وتقلب بساق زجاجية نظيفة ثم تسخن حتى درجة ٥٥ م ويجب ألا تزيد درجة الحرارة عن ذلك ويرفع الكأس ويغطى ثم يترك ليبرد حتى درجة حرارة الغرفة . ثم يؤخذ البوراكس المتبلور ويغسل بالماء المقطر البارد وقد يغسل بالكحول النقي والايثير ثم يوضع البوراكس بعد الغسيل على ورقة ترشيح لمدة ١٢ ـ ١٨ ساعة بعدها يكون البوراكس معد للاستخدام .

الطريقة

نأخذ دورق مخروطي سعة ٢٥٠ سم ويوزن ثم يوضع به٥٠٠٠، جـرام من مادة البوراكس وتذاب في ٧٥ سم ماء مقطر مغلي ومبرد ثم يضاف ٢-٣ نقطة من دليل ميثيل رد حيث يتحول اللون إلى أصفر وتعاير بالحامض المحضر والموجود بالسحاحة حتى يتحول اللون إلى أحمر فتـدون القـراءة وتكرر العملية في دورق ثاني وثالث باستخدام نفس الاسلوب في المعـايرة وتدون القراءة .

طريقة الحساب عيارية حامض الكبريتيك باستخدام البوراكس = $\frac{e \times 1000}{e}$ ميث أن و = وزن البوراكس الذي تم معايرته بالدورق المخروطي .

س = عدد سم الحامض المستخدم في المعايرة للوصول لنقطة التعادل .

٢-تحضير محلول ب عيارى من حامض الكبريتيك

يحضر المحلول $\frac{1}{1}$ عياري طبقا للنظام السابق لتحضير المحلول العياري لنفس الحامض مع اختلاف حجم الحامض المركز الذي يذاب في لتر ماء فقد علمنا أننا نذيب 7 سم 7 في لتر للحصول على محلول 1 عياري وللحصول على محلول 1 عياري وللحصول على محلول 1 عياري نضرب 7 × 1 , 1 سم 7 طبعا موضوع قسمة الوزن المكافئ 9 4 خ الكثافة 1 , 1 تم شرحه و لا داعي لشرحه مرة أخرى أي أننا سنأخذ بالمخبار 7 سم 7 من الحامض المركز توضع في دورق

——الباب السادس

معياري سعة لتر يحتوي على ١٠٠ سم ماء ثم يذاب الحامض في الماء ويكمل للعلامة بالماء المقطر ويكون التحضير قد انتهى ويتم بعد ذلك ضبط عيارية المحلول باستخدام كربونات الصوديوم النقية أو البوراكس كما سبق بالضبط مع اختلاف وزنة الكربونات الموزونة بالدورق والتي سيجري معايرتها .

حيث أن الكربونات يكون وزنها في الدورق المخروطــي٠,٠٥٣ - ٠,١٠٦ . جرام .

طريقة الحساب هي = $\frac{e \times 1}{\pi \sigma}$

حيث أن و = وزنة الكربونات (٣٥٠،٠ ــ ١٠١٠، جرام)

س = عدد سم الحامض المستخدم في المعايرة للوصول لنقطة التعادل .

وبذلك نكون قد انتهينا من كيفية تحضير محلول ١ عياري ، المحياري ومن حامض الكبريتيك ولتحضير محلول نصف عياري أو ٢,٠ عيساري أو ٥٠،٠ عياري يتم كما سبق حساب عدد السنتيمترات من الحامض المركز ثم يوضع في دورق معياري لتر وتكمل بالماء المقطر للعلامة حيث يقسم الوزن المكافئ ٤٩ ÷ الكثافة التي قد تزيد قليلا أو نقل عن ١,٨ جم / سم فنحصل على الحجم الذي يضرب × العيارية المطلوبة تحضير ها . فينتج عدد السنتيمترات التي تذاب في الماء وتوضع في دورق معياري لستر وتكمل بالماء المقطر حتى العلامة ثم يضبط المحلول باحدى الطريقتين التي سبق شرحها أما كربونات الصوديوم أو البوراكس .

٣- تحضير محلول عياري من حامض الأيدروكلوريك

يحتوي المحلول العياري من حمض الأيدروكلوريك على ٣٦,٥ جرام مسن كلوريد الأيدروجين في اللتر والمحلول المركز لحسامض الأيدروكلوريك يحتوي على 75 - 7% من وزنة كلوريد هيدروجين فإذا أمكننا الحساب على متوسط التركيز وهو 75 % مثلاً فيكون الوزن المكافئ للحامض على متوسط التركيز وهو 170,77 جم من الحامض الذي تركيزه 75% وبما أن كثافة الحامض هي 1,15 جم / سم فيكون حجم 170,77 جم

تحضير محلول $\frac{1}{1}$ عياري من حامض الأيدروكلوريك

ذكرنا في المثال السابق كيف وصلنا للحجم الذي يمكن إضافته من الحامض المركز وهو (11.5 سم) إلى دورق معياري لتر وتكملته للعلامة بالماء المقطر فتنتج محلول قوته واحد عياري تقريبا . هذا الحجم 11.5 سم يضرب 11.5 المعلوب تحضيرها وهي 1.0 عياري ينتج عدد السم مين الحامض المركز الذي يكمل إلى لتر بالماء المقطر فينتج محلول 11.0 عياري وهذا الحجم هو 11.0 11.0 11.0 الماء المقطر وتوضع في دورق معياري سعة لتر وتكمل بالماء المقطر وتكمل بالماء المقطر

ـــــالباب السادس ــــــــــالباب السادس

للعلامة فيكون المحلول $\frac{1}{1}$ عياري تقريبا ثم يضبط بالطريقة التي تم ضبط محلول حامض الكبريتيك $\frac{1}{1}$ عياري سواء باستخدام كربونات الصوديوم أو البوراكس .

ولتحضير محاليل بعيارية مختلف قد ، ، ، ، ، ، ، ، ، عياري يضرب العيارية المطلوبة في الحجم الذي يمكن الحصول عليه لتحضير محلول واحد عياري . طبقا للتركيز والكثافة كما سبق في المثال الأول ثم يؤخذ الحجم الناتج ويوضع في دورق معياري سعة لتر ويكمل بالماء المقطر حتى العلامة ثم يضبط كما سبق .

أما إذا طلب تحضير محلول حامض أيدروكلوريك ٠,٠١ كما هو مستخدم في تقدير النسبة المئوية للصابون كأولويات صوديوم في الزيوت المكررة فيمكن تحضير هذا المحلول من محلول حامض أيدروكلوريك ٠,١ عياري حديث التحضير وذلك حسب المعادلة الآتية:

حيث أن ح = حجم محلول الحامض المركز

حع = عيارية المحلول المركز

ح- = حجم محلول الحامض المخفف المراد تحضيره.

ع - = عيارية الحامض المخفف المراد تحضيره .

مثال ذلك محلول حامض يد كل 0.0 عياري يراد تحضير محلول مخفف منه قيمة 0.0 عياري وحجمه 0.0 لتر حجم المحلول المركز 0.0 عياريته أو قوته 0.0 آ0.0 المخفف 0.0 قوته 0.0

$$(u) = \frac{(\cdot, \cdot) \times (\cdot, \cdot)}{(\cdot, \cdot)} = 0$$
 سم إذن حجم المحلول المركز (س

——الباب السادس

وعلى ذلك يؤخذ بواسطة السحاحة أو الماصة ٥٠ سم بالضبط من محلول حامض يد كل ٠٠١ عياري وتوضع في دورق معياري سيعة ٥٠٠ سروتكمل بالماء المقطر حتى العلامة وترج ويصبح المحلول جاهز للعمل وعياريته ٠٠١.

ملحوظة:

تم استخدام طريقة ضبط محلول حامض الكبريتيك والأيدروكلوريك باستخدام كربونات الصوديوم والبوراكس إلا أنه من المفضل استخدام البوراكس فيي الضبط للأسباب الآتية:

١-أن الوزن المكافئ للبوراكس يمتاز بأنه كبير (١٩٠,٧٢) بينما كربونات الصوديوم (٢٩,٩٨) وبالتالي يكون الخطأ الناتج عند وزن العينات ضئيلا عند استخدام البوراكس .

٢-أن نقطة التعادل عند استخدام البوراكس تظهر بوضوح عند استخدام دليل
 ميثيل رد بعكس كربونات الصوديوم عند استخدام دليل ميثيل أورانج .

٥- تحضير محلول 🐪 عيارى من ايدروكسيد الصوديوم

الوزن المكافىء لايدروكسيد الصوديوم هو ٤٠

لذلك فالمحلول المعيارى لايدروكسيد الصوديوم يحتوى اللتر منه عليى ٤٠ جم بالوزن من ص أيد ولما كانت الصودا الكاويه لها خاصية امتصاص الرطوبه وتحول جزء منها الى كربونات صوديوم فى الجو العادى لذلك يكون من الافضل اخذ وزنه اكبر قليلا من ٤٠ وتذاب فى لتر للحصول على محلول قوته ١ عيارى تقريبا ثم يجرى ضبطه بمادة قياسية بعد ذلك الا انسه كما ذكرنا ان ايدروكسيد الصوديوم يتحول جزء منها الى كربونات صوديوم فى الجو العادى . حيث يلاحظ فى كثير من الاحيان وجود قشرة بيضاء على سطح ايدروكسيد الصوديوم هذه القشرة هى مادة كربونات الصوديوم وحتى لا تؤثر هذه المادة فى كفاءة المحاليل المضبوطة امكن الاستفادة بخاصة عدم

-----الباب السادس

ذوبان كربونات الصوديوم فى المحاليل المركزة من ايدروكسيد الصوديوم فى تحضير محاليل (ص أيد) الخاليه من الكربونات وللحصول على ص أيد خالية من الكربونات .

يتم التالي:-

يذاب ٥٠ جم من ص أيد في ٥٠ سم ماء مقطر ثم يترك المحلول حتى ترسب (ص٢ ك أ م) كليه ثم يرشح المحلول خلال قمع يحتوى على صوف زجاجي منقى ويجب اجراء ذلك بعيدا عن الهواء حتى لا يتلوث المحلول بثاني اكسيد الكربون الجوى ثم يحفظ المحلول المركز في اوانى زجاجيه للاستخدام .

1-بعد ان نحصل على محلول ص أيد المركز بالطريقة السابقه ناخذ ٣,٣ سم وتوضع في دورق معياري سعة ١٠٠٠ سم وتكمل بالماء المقطر الذي سبق غليه وتبريدة حتى العلامه بعد ذلك يتم ضبط المحلول لتعين قوتب بالضبط .

٢- يتم ضبط عيارية محلول ص أيد المحضر باستخدام مادة فيشالات البوتاسيوم الهيدروجينيه (حيث الون المكافىء المرتفع ٢٠٤,٢٢).

يتم تجهيز هذه المادة عن طريسق تجفيف ٣ جم فيشالات البوتاسيوم الهيدروجينية بوضع الوزنه في زجاجة وزن ثم وضعها في فرن كهربائي على درجة حرارة ١٢٠ م لمدة ساعتين ثم تخرج من الفرن وتبرد في مجفف .

T-نحضر T دوارق مخروطیه نظیفه ونزن فی کل دورق علی حدة وزنسه نتر او T بین T بین T بین T به من مادة فیثالات البوتاسیوم الهیدروجینیة و تذاب الوزنه الاولی فی T سم ماء مقطر مغلی و تبرد ثم یضاف T و نقطة من دلیل الفینول فیثالین ثم تعایر بمحلول T ید الموجود بالسحاحة حتی ظهور لون وردی دلیل علی الوصول الی نقطة التعادل ویلاحظ هنا ان

————الباب السادس

التغير في اللون حاد ويبقى لمدة لا تقل عن ٥ دقائق ثم تدون قراءة السحاحة ويعاير الدورق الثاني والثالث بنفس الطريقة ثم تحسب العيارية ويجبب الا يزيد الفرق بين اقرب عياريتين عن ١٠٠٠،٠٠ ثم يحسب المتوسط . طريقة الحساب للحصول على عيارية محلول ص أيد = $\frac{e \times \cdots }{c \times r \cdot r \cdot r}$ حيث ان و = وزن فيثالات البوتاسيوم الهيدروجينيه

ح = عدد سم محلول ص ا يد المستخدم في المعايرة

ولتحضير محلول ۰,۰۱ أو ۰,۰۲ عيارى يحضر من هذا المحلول بأخذ سنتيمترات معينه تكمل الى لتر من الماء المقطر المغلى والمبرد حسب المعادلة الاتيه .

حجم المحلول المرکز × قوته = حجم المحلول المخفف × قوته فمثلا نرید تحضیر محلول 0.00 عیاری بحجم 0.00 سم 0.00 من محلول قوت 0.00

يمكن حساب عدد السنتيمترات من المحلول الذي قوته ۰٫۱ عياري والتي تكمل الي ۰۰۰ سم 7 للحصول على محلول قوته ۰٫۱ عياري .کما يلي :- س \times ۰٫۱ = ۰٫۰ \times ۰٫۰ ...

فیکون قیمة (س) و هی عدد السنتیمترات = $\frac{... \times ...}{...}$ = ٥٠ سم

فيؤخذ ٥٠ سم بالسحاحة في دورق معياري سعة نصف لتر وتكمل بالماء المقطر حتى العلامه .

٦-تحضير محلول ص أيد قوته ١,١٢٥ عياري

لتحضير هذا المحلول نأخذ ٥,٥ سم من محلول ص أيد المركز وتكمل الى لنر بالماء المقطر المغلى والمبرد ونرج محتويات الدورق جيدا ثم يضبط المحلول باستخدام فيثالات البوتاسيوم الهيدروجينيه كما سبق شرحه فى محلول ص أيد ١,٠ عيارى .

---الباب السادس·

٧-تحضير محلول ____عيارى من ثيوكبريتات الصوديوم

الوزن المكافىء لثيوكبريتات الصوديوم يساوى وزنها الجزيئى وهذا يساوى ماء 10٨,١١ عندما تكون على صورة غير بلوريه وغير محتويه على جزيئات ماء اما اذا كانت فى صوره بلوريه ومحتوية على بلورات ماء فإنها فى هذه الحالة تحتوى على ٥ جزيئات ماء ويكون رمزها ص 72 7 7 وفى الحالتين يظهر الوزن الجزيئى على عبوات هذه المادة موضحاً احتواء المادة على جزيئات ماء او عدم احتوائها و على ذلك نإخذ ٨,٥١ جم وتذاب فى لتر ماء مقطر اذا كانت عبارة عن بودرة غير متبلورة أو ٨,٤٢ جم تذاب فى لتر ماء مقطر اذا كانت فى صورة متبلورة ومحتويه على ٥ جزيئات ماء بعد ذلك يتم ضبط المحلول لتقدير القوة بالضبط .

1- يتم ضبط المحلول بواسطة مادة بيكرومات البوتاسيوم بو ٢ كر ٢ أ٧ وذلك عن طريق وضع ٢٠٥ جم من بيكرومات البوتاسيوم في فرن كهربائي على درجة ١٥٠ م لمدة ساعة ثم نزن ٢ جم بالضبط من المادة الجففه بعد تبريدها في مجفف ثم تنقل الى دورق معيارى سعة ٥٠٠ سم وتكمل بالماء المقطر بعد اذابتها تماما حتى العلامه .

Y—احضر دورق مخروطی بغطاء سعة 0.0 سم ضع به 0.1 سم ماء مقطر مغلی ومبرد 0.1 سم یودید بوتاسیوم 0.1 % 0.0 سم من محلول بیکرومات البوتاسیوم المحضر سابقا 0.1 سم حامض ایدروکلوریك مرکز ثم غطی الدورق بغطائة ورج ثم اترکه لمدة 0.1 دقائق ثم برد الدورق تحت میاة المصنبور ثم اغسل الغطاء داخل الدورق و عایر بواسطة 0.0 کب 0.1 الذی تم تحضیرة مستخدما من 0.1 سم محلول نشا 0.1 حیث یتغیر اللون من الازرق الداکن الی الاخضر الفاتح أو الشاحب بنقطه و احدة .

طريقة الحساب =

حيث ان ح = عدد سم من محلول ثيوكبريتات الصوديوم المستخدم في المعايرة حتى نقطة النهاية اونقطة التعادل .

ملاحظات:-

۱-المحاليل المائية لثيوكبريتات الصوديوم لا تكون ثابتة وقد يطرأ عليها تغيير في التركيز العيارى بالزيادة او النقصان عندما تترك محاليلها المائيه فترة من الزمن ويعتبر التأكسد بالاكسجين الجوى سببا لانخفاض التركيز العيارى للمحلول أما الزيادة التي تطرأ على عياريه محلول ثيوكبريتات الصوديوم فتعزى الى الحموضه في المحلول التي تنتج من حمض الكربونيك (ك أ بمن الجو)

Y-يستعمل ماء مقطر سبق غليانه عند تحضير محاليل الثيوكبريتات كما يضاف اسم كلوروفورم لكل لتر من المحلول للاقلال من تأثير البكترياعلى على المحلول فضلا عن تقدير عيارية المحلول اكثر من مرة للتأكد من ثبات عيارية المحلول .

كيفية تحضير محلول ص، كب، أ، (٠٠٠٠ عيارى)

بعد تحضير المحلول بي عيارى من ثيوكبريت الصوديوم يمكن تحضير عدة تركيزات كثيرة من هذا المحلول والاكثر شيوعا تحضير محلول ص كب أم ٢٠٠٠، عيارى والمستخدم فى تقدير رقم البيروكسيد الذى يجرى على الزيوت والدهون ويمكن الحصول على عدد سم اللازملة للتخفيف حتى نحصل على محلول ٢٠٠٠، عيارى حسب القانون التالى :- حجم المحلول المركز × قوته = حجم المحلول المخفف × قوته

أى ح × ع = ح - × ع -

وعلى افتراض ان المحلول المركز ٠,١ عيارى والمحلول المطلوب تحضيرة من هذا المحلول قوته ٠,٠٠٢ والحجم المطلوب تحضيرة من هذا

-----الباب السادس

المحلول المخفف هو ... سم يكون عدد السنتيمتر ات المطلوبه من المحلول

المعرسر سي المحلول الذي قوته ١٠٠ عياري ١٠ سم وتوضع في دورق معياري سعة ٠٠٠ سم وتكمل بالماء المقطر حتى العلامه وترج محتويات الدورق جيدا . وبذلك يكون المحلول المحضر من ص، كب، أ، قوته ٠٠٠٠ عياري فيحفظ في زجاجة غامقة ويستخدم في العمل

٩ - تحضير محلول حامض بيرايوديك

1—نزن ٢,٨ جم من حامض البير ايوديك وتذاب فى ٥٠ سم ماء مقطر شـــم تنقل المادة المذابة الى دورق معيارى لتر ثم تكمل الى العلامـــه بحــامض الخليك الثلجى وتخلط جيدا ثم تحفظ فى زجاجة بنيــة اللـون شـم يضبـط التركيز.

۲-یضبط ترکیز المحلول السابق بحیث یأخذ البلانك ۲۷ ــ ۹۹ سم من محلول ص ۲ کب $\frac{1}{1}$ عیاری .

وطريقة الضبط تنحصر في أخذ ٥٠ سم من المحلول المحضر (H_5IO_6) بو اسطة ماصة توضع في دورق مخروطي سعة ٥٠٠ سم ثم يضاف اليه ١٠ سم من محلول يوديد البوتاسيوم ١٠ % ويغلق الدورق بغطائة ويرج لمدة ٣٠ثانيه ثم يضاف ١٠٠ سم ماء مقطر يستخدم جزء منه لغسيل الغطاء وجدران الدرق ثم تعاير بو اسطة محلول ص كب كب أم بعياري حتى قرب اختفاء اللون البني وظهور اللون الاصفر فيضاف ٢ سم من محلول النشاد ويث يتحول اللون الى ازرق فيستمر في المعايرة حتى اختفاء اللون الازرق وتؤخذ قراءة السحاحه بحيث الا تقل كميه المحلول المستخدم من ص كب أم عن ٤٧ سم و لا تزيد عن ٤٩ سم فإذا زادت عن ٤٩ سم يضاف حامض خليك للمحلول المحضر حتى يقل التركيز واذا قلت كمية

----الباب السادس

المحلول المستخدم من ص، كب، أ، ب عيارى عن ٤٧ يضاف حامض بير ايوديك بكميه تكفى لرفع التركيز حتى ٤٧ سم

١٠ -تحضير محلول بي عياري من نترات الفضه

الوزن الجزيئي لنترات الفضه (١٦٩,٨٩) لذلك لتحضير محلول ١٠٠عيارى منها يذاب (١٧ جم) في لتر من الماء المقطر حيث تتقل وزنه ١٠٠ جم الى دورق معيارى سعة لتر وتذاب في قليل من الماء المقطر شميكمل الدورق حتى العلامه بالماء المقطر ثم يجرى بعد ذلك تقدير عياريية المحلول بالضبط وطريقة ضبط عياريه محلول نترات الفضة تجرى بواسطة محلول

الوزن الجزئيئ لكلوريد الصوديوم (٥٨,٤٦) ولتحضير محلول ___ عياري نأخذ ٦٠٥ جرام من الملح في زجاجة وزن بغطاء شم توضع في فرن كهربائي على درجة ٢٥٠ م لمدة ساعة ثم تخرج زجاجة الموزن وتغطي بغطائها وتوضع في مجفف لتبرد .

نزن من الملح المجفف والمبرد ٥,٨٤٦ جرام بالضبط من الملح وتنقل إلى دورق معياري سعة لتر وتزاب في قليل من الماء ثم يكمل الدورق المعياري حتى العلامة بالماء المقطر ويكون المحلول المحضر ___عياري بالضبط.

ومن هذا المحلول المضبوط تماما يتم ضبط عيارية محـــول نــترات الفضية التي سبق تحضيرها وذلك كما يلي :-

1-نأخذ ٢٥ سم من محلول كلوريد صوديوم المضبوط باستعمال ماصة أو سحاحة في دورق مخروطي سعة ٢٥٠ سم ثـم يغسل جدران الدورق باستعمال ٢٥ سم من الماء المقطر ويضاف ١ سـم مـن دليـل كرومات البوتاسيوم ٥٠٠.

—الباب السادس

Y- نضع محلول نترات الفضة المحضر في سحاحة سعة ٥٠ سم ينقط من السحاحة على الدورق المحتوي على محلول كلوريد الصوديوم ٢٥ سم بالتدريج حتى بداية تغير لون المحلول في الدورق المخروطي من اللون الأصفر حتى اللون الأحمر (أحمر طوبي) عند هذا توقف المعايرة وتدون القراءة .

طريقة الحساب العيارية = حجم محلول كلوريد الصوديوم × عياريت ه = حجم نترات الفضة × عياريته .

فالنفرض أن ٢٥ سم من محلول كلوريد الصوديوم الذي عياريت ١٠٠ تعادل مع ٢٤ سم من محلول نترات الفضة المجهول العيارية فتكون عيارية محلول نترات الفضة هي ٢٥ × ١٠ = ٤٤ × س قيمة (س) عيارية نــترات الفضــة $\frac{57 \times 17}{12}$ = $\frac{71 \times 17}{12}$ عياري

١٢ _ تحضير محلول بيكرومات البوتاسيوم

المستخدم في تحليل مياه الجلسرين بطريقة بيكرومات البوتاسيوم

أذب ٧٥ جرام من بيكرومات البوتاسيوم في نصف لتر ماء بعد وضع الوزنة في كأس سعة لتر ثم أضف ١٥٠ سم حامض كبريتيك مركز حيث يضاف تدريجيا وببطأ مع التقليب المستمر ويجب أن يكون الكأس مغمور في ماء بارد لامتصاص حرارة الحامض مع الماء بعد ذلك ينقل محتويات الكأس إلى دورق معياري سعة لتر ثم يكمل الدورق بالماء المقطر للعلامة و ينقل لزجاجة غامقة ويعاير بعد ذلك بمحول حديدو كبريتات الأمنيوم .

١٣- تحضير محلول حديدو كبريتات الأمونيوم

نزن ۲٤٠ جرام من حديدو كبريتات الأمونيوم وتنقل لكأس سعة لتر وتذاب في نصف لتر ماء مقطر ويضاف تدريجيا وببطئ ١٠٠ ســم حــامض كبريتيك مركز حتى تمام زوبان الملح وينقل محتويات الكأس إلى دورق معياري سعة لتر ويكمل بالماء المقطر للعلامة ثم ينقل لزجاجة غامقة اللون طريقة ضبط بيكرومات البوتاسيوم مع محلول حديدو كبريتات الآمونيوم: نأخذ ١٠ سم من محول بيكرومات البوتاسيوم في كأس سعة ٢٥٠ سم يكمل إلى ١٠٠ سم بالماء المقطر وتعاير بمحول حديدو كبريتات الأمونيوم باستخدام قصاصات ورق ترشيح مع دليل فري سيانيد البوتاسيوم ١٠٠ ويث يظهر خط أزرق بروسيا بين الدليل والمحلول على ورقةة الترشيح ولنفرض أن نقطة التعادل (أي الخط الأزرق الفاصل بين المحلول والدليل) وصلت بعد ٢٥ سم من محلول حديدو كبريتات الآمونيوم يكون الرقم الشابت هو ١٠٠ ع ١٠٠ ع

١٤ - تحضير محلول ويجز المستخدم في تقدير الرقم اليودي

۱) يذاب ۹ جرام من ثالث كلوريد اليود في لتر من مزيج مكون من (۱۰ ٧سم حامض خليك ثلجي + ۳۰۰ سم من رابع كلوريد الكربون) شمة تقدر درجة تركيز الهالوجين :-

يؤخذ ٥ سم من المحلول في دورق بواسطة ماصة ثم يضاف لها ٥ سم مىن محلول يوديد اليوتاسيوم 1.0 + 0.0 سم ماء مقطر ثم تجرى المعايرة بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم 1.0 + 0.0 سم استخدام محول النشا 1.0 + 0.0 كدليل و يجب أن تكون عدد السنتيمترات التي استخدمت في معايرة ٥ سم كدليل و يجب أن تكون عدد السنتيمترات التي استخدمت في معايرة ٥ سم يين 1.0 + 0.0 سم من محلول ص 1.0 + 0.0 عياري فأذا كان غير ذلك يضاف اما ثالث كلوريد اليود لرفع التركيز إلى 1.0 + 0.0 اضافة مخلوط الاذابة السابقة للتخفيف إلى 1.0 + 0.0

۲)بعد تقدير ما يحتويه محلول ثالث كلوريد اليود من الهالوجين يضاف ١٠
 جرام من اليود ويرج حتى تصبح كمية اليود المذابة كافية لرفع درجة تركيز
 الهالوجين الذي سبق تقديره إلى أكثر قليلا من مرة ونصف من الرقم السلبق

وذلك لضمان عدم وجود أي أثر من ثالث كلوريد اليود الذي يتسبب عنه عدم ثبات المحلول وحدوث تفاعلات ثانوية .

") يرشح المحلول أو يؤخذ السائل الرائق ويخفف بحامض الخليك الثلجي أو بمزيج من حامض الخليك ورابع كلوريد الكربون حتى تصبح مسن المحلول معادلة تمامال. اسم من محلول ثيوكبريتات الصوديوم عياري. منحوظة: - هذا المحلول اذا حضر بعناية وحفظ في الظلام في زجاجات محكمة الغلق فانه يحتفظ بصلاحيته لسنوات.

يجب أن يكون حامض الخليك ورابع كلوريد الكربون خاليان من المواد القابلة للتأكسد وللتأكيد من ذلك يجرى الاختبار التالي .

نأخذ ١٠ سم حامض خليك تلجي + ١٠سم حامض كبريتيك مركز يحتوى على ٥٠،٠٠ سم من محلول مشبع من بيكرومات البوتاسيوم يجب ألا يتكون على الفور لون أخضر اذا كان الحامض خالي من المواد القابلة للتأكسد

١٥ _ محلول صوديوم ميتابير ايودات

طريقة التحضير :- نزن ٦٠ جرام من الصوديوم ميتابير ايودات في كأس سعة ١٠٠ سم وتذاب في نصف لتر ماء مقطر ثم يضاف ١٢٠ سـم مـن محلول حامض الكبريتيك بعياري ويكمل المحلول إلـى لـتر بالماء المقطر بعد نقله إلى دورق معياري سعة لتر ملحوظة لا يسخن المحلول عند اذابة الملح في الماء ويرشح المحلول اذا كان محتوي على شوائب ثـم يحفظ في زجاجة ملونة ويحكم غطائها وتوضع في الظلام .

١٦ - محلول هالفن

نزن ١ جرام من الكبريت وتزاب في ١٠٠ سم من ثاني كبريتور الكربون ويضاف إليه حجم مساوي من كحول الأيمايل ويمزج المحلول جيدا شم يستخدم في الكشف عن زيت بذرة القطن في الزيوت .

-----الباب السادس ------

١٧ - محلول فلوروجليسينول

يحضر هذا المحلول باذابة ٠,١ جرام فلوروجليسسنول في ١٠٠ ســـم مــن الأثبيلي ويستخدم هذا المحلول في الكشف عن التزنج الابتدائي .

$\frac{1}{1}$ محلول أيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي نصف عياري طريقة التحضير

ا - يذاب ٣٢ جرام من أيدروكسيد البوتاسيوم في ٢٠ سم ماء مقطـــــر فـــي دورق معياري سعة لتر ثم يكمل للعلامة باستخدام كحول الاثابل النقي .

٢-يخزن المحلول لمدة ٢٤ ساعة ثم يرشح المحلول في زجاجة .

۳- تقدر عيارية المحلول باستخدام يد كل نصف عياري حديث التحضير باستخدام القانون التالى :-

ح × ع = ح ¯ × ع ¯

حيث أن ح = عدد سم محلول يد كل المستخدم في المعايره .

ع = عيارية محلول يد كل المستخدم في المعايره.

ح = عدد سم محلول البوتاسا الكحولية المستخدم في المعايرة.

ع = (س) وهي العيارية المطلوب تحديدها لمحلول

البوتاسا.

لو فرض أن حجم يد كل الذي عاير ٥٠ سم من البوتاسا كان ٥٠ سـم مـن محلول يد كل وكان عيارية الحامض ٥٠ فان عياريـة محلول البوتاسـا الكحولية بتطبيق القانون .

س (عيارية البوتاسا) = $\frac{\circ \times \circ, \cdot}{\circ \times \circ}$ = 0,0 عياري الدلائل ومنجنيات التعادل

تدعو الطرق العمليه المختلفة في التحليل الكمى بالحجم الى استعمال مرواد معينه يطر أعليها تغير واضح عند الانتهاء من عملية التنقيط أي عندما يتفاعل عدد من مكافآت المدة الأخرى عدد من مكافآت المسادة الأخرى وتعرف هذه المواد بالدلائل وبذلك تعتبر الدلائل الوسيلة العملية التي يمكن الاستفادة بها لمعرفة النقطة النهائية للتعادل وبما أن عمليات التحليل الكمي

بالحجم تنقسم إلى تفاعلات الحموضة والقلوية وعمليات التأكسد والاخترال وتفاعلات الترسيب فانه يتضح أن الدلائل المستعملة في نوع معين من التفاعلات (الحموضة والقلوية) لا يمكن أن تستعمل في نوع آخر من التفاعلات (التأكسد والاختزال مثلا) ولذلك تستعمل الاصطلاحات دلائل الأحماض والقواعد ، دلائل التأكسد والاختزال ، دلائل الادمصاص

١ - دلائل الأحماض والقواعد

تستعمل هذه الدلائل في عمليات التعادل بين الأحماض والقواعد وهي عبارة عن مواد تمتاز بتغير لونها في حدود معينة تبعا لتركيز أيونات الأيدروجين الموجودة في الوسط المحيط يها وتمتاز دلائل الأحماض والقواعد بأن جزيئاتهاغير المتأينه ذات لون يخالف لون أيوناتها وبذلك يصبح للدليل لون مميز في الوسط الحامضي ولون آخر واضح في الوسط القلوي .

ويجب أن نشير الى مدى الدليل في تفاعلات الحموضة والقلوية فساذا أضيفت كمية قليلة من الدليل ميثيل أورانج إلى محلول مسائي لحمسض قوي حيث س(يد) = ٢ فان المحلول الناتج يكتسب اللون القرنفلي أو المحمر . وإذا ارتفعت قيمة س (يد) نتيجة اضافة قلوي علسى دفعات قليلة فانة يلاحظ تغير تدريجي في اللون من القرنفلي المحمر إلى اللون البرتقالي . وإذا أوقفت اضافة القاعدة عندما يبدأ تغير لون المحلول فانه يمكن ايجاد قيمة س (يد) عند هذه النقطة وهي تساوي ٢,١ وإذا اضيفت القاعدة بعد ذلك يستمر التغير في اللون من قرنفلي إلى برتقالي إلى عند طهور اللون من أصفر وتكون قيمة س (يد) في المحلول عند ظهور اللون الأصفر حوالي ٤,٤ و لا يؤدي استمر ال اضافة القاعدة إلى حدوث أي تغير في اللون . يستنتج من ذلك أن مدى الدليل ميثيل أورنج من ٢،١ إلى ٤.٤.

٢- الدلائل المستعملة في تفاعلات التأكسد والاختزال

ان الدلائل المستعملة في عمليات التأكسد والاختزال تخسالف الدلائل المعروفة في الحموضة والقلوية في تركيبها الجزيئي وفي طريقة عملها وهي عبارة عن مركبات تتأكسد أو تختزل إلى مسادة ذات لون واضح مميز

—الباب السادس —————————————————————

ويشترط في الدلائل التي تستعمل لتحديد النقطة النهائية لعمليات التعادل بين عامل مؤكسد وعامل مختزل ما يلى :-

- أ) يجب أن يكون تفاعل الدليل عكسيا حتى يمكن اجراء عمليات التعادل الرجعي .
 - ب) أن يكون التغير في اللون حاد ومميز .
- ج) ألا يتفاعل الدليل مع الأيونات الأخرى في المحلول حتى يسهل تحديد النقطة النهائية للتعادل .
 - د) أن يقاوم الدليل عمليات التأكسد بواسطة الهواء الجوي .
 - هـ) يجب أن يستعمل الدليل بقلة حتى تقل درجة الخطأ في التنقيط.
 - و) يجب أن يكون الدليل قابلا للزوبان في الماء أو الاحماض المخففة . ويلاحظ في تفاعلات التأسكد والاخترال النقط التالية :-
- أ) قد يعمل العامل المؤكسد أو المختزل كدليل في تفاعلاته ومن أمثلة ذلك العامل المؤكسد برمنجنات البوتاسيوم (لونها قرنفلي أو وردي) التي تتفاعل مع المواد المختزلة في وسط حامضي فيتحول أيون البرمنجنات الوردي اللون إلى أيون المنجنوز (عديم اللون) أي أن لصون البرمنجنات يختفي ما دامت هناك كمية من العامل المختزل وعندما يستهلك العامل المختزل كلية فان النقطة التي تضاف من البرمنجنات عند تودي إلى اكتساب المحلول للون الوردي الفاتح وتعتبر هذه النقطة النهائية للتعادل .
- ب) عندما تستعمل بيكرومات البوتاسيوم كعسامل مؤكسد (المحلول برنقالي اللون) فان تفاعلها مع العامل المختزل يؤدي السى تحويل أيون البيكرومات (كر $^{+++}$) التي تمتساز بساللون الأخضر ولذلك يجب استعمال دليل لتحديد النقطة النهائية للتعادل .

٣- الدلائل المستعملة في عمليات الترسيب

تختلف طريقة عمل هذه الدلائل عما جاء ذكره عن الدلائل المستعملة ف____ عمليات الحموضة والقلوية والتأكسد والاختزال وفيما يلي طريقة عمل هـــذه الدلائل:-

أ) يعطي بعض الدلائل مركبا قابل للزوبان وذو لون مميز ومن أمثلة ذلك طريقة فولهارد لتقدير الفضة .

ب) تعتمد بعض تفاعلات الترسيب على استعمل دليل يعطي راسبا ثانيا ذو لون مميز . ومثال ذلك طريقة موهر ففي تقدير الكلوريد تضساف نسترات الفضة فيرسب كلوريد الفضة وبعد تمام الترسيب يبدأ تفاعل أيونات الفضة مع دليل الكرومات ويتكون راسب من كرومات الفضة (لونه محمر وبذلك يكتسب المحلول اللون البني المحمر عند النقطة النهائية .

ج) تستعمل دلائل الادمصاص مثل الفلوروسين في يناعلات الترسيب المتعلقة بتقدير الهاليدات ويلاحظ ان التغير في اللون عند نقطة التعادل يعزى إلى ادمصاص أيونات الدليل على سطح الراسب (هاليد الفضة).

منحيات التعادل


تمتاز الاحماض والقواعد القويه بالتاين الكامل وبذلك يصبح من السهل حساب التغير في تركيز ايونات الايدروجين وقيمة س (يد) اثناء عملية التعادل بين حمض قوى وقاعدة قويه أو العكس

فاذا بدأت تجربه بكميه قدرها ١٠٠ ملليمتر من (يد كل) ١ عيارى واضيف اليها ٩٠ ملليمتر من محلول ايدروكسيد الصوديوم ١ عيارى فانه يتبقى ١٠ ملليمتر من الحمض ١عيارى فى حجم قدرة ٩٠ املليلتر ويكون س (يد) ١,٣ وعند اضافة ١٠٠ مللى من محلول (ص أيد) ١ عيارى فان ذلك يعنى الوصول الى نقطة المكافىء او نقطة التعادل النظرية وعندها تكون قيمه س (يد) = ٧ لان الملح (ص كل) الناتج من التفاعل لا يتحلل تحليلا مائيا . ويلاحظ انه بعد اضافة ٩٩,٨ مللى من (ص أيد) ١عيارى ان س (يد) = ٣

ويلاحظ انه بعد اضافة ٩٩,٨ مللي من (ص أيد) اعياري ان س (يد) = ٣ ولكن مازال الدليل ميثيل اورانج عند استعماله موجودا في الصوره ذات اللون الاحمر وعند اضافة ٩٩,٩ ملليلتر من (ص أيد) فان س (يد) تصل الي ٣,٣ وبذلك يصبح معظم الدليل موجودا في الصوره الحامضيه . وعندما تضاف الكميه الاخيرة من ص أيد وهي ١,٠ ملليلتر فان س(يد) تتغير فجلة من ٣,٣ الي ٧ وتبعا لذلك يحدث تغير حاد وفجائي في حالة الدليل المذكور فاذا ما اضيف من ايدروكسيد الصوديوم ما يكفي فقط للحصول علي لون

-----الباب السادس ------

الدليل في الصوره القلويه فانه يتبع ذلك عدم وجود خطاً في التتقيط. ويلاحظ انه لو استعمل الدليل فينولفثالين فانه يوجد في الصوره الحامضية عند نقطه التعادل في هذا المثال ولكن تؤدى اضافة كمية قليلة جدا من (ص أيد) اع الى تغير فجائي في قيمه س(يد) نحو الجانب القلوى وبذلك ينشأ عند اضافة ۱٫۰ ملليلتر من (ص أيد) تغير في قيمه س (يد) من الي الى ۱۰٫۷ وعند هذه النقطه اى س(يد) =۱۰٫۷ يوجد في الصوره القلويه . ويمكن تلخيص ما سبق في انه عند تعادل (يد كل) ۱ ع مع (ص أيد) ۱ ع يمكن استعمال اى دليل يتغير لونه في المنطقة الواقعه بين ميثيل اورانج وفينولفث الين أو حتى شمولتفالين ويكون التغير في اللون فجائيا وواضحا



منحنى تعادل محلول أيدروكسيد صوديوم مع حامض أيدروكلوريك ١ عياري

-----الباب السادس -----

١٩ - محلول الزرنيخ القياسي

طريقة التحضير:-

۱-يذاب وزنه ۱,۱۳۲، بالضبطمن ثلاثي اكسيد الزرنيخ في ٥ سم من محلول ص أيد تركيز ٢٠ % ثم يعادل بمحلول حامض الكبريتيك تركيز ٥ % ثم يضاف ١٠ سم زيادة من الحامض ويكمل بالماء المقطر حتى العلامه وذلك في دورق معياري سعة لتر .

۲- نأخذ باستخدام ماصة ۱۰ سم من هذا المحلول وتنقل لدورق معيارى
 سعة لتر ثم يضاف ۱۰ سم من حامض الكبريتيك ۰٫۱ عيارى ويكمل حتى العلامه .

يلاحظ ان كل ۱ سم من هذا المحلول يحتوى على ۰,۰۰۰۰۰ جــم مـن الزرنيخ .

٠ ٢ - دليل فينولفثالين

۲۱ -دلیل میثیل اورانج

يحضز باذابة ٥ جم من الميثيل اورانج في ٢٠٠ سم كحول ايثايل +٨٠٠ سم مقطر اي بنسبه ٥,٠٠ %

٢٢ - دليل كرومات البوتاسيوم

ويحضر باذابه ٥جم من كرومات البوتاسيوم في ١٠٠ سم ماء مقطر

۲۳ – میثیل رد

- أ) يحضر باذابة ١ جم في ١٠٠٠ سم ماء مقطر ساخن
- ب) طریقة اخری لتحضیر المیثیل رد حیث بذاب ۱ جم من احمر المیثیال فی ۲۰۰ سم کحول ایثایل +۴۰۰ سم ماء مقطر .

٢٤ - دليل النشا

يحضر باذابة 1 جم من النشا في ٢ سم ماء مقطر بارد ثم يسخن ٩٨ سم ماء مقطر حتى الغليان ثم يضاف وزنه النشا المذابه في الماء البارد الى الماء المغلى ويترك ليغلي لمدة ٣ دقائق ثم يبرد ويرشح وقد لا يرشح ويستحسن اضافة ١ سم من الكلور فورم للحفظ من البيكتريا .

٥٧ - دليل فرى سيانيد البوتاسيوم

ويحضر باضافة ۰,۱ جم من فرى سيانيد البوتاسيوم فى ۱۰۰سم ماء مقطر اى انه يحضر بنسبه ۰,۱% .

٢٦- دليل أحمر الفينول (الفينول رد)

طريقة التحضير:-

١-نزن ٥٠,٠٠ جم من دليل الفينول رد.

٢-نضع ٢,٨٥ سم ص أيد ___ (٠,٠٥ ع).

٣- يضاف ٥ سم من كحول ايثايل نقى .

٤- تضاف الوزنه +٢,٨٥ سم ص أ يد +٥ سم كحـول ايثايل ويسخن تسخين هين لدرجة الدفيان .

٥-يضاف الدليل المذاب في الكميات السابقة في دورق معياري ٢٥٠ ســـم ويكمل بمحلول كحول ٢٠ % في الماء حتى العلامه اي ان كل (١٠٠سم من المحلول تحتوى على ٢٠ سم كحول +٨٠ سم ماء مقطر).

بعض التقديرات الكميائيه

١ -تقدير فوق اكسيد الهيدروجين

ا -خفف محلول فوق اكسيد الهيدروجين الى ٢قوه حجمية (ca.0.6% H2O2) وهكذا فانه لو استخدم ٢٠حجم فوق اكسيد السهيدروجين انقل ١٠ سم

باستخدام ماصة أوسحاحه الى دورق معيارى ٢٥٠ سم واكمل حتى العلامه ثم رج جيدا .

Y-خذ ٢٥ سم من هذا المحلول المخفف واضف بالتدريج الى دورق يحتوى على ١ جم يوديد بوتاسيوم + ١٠٠٠ سم حامض كبريتيك ٢ عيارى (1:20) وغطى الدورق أو الزجاجه ذو الغطاء عند عدم استخدام الدورق ثم اسمح للخليط ان يهدأ لمدة ١٥ دقيقه.

 7 عاير اليود المنفرد بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم $\frac{1}{100}$ عيارى ثم اضف 7 سم 7 من محلول النشا 1 % واستمر في المعايرة حتى اختفاء اللون ثم اجرى بلانك في نفس الوقت.

وهناك نتائج افضل نحصل عليها بنقل ٢٥ سم من محلول مخفف من محلول فوق اكسيد الهيدروجين الى دورق مخروطى ثم اضف ١٠٠ سم من محلول حامض كبريتيك ٢ عيارى (١: ٢٠) ومرر تيار بطيىء من خلال الدورق واضف ١٠ سم من محلول ١٠% يوديد بوتاسيوم يتبعه ٣ نقط من محلول ٣٠% مولبيدات امونيوم .

عاير اليود المنفرد فورا مع محلول ثيوكبريتات الصوديوم $\frac{1}{1}$ عيارى بالطريقة العادية ثم تكرر المعايرة مع ٢٥ سم اخرى من محلول فوق اكسيد الهيدروجين ثم احسب وزن H_2O_2 في ١٠٠٠ سم

 $ml.N-Na_2S_2O_3 \equiv 0.017019 H_2O_2$

ملحوظه: هذه الطريقة صالحة لكل الاملاح الفوقيه.

٢-تقدير الكلور في الهيبوكلوريت

أو في محاليل الكلور

۱-نزن $^{\circ}$ جم من العينه في دورق معياري $^{\circ}$ ويكمل بالماء حتى العلامه .

-----الباب السادس

- ۳- اضف ۲۰ سم ماء مقطر على العينه + ۲ جم يوديد البوتاسيوم + ۱۰
 جم حامض خليك .
- 3- عاير اليود المنفرد بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم بن عيرى مع استخدام النشا كدليل واستمر في المعايرة حتى اختفاء اللون الازرق وكرر التجربه مرتين حتى تتفق النتائج

E.DTA يتم تقدير العسرفي المياة في صورة كربونات كالسيوم وذلك باستخدام ethylenedi amin tetra-acetic-acid-disodium-salt

تحضير وضبط محلول الـ E.D.T.A

أ-تحضير محلول 0.01m E.D.T.A

جفف E.D.T.A في الغرن على درجة ٨٠ م لمدة ساعة ثم اوزنها بعد أن تبرد في مجفف ٣,٧٢٢٥ جم انقل الوزن الى دورق معياري لتر وضع المياه المقطرة بالكأس الذي تم به الوزن واغسله أكثر من مرة وانقل ناتج الغسيل الى الدورق المعياري ورجه جيداً بمحتوياته حتي تمام الذوبان وأكمل بالماء المقطر حتي العلامة وغطي الدورق واستمر في الرج حتي تمام الذوبان والامتزاج ويجب أن يكون الماء المقطر معاد تقطيره مرتين قبل الاستخدام والمحلول المحضر بهذه الطريقة يكون مضبوط ويستخدم في العمل مباشرة.

ب-تحضير كربونات الكالسيوم

اوزن ۱ جم من کربونات الکالسیوم فی دورق ۵۰۰ سم واضف حامض یدکل مخفف (۱:۱) حتی تذوب کل کربونات الکالسیوم ثم اضف ۲۰ سم ماء مقطر واغلی لمدة ٥ دقائق لطرد ك ۲۱ ثم برد. واضف بضع نقط من دلیل میثیل رد ثم اضبط اللون علی البرتقالی وذلیك باضافة ایدروکسید

المونيوم ٣ عيارى أو حمض يد كل مخفف (١: ١) حسب الحاجة من حيث الحموضة أو القلويه وانقل الجميع الى دورق معيارى ليتر اكمله بالماء المقطر هذا المحلول المحضر محلول قياسي يكافئ ١ ملليجرام كربونات كالسيوم لكل ١ سم .

ج-المحاليل المنظمة

- (أ) المحلول الأول يتكون من كلوريد أمونيوم (17.9 جم) + أيدروكسيد أمونيوم (15.0 E. D. T. A جم) هذه الكميات تنقل لدورق معياري 10.0 سم وتكمل بالماء المقطر حتى العلامة .
- (ب)المحلول الثاني : ۲۰۱۹ E. D. T. A 1,1۷9 ملليجر ام سلفات ماغنسيوم (V جزء ماء) أو V ملليجر ام كلوريد ماغنسيوم (V جزء ماء) الدروكسيد امونيوم + كلوريد امونيوم .
- (ج) المحلول الثالث وهو المستخدم 187 سم ايدروكسيد امونيوم + 17.0 جم كلوريد امونيوم تنقل الى دورق معيارى + 17.0 سم وتكمل بالماء المقطر حتى العلامه

٤ -- الكاشف (الدليل)

يحضر كما يلى:

اوزن 6,0 جم هيدروكسيل اميل هيدروكلوريد +١٠٠٠ سم كحول ايثيلى أو ايزوبروبايل + نصف جم من الصبغه ERIO CHROME BLACK.T بعد تحضير المحاليل السابقة يجرى تقدير العسر في الماء كما يلى :-

- ١- نأخذ ٢٥ سم من العينه وتخفف بحوالى ٢٥ سم ماء مقطر وبذلك يصبح الحجم الكلى ٥٠ سم
- ۲- أضف ۱-۲ سم من المحلول المنظم للعينه (عادة ۱ سم كافي لرفع رقم الـ PHالي ۱۰ ثم اضف ۱-۲ نقطه من الدليل .

—الباب السادس —

- عاير بمحلول الـ E.D.T.A ببطىء مع استمرار التقليب حتى اختفاء اللون الاحمر ثم اضف النقطه الاخيرة ببطىء بحيث يكون بينها وبين النقطه السابقه من ۳-٥ ثانيه حتى يتحول اللون الى ازرق طريقه الحساب 1.000mg Ca co₃ = 1.000mg Ca co₃ عدد السم الناتجه من المعايره × ٤٠ = الاملاح في اللتر

ملاحظات : لايستخدم الضوء العادى عند اجراء التجربه بل يستخدم ضوء النهار أو الفلورسنت

لا تتم المعايرة بالـــ E. D. T. A إلا إذا كان رقم الــ PH السببين : - أن الدليل ER10 CHROME BLACK.T لا يعمل إلا في مرتفع .

٢-حتى تكون نقطة النهاية حادة وواضحة.

٤ - تركيز حامض الخليك

يتم تقدير تركيز حامض الخليك بأخذ وزنة نصف جرام وتخفف بحوالي ٥٠ سم ماء مقطر ثم تعاير بمحلول قياسي من أيدروكسيد الصوديوم مع استخدام الفينوفثالين كدليل حتى ظهور لون التعادل وتقدر حموضة عينات الخل النقية Pure Vinegar باعتبار الحمض الداخل في تركيبها هو حمض الخليك وتوجد عادة في عينات الخل أحماضا أخرى إلا أن الحموضة تحسب علي أساس حامض خليك (acetic acid) في عينات الخل حيث تتراوح النسبة بين ٤ / ٥%.

وتجرى عملية التعادل والتحليل كما يلى:

1- يؤخذ ٢٥ سم من المحلول ويخفف بإضافة ٥٠ سم ماء مقطر . ٢-يضاف من ٢ ـ ٣ نقطة من دليل فينوفثالين ويعادل المحلول باستخدام محلول قياسي من أيدروكسيد الصوديوم حتى ظهور لون التعادل . وتحسب النسبة أو التركيز :

-----الباب السادس ------

عدد سم محلول أيدروكسيد الصوديوم \times عيارية المحلول \times 70,00 \times 1000 عدد سم محلول أيدروكسيد (الحجم المأخوذ)

٥ - تقدير نسبة الكربونات وأيدروكسيد البوتاسيوم في محاليل البوتاسا

١- نأخذ بماصة نظيفة ١٠ سم من محلول البوتاسا وتنقل لدورق معياري
 سعة ٢٥٠ سم وتكمل للعلامة ويغطى الدورق بغطائه ويرج جيدا .

Y-نأخذ باستخدام ماصة ١٠ سم من المحلول المحضر وتنقل لدورق مخروطي ثم نضع من ٢-٣ نقطة من دليل الفينوفثالين وتجرى المعايرة بمحلول حامض يد كل ١٠٠ عياري وتؤخذ القراءة عند اختفاء اللون القرمزي وظهور لون وردي فاتح عندئذ يضاف من ١-٢ نقطة من دليل ميثيل أورانج ويستمر في المعايرة بالحامض حتى ظهور لون أحمر (بصلي) وتدون القراءة .

في الحالة الأولى عند استخدام دليل الفينوفثالين تكون القراءة الناتجة ممثلة لعدد السنتيمترات المستهلكة في معادلة كل الأيدروكسيد + نصف كمية الكربونات

وفي الحالة الثانية عند استخدام دليل ميثييل أورانج تكون القراءة الناتجة ممثلة لعدد السنتيمترات المستهلكة في معادلة كل كمية الأيدروكسيد + كلاربونات بطرح الرقمين ينتج نصف الكربونات وعند ضرب هذا الرقمين تنتج كل الكربونات .

بطرح كل الكربونات من عدد السنتيمترات المستهلكة حتى نقطة نهاية المعايرة باستخدام دليل ميثيل أورانج نكون قد حصلنا على رقمين الرقم الأول هو عدد السنتيمترات المستهلكة في معايرة الكربونات.

والرقم الثاني هو عدد السسنتيمترات المستهلكة في معايرة الأيدروكسيد ثـــم نأتى لحساب النسبة كما يلى .

—الباب السادس —

أ- نسبة كربونات البوتاسيوم في المحلول = عدد سم الحامض × عياريته × ٢٥٠ × ٢٠٠ × ١٠٠

1. × 1. × 1. . .

ب- نسبة أيدروكسيد البوتاسيوم في المحلول =

عدد سم الحامض × عياريته × ٥٦ × ٢٥٠ × ١٠٠

٦-تقدير نسبة المواد الدهنية في المياه الناتجة من عملية تكرير الزيوت (المعاملة بالقلوي) .

نظرا لما تتطلبه المواصفات القياسية من انخفاض في نسبة الأحماض الدهنية الحرة بالزيوت المعدة للاستهلاك الغذائي للانسان بحيث لا تزيد عن ٢٠٠ % فعند عملية تصنيع هذه الزيوت يلزم التخلص من هذه الحموضة الزائدة في هذه الزيوت والتخلص من ذلك يتم عن طريق معادلة هذه الحموضه الزائده بعمليه التكرير بالقلوى فيتم اتحاد هذه الأحماض بالقلوي مكونه صابون هذه الاحماض التي يتم التخلص منه بعملية الغسيل بالمياة فيرسب الصابون ويفصل عن الزيت في تتك الفصل ويجرى تقدير نسبه المواد الدهنيه باستخدام الحامض المعدني تمهيدا لنقل وسحب هذه المياة لحلل خشبيه خاصة حيث يضاف لها حامض كبريتيك لفصل الاحماض الدهنيه عن المياه التي كانت ذائبه فيها في صوره صابون وتؤخذ هذه الاحامض حيث يتم استخدامها في صناعة الصابون وبذلك يمكن تقليل الفاقد الناتج عن عملية تكرير الزيوت المرتفعه الحموضه .

ويتم تقدير المواد الدهنيه بأخذ وزنه من المياه شم تسخينها وتحميضها بحامض يد كل ١: ١ وتسخن حتى تتكون طبقة زيتيه وتنقل الى قمع فصل محتوى على ٥٠ سم بتروليم إثير وتغسل طبقة المذيب المحتويه على الاحماض الدهنيه اكثر من مرة بالماء الساخن وتغصل ماء الغسيل ثم تستقبل طبقة المذيب المحتويه على الماد الدهنيه داخل دورق معلوم الوزن ويبخسر

----الباب السادس

المذیب ویجفف الدورق وما به من احماض ثم یبرد ویوزن وتحسب النسبه کما یلی : نسبه المواد الدهنیه = $\frac{i-\nu}{c}$

حيث ان أ = وزن الدور ق+ الاحماض الدهنيه ب = وزن الدورق فارغ

و = وزن عينه المياة

∨-اليود IODINE

١-ترسيب اليوديد في صورة (ف ي) وزن الراسب .

Y-ترسیب الیودید فی صورة یودید البالادیوم (بدی γ) ووزنه یلاحظ أن γ بر أ ، كل γ لا پرسب .

 $^{-}$ يقدر اليوديد بطريقة فولهارد حيث يضاف كميه معلومه من (ف ن أ $^{-}$) وتعادل الزيادة من الفضة بمحلول معلوم القوة من (بو ك ن كب)

o—يقدر اليوديد باضافة (بو ى أ $_{1}$) فى وجود الحمض ويغلى المحلول لطود اليود المنفرد ثم تعادل الزيادة من (ى أ $_{1}$) باضافة (بو ى) ومعادلة اليود المنفرد بثيوكبريتات الصوديوم .

٥ى +ى أ - + 7 يد + → ٣ ى + ٣يد ا

T—يعادل اليود بمحلول معلوم القوة من (بو ى أ $_{1}$) فى وجود حمض (يد كل) مركز باستعمال الكلوروفورم كدليل . فينفرد اليود او لا ويلون الكلوروفورم بلون بنفسجى ويلاحظ زوال اللون عند النقطة النهائيه . أى أن

٢ي-+ يأ- +٣كل - +٦يد + → ٣ي كل + ٣يد، أ

V-يعادل اليوديد مباشرة بمحلول معلوم القوة من (ف ن أ $_{\pi}$) فـــى وجــود الايوسين.

- تقدر اليودات باضافة زيادة من (بو ى) ويعادل اليود المنفرد بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم .

1 - يقدر النيتروجين العضوى بطريقة كلداهل وتتلخص في هضم العينة بواسطة (يدى كب أي) مركز في وجود عامل مساعد ثم تضاف زيادة مسن (ص أيد) وتقطر الأمونيا الناتجة في حجم معلوم من حمض (يد كل) معلوم القوة ثم تعادل الزيادة من الحمض بمحلول معلوم القوة (ص أيد) باستعمال الدليل ميثيل رد.

٢- يقدر الأزوت في الأمونيوم بإضافة زيادة مـــن (ص أ يــد) وتقطـر الأمونيا الناتجة في كمية معلومة من حمض معلوم القوة ثم تعـــادل الزيــادة بواسطة (ص أ يد) في وجود الدليل ميثيل رد.

يقدر الأزوت في الأمونيوم بالترسيب في صورة [(ن يد ،) بت كـــل ،] كلوروبلاتينات الامونيوم ثم الاحتراق وزن البلاتينيوم (بت)

٣-يقدر الازوت في النترات باختزالها بواسطه الخارصين الى امونيـــوم او باستعمال سبيكه ديفاردا Devarda ثم تجرى عمليه كلداهل بعد ذلك

3 –یقدر الازوت فی النیتریت بمعادلته بمحلول معلوم القوة من البرمنجانات $^{+}$ ون أ $_{7}$ + $^{+}$ + + $^{+}$ + $^{+}$ + $^{+}$ + $^{+}$ + $^{+}$ + $^{+}$ + $^{+}$ + $^{+}$ + $^{+}$ + $^{+}$ + $^{+}$ + $^{+}$ + $^{+}$ + $^{+}$ + + $^{+}$

 o -يقدر الازوت فى السيانيد بطريقة فولهارد باضافة حجم معلوم من نــــــــــــرات الفضـــة ثم تعادل الزيادة من ($^{+}$) بمحلول (بو ك ن كب) معلوم القوة فــــــى وجود الدليل شب الحديد

٧ ك ن - + ٢ ف + ص ح (ك ن)،

الباب السادس آبینج حیث تعادل (ك ن $\bar{}$) بو اسطه آبینج حیث تعادل (ك ن $\bar{}$) بو اسطه (ف ن $\bar{}$ $\bar{}$) حتى نقطه التعكیر الخفیف لتكوین ف $\bar{}$ (ك ن $\bar{}$) $\bar{}$ \bar

APPENDIX INTERNATIONAL ATOMIC WEIGHTS, 1959

Element	Symbol	Atomic No	Atomic Weight	Element	Symbol	Atomic No	Atomic Weight
Actinium	Λc	89	-	Mercury	HG	80	200.61
Aluminium	Λl	13	26.98	Molybdenum	Мо	42	95.95
Americium	Am	95	-	Neodymium	Nd	60	144.27
Antimony	Sb	51	121.76	Neon	Ne	10	20.183
Argon	Λr	18	39.944	Neptunium	Np	93	-
Arsenic	As	33	74.91	Nickel	Ni	28	58.71
Astatine	At	85	-	Niobium	Nb	41	92.91
Barium	Ba	56	137.36	Nitrogen	N	7	14.008
Berkelium	Bk	97	-	Nobelium	No	102	-
Beryllium	Be	4	9.013	Osmium	Os	76	190.2
Bismuth	Bi	83	209.00	Oxygen	0	8	16.0000
Boron	В	5	10.82	Palladium	Pd	46	106.4
Bromine	Br	35	79.916	Phosphorus	P	15	30.975
Cadmium	Cd	48	112.41	Platinum	Pt	78	195.09
Caesium	Cs	55	132.91	Plutonium	Pu	94	-
Calcium	Ca	20	40.80	Polonium	Po	84	-
Californium	Cf	98	-	Potassium	К	19	39.100
Carbon	С	6	12.011	Praseodymium	Pr	59	140.92
Cerium	Ce	58	140.13	Promethium	Pm	61	-
Chlorine	Cl	17	35.457	Protactinium	Pa	91	-
Chromium	Cr	24	52.01	Radium	Ra	88	-
Cobalt	Co	27	58.94	Radon	Rn	86	-
Copper	Cu	29	63.54	Rhenium	Re	75	186.22
Curium	Cm	96	-	Rhodium	Rh	45	102.91
Dysprosium	Dy	66	162.51	Rubidium	Rb	37	85.48
Einsteinium	Es	99	-	Ruthenium	Ru	44	101.1
Erbium	Er	68	167.27	Samarium	Sm	62	150.35
Europium	Eu	63	152.0	Scandium	Sc	21	44.96
Fermium	Fm	100	T -	Selenium	Se	34	78.96
Fluorine	F	9	19	Silicon	Si	14	28.09
Francium	Fr	87	T -	Silver	Ag	47	107.880
Gadolinium	Gd	64	157.26	Sodium	Na	11	22.991
Gallium	Ga	31	69.72	Strontium	Sr	38	87.63
Germanium	Ge	32	72.60	Sulphur	S	16	32.066
Gold	Au	79	197.0	Tantalum	Ta	73	180.95
Hafnium	Hf	72	178.50	Technetium	Тс	43	-
Helium	He	2	4.003	Tellurium	Те	52	127.61

Element	Symbol	Atomic No	Atomic Weight	Element	Symbol	Atomic No	Atomic Weight
Holmium	Но	67	164.94	Terbium	Tb	65	158.93
Hydrogen	H	1	1.0080	Thallium	Tl	81	204.39
Indium	In	49	114.82	Thorium	Th	90	232.05
Iodine	I	53	126.91	Thulium	Tm	69	168.94
Iridium	Ir	77	192.2	Tin	Sn	50	118.70
Iron	Fe	26	55.85	Titanium	TI	22	47.90
Kreypton	Kr	36	83.80	Tungsten	W	74	183.86
Lanthanum	La	57	138.92	Uranium	U	92	238.07
Lead	Pb	82	207.21	Vanadium	V	23	50.95
Lithium	Li	3	6.940	Xenon	Xe	54	131.30
Lutetium	Lu	71	174.99	Ytterbium	Yb	70	173.04
Magnesium	Mg	12	24.32	Yttrium	Y	39	88.92
Manganese	Mn	25	54.94	Zinc	Zn	30	65.38
Mend Evium	Md	101		Zirconium	Zr	40	91.22

Quantitative Inorganic Analysis A, 4 Densities of Acids At 20 C.

Densities And PERCENTAGES BY WEIGHT Are Based on Weights in Vacuo And The Percentage By Weight REFERS TO THE Formula (Given)

	git KEF	ERS 10	D.	nuiu (OI	,,,,			
Percent by	Density							
Weight	H ₂ SO ₄	HNO ₃	CH ₃ COOH	H ₃ PO ₄	HCL			
1	1.0051	1.0036	0.9996	1.0038	1.0032			
2	1.0118	1.0091	1.0012	1.0092	1.0082			
3	1.0184	1.0146	1.0025	-	-			
4	1.0250	1.0201	1.0040	1.0200	1.0181			
5	1.0317	1.0256	1.0055	-				
6	1.0385	1.0312	1.0069	1.0309	1.0279			
7	1.0453	1.0369	1.0083	-	-			
8	1.0522	1.0427	1.0097	1.0420	1.0376			
9	1.0591	1.0485	1.0111	-	-			
10	1.0661	1.0543	1.0125	1.0532	1.0474			
11	1.0731	1.0602	1.0139	-	-			
12	1.0802	1.0661	1.0154	1.0647	1.0574			
13	1.0874	1.0721	1.0168	-	-			
14	1.0947	1.0781	1.0182	1.0764	1.0675			
15	1.1020	1.0842	1.0195	-	-			
16	1.1020	1.0903	1.0209	1.0884	1.0776			
17	1.1168	1.0964	1.0223	-	-			
18	1.1243	1.1026	1.0236	1.1008	1.0878			
19	1.1318	1.1028	1.0250	-	_			
20	1.1318	1.1150	1.0263	1.1134	1.0980			
	1.1394	1.1213	1.0276	-	-			
21	1.1548	1.1276	1.0288	1.1263	1.1083			
	1.1626	1.1340	1.0301	-	-			
23	1.1704	1.1404	1.0313	1.1395	1.1187			
24	1.1783	1.1469	1.0326		-			
25	1.1763	1.1534	1.0338	1.1529	1.1290			
26	1.1942	1.1600	1.0349	-	-			
27	1.1942	1.1666	1.0361	1.1665	1.1392			
28		1.1733	1.0372	-	-			
29	1.2104	1.1733	1.0372	1.1805	1.1493			
30	1.2185		1.0395	1.1803				
31	1.2267	1.1867	10.406	 -	1.1593			
32	1.2349	1.1934	1.0417	+				
33	1.2432	1.2002	1.0417	+=	1.1691			
34	1.2515	1.2071	1.0428	1.216	- 1.10/1			
35	1.2599	1.2140	1.0438	-	1.1789			
36	1.2684	1.2205			1.1707			
37	1.2769	1.2270	1.0459	-				

38	1.2855	1.2335	1.0460		1.100
39	1.2941		1.0469		1.1885
40	1.3028	1.2399	1.0479	-	-
41	1.3028	1.2463	1.0488	1.254	1.1980
42	1.3205	1.2527	1.0498		
43		1.2591	1.0507		
44	1.3294	1.2655	1.0516		-
45	1.3384	1.2719	1.0525	-	-
46	1.3476	1.2783	1.0534	1.293	-
47	1.3569	1.2847	1.0542	-	
	1.3663	1.2911	1.0551		-
48	1.3758	1.2975	1.0559	-	
49	1.3854	1.3040	1.0567		-
50	1.3951	1.3100	1.0575	1.335	-
51	1.4049	1.3160	1.0582	-	-
52	1.4148	1.3219	1.0590	_	-
53	1.4248	1.3278	1.0597		-
54	1.4350	1.3336	1.0604	-	-
55	1.4453	1.3393	1.0611	1.379	-
56	1.4557	1.3449	1.0618	-	-
57	1.4662	1.3505	1.0624	-	_
58	1.4768	1.3560	1.0631	-	-
59	1.4875	1.3614	1.0637	-	-
60	1.4983	1.3667	1.0642	1.426	-
61	1.5091	1.3719	1.0648	-	_
62	1.5200	1.3769	1.0653	-	-
63	1.5310	1.3818	1.0658	_	-
64	1.5421	1.3866	1.0662	-	_
65	1.5533	1.3913	1.0666	1.475	_
66	1.5646	1.3959	1.0671	_	_
67	1.5760	1.4004	1.0675	-	
68	1.5874	1.4048	1.0678	-	T -
69	1.5989	1.4091	1.0682	1_	
70	1.6105	1.4134	1.0685	1.526	-
71	1.6221	1.4176	1.0687	-	<u>-</u>
72	1.6338	1.4218	1.0690	-	
73	1.6456	1.4258	1.0693	_	<u> </u>
74	1.6574	1.4298	1.0694	-	-
75	1.6692	1.4337	1.0696	1.579	
76	1.6810	1.4375	1.0698	-	
77	1.6927	1.4413	1.0699	 -	
78	1.7043	1.4450	1.0700	1-	- -
79	1.7158	1.4486	1.0700		- -
80	1.7272	1.4521	1.0700	1.633	_ -
81	1.7383	1.4555	1.0699	1.033	
82	1.7491	1.4589	1.0698	-	
83	1.7594	1.4622	1.0696	-	_ -
84	1.7693	1.4655	1.0693	+	-
85	1.7786		1.0073	1 -	1

86	1.7872	1.4716	1.0685		_	
87	1.7951	1.4745	1.0680	-	-	
88	1.8022	1.4773	1.0675	-	-	
89	1.8087	1.4800	1.0668	-	-	
90	1.8144	1.4826	1.0661	1.746	-	
91	1.8195	1.4850	1.0652	-	-	_
92	1.8240	1.4873	1.0643	1.770	-	
93	1.8279	1.4892	1.0632	_	-	
94	1.8312	1.4912	1.0619	1.794	-	
95	1.8337	1.4932	1.0605	-	_	
96	1.8355	1.4952	1.0588	1.819	-	
97	1.8364	1.4974	1.0570	-	-	
98	1.8361	1.5008	1.0549	1.844	-	
99	1.8342	1.5056	1.0524	-	_	
100	1.8305	1.5129	1.0498	1.870	-	

[المراجع]

أولاً: المراجع العربية:

- ١- الكيمياء التحليلية الكمية دكتور / فتحي أحمد عبد الحافظ الطبعة الثانية
 ١٩٥٩ م .
 - ٢- أساسيات تكنولوجيا الأغذية دكتور / ماهر سيد جلال ١٩٨٧ م
- ٣- صناعة الصابون الدكتور / محمد فهمي الفولي ١٩٦٨ م الطبعة الثانية .
 - ٤ الكيمياء الحديثة /أحمد سعيد الدمرداش ١٩٦٦ / ١٩٦٧م
- ٥- الزيوت والدهون دكتور / محمد البسيوني زويل الطبعة الثالثة ١٩٦٥ م
 - ٦- الهيئة المصرية للتوحيد القياسي .
 - ٧- تكنولوجيا الزيوت والدهون مهندس / سمير الشرنوبي
- ٨- علم الصناعات الزراعية الدكتور / حسين عارف رائد الصناعات الغذائية في مصر
- ٩ فصل المركبات العضوية الشائعة وتعريفها دكتور / أحمد مدحت اسلام مطبعة جامعة الاسكندرية ١٩٦٠ م

- 1-OFFICIAL AND TENTATIVE METHODS OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY 1980
- 2- THE PROCTER & GAMBLE CO.

ANALYTICAL METHODS.

- 3 BAILEY, S INDUSTRIAL OIL AND FAT PRODUCTS.
- 4 A TEXT BOOK OF QUANTITAIVE INORGANIC ANALYSIS INCLUDING ELEMENTARY INSRUMENTAL ANALYSIS BY-ARTHUR 1. VOGEL , D. SC. (LOND) . D.1.C. , F.R.I.C. HEAD OF CHEMISTRY DEPARTMENT . WOOLWICH POLYTECHNIC: SOMETIME BIET SCIENTIFIC RESEARCH FELLQW OF THE IMPERIAL COLLEGE, LONDON THIRD EDITION LONG MANS.
- 5 OILS, FATS AND FATTY FOODS THEIR -PRACTICAL EXAMINATION

(BOLTON - AND - REVIS)
FOURTH EDITION
BY
K . A . WILLIAMS .

ــــــالباب السادس ــــــــــالباب السادس

خاتمة الكتاب

اللهم إنى إذا كنت قد اصوبت فمن عندك وإذا كنت قد أخطأت فى شىء فان تمام العلم لمن علم الانسان ما لم يعلم فالكمال لك وحدك والتوفيق من عندك عظمت قدرتك وعمت رحمتك .

رقم الإيداع: ٢٠٠٠/١٩٣٤٩ I.S.B.N:977-316-049-1